

三水里3鄰農路設施改善工程



水土保持局臺北分局 黃土軒 工程員



水土保持局 臺 北 分



專業

協力

諮詢

維護 管理

施工 單位

> 家北國 第

> > 土木技師

主辦 機關

監造 單位

顧問有限公司

單位

- 水保技師
- 大地技師
- 結構技師

設計

觀察家生態顧問有限公司





工程內容

參規劃設計

工程特色與效益

侃 工程品質三級管理特色

庭 評審基準評分指標







工程緣起

貳

工程內容



規劃設計

肆

工程特色與效益

伍

工程品質三級管理特色

陸

評審基準評分指標



一、縱橫向排水不良、邊坡沖蝕、路基逐年退縮、道路可用空間縮小



一、縱橫向排水不良、邊坡沖蝕、路基逐年退縮、道路可用空間縮小







二、邊坡落石









武 工程內容

參規劃設計

建 工程特色與效益


伍 工程品質三級管理特色

陸 評審基準評分指標



- ▶ 工程經費: 4,550,000
- ▶ 開工目期:110年10月4日
- ▶ 竣工目期:111年3月25日
- ▶ 工程項目:
 - 1. 側牆76.4m(含生物通道1處配合現場設置)
 - 2. 路基縱梁128m
 - 3. 路基橫梁@3m/支,共22支
 - 4. 集水井2座
 - 5. Φ40cmHDPE排水管(含吊裝固定另件接頭)長30m
 - 6. 安全設施(W型鋼板護欄)長85m
 - 7. 5cmAC路面436m²(及標線)
 - 8. 標誌牌(含固定)3面









武 工程內容



規劃設計

肆

工程特色與效益


伍

工程品質三級管理特色

陸

評審基準評分指標

- 課題一 縱橫向排水不良 邊坡沖蝕 縱向排水:L側溝 橫向排水:靜水池、HDPE排水管





Branch Soil and Water Conservation Bureau COA






☑課題一 路基逐年退縮、道路可用空間縮小

> 懸臂棧橋式工法 恢復原有路幅

☑課題二 邊坡落石

設置護坡穩固坡腳



改院農業委員會水土保持局臺北分局 pei Branch Soil and Water Conservation Byrean COA

> 懸臂棧橋式工法



高程測量及放樣



縱樑鋼筋及鐵板銜接



縱樑施做完成



H型鋼銲接及設置



H型鋼間路基施作



懸臂側鐵板銲接及設置



鋼板護欄及路面鋼筋



AC路面鋪設



差異分析 懸臂棧橋式工法

設計性

- 模組化設計。
- 不須考慮牆面斜率對於施工架組立之影響。

施工性

• 型鋼材料工廠一致化生產,易編製安全作業標準。

安全性

- 以吊掛作業為主要施工方式,易編製安全作業,風險掌握程度高。
- 遠離岸邊較高安全處先行施作,無須考慮臨水作業。

經濟性及時效性

- 較不受天氣影響,可直接吊至預定位置組裝,施工 快速。
- 預鑄單元尺寸均一,不需隨護岸高度增加而加大, 較為經濟。

生態影響

• 減少工程量體,保留原生棲地,不影響河溪生態。

傳統擋土牆工法

- 非模組化設計,因應現地不同調整。
- 需同時考慮牆面斜率對於施工架支撐及固定之方式, 增加設計難度。
- 依地形修正製作條件,不易編製安全作業標準。
- 以勁度較低之木模灌漿,安全性較低。
- 灌漿時混凝土壓力隨牆身高度激增,易發生崩毀意外。
- 須由下邊坡溪床開始構築牆身,遇溪水暴漲沖走意外較高。(需考慮臨水作業)
- 不易編製安全作業標準,風險掌握程度低。
- 每m擋土牆所需工為1.6工/m,需時為9.6時/m。
- 工程造價經費高
- 牆體需經模板紮筋澆置混凝土等作業,且混凝土需等到可拆模強度所耗費時間較長。

・砍除坡面植被,破壞原有棲地,此工 法亦會影響河溪生態。

邊質・效率・團隊



路面懸臂版RC鋼筋量檢核

懸臂鎁梁彎矩檢核

懸臂版變位量檢核


土壤承載力檢核

FS>2.5

檢核OK



公路局公路橋梁設計規範 HS20-44(MS18)




HS20-44(MS18) 3,650kgf (36kN) 14,600kgf (144kN)* 14,600kgf (144kN)*

HS15-44(MS13.5) 2,750kgf (27kN) 11,000kgf (108kN) 11,000kgf (108kN)

HS 20-44 總重36公噸三軸拖車



, Load	Combinations	Ī		1	[合約	恩表:												mc mc		
Combin	nations Design																			
1	Description	Sol	P	S	BLC	Factor	BLC	Fa	BLC	Fa	BLC	Fa	BLC	Fa	BLC	Fac	BLC	Fac	BLC	Fac
1	DL +Wheel	V			1	1	2	1							6	1			8	1
2	DL +Lane +P1	V			1	1			3	1	4	1			6	1			8	- 1
3	DL +Lane +P2	V			1	1			3	1			5	1	6	1			8	1
4	DL+Wheel at steel bm	V			1	1									6	1	7	1	8	



生態專家、設計單位、現場民眾生態會議

工區範圍路段汽、機車使用頻率高,道路狹窄, 且兩側落差大,現勘時無發現哺乳類使用痕跡

- 1. 山溝及其周圍處發現鼬獾掘痕,請設計廠商迴避山溝與山溝周邊平緩草生地,提供動物移動、 躲藏、覓食,避免工程干擾
- 2. 建議無須綠美化·周邊現有豐富的耐陰植物種源·待完工後植生自然回復即可

生態 友善 措施 縮小工程量體 降低環境影響 保留坡面植生

懸臂棧橋式 工 法

保留動物棲息路徑









說明:工區範圍道路道路狹窄,且兩側落差;



說明: OK+080 山溝狀況良好,為動物廊道



說明:OK+080 山溝周邊紀錄到鼬獾掘痕



說明:0K+065~0K+080 平緩草生地保留



說明:0K+055 電線桿處為自然緩坡,建議側端 迴避此處,提供動物使用



說明:於工區討論設計方案





武工程內容

參規劃設計

建 工程特色與效益


伍 工程品質三級管理特色

陸 評審基準評分指標

懸臂棧橋式設計:

- □ 增加路幅可利用空間。 大量減少開挖土體。施 工快速。
- 以鋼材勁度為主要抗彎及承載強度,經結構穩定分析安全無虞。
- □ 鋼材及相關配件,合格 鋼構廠購買品質強度皆 穩定。其外露部分均鍍 鋅防鏽處理。
- □ H型鋼為主要構造,組 裝快速,減少工期。





□強化縱橫向排水, 設置縱向L側溝並 安全排放至靜水池; 另以HDPE管設置 橫向排水至邊坡下 方野溪。

■ 設置護坡工程防止上邊坡崩塌落石。保護用路人安全。




□道路安全考量一次到位

設置鋼版護欄、防撞桿、反光導標、道路標線、警告標誌等。




L程特色生態環境維護





憂質・效率・團隊







貳 工程內容

參規劃設計

建 工程特色與效益

伍 工程品質三級管理特色

陸 評審基準評分指標

anch Soil and Water Conservation Bureau COA

- □以最有效、最經濟、最安全的工法整治。
- □ 改善龍潭小北坑地區重要聯外道路,減少車 禍意外發生,提供當地居民更安全之道路。
- □ 結合小北坑社區居民進行維護管理,針對道 路環境進行維護及損壞通報。
- 實際改善道路近100m,瓶頸段恢復原有路 寬達3.5m以上,並保護邊坡約90m。







✓ 維護管理第一執行單位「桃園市政府水務局」第二執行單位「水保局台北分局」









武工程內容


參規劃設計

雕工程特色與效益

侃 工程品質三級管理特色

陸 評審基準評分指標





ipei Branch Soil and Water Conservation Bureau.COA

管理 主辦機關之品質督導機制

主管機關督導情形

111.3.23水土保持局總局督導 甲等84分



行政院農業委員會水土保持局工程督導小組工程品質督導紀錄表 (表 ECO4-1)

計畫名稱	110 年度山坡 路改善計畫	2 地農路改善計	畫一山坡地農	承辦單位	保育治理組
工程名稱	三水里3鄰農	路設施改善工	程	- 1	111 4 9 7 99 7
標案工程 主辦機關	臺北分局	契約金額 (千元)	4, 400		一、品質管理制度 A、主辨機關 1. 未將設計階段風險評

(單位) 森堡工程技 森堡工程技術 設計單位 顧問有限公司 監造單位 術顧問有限

本工程進度: 100,00%; 實際進度: 98,00% 程 工程內容: 1. 侧牆 78m。2. 路基縱梁 128m 況 座。5. § 40cmHDPE 長 30m。6. 安全設施(W 8. 標誌牌 3 面。

督導委員 蔡肇鵬、張智奇、蔡正壽

- 1. 計畫確實執行,紀錄完整,進度均起 2. 落實工程施工品質督導及缺失追蹤 3. 落實施工抽查相關事宜,紀錄保存
- 5. 壓花路面施作良好,在地元素形塑 6. 有協調及整合履約界面,協助辦理
- 7. 各類品質文件、紀錄管理有妥適管
- 8. 混凝土完成面施工外觀平整度尚可
- 9. 施工過程維護工程附近生態環境

- 未將設計階段風險評估之結果,繪製安全衛生圖說及注意事項,並量化編列安 全衛生費用 (4.01.01) [L]
- 2. 查核、督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄不完整 (4.01.05) 【L】

B、監造單位

- 1. 未將鋼構吊運及組裝納入高風險管制項目,未事先掌控確認承商施作之安全性 (4.02.15) [L]
- 2. 監造報表填報,部分未落實記載 (4.02.03.08) 【L】

C、承攬廠商

- 1. 鋼構品管自主檢查表項目不足,未訂定量化值及容許誤差值,未量化填報 (4.03.04) [L]
- 2. 未依據工程及危害類型辦理安全衛生教育訓練 (4.03.14.03) 【L】
- 3. 施工日誌記載不完整(未註明停工原因)(4.03.03) 【L】
- 4. 鋼構工項之自主檢查表等相關表單,未符合需求 (4.03.02.12) 【L】

二、施工品質

- 1. 部分混凝土護牆表面有氣泡產生必須加以粉飾 (5.01.01) 【L】
- 2. 護坡混凝土表面有些許收縮裂縫 (5.01.02) 【L】
- 3. 護坡部份排水孔透水層未施作完善 (5.07.02.08) 【L】
- 4. 小心落石號誌之設置位置不適當,未與混凝土地面妥實固定(5.07.02.18)【L】
- 5. 路緣支光鏡設置角度未能符合行車動線需求 (5.07.02.99) 【L】
- 6. 護坡預留生物廊道未考慮可能造成的車輛或行人的踫撞 (5.07.02.99) 【L】
- 7. 移動式起重機未落實自動檢查 (5.14.04) 【L】
- 8. 混凝土澆置有冷縫、蜂窩產生 (5.01.01) 【L】
- 9. 侧溝混凝土完成面水平度部分不平整 (5.01.03) 【L】

計 3. 部分標誌安裝不甚正確必須加以調正. 建

1. 安全設施必須加強 2. 警示標誌亦應增加

埋 主辦機關之品質督導機制

監造計畫:110.10.01審核通過

工程名稱:三水里3鄰農路設施改善工程

工程序號:110FR3102-013


監造計畫

主辦機關:行政院農業委員會水土保持局台北分局

施工廠商:全國土木包工業

監造單位:森堡工程技術顧問有限公司

中華民國 110 年 9 月



施工及品質計畫:110.10.04審核通過

工程名稱: 三水里3 鄰農路設施改善工程	施工及品質計畫送審核章表(委外監造)					
工程編號 : 110FR3102-013	工程名稱:三水里3鄭農路設施改善工程					
	契約編號:110FR3102-013 提報次數:第 2 次 提報日期:110年10月01日	в				
	# \ 7 #					
施工及品質計畫	表	康				
	審查結果					
	□依審查表所提修正意見重新提報 「限期提報日期: 年 月 日) 「審查合格 ※合格日期: 年 月 軍 位 養金司章	日				
	工地監造負責人:	成				
	審查結果					
	□依審查表所提修正意見重新提報 主 (限期提報日期: 年 月 日)					
	難 □ □ □ 意核定 ※核定日期: (○ 年 ○ 月 ←	日				
	位	簽章欄				
主辦機關:行政院農業委員會水土保持局臺北分	核 主辦人員 課長					
承 包 商:全國土木包工業	主 辦 單 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □					
	秘書 副分局長 分局長					
監造單位:森堡工程技術顧問有限公司	松書白朝金					
中華 民 國 110 年 9	※1. 施工(品質)計畫核定曆級為分局長成經分局長後權由主辦課長(不含)以上權股之主管代為決行。 ※2. 施工(品質)計畫經主辦單位核章完成後,函文至監造單位、承禮單位、 副本副知分局○○課,即完成法定核定及備畫程序。					

各項計畫皆於開工前核定



質管理 監造單位之品質保證機制

依據*材料送審管制總表*時程提送



預拌混凝土供應計劃送審資料

工程名稱:三水里3鄰農路設施改善工程

業主單位:行政院農業委員會水土保持局臺北分局

監造單位:森堡工程技術顧問有限公司

營造廠商:全國土木包工業

預 拌 廠:良邦建材有限公司


址:桃園市大溪區南興里仁和路二段1號

110年 09 月 23 日



監造單位之品質保證機制













34

Taipel Branch Soil and Water Conservation Bureau COA 監造單位之品質保證機制

1 預拌混凝土210kgf/cm2 度 圆柱試體抗壓強度 2 2 2 0 2 預拌混凝土210kgf/cm2 坍度檢驗 2 2 2 0 3 預拌混凝土210kgf/cm2 氯離子含量檢測 2 2 2 0 4 鋼筋 抗拉、降伏及彎曲 4 4 4 0 5 止滑鍍鋅格柵蓋板80x80cm孔 鍍鋅量 1 1 1 0 6 瀝青混凝土 馬歇爾容積比重、	項次	材料名稱	試驗項目	應檢驗 次數	己檢驗	符合次數	未符合 次數
3 預拌混凝土210kgf/cm2 氯離子含量檢測 2 2 2 0 4 4 4 4 0 5 曲 5 止滑鍍鋅格柵蓋板 80x80cm孔	1	預拌混凝土210kgf/cm2		2	2	2	0
4 鋼筋 抗拉、降伏及彎 由 4 4 4 0 5 止滑鍍鋅格柵蓋板 80x80cm孔 鍍鋅量 1 1 1 0 6 瀝青混凝土 馬歇爾容積比重、 1 1 1 0 含油量、篩分析 1 1 0	2	預拌混凝土210kgf/cm2	坍度檢驗	2	2	2	0
4 調筋 曲 4 4 4 0 5 止滑鍍鋅格柵蓋板 80x80cm孔 鍍鋅量 1 1 1 0 6 瀝青混凝土 馬歇爾容積比重、 1 1 1 0 含油量、篩分析	3	預拌混凝土210kgf/cm2	氯離子含量檢測	2	2	2	0
5 80x80cm孔 避鲜軍 1 1 1 0 6 瀝青混凝土 馬歇爾容積比重、 1 1 1 0 含油量、篩分析 含油量、篩分析 0	4	鋼筋		4	4	4	0
6 瀝青混凝土 馬歇爾容積比重、 1 1 1 0 含油量、篩分析 0	5		鍍鋅量	1	1	1	0
7 H型鋼 鍍鋅量 1 1 1 0	6	瀝青混凝土	馬歇爾容積比重、	1	1	1	0
	7	H型鋼	鍍鋅量	1	1	1	0
8 鋼版護欄 鍍鋅量 1 1 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	8	鋼版護欄	鍍鋅量	1	倉	格	举 0





監造單位之品質保證機制 監造單位之品質保證機制



	不符合者
均	已完成改善

工程項目	應檢查次數	合格次數	未符合次數
放樣工程	3	3	0
開挖工程	4	4	0
鋼筋工程	9	9	0
模板工程	3	3	0
混凝土工程	9	7	2
回填工程	1	1	0
鋼構工程	3	3	0
瀝青混凝土	2	2	0
施工安全衛生	10	10	0
工地環境保護	10	10	0
工程友善措施	5	5	0
合 計	59	57	2


Taipei Branch Soil and Water Conservation Bureau.COA


質管理 監造單位之品質保證機制

施工查驗發現缺失,督促承包商改善並記錄




缺失並記錄





二質管理監造單位之品質保證機制

模板工程 鋼筋模板組包









停留點檢驗





材料自主檢查情形









材料自主檢查執行情形

編號	施工項目	應檢查 次數	出檢查 次數	符合 次數	未符合 次數
1	混凝土	2	2	2	0
2	鋼筋	4	4	4	0
3	PVC管	1	1	1	0
4	排水器	1	1	1	0
5	客土袋	1	1	1	0
6	型鋼	1	1	1	0
7	地樑鋼板	1	1	1	0
8	瀝青混凝土	1	1	1	0
9	鋼板護欄鍍鋅量	1	1	1	0
10	H型鋼鍍鋅量	1	1	1	0





材料檢(試)驗管制執行情形


	項次	材料名稱	試驗項目	應檢驗 次數	已檢驗 次數	符合 次數	未符合 次数
	1	預拌混凝土280kgf/cm2	圓柱試體抗壓強度	2	2	2	0
	2	預拌混凝土280kgf/cm2	坍度檢驗	2	2	2	0
	3	預拌混凝土280kgf/cm2	氯離子含量檢測	2	2	2	0
	4	鋼筋	抗拉、降伏及彎曲	4	4	4	0
	5	止滑鍍鋅格柵蓋板80x80cm孔	鍍鋅量	1	1	1	0
	6	瀝青混凝土	馬歇爾試驗、黏滯度、 篩分析及含油量、壓實 度、厚度	1	1	1	0
	7	鋼構	鍍鋅量	1	1	1	0
質	8	鋼板護欄	鍍鋅量	1	1	1	0

施工自主檢查執行情形














▶共檢查10項工程,計45次

施工自主檢查執行情形

編號	施工項目	應檢查 次數	已檢查 次數	符合 次數	未符合 次數
1	施工放樣工程自主檢查表	1	1	1	0
2	開挖工程自主檢查表	4	4	4	0
3	構造物土方回填工程自主檢查表	1	1	1	0
4	鋼筋工程自主檢查表	9	9	9	0
5	模板工程自主檢查表	3	3	3	0
6	混凝土工程自主檢查表	6	6	6	0
7	鋼筋作業安全檢查表	8	8	8	0
8	混凝土作業安全檢查表	6	6	6	0
9	開挖作業安全檢查表	4	4	4	0
10	模板施工安全檢查表	3	3	3	0
	總計	45	45	45	0

不合格品管制執行情形




不合格品事項	次數	百分比	管制情形	備註
施工檢查	4	%	已改善結案	
職業安全衛生檢查	2	%	已改善結案	


















地樑上方鋼板放樣焊接於地樑鋼筋上方



控制支點跨距

¥H型鋼與地樑上方鋼板滿焊銜接











🧰 水土保持局遠端工程管理

Soil & Water Conservation Engineering Management

遠端工程管理 >

工程資料列表

工程SOP

三級品管

施工規範

我的帳戶

登出


工程管理電子化作業運用

工程資料列表

年度	工程序號	工程名稱	發包日期	營造廠商
110	110FR3102-013	三水里3鄰農路設施改善工程	2021/9/14	全國土木包工業

施工環境保育

V大<mark>面積開挖,降低既有穩</mark>



有效作為 保留既有樹木,減少影響生態棲



防災與安全

工地安全衛生執行情形



每月職安講習



工區管制大門



勤前教育



現場危害告知及安全守則



職安卡教育訓練



交維設施

憂質・效率・團隊 ・


防災與安全

❷ 移動式起重機專業證照



鋼板及型鋼吊掛作業

攣移動式起重機吊放型鋼及鋼板





防災與安全

工地安全衛生執行情形



編號	施工項目	檢查次數	符合次數	未符合次數	備註
1	一般安全衛生自主檢查表	36	36	0	
2	施工作業安全衛生自主檢查表	36	36	0	
3	移動式起重機作業安全自主檢查表	2	2	0	
4	汛期工地防減災安全自主檢查表	1	1	0	
5	工程友善措施自主檢查表	5	5	0	
	總計	80	80	0	





貳 工程內容

參規劃設計

雕工程特色與效益

伍 工程品質三級管理特色

四 評審基準評分指標

公共工程品質優良獎評審基準_各項指標索引說明(1/5)

評分指標	評審項目	評審基準	参閱指引 (頁碼)	重點說明
	1.主(代)辦機關之 品質督導(保證) 機制		31 \ 32	1. 本工程經水土保持局品質稽查為甲等(84分),工程品質受各界肯定。 2. 監造計畫書業經審查符合規定,並於開工前核定,相關缺失皆要求改善紀錄 留存完整。
	2.專案管理廠商之 品質督導(保證) 機制	 對監造單位及承攬廠商之履 約管理能力。 監造計畫之審查紀錄、缺失 改善追蹤履約能力等事項。 	無	本案無專案管理廠商
品質管理 (制度/施工) 10%	3.監造單位之品質 保證機制	 監造單位之監造組織、監造計畫、施工計畫及品質計畫之審查、材料設備抽驗及施工抽查、品質稽核、文件紀錄管理系統等監造計畫執行情形。 缺失改善追蹤等之執行情形。 	33~38	 施工前即進行各項材料抽查試檢,以符合材料規範要求,並於施工中落實各工項抽查作業,以掌握承包廠商之施工品質。監造單位除擬有監造計畫,並針對廠商進行品質稽核抽查工作,包括現場丈量、取樣試驗、審查施工紀錄,並製表列管以執行品質保證業務,達到貫徹品質管理制度;另掌握施工進度,適時辦理施工協調。各項品管程序執行確實,品質文件審查及管理嚴謹;內部稽核以加強品質管制,並針對各項缺失確實改善。 依據計畫書內容確實執行工作,掌握進度及品質管控,落實矯正預防措施,達成工程品質之要求,相關施工抽查驗與進度控管,均有相片記錄。材料設備計抽驗14次、施工抽查59次,57次符合、2次未符合,各項抽查、督導、查核缺失均由監造單位查證如期如質改善完成後報處備查。
	4.承攬廠商之品質 管制機制	 承攬廠商之品管組織、品質計畫、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統等品質計畫執行情形。 安全衛生及環境保護措施等之執行情形等事項。 	39~44	 承攬廠商之品管組織完整,依契約撰寫施工與品質計畫,嚴格執行品質管理標準,有效提升施工品質。落實自主檢查,不合格品之管制、矯正與預防措施,各項抽查、督導、查核缺失均於期限內完成,文件管理完整落實。 依據相關職安規範,執行工程中所需完整的臨水作業防護、各項作業之臨時防減災作為(開挖、模板、混凝土),施工人員個人防護等。工區內於明顯處均設有警告標誌、拉設警示帶及設立指示牌等,並每週辦理施工講習及工地安全衛生講習等,以確保本工程『零事故』。材料集中堆置,定期於周遭道路灑水減少揚塵,垃圾則採分類並定時運棄處理,以維護工區環境清潔。

優質:效率:團隊

公共工程品質優良獎評審基準_各項指標索引說明(2/5)

評分指標	評審項目 評審基準		參閱指引 (頁碼)	重點說明
		1. 預定施工進度是否合理。 2. 實際施工進度管理是否有效。	211	本案於開工前依各項工程的施工順序編列施工進度,並將橫跨汛 期等因素充分考量,工期實屬合理,並如期如質完竣。
進度管理 10%	2. 施工進度落後因應對策 之有效性	1. 進度落後是否提採適當改善措施。 2. 改善措施實際運作是否有效。	30	1. 開工初期·因本案使用大量鋼構製品·工廠訂製需耗費時間·因此有些許推遲·材料送抵現場後施工廠商增派人員趕工。 2. 全案最終提早16日完竣。

公共工程品質優良獎評審基準_各項指標索引說明(3/5)

評分指標	評審項目	評審基準	參閱指引 (頁碼)	重點說明
	1 担割設計	 規劃設計對營運使用需求考量之周延性。 細部設計成果對施工、材料及維護管理措施之完整性。 公眾使用空間針對使用者(性別、高齡、幼齡、行動不便等)差異於安全性、友善性或便利性考量之周延性。 	13~18 \ 27~28	 依據現場詳細調查(如地方道路使用需求、地形地質概況、生態物種等),並針對工區位址需解決之課題逐一釐清規劃,使整治工程滿足防災、地方、生態等需求之周延設計。 設計階段注重細節,圖說清晰易懂,妥善考量實際需求,精密計算地形變化,另選用材料與設計方案皆考量生態環境及後續維管。 實際改善道路近100m,瓶頸段恢復原有路寬達3.5m以上,改善龍潭小北坑地區重要聯外道路,減少車禍意外發生,提供當地居民更安全之道路。
品質耐久性與 維護管理 30 %		1. 工程施工管理之嚴謹度。 2. 工程材料檢驗之完整性。 3. 工程管理電子化作業運用度。	32~47	 監造技師及專任工程人員多次親赴現場督導施工,落實執行契約規範,並詳細填具督導紀錄表,主辦機關則每月進行不預警現場督導,施工期間農委會及水保局進行督導獲得甲等肯定。 施工前進行各項材料抽檢,施工中落實自主檢查,均有相片記錄,檢試驗單位皆送至TAF認證之試驗室,確保品質抽驗客觀性。 相關品管文件紀錄皆採電子化儲存管理(工程管考系統)方便利用,以提升品管作業效率。
		 維護管理手冊之妥適性及周延性(專案評估公共工程之延壽、更新、降級使用或變更用途之處理方案及其時機)。 提供技術移轉維護操作手冊及實務訓練課程,以利採購機關後續接管運用。 環境監測調查計畫或機關所訂之規定落實執行。 	28	 本案驗收後雖移交至桃園市府做後續維護管理,若需進行搶修作業,水保局可配合市府作為第二順位搶修單位。 與小北坑地區建立聯合巡守隊,主要進行維護環境整潔及第一時間發現構造物損壞報修作業。

公共工程品質優良獎評審基準_各項指標索引說明(4/5)

評分指標	評審項目	評審基準	參閱指引 (頁碼)	重點說明		
節能減碳	1 .周延性	1.工程設計、施工及維護各階段對節能減碳周延之充分考量。 2.循環經濟,資源有效再利用之具體考量。		1. 設計單位: 懸臂棧橋式工法為最有效、最經濟、最安全的工法,可較傳統懸臂式RC擋土牆減少43 9m3工程量體,減少開挖面積630m2,可減少70.83%。		
15%	2 .有效性	1.工程設計、施工及維護各階段運作對節能減碳之有效作為。 2.能源光電相關節能減碳產品之使用效益。	25 25 第	_0		2. 施工單位: 完善的施工場域、動線及程序規劃,增加施工效率,避免不必要虚工,徒增機械油料 損耗。
防災與安全 10%	1 .工地安全衛生	工地環境衛生整潔、安全措施 (安全圍籬、安全護欄、安全 警示標誌、交通管制等項目) 之落實度。	1. 49~51 2.	49~51	1. 工區出入口均設置警告標誌及設施,垃圾分類定時運棄維護工區環境清潔,並確 實要求施工人員依規定配戴個人安全防護設備例如安全帽等;落實職安衛教育訓 練,辦理施工講習及工地安全衛生講習等,達成『零災害、零事故』目標。	
1070	2.工地災害預防	意外災害之預防及緊急應變計 畫之周延性。		2. 開工前即擬訂緊急應變計畫,每日落實施工前危害告知SOP,降低意外發生。		

公共工程品質優良獎評審基準_各項指標索引說明(5/5)

評分指標	評審項目	評審基準	參閱指引 (頁碼)	重點說明
	1.環境維護	噪音、光線、溫度、空氣維護管理之周延性。	48	施工機具均自購新機並定期保養維護,避免汙染空氣與產生噪音,另 精準放樣,減少大面積開挖,降低既有穩定邊坡鬆動,保留既有樹 木,減少影響生態棲地。
環境保育 15%	2.生態保育	3. 維護階段衡重維護時機、強度、力法、材料、	24	 規劃階段進行詳盡生態檢核及調查並依據結果進行友善措施及環境營造設計。 採用對生態衝擊最低的懸臂棧橋式工法。 施工階段盡量縮短工期。 維護階段進行完工後生態檢核及調查,以了解本工程整治後對環境之影響。
創新科技 10%	1.創新挑戰性	 工程於施工及材料運用新工法及新材料等創新挑戰 情形	13~15 20 25	懸劈棧橋式工法,可降低工程量體,減少開挖,低碳使用之快速工法。 法。
		1.工程於施工及材料運用新工法及新材料等科技運用情形。 2.BIM(Building Information Modeling)技術協助營建生命週期之各項管理與工程作業之新技術、新方法與新概念之運用情形。		

優質:效率:團隊

報告完畢敬請指教