





### 設計監造單位

宇真工程顧問有 限公司





農業部農村發展及水土保持署

#### 生態團隊

國立臺南大學

#### 維管階段

屏東縣恆春鎮公所 墾丁國家公園管理處 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 國立臺南大學(生態)



### 簡報大綱



□1 工程緣起


02 工程内容

03 規劃設計


04 工程特色及效益

05 工程品質三級管理特色

06 評分指標說明



# 工程緣起



## 工程位置

工程位置:屏東縣恆春鎮(TWD97 X:222607,Y:2427695)

集水區:恆春西岸集水區






#### 農業部農村發展及水土保持署 Acmirus Rural Development and Soil and Water Conservation, MOA

## 歷史災害

- 🥟 溪岸受逕流逐年沖刷,基腳土砂流失,竹林傾倒,阻礙河道影響通水斷面
- 🬳 部 分 溪 段 淤 積 嚴 重 , 造 成 兩 岸 土 地 溢 淹 , 影 響 農 地 耕 作
- 🧼 上下游涵管(箱涵)阻塞,喪失通水功能,影響道路安全



## 國家公園範圍,生態度關注區 保育治理工程 兼顧環境友善

## 面臨課題



管理處



林業及自然保 育署屏東分署



屏東縣 野鳥學會



屏東縣 環境保護聯盟



臺灣環境 保護聯盟

落山風解說 工作室

東峰生態 工作室

在地民眾



### -級生態檢核區-提審階段決議

- ♣ †竹 叢 良 好 部 分 應 以 保 留 為 優 先
- ♣ '鬱閉樹木(人為墾殖後半天然次生帶狀樹林)應保留!
- 🦚 L既有樹木(蟲屎、枯里珍等)應 保 留 或 移 植

施工前會同生態團隊逐一盤點

工法需採自然不過度擾動設計

農業部農村發展及水土保持署 Asency = Rural/Development and Soil and Water Conservation, MOA

# 上游涵管通水斷面不足 路面易淹 會車不易下游箱涵淤積,影響屏153行車安全






#### 農業部農村發展及水土保持署 Agency of Bural Development and Soil and Water Conservation, MOA

## 溪岸土砂流失河道縱向沖淤不均 溪寬狹小(平均4m) 盤點岸旁竹叢、林木覆蓋度高 工法擇取 增難度

## 面臨課題













8

## 面臨課題

## 周邊農地 材料堆置及施工便道 用地協調困難 竹叢、既有樹木保留 尚須多方溝通









## 工程目標



### 保全防災

- ✔ 河道土砂控制
- ✓ 縱向溪床穩定
- ✓ 溪床邊坡穩定

## 生態保育

- ✔ 環境友善
- ✓ 植生復育
- 減碳碳匯

### 跨域合作

- ✓ 責任分工
- ✓ 工法擇取
- ✓ 植生評估



- ✓ 完成分年分區治理
- ✓ 生態維管階段評估
- ✓碳匯追蹤
- ✓ 構造物調查







# 工程內容



工程配置




工程履歷

優質・效率・團隊

1



### 工程配置



#### 主要工項

- 1.新設預鑄塊護岸(H=1.5m), L=36m。
- 2.新設預鑄塊護岸(H=2.5m), L=70m。
- 3.新設木排樁護岸(下層), L=304.5m。
- 4.新設木排樁護岸(上層), L=301m。
- 5.新設箱涵, L=8m。
- 6.新設生物通道,計17處。
- 7.新設警告標示牌,計2座。
- 8.稻草蓆鋪設,計1460m2。
- 9.管線遷移,計乙式。
- 10.雜木修枝運棄,計乙式。
- 11.手工撒播(植生粒劑), A=100m2。





### 工程履歷

程內容

程期程

❖計畫名稱:111年度整體性治山防災計畫-治山防災

❖預算金額:11,149,218 元整

❖契約金額:9,600,000元整

❖結算金額:9,776,168 元整

❖開工日期:111年8月17日

❖施工期限:294日曆天

❖預定完工日期:


112年6月6日(294日曆天)

❖實際完工日期:

112年6月2日(290日曆天)

如質 超前 竣工





# 規劃設計



## 設計階段生態檢核

## 生態資料蒐集 及生態調查分析

#### 分級檢核

涉及生態敏感 區或法定保護 副


#### 物種情報

(資料來源:集水區友善 環境生態資料庫)

#### 第一級檢核

國家公園節圍 重要野鳥棲地 山坡地

烏頭翁、紅隼、魚鷹、黃 鸝、灰面鵟鷹、黑翅鳶、 臺灣畫眉、鵝不食草、淡 綠葉衛矛、恆春哥納香



(資料來源:國立臺南 大學團隊)





植被群聚:竹、月橘、枯里珍、多花油柑、血 桐、蟲屎、銀合歡、瓊崖海棠、大花咸豐草

鳥類:斑文鳥、珠頸斑鳩、烏頭翁

昆蟲:玉帶鳳蝶、異紋紫斑蝶、迷你藍灰蝶





優質・效率・團隊

異紋紫斑蝶

## 設計階段生態檢核

## 工程公私協力平臺 共同落實生態檢核




提審階段-施設必 要性及關注議題 (2021.08.06)



構造物形式討論、保 留樹種盤(2021.10.28)


▼設計階段 生態初評表 生態評估建議表 設計檢核表












- ◆自然工法 ◆表土保存
- 縮小
- ◆施工便道
- ◆減少開挖



◆植生復育







#### 農業部農村發展及水土保持署 Agency = Rural Development and Soil and Water Conservation, MOA

## 跨域合作 吸取設計經驗

## 整合專家學者建議









1.12年度水土保持上桂减恢策略研媒計。



與中興大學商討近自然工法執行方數 自然解方之適用性工法與淨零排碳之研究

- ✓ 保全防災
  - ✓ 生態保育
  - ✓ 跨域分工
  - ✓ 成效評估
  - ✓ 維運管理

**夏質・効率・園隊** 

17

## 水文水理分析

50年頻率含砂流量(10%)

#### 上游涵管之水文水理檢討


集水區面積	31.73公頃		
集流時間	11.89分鐘		
50年頻率降雨強度	148.31mm/hr		
逕流係數	0.75		
50年頻率洪峰流量	9.80cms		

10.78cms

二十少數

斷面設計結果					
參數	上游原涵管	設計後箱涵			
箱涵寬(L)	0.9m	2.5m			
通水高(H)	0.9m(滿管)	0.8m			
出水高(h1)	0m	1.00m			
坡度(S)	3.00%	2.00%			
含砂流速(V)	4.68m/s	5.49m/s			
斷面流量檢算(Qw)	2.98cms	10.98cms			


#### 以合理化公式推估集水區之洪峰流量值



集水面積 A: 31.73ha 溪流長度 L: 1520m

漫地流長 L<sub>0</sub>:100m

差 H: 63m




## 水文水理分析

#### 護岸之水文水理檢討

↑ 設計參數				
集水區面積	31.73公頃			
未小四山傾	31./3公頃			
集流時間	11.89分鐘			
50年頻率降雨強度	148.31mm/hr			
逕流係數	0.75			
50年頻率洪峰流量	9.80cms			
50年頻率含砂流量(10%)	10.78cms			
斷面設計結果				
河道寬(L)				
/9 但見(L)	2.8m			
海道見(L) 護岸高(H)	2.8m 1.5m			
<b>,</b> ,				
護岸高(H)	1.5m			
護岸高(H) 出水高(h1)	1.5m 0.6m			

#### 以合理化公式推估集水區之洪峰流量值



集水面積 A: 31.73ha 溪流長度 L: 1520m

漫地流長 L<sub>0</sub>:100m 高 差 H:63m


優質・效率・團隊

19

#### 農業部農村發展及水土保持到 Alengra Rural Development and Soil and Water Conservation, M

### 工法差異







型式比較	✓ 預鑄護岸	✓ 木排樁護岸	傳統護岸
開挖範圍	優勝	優勝	差
價格	可	可	可
施工安全性	優勝	優勝	差
施工效率	優勝	可	可
節能減碳	優勝	優勝	差
環境友善	優勝	優勝	差
特性說明	施工效率快·減少開 挖·降低人員施工風 險·節能減碳兼顧環 境友善。	天然材料·檢少開挖 範圍·節能減碳兼顧 生態友善·營造河岸 綠化環境。	開挖範圍大·存在人員職災風險·混凝土護岸恐影響周遭環境生態·生態回復度差。





質・效率・團隊



規劃設計配置

標註施工便道 縮小

預鑄塊護岸及固床工 減輕

種植在地樹種 補償



減輕 新設箱涵 及靜水池

預鑄塊護岸及固床工 減輕

種植在地樹種 補償

縮小

木排樁護岸及固床工

補償 種植在地樹種 迴避

保留次生林



### 工程設計



## ✓ 水理檢算 ✓ 通行安全





- ◆ 銜接上游既有構造物,有效解決通水斷面不足問題。
- ❖ 依原有農路線型構築,增加道路寬度,提供農機具會車空間,建構安全通行路線。
- ❖ 出口下游設置靜水池,供沉砂用途外,有效降低流速 固床工採低水流路,有效導正流心。




**息質.効率.** 園隊



## 工程設計

## **②** 預鑄塊護岸




- ❖ 預鑄護岸減少開挖,縮短作業時程, 降低職災風險。
- ❖ 出水高以上回填現地土方及撒播植生 粒劑,加速植生覆蓋速度。
- ❖ 多孔隙空間、表面粗糙特性,可供兩 棲類生物攀爬躲藏。
- ❖ 1:0.6緩坡化階梯退階堆疊,供小型哺 乳類上下坡面覓食





木排樁護岸

竹叢保留



- ❖ 依原地形上、下層施設,減少開挖 擾動(溪寬平均4m)。
- ❖ 近自然工法設計,採用國產疏伐材 (K3防腐),落實循環經濟。
- ❖ 圖說嚴恪要求材料規範,確保工程 品質如實。
- ❖ 階段回填現地土方壓實整平, 撒播 植生粒劑及導入植生,加速植生覆 蓋速度,提升碳匯。
- ❖ 橫木交錯搭接降低弱面破壞風險。

回填現地土方 導入枯里珍

樹木保留

不均勻回填 營造自然溪流



## 工程設計

4生

### 生物通道



- ❖ 順應自然狀況,保留樹木位置,採 生態迴避,作為生物通道。
- ❖ 設計以木排樁封牆間隔,中間不擾動,維持自然土坡狀態。
- ❖ 支流處匯流處,延長封牆長度,縮 短立柱間柱予以加固。



真哲 . 効玄 . 圃隊

25



### 工程設計

## 5 竹排樁固床工



| 佐藤 | 100cm | 大塊石堆置 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

- ❖ 現地取材利用倒伐竹材為固床工施設材料,落 實循環經濟之效。
- ❖ 固床工中間採低水流路,有效導正流心。竹樁 亦可有效攔阻枯枝,降低維運作業。
- ❖ 溪床不均勻回填,保留原有塊石,營造自然溪

倒伐及阻礙河 道竹材





# 工程特色 及效益

特色效益

## 箱涵設置兼顧水、路改善確保通行及排洪安全 預鑄構件 周延銜接既有構造物 兼顧生態友善環境營造



### 農業部農村發展及水土保持署 Alemopt Charal Previousment and Soil and Water Conservation, MOA

## 特色效益 路面排水一併匯流排放,超前部屬保護屏153線





特色效益

## 構造物因地制宜配置 確保保全對象 達治理之效





## 特色效益

## |就地取材 善用國有材 落實循環經濟 營造友善環境



## 惠業事農村發展及水土保持署 Armagrat Rural Development and Soil and Water Conservation, MOA

## 特色效益

## 遵循生態環境維護之措施



優質・效率・團隊

特色效益

## 近自然工法理念 保留濱溪植被 促進緩衝帶植生演替



原質 · 効率 · 圃隊

## 特色效益

## 導入在地適生樹種 加速濱溪帶植生演替







## 農業部農村發展及水土保持對Anjeng-Karal Perelopment and Soil and Water Conservation, MC

## 特色效益 植被覆蓋率觀測及追蹤(自然解方之適用性工法與淨零排碳之研究

取樣三期影像資料以數化之植生覆蓋面積,結果顯示由開工初期0.73公頃施工中減少為0.183公頃,推估為受季節、農作時節影響及部分施工擾動所致。竣工時恢復為0.759公頃,評估植樹搭配生物碳效果良好。未來持續追蹤植生分布變化。

日期	工程期程	植生覆蓋率(公頃)
111.11.23	施工初期	0.73
112.03.01	施工中	0.183
112.07.05	已竣工	0.759







哲. 泑玄. 圃隊

35



特色效益

## 周延施工便道回復 避免二次災害 肇生民怨





#### 特色效益 跨域合作 吸取多方經驗 共創河溪生態環境友善

#### **邀集各領域溝通交流計12**次,整合多方意見

- ➡️出所有權人、在地生態關心人士、生態團體
- 梦墾丁國家公園管理處、恆春鎮公所、林業保育署
  屏東分署
- ❖本署研究計畫-(國立中興大學) 自然解方之適用性 工法與淨零排碳之研究
- ❖本署研究計畫-(國立中興大學) 112年度水土保持 工程減碳策略研擬計畫







次數	日期	人員	案由
1	110.07.01	分署生態團隊	生態調查
2	110.07.05	土地所有權人	治理需求檢討
3	110.08.06	在地生態團體、土地所 有權人等	治理保全對想檢討
4	110.11.18	在地生態團體、土地所 有權人等	設計說明及樹種盤 點(第一次)
5	110.12.01	墾管處、土地所有權人 等	治理分工及用地說 明
6	111.05.31	在地生態團體、土地所 有權人等	設計說明及樹種盤 點(第二次)
7	111.08.22	在地生態團體、土地所 有權人、施工單位等	保留樹種盤點確認 及施工說明
8	111.10.13	墾管處	治理維護分工
9	111.11.23	中興大學	近自然工法評估
10	112.03.27	土地所有權人	變更說明
11	112.03.29	林務局	緩衝林帶苗木會勘
12	112.05.20	土地所有權人	便道回復研商會勘

夏質・效率・團隊



#### 特色效益

#### 節能減碳

傳統 碳(CO<sub>2</sub>) 排放量約 **252.2** 噸

#### 傳統RC型式護岸

★ 混凝土總量:955.41m³

★ 鋼筋總量:13.16T

★ 碳排放達252.2噸

本案 碳(CO<sub>2</sub>) 排放量約

**51.2** 噸

#### 本案碳排放量

★ 混凝土總量:194.71m³

★ 鋼筋總量:2.46T

★ 碳排放達51.2噸

減少80%

傳統RC護岸碳排量:252.2噸

減碳量201噸

本工程碳排量51.2噸



#### 特色效益

#### 固碳效益

項目	數量	CO <sub>2</sub> 固定量/年	總量(kg)
灌木	900株	0.71	639
喬木	16株	1.5 年固碳 達2.9T	24
植被	7,590m2	0.3	2,277

研究成果簡介 水土保持樹種固碳能力資料庫 → 環境 濱水 → 樹種 相思樹 **∨** DBH(cm) 5 樹高(m) 1 Q查詢 儲碳量 密度 生物量 科名 學名 (kg/cm<sup>3</sup>) (kg) 功能 種原 (kg) 相思樹 Acacia confusa 原生種 0.77 1.21 濱水 蟲屎 Euphorbiaceae Melanolepis multiglandulosa 原生種 0.34 46.42 2.61

#### 植物固碳當量Gi(kgCO2e/(m².yr))

栽植類型	樹冠投影面積 固碳當量 Gi	覆土深度 屋頂、陽台		最小樹穴面積		
	(kgCOze/(m².yr))	、露台	其他	(註)		
草花花圃、自然野草地、水生植物、草 坪	0.30	0.1m以上	0.3m以上	植被		
薄層綠化、壁掛式綠化	0.30	0.1m以上	0.3m以上			
註:經內政部建築研究所綠建築標章評定機構評為綠建築新技術者,其覆土深度、最小樹穴面積						

得依其評定數據認定之。大喬木樹穴面積不及4.0m²但為1.5m2以上者得以小喬木認定之。



#### 資料來源:

行政院農業委員會水土保持局 技術研究發展平台-

水土保持樹種固碳能力資料庫

39



資料來源:

行政院公報-建築基地綠化設計 技術規範修正規定

優質·效率·團隊

## 農業部農村發展及水土保持 Agency a Roral Development and Soil and Water Conservation,

## 特色效益 碳中和







優質・效率・團隊




### 效益特色

### 完成整體治理最後一哩路 確保水流安全排放








# 工程品質三級管理特色

農業部農村發展及水土保持署

#### 三級品管

#### 依循工程全生命週期三管制度 落實三級品管




優質・效率・團隊

#### 計畫書管控及工程督導稽查情形

文件名稱	日期	備註
監造計畫	111.08.01 111.08.05	宇字第1105130801號 水保南字第1112027719號
施工計畫	111.08.17 111.08.18(核定) 111.08.22	啟字第1120817002號 水保南字第1112020811號
品質計畫	111.08.17 111.08.18(核定) 111.08.22	啟字第1120817002號 水保南字第1112020811號

施工及品質計畫



項 次	日 期	備註
1	111/11/18	
2	111/12/12	農村水保署臺南分署
3	112/01/16	品質暨安衛稽查
4	112/02/02	
5	112/02/23	農村水保署督導 112/02/23 缺失列管 112/04/12解除列管
6	112/03/13	農村水保署臺南分署 品質暨安衛稽查
7	112/03/28	農村水保署抽查 112/03/28 缺失列管 112/04/03解除列管







## 5

## 施工進度管控

■ 開工日期:111年8月17日


■ 竣工日期:112年6月2日

■預定竣工日期:112年6月6日

■ 預定294日曆天

■ 實際290日曆天








#### 材料管制送審

類型	提送日期	審查日期	審查結果
210kgf/cm2混凝土	111.08.18	111.08.24	合格
鋼筋	111.08.30	111.09.08	合格
を品・鋼索(鍍鋅)・ D=16mm	111.08.30	111.09.08	合格
產品,金屬製品,鋼 索夾(鍍鋅)	111.08.30	111.09.08	合格
產品・預鑄生態槽	111.08.18	111.08.24	合格
木排樁	111.08.30	111.09.08	合格

須送審6項材料,實際送審6項

皆於預定送審日期內提送





## 材料設備檢試驗

	抽查項目	契約規定試 驗次數	試驗 次數	合格 次數	不合格 次數
1	混凝土圓柱試體 210Kgf/cm2	1	1	1	0
	混凝土氯離子、坍度試驗 ¬	1	1	1	0
		1	1	1	0
	鋼筋抗拉、抗彎強度試驗	2	2	2	0
	預鑄塊取樣試驗	1	1	1	0
	鍍鋅量試驗	2	2	2	0
	不鏽鋼鋼索抗拉試驗	1	1	1	0
	木材防腐劑吸收量檢測	3	3	3	0
	木材樹種鑑定	3	3	3	0
	合計	15	15	15	0













檢驗皆合格

優質・效率・團隊



## 施工品質抽查驗

抽查項目	抽查次數	符合次數	不符合 次數
施工放樣	3	3	0
開挖	3	3	0
土方回填	3	3	0
鋼筋	8	8	0
模板	9	9	0
混凝土	12	11	1
預鑄塊	6	6	0
木排樁	27	27	0
臨時擋土支撐	4	4	0
安全衛生及環境保護	27	26	1
汛期工地防減災	5	5	0
合計	107	105	2

合格率98%













優質・效率・團隊



#### 抽查不合格事項管制流程

	不符合事項 報告表編號	檢查日期	缺失改善完成日期	預定追蹤日期	結案日期	缺失事項	
\	P5-001	111.12.28	112.01.05	112.01.05	112.01.07	0K+000~0K+008箱涵頂板蜂窩。	改善

表 43 不符合事項追蹤改善表

九 指油填板蜂窝

治 以相同強度水泥

已改善完成

24: 當時改善前、中、後同一角度所拍攝之照片







優質・效率・團隊



業部農村發展及水土保持署

#### 監造技師查驗督導

#### 督導次數:共10次

#### 宇真工程顧問有限公司

編號	X4-001	监境狡師宣	服和鄉市		<u>/</u> ]i	〔/共	/_頁	
計畫	各籍 共	自山防災計畫-治山防	工程名稱	大羌段 997	等地號	旁野溪整	治工程	
技術	路 曼文靖		查验日期	/// 年/	// 月	16 B		
聖地!	學位 宁東工程顧問	有限公司						
1年	敬商 啓輝營造有限	公司						
查验基	·資料:施工日誌、白	主檢查表、安全衛生	抽臉表、環境	竟保護抽查	Ł			
契約金	額:9,600,000 元	開工日期:111	年8月17E	契約日期	18	0 日暦ヲ	Ę	
預訂工系	星進度: %	實際工程進度:	實際工程進度: % 落後:			%超前: %		
稽查结	果如下:							
項次	稽查項目	君	<b>普查结果</b>		符合	不符合	備註	
,	軝ò缟j		以開於底差大,係儒速設置端工設面 ,鄉關時設以3高個獨家設施」				根醛	
2	而工品質	/現心放議新 2.頂衛飛過年 (專字電場()	<ul><li>△與四兩樣都型查與符合設計</li><li>○與衛星點接及公司查與有名</li><li>○與衛星點接及公司查與有名</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li><li>○四國國星</li></ul>					
ž	生整疲板	/本工程后~ 部分积1億元	油生態度 信的T大學	後現四			成城及	
		及体型指摘-	可以作田				/	

備註:1.工程接受施工查验時,承包廠商需到場,2.現場查驗時,需拍照存證。







#### 宇真工程顧問有限公司

#### 監造技師查驗紀錄表



備註:1.工程接受施工查驗時,承包廠商當到場,2.現場查驗時,需拍照存證。









## 廠商自主檢查紀錄

檢查項目	檢查次數	符合次數	不符合 次數
施工放樣	4	4	0
開挖	6	6	0
土方回填	5	5	0
鋼筋	9	9	0
模板	10	10	0
混凝土	13	12	1
預鑄塊	11	11	0
木排樁	32	30	2
臨時擋土支撐	5	5	0
安全衛生及環境保護	290	288	2
汛期工地防減災	7	7	0
合計	392	387	5

合格率99%







優質・效率・團隊

#### 農業部農村發展及水土保持署

#### 缺失改善追蹤管制

不符合事項報告表編號	檢查日期	缺失改善完 成日期	預定追蹤日期	結案日期	缺失事項
001	111.12.09	111.12.10	1111.12.16	111.12.10	箱涵模板老舊・木屑 未清除・混凝土澆置 不良・混凝土表面鐵 件未清除
002	111.12.09	111.12.10	1111.12.16	111.12.10	箱涵表面有冷縫、蜂 窩、孔洞等情形
003	112.03.05	112.03.05	112.03.08	112.03.06	垃圾未移除





自主施工/材料 檢查 檢查缺失處理 缺失立即改善 缺失改善 不合格 缺失複 查 合格 檢查結果報告 結案存查

優質・效率・團隊



#### 農業部農村發展及水土保持署

#### 專任工程人員督導 督導次數:共8次

#### 工程施工中營造業專任工程人員督察紀錄表 编號: 乙 大光段 997 等地號旁野溪整治工程 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 故釋營造有限公司 111年 預定速度(%) 實際進度(%) 夠理情形 備註 督察項目 ) 放樣工程 ) 地質改良工程 ) 假設工程(含施工物) 管察按關施工 进入末 35 徐某 3 款) 四)基礎工程 五) 模模工程 ) 混凝土工程 七) 剱筋(剣橋)工程 ) 基地環境維頂工程 ) 主要投傷工程 指於OK+720~252打印思维在施工、投稿 七、處理下列之一事項概述: 晚。一會丁頁的銀原有邊吸丁頁視之尚有高度 (1) 施工技術指導及施 差距正達機付表社會 网本時容易數八月前好 工安全(2)解決施工技 衡問題(3)依工地主任 建水水河提出與設计智位研討加强才差 之通報、處理工地緊急 是如有餘土態以復場分養回境。 異常狀況(告述書法第3位 第9款、第35条第3及4 指堅OK+OSD類欄積之時形不可與配筋 特面提少分玩儿 八、施工中發現顯有立即意 7.意味注意天氣動態: 育思 遇下厨好注意 險之處,應即時為必要之 措施之情形(普通業法第 九、向營造業負責人報告事 項之記載(營造業法第37 十、其他契約約定專任工程 人員應辦事項辦理情形 十一、督察簽章:【專任工程人員】

- 註:1.本表榜式僅於参考·各級關係得低工程性質及约定事項自行增訂之。 2.本表項組制機如:(1)次於工程批二出抗模表人要表專作工程人員營管按關施工、解決施工技術 問題。(2)等於工程人員改造業業法第36條第3就規定營管按關施工時。(3)各機關的契約。
- 3.有關上開填報時機及頻率,應明示於施工計畫書中。
- 4.公共工程屬建築物者,請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頭之「建築物施工中營造業專任工程人員督察允録表」填寫。




公共工程施工中營造業專任工程人員督察紀錄表

一、工程名稱	大光段 997 等地號旁	野溪整洲	力工程			
二、工程主辦機關	行政院異常委員會水土保持局臺南分局					
三、承攬最商	啟輝馨造有限公司					
四、填表日期	1124 2	2 Я	>0	В	11	時
五、工程追度概述	0K+00~70到得	观教育	祀工	預定追	度(%)	
		44.6	站果	\$1.1E	ele as	(i) ii
	督察項目	合格				
	(一) 故樣工程					
	(二) 地質改良工程					
	(三)假設工程(含稳工能	)				
六、督察按圖施工	(四) 資格工程	-			_	-
(營建憲法第35條第3款)	(五)模板工程 (六)提及上工程	+-	-	-	-	
	(七) 網路(網構)工程	+		-		
	(八) 基地環境維填工程	-				-
	(九)主要政備工程					
	(十)其他	V		To.	24	
七·咸理下列之一事項概述: (1) 能工技術指導及施工安全(2) 解決施工技 計問題(3) 依工地主任 之通報, 處理工地賢惠 異常款以(普通出票3 條 第9 故、第35 條第3 及 4 故)	1. 指蒙OK+2000 三層打動海巴斯 上有大照片的 整件 有照片的 直接等 不 福 新 主	是 有 有 有 有 有 有	富地北南	柱下:	称作	军被1
八、施工中發現顯有立即危	先挥五立楼	12.8 1	6183	271	3016	1280
險之廣,應即時島必要之 措施之情形(普通書法第 38條)	1144 14	I-Tr.	12-4	J.Cu I	1 10/10/	JF-CL*
九、向營造黨負責人報告事						- 00
項之記載(普通業法第 37 條)						
十、其他契約約定專任工程 人員應辦事項辦理情形						16

- 2.本表填程時機如下: (1) 公共工程地工目站填入工作目前では 可超・(2) 專任工程人員依營施業法第35 任第3 款視定營察按圖施工時。(3) 各機關阶契約中的
- 3.有關上間填報時機及頻率。應明示於施工計畫書中。
- 4 公共工程屬建築物者,請依門政部 59 年 2 月 5 目台內營字第 0950800804 號今碩之「建築物施工中營运業專任工程人員督察犯錄表」填寫。





督察木排樁護岸施工情形,符合圖號 14/23 規定;惟每段施工長度不一,施 工前確實先模示立樁位置以確定是否符合圖號。

## 職安衛相關措施



安全衛生協議組織



安全設施完善



工地危害告知



工地防塵灑水



工程名標 大光啟 997 等地東中頂東京 檢驗項目 不合格 郊村 檢驗位置 材料堆置區 材料堆置管理

#### 農業部農村發展及水土保持署 Agency-Charal Pevelopment and Soil and Water Conservation, MO

## 落實工地安全衛生 及外來種植物入

## 侵減輕策略

- ◆降低土塵飛揚
- ◆挖掘機、施工機具進場後,依生態座談平台結論,以水清洗履帶及輪胎,降低外來植物(赤軸含羞木)入侵可能
  - ◆嚴格控管機具進出工 區,落實施工期間環 境維護



#### 農業部農村發展及水土保持署 Agracy Rural Development and Soil and Water Conservation, MOA

## 施工計畫全方面考量克服作業場所狹小困難



#### 落實生態迴避作為

- ◆善善 
  善善 
  幸善 
  中 
  本 
  善 
  中 
  中 
  主 
  市 
  中 
  主 
  市 
  正 
  市 
  主 
  市 
  主 
  市 
  主 
  市 
  主 
  市 
  正 
  主 
  計 
  主 
  正 
  主 
  計 
  主 
  正 
  主 
  正 
  主 
  正 
  主 
  正 
  主 
  正 
  主 
  正 
  主 
  正 
  主 
  正 
  主 
  正 
  主 
  正 
  主 
  正 
  正 
  主 
  正 
  正 
  正 
  主 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正 
  正
- ◆標記保留樹種,以不織布等包覆 保護,確保施工中保存

訂製鑽頭引孔

縮減木樁打設期

程及確保品質




保留樹木, 開挖前先行 保護



## 評分指標說明


## Soil and Water Conservation Bureau, COA 「女人進度管控

	評分指標	評審項目	評審基準	參考頁數
		1.主(代)辦機關之品質督導(保證)機制	<ol> <li>1.對專案管理、監造單位及承攬廠商之履約管理能力。</li> <li>2.監造計畫之審查紀錄、缺失改善追蹤落實度。</li> </ol>	簡報 P.43、44
		2.專案管理廠商之 品質督導(保證)機 制	<ol> <li>1.對監造單位及承攬廠商之履約管理能力。</li> <li>2.監造計畫之審查紀錄、缺失改善追蹤履約能力等事項。</li> </ol>	
	品質管理 (制度/施工)	3. 監造單位之品質 保證機制	<ol> <li>1.監造單位之監造組織、監造計畫、施工計畫及品質計畫之審查、材料設備抽驗及施工抽查、品質稽核、文件紀錄管理系統等監造計畫執行情形。</li> <li>2.缺失改善追蹤等之執行情形。</li> </ol>	簡報 P.44、 48~50
		4.承攬廠商之品質 管制機制	<ol> <li>1.承攬廠商之品管組織、品質計畫、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統等品質計畫執行情形。</li> <li>2.安全衛生及環境保護措施等之執行情形等事項。</li> </ol>	簡報 P.51~53
	<b>准</b>	1.施工進度管控合 理性	1.預定施工進度是否合理。 2.實際施工進度管理是否有效。	簡報
進度管理	2.施工進度落後因應 對策之有效性	1.進度落後是否提採適當改善措施。 2.改善措施實際運作是否有效。 58	<b>P.45</b> 58	



## 規劃設計與維護管理

□評分指標	評審項目	評審基準	參考頁數
	1.規劃設計	<ul><li>1.規劃設計對營運使用需求考量之周延性。</li><li>2.細部設計成果對施工、材料及維護管理措施之完整性。</li><li>3.公眾使用空間針對使用者(性別、高齡、幼齡、行動不便等)差異於安全性、友善性或便利性考量之周延性。</li></ul>	1.設計圖說 2.簡報 P.15-26
品質耐久性 與維護管理	2.履約管理	1.工程施工管理之嚴謹度。 2.工程材料檢驗之完整性。 3.工程管理電子化作業運用度。	1.設計圖說 2.簡報 P.46、47
	3.維護管理	<ul><li>1.維護管理手冊之妥適性及周延性(專案評估公共工程之延壽、更新、降級使用或變更用途之處理方案及其時機)。</li><li>2.提供技術移轉維護操作手冊及實務訓練課程,以利採購機關後續接管運用。</li><li>3.環境監測調查計畫或機關所訂之規定落實執行。</li></ul>	簡報 P.35、37




## 節能減碳與環境保育作為

評分指標	評審項目		參考頁數
節能減碳	1.周延性	1.工程設計、施工及維護各階段對節能減碳周延之充分考量。 2.循環經濟,資源有效再利用之具體考量。	簡報 P.15~26 P. P.31~34
	2.有效性	1.工程設計、施工及維護各階段運作對節能減碳之有效作為。 2.能源光電相關節能減碳產品之使用效益。	簡報 P.15~26 P. P.31~34
	1.環境維護	噪音、光線、溫度、空氣維護管理之周延性。	簡報 P.56
環境保育	2.生態保育	工程規劃階段考慮降低對生態系統之衝擊。 施工階段考慮對生態系統之干擾。 維護階段衡量維護時機、強度、方法、材料、範圍對動植物之影響及對生態之干擾 60	1.設計圖說 2.簡報 P.15、16 P.33 P.55、56

# 行政院農業委員會水土保持局 soll and Water Conservation Bureau, COA 政災安全與創新科技作為

評分指標	評審項目	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	參考頁數
防災與安全	1.工地安全衛生	工地環境衛生整潔、安全措施(安全圍籬、安全護欄、安全警示標誌、交通管制等項目)之落實度。	簡報 P.54~56
	2.工地災害預防	意外災害之預防及緊急應變計畫之周延性。	簡報 P.54
	1.創新挑戰性	工程於施工及材料運用新工法及新材料等創新挑戰情形	簡報 P.26
創新科技	2.科技運用	<ul><li>1.工程於施工及材料運用新工法及新材料等科技運用情形。</li><li>2.BIM(Building Information Modeling)技術協助營建生命週期之各項管理與工程作業之新技術、新方法與新概念之運用情形。</li><li>61</li></ul>	61



# 報告完畢敬請指教

## 水理分析(樹木保護段)

設計參數				
集水區面積	31.73公頃			
集流時間	11.89分鐘			
50年頻率降雨強度	148.31mm/hr			
逕流係數	0.75			
50年頻率洪峰流量	9.80cms			
50年頻率含砂流量(10%)	10.78cms			

護岸斷面設計結果		
河道寬(L)	2.8m	
岸高(H)	0.9m	
出水高(h1)	0.6m	
坡度(S)	2.00%	
含砂流速(V)	3.62m/s	
斷面流量檢算(Qw)	12.05cms	

#### 以合理化公式推估集水區之洪峰流量值



集水面積 A: 31.73ha 溪流長度 L: 1520m

漫地流長 L<sub>0</sub>:100m 高 差 H:63m


#### 農業部農村發展及水土保持署 Agency of Rural Perclopment and Soil and Water Conservation, MO.

## 水理分析(下游既有箱涵)

設計參數			
集水區面積	31.73公頃		
集流時間	11.89分鐘		
50年頻率降雨強度	148.31mm/hr		
逕流係數	0.75		
50年頻率洪峰流量	9.80cms		
50年頻率含砂流量(10%)	10.78cms		

斷面設計結果				
箱涵寬(L)	4.0m			
通水高(H)	0.60m			
出水高(h1)	1.00m			
坡度(S)	1.50%			
含砂流速(V)	4.58m/s			
斷面流量檢算(Qw)	11.00cms			

#### 以合理化公式推估集水區之洪峰流量值



集水面積 A: 31.73ha 溪流長度 L: 1520m 漫地流長 L<sub>0</sub>:100m 高 差 H:63m

既有箱涵H=2.0m