歡迎

農業部

112年度優良農業建設工程

治山防災類 評審小組

蒞 臨 指 導



工作團隊



簡報綱要







2.工程資訊



3.規劃設計



4.工程品質 三級品管



5.工程特色



6.工程效益




工程緣起

地理區位 曾文水庫集水區

●行政區域:嘉義縣番路鄉草山村

●交通位置:國3→台3→嘉131-1

●溪流:水笨流溪(草山溪上游)



保全對象










災害主因

- □ 107年0823豪雨事件
- ① 24小時降雨量500mm



- ① 面積 0.8ha
- ①崩塌量>20,000m3







災損狀況



面 臨課題(1/4)一土石阻礙河道



面臨課題(2/4)一崩塌土體,流心偏側



面臨課題(3/4)一社區飲用水斷供



面臨課題(4/4)一生態豐富

× 是否

涉及

0

0

X

X

×

X

X

×

×

X

提報階段

▶搶修、搶險、原地復建

圖層名稱

保安林

法定生

態保護區

其他重要

牛熊敏感區

要

敏

感

水庫集水區

自然保留區


生動物保護區

重要野鳥棲地(IBA)

野牛動物重要棲息環境

- ◆ 工程位於良好自然棲地,具常流水河道。
- ◆ 生態審查會議,生態友善機制分級為

第1類





P01 國有林治理工程生態友善機制檢核表 提報階段表單

Pu	1 國有 林冶埋工 程生 悲 及 善	F 機市	一个 人名				
行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處							
111 年度加強水庫集水區保育治理計畫預定辦理工程勘查紀錄表 (編號							
	11104	RE002)					
工程	大埔區第 56 林班水源地邊坡	執行	嘉義林區管理處				
名稱	崩塌治理工程	機關					
集水	水庫集水區:曾文水庫		縣市及 鄉鎮區別				
D D	子集水區:山黃麻湖(套疊判 釋 891 子集水區)	工程勘查	坐標 (TWD97) X:212231 Y:2586749				
工程勘 查時間	1081008	地點	大埔事業區 第 56 林班 保安林				
崩塌地 面積	2 公頃	工程項目	崩塌地處理				
預估經 費(元)	12, 000, 000	生態機制	■第1類 □第2類 □第3類				











工程資訊

工程内容

工程資訊



- > 契約金額7,980,000元
- > 結算金額7,915,012元



- > 契約工期:210日曆天
- 開工日期:111年01月21日
- ▶ 預定完工:111年08月29日
- > 完工日期:111年08月22日


提早7日 如質完工!! 無職災



- > 潛壩 3座
- ▶ 固床工 4座
- ▶ 混凝土護岸 L=82.2m
- ▶ 漿砌石護岸 L=99.9m
- ▶ 抛石護坦 A=299m²

- ▶ 取水口保護 1處
- 簡易自來水管修復 1式
- ➤ 打樁編柵 L=84m

工程配置





全程民眾參與 專業意見整合 設計理念及进策略 水文水理分析 結構、水力分析 各項工程設計

規劃設計



全程民眾參與










專業意見整合

◆ **設計**:專家學者多方聯合審查,掌握設計治理目標最大化

◆生態:生態專家及NGO現地勘查,確保工程影響範圍最小化





基本設計現地審查










設計理念及治理策略-2 學理分析 滅緩流速







設計理念及治理策略-3


取水設施保護 設置維修通道







設計理念及治理策略-4 生態豐富原道改善 線帶縫合 適生植栽




水文分析

◆雨量站:大埔(330061)

◆年平均雨量:2,391mm

◆流量:合理化公式


基本資料				
集水面積 (ha)	211			
溪流長度 (m)	2,141			
高差 (m)	211			
集流時間 (min)	17.17			
逕流係數 (C)	0.75			
Q ₅₀ 清水流 (cms)	63.80			
Q ₅₀ 含砂流 10% (cms)	70.18			




通洪斷面檢討

- ◆ 水土保持手冊、規範
- ◆均符合要求


通水斷面檢討					
計算值	設計值				
0.7m	1.5m				
0.8m	1.0m				
1.1m	1.5m				
	計算值 0.7m 0.8m				



溢洪□ 設計溢洪口底寬 設計出水高 設計出水高 設計溢洪口高度 排洪需求量 70.18cms 設計通洪量 74.05cms(寬頂堰流量公式)



潛壩一穩定分析



護坦長度檢核

椿號	溢洪口高度 m	溢流水深 m	C值 m	護坦長度L m	設計長度L m
0K+035	1.5	1.4	2	5.8	7.0
0K+060	2.0	1.4	2	6.8	8.0
0K+110	2.0	1.4	2	6.8	8.0



結構檢核

情境	安全係數	規範要求	安全係數	規範要求	+△+☆	
	傾覆/滑動		壩址A/B處垂直應力		檢核	
淤滿/最大流量	1.82 / 2.10	>1.5 / 1.1	10.31 / 1.84	<40 / 40	\checkmark	
未淤滿/最大流量	1.68 / 1.80	>1.5 / 1.1	11.69. / 0.36	<40 / 40	\checkmark	
淤滿/地震/普通流量	2.17 / 2.94	>1.5 / 1.1	6.61 / 3.52	<40 / 40	\checkmark	
未淤滿/地震/普通流量	2.84 / 25.75	>1.5 / 1.1	3.82 / 6.20	<40 / 40		
					2 5	

輸水管線水力檢核

◆ 自來水管線流速及壓力皆符合需求

1.每日供水100人*0.3T=30T/日 2.高程水頭差40m。長度300m 3.採用2" HDPE 管。抗壓16kgf/cm²



輸水管線水力檢核						
檢核項目 計算值 規範值						
流速	1.37m/s	0.6~3.0m/s	\checkmark			
壓力檢核	19.63m	<60m	✓			

```
簡易自來水工程輸水管線水力計算:
(1)計畫輸水量: Q= 30 頓/日。
(2)使用管材: HDPE管,流速係數採C= 110,管徑ω = 50 mm。
                                       690 m °
(3)計畫起點:取水口取水位高程
(4)計畫終點:管路終點配水池,高程
                                       670 m °
(5)管長:管路長度約 300 m。
(6)水頭損失: ht
(i)管內摩擦損失水頭公式,依 Hazen-Williams 公式計算之。
V = 0.35464 \times C \times D^{0.63} \times I^{0.54}
Q = 0.27853 \times C \times D^{2.63} \times I^{0.54}
 I = \frac{h_f}{I} = 10.666 \times C^{-1.85} \times D^{-4.87} \times Q^{1.85}
      V: 平均流速 (m/s) C: 流速係數, HDPE管
      D:管徑(m)
                     1:水力坡降
      h: 摩擦損失水頭(m) Q: 流量(cms)
      L: 管路長(m)
 I = \frac{h_f}{I} = 10.666 \times C^{-1.85} \times D^{-4.87} \times Q^{1.85}
h_f = 300 \times 10.666 \times (110^-1.85) \times (0.05^-4.87) \times (0.00028^-1.85)
  = 0.31(m)
V = 0.35464 \times C \times D^{0.63} \times I^{0.54}
  = 0.35464 \times 110 \times (0.05^{\circ}0.63) \times ((20 / 300)^{\circ}0.54)
  = 1.37 \, (m/s)
                                            流速 檢核 ----- OK
(ii)其他管內損失水頭公式,概略估算以摩擦損失水頭 20%計,損失水頭
    0.06 m ·
總損失水頭為 0.31 + 0.06 = 0.37 (m)。
```

水頭尚餘為 20-0.37 = 19.63 m

壓力 檢核----OK



混凝土護岸與動物通道







RC取水槽(取水口保護工)





各項計畫審定情形 材料及施工查情形 安全施工实 有效管控工進 有效管整支 落實生態友 工程督導查核

工程品質三級品管



各項計畫審定情形

皆於開工前核定

項目	提送日期	審查日期	核定日期	備註
監造計畫	110/12/22	110/01/04	110/01/04	
品質計畫	111/01/14	111/01/20	111/01/20	
施工計畫	111/01/14	111/01/20	111/01/20	





01090804 文杰 行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處 地址:600嘉義市林森西路一號 承辦人:施靜傑 電話:05-2787006#338 傳真: 05-2754971 電子信箱: milkfishs@hotmail.com 嘉義市東區與美六路287號 一峻工程顧問有限公司 受文者:崇峻工程顧問有限公司 發文日期:中華民國111年1月20日 發文字號: 嘉治字第1115100392號 P1110121009 速別:普通件 密等及解密條件或保密期限: 附件:如說明二 主旨:有關貴公司提送「大埔區第56林班水源地邊坡崩塌治理工 程,施工及品質計畫書業經貴公司審查符合規定,本處同 意核定,請查照。 說明: 一、復貴公司111年1月20日崇企字第1110120005P號函。 二、隨文檢還品質及施工計畫書各1份,請確實依本工程契約 書及計畫書內容執行品質管制, 俾確保工程品質。 正本:崇峻工程顧問有限公司 副本:德勝營造有限公司(均含附件) 處長機 岱

第1頁 共1頁

本案依分層負責規定授權業務主管決行

材料設備抽試驗統計(一級品管)

100%全部合格

契約規定 抽驗項目		應抽驗次數	己抽驗次數	符合次數	未符合次數
鋼筋		2	2	2	0
混凝土圓柱試體 抗壓強度	7天	15	15	15	0
	28天	27	27	27	0
混凝土鑽心試體抗壓試驗		2	2	2	0
		14	14	14	0
		14	14	14	0
植筋拉拔試驗		3	3	3	0
簡易自來水管(HDPE)試驗		1	1	1	0
總計		78	78	78	0

材料設備抽試驗統計(二級品管抽查)

100%全部合格

契約規定		抽驗次數	符合次數	未符合次數
抽驗項目				
混凝土圓柱試體抗壓強度	7天	1	1	0
施, 凝土圆性 <u>机 短机</u> 型蚀反	28天	1	1	0
混凝土鑽心試體抗壓試驗	1	1	0	
混凝土穿透試驗	1	1	0	
植筋拉拔試驗	1	1	0	
總計	5	5	0	







監造抽查驗統計

合格率97.9% 缺失改善完成

契約規定 抽查項目	應抽查次數	已抽查次數	符合次數	未符合次數	備註
潛壩工程	12	12	12	0	
固床工工程	5	5	5	0	
漿砌石護岸工程	7	7	7	0	
取水口保護工程	2	2	2	0	
RC護岸工程	12	12	12	0	
打樁編柵工程	3	3	3	0	
抛石護坦工程	3	3	3	0	
動物通道工程	3	3	3	0	
生態檢查	8	8	8	0	
環境保護	27	27	25	2	1.工地環境未保持乾淨 2.油桶置放未按規定
汛期防災	4	4	4	0	
職業安全衛生	27	27	26	1	職安告示牌未確實填寫
交通安全維持	27	27	27	0	
總計	140	140	137	3	

承包商自主檢查統計

含格率98.7% 缺失改善完成

	契約規定 檢查項目	應檢查次數	已檢查次數	符合次數	未符合次數	備記
	潛壩工程	43	43	42	1	鐵線未剪除乾淨
	固床工工程	12	12	12	0	
	漿砌石護岸工程	8	8	7	1	砌石表面漏漿
	取水口保護工程	4	4	4	0	
	RC護岸工程	50	50	49		混凝土完成面有蜂巢現象 鐵線未剪除乾淨
	打樁編柵工程	3	3	3	0	
	抛石護坦工程	3	3	3	0	
	動物通道工程	3	3	3	0	
	生態檢查	8	8	8	0	
	環境保護	78	78	75	3	1.工地環境未保持乾淨 2.工地現場遺留混凝土漿 3.油桶置放未按規定
	汛期防災	8	8	8	0	
	職業安全衛生	78	78	77	1	職安告示牌未填寫當日事項
\	交通安全維持	78	78	78	0	
	總計	376	376	371	5	37

安全施工。零工安


- ◆ 預防一危害因子告知、勤前教育訓練
- ◆ 落實一上下設備、臨時擋土支撐、臨水作業、防汛作為













有效管控工進

- ◆ 旱季→完成三座潛壩、右岸護岸(崩塌地)
- ◆ 汛期→漿砌石護岸、簡易自來水修復,提前完工



落實生態友善

- ◆ 施工前說明會確實要求
- ◆ 現場設置環境友善告示牌及訂定生態敏感範圍
- ◆ 施工中定期檢核











落實生態友善



林務局國有林地治理工程資訊網

意見信箱 管理機關登入

圖臺展示

工程資訊公開專區

公開下載專區



草在城縣: 查相比如何的表明公司。







皆於每月月初提送予生態專業團隊審核 並上傳公開於國有林地治理工程資訊網



2022 04 22 89 34 24 Fm

落實生態友善一水質監測、水棲昆蟲監測













水質監測

	施工前(11	.0/12/22)	完工後(111/08/25)
	上游	下游	全河段
水溫(℃)	26.2	26.1	24.74
溶氧(mg/L)	8.3	8.3	8.45
酸鹼值(pH)	12.6	13.3	8.39
濁度(NTU)	9.9	9.9	9.8

水棲昆蟲監測

	施工前 110/12/22	完工後 111/08/25	完工後 112/06/30
種類數	8	4	15
總數量	24	6	398
FBI指數	2.42	3.83	3.57
水質檢定	極優良水質	優良水質	極優良水質

42

工程督導查核

- ◆農業部林業及自然保育署成 績 83分
- ◆主辦單位不定時辦理品質督 導 6 次
- ◆監造單位技師定期督導 5次
- ◆缺失均列管追蹤,並限期改善善完成後備查












構造物銜接強化 致災塊石再利用 動物通道縱橫無阻 階梯式開口複式斷面 造型模板整模施作 類地樑鋪排石 確保供水無虞 留設防汛通道 就地取材打樁編柵 生態友善措施

工程特色

構造物銜接強化



翼左岸植筋銜接岩盤 鋼筋與護岸銜接

致災塊石再利用



動物通道縱橫無阻









階梯式開口複式斷面1/2



階梯式開口複式斷面2/2



造型模板整模施作



類地樑鋪排石









確保供水無虞









留設防汛通道

◆防汛通道可滿足後續維護及防災需求



就地取材打樁編柵



克服施工條件不佳










生態友善一施工干擾最小化

- ◆妥善擬定局限施工動線與節點(材料堆置、石材暫置...)
- ◆100%迴避生態敏感區







生態友善一施工干擾最小化

- ◆設置縱橫向動物通道,減少動物移動之阻礙
- ◆生態團隊現勘協調,降低工程與自然之衝突



生態友善一營造多樣化水域環境



生態友善一廊道順暢

- ◆拉氏明溪蟹、臺灣鯝魚、金黃蜻蜓...
- ◆臺灣彌猴、臺灣野山羊、太田樹蛙、翠鳥...





















生態友善一多層次植生復育

- ◆坡面一臺灣梭羅木、相思樹、光臘樹
- ◆護岸孔隙-腎蕨、密花苧麻













災害土石去化 保障民眾用水 颱洪事件考驗 水域棲地恢復良好 廣植臺灣梭羅木 節能減碳

工程效益

災害土石去化

□去化災害土石・恢復通洪斷面



保障民眾用水

- □完工後即面臨百年大旱
- □穩定提供草山社區100位居民用水命脈











颱洪事件考驗



水域棲地恢復良好







廣植臺灣梭羅木-給臺灣爺蟬一個家

走訪爺蟬的故鄉 尋訪草山青頭神獸

2022/06/02

林務局嘉義林區管理處觸口自然教育中心於5月上旬辦理1梯次「悠遊草山生態行」活動,帶領民眾進入臺灣爺蟬的故鄉-番路鄉草山社區, 體驗社區與自然環境的共生共存關係,探尋草山青頭神獸。

觸口自然教育中心5月7日辦理「悠遊草山生態行」活動,共有15位親子大小朋友參加。大家先在隙頂國小草山分校認識臺灣爺蟬生態瞭解無痕山林,學習用不傷害環境的方式走入自然中。接著由草山社區發展協會帶領大家漫步爺蟬林,實際觀察找尋爺蟬的身影。活動除了尋找爺蟬外,還進行環境教育活動「動物在哪裡」,藉由遊戲的方式認識生物留下的活動痕跡,讓大家自行探索發現可能出沒的動物。活動當天共發現5隻爺蟬的蹤跡,小朋友親眼看到爺蟬紛紛驚呼牠的外型驚艷。學員心得分享「原本以為爺蟬身上的藍綠色在森林裡會很突兀,結果實際用望遠鏡找還真不容易找到」、「看不出來爺蟬小小一隻叫聲好大聲」,表達對爺蟬的驚奇。





節能減碳

混凝土 減量 330m3 砌石護岸取代混凝土護岸 抛石護坦取代混凝土護坦 每m3混凝土減量440kg

減碳145ton

現地致災土石用於砌石 護岸及抛石護坦 資源再 利用

節能減碳

就地 取材

現地塊石100%利用

土方不外運減少運輸量

土方 平衡 2 緑帶

原生苗木造林及撒播草籽

減碳18ton/Y

145ton減碳量



A= 45				
評分 指標		評審標準	索引	重點說明(詳評選簡報或三級品管文件資料)
	山.土(代)	11 或甲女骨+四、毕浩日介枝化蝉胀	P33	1.監造單位組織完整,近五年工程查核成績甲等77%以上且無丙等,並獲得2座金質獎及3座優良農建獎項; 承攬廠商近五年工程查核成績甲等90%以上且無丙等,並獲得1座優良農建獎項,佐證履約管理能力良好。 2.監造計畫書經審查,原則符合規定,並於開工前核定。
	2. 專系官埋廠商 力品質軽道 (1.對監造單位及承攬廠商之履約管 理能力 2.監造計畫之審查紀錄、缺失改善 追蹤履約能力等事項。	N/A	本案無專案管理廠商。
品質 管理 (制度/ 施工) 10%	3.監造單位之品 質保證機制	1.監造單位之監造組織、監造計畫	P33 ~P37	1.本案依監造計畫、施工計畫、品質計畫皆依照契約規定辦理審查,並依審定內容執行施工抽查、材料設備抽驗、品質稽核、落實文件記錄管理。 2.缺失改善亦紀錄於監造品管文件內,施工廠商皆於契約時限內完成改善,且無發生重複性錯誤。 3.二級品管材料設備抽驗5次、施工抽查140次,符合監造計畫檢驗停留點,並增加隨機抽查頻率,各項抽查、督導、查核缺失皆如期如質改善。
	4.承攬廠商之品 質管制機制	、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗、自主檢查表、不	P34 P37 P38	1.承攬廠商品管組織完整,依契約撰寫品質計畫,嚴密執 行品質管制標準,有效提昇施工品質。 2.一級品管材料設備抽驗78次、自主施工檢查376次, 落實自主檢查、矯正預防作為,缺失大幅減少,文件紀 錄管理系統完整落實。 3. 職安衛檢查78次,重視職安危害教育訓練、交管與職 安措施、防汛整備執行、防減災作為。

評分 指標	評審標準		索引	重點說明
	1 相劃執針	1.規劃設計對營運使用需求考量 之周延性。 2.細部設計成果對施工、材料及 維護管理措施之完整性。 3.公眾使用空間針對使用者(性別 、高齡、幼 齡、行動不便等)差 異於安全性、友善性或便利性 考量之周延性。	簡報 P17 ~P22 P52	 本案設容合跨領域工程設計,整合生態、土木、結構、水利、水保及防減災六大領域,全方面解決工區課題。 左岸岩壁滲水處為地方居民自來水源,本計畫中取水口保護設施施作前,充分與居民溝通滿足未來維護及管理需求,設計RC屋頂防止落石、落葉,並預留清潔孔,除恢復原本供水功能外,也設置防災通道及維修便道,以利將來取水設施維護管理。 本案無公眾使用空間。
品質 耐久 性 難 管理 30%		1.工程施工管理之嚴謹度。 2.工程材料檢驗之完整性。 3.工程管理電子化作業運用度。	簡報 D// 3	 主辦機關不定時辦理督導共6次。 本案施工期間經農業部林業及自然保育署督導獲得甲等83分肯定。 通訊軟體APP建立群組橫向溝通無虞,汛期遇雨亦第一時間回傳,主辦單位第一時間掌握現場狀況。 電子化工程管理,整合品質管理文件、日報、督導紀錄、估驗…,提昇品質及進度管控作業。 施工及材料抽驗皆有TAF認證之試驗單位,確保品質抽驗客觀性。
		、	簡報 P39 P40 P42	 施工時維護生態環境,順應地形,於右岸崩塌地為主要施工動線,減少開挖及縮小施工影響範圍,構造物避開生態敏感區域並加強保護及監控。 計畫區長期有生態、調查及監測團隊關注,並滾動式檢討治理方針,落實生態檢核程序。 結構物澆置混凝土過程全程錄影,要求施工廠商進行錄影不得中斷,將影像檔以光碟錄製後提報監造單位審核,核可部分截錄部分圖像,併半月報表送主辦單位構查,如經監造單位或主辦單位發現影像無法辨視者,要求廠商將該部份拆除重做可應予穿透鑽心至少兩孔。

評分指標	į	評審標準	索引	重點說明(詳評選簡報或三級品管文件資料)
進度管理 10%	1.施工進度管控合 理性	1. 撰定他上進度走台百埋。	簡報 P05 p1/	1.工區距離市區約1.5小時車程,沿途有市區道路、台3線、嘉131-1線、產業道路等,通行運輸路況複雜,另河谷地形作業空間受限,左岸為生態敏感區設置保護範圍嚴禁干擾破壞,僅能有效充分利用狹長作業空間施工。 2.施工計畫及過程以時間換空間,工程於汛期前承商加派機具人力完成橫向構造物,克服山區午後突然暴雨溪水迅速上漲的困難,並規劃好避難路線,減少人員、機具長時間停留於河道中作業之職業安全風險。
	2.施工進度落後因 應對策之有效性	Z.改善措施買際建作是否 │ 有效。	N/A	1.本工程進度未出現落後狀況。 2.除如期如質外,更提早7天完工。
節能減碳	1.周延性	1.工程設計、施工及維護 各階段對節能減碳周延 之充分考量。 2.循環經濟,資源有效再 利用之具體考量。	P22 P29 P30 P46 P51 P54 P60	 河道土砂去化利用既有土石資源,設置漿砌石護岸保護野溪邊坡,抛石護坦保護溪底增加溪底基質多樣性,土方就地回填調整平衡不外運,落實節能減碳。崩塌邊坡就地取材打樁編柵,減少坡面土石沖蝕,並利用植生復育,廣植苗木加速邊坡穩定。 配合政府政策,利用現地既有致災塊石作為砌石護坡,資源有效再利用,發揮整體整治之功效。
15%	2.有效性	A階段運作對節能減碳	P30 P60 P67	1. 篩選現地致災塊石做為護岸建材,約減少210kgf/cm2 混凝土量體約330m3,根據「新興公共工程計畫落實 節能減碳評估計畫」,內文提及原料、運輸、施工、廢 棄階段之碳排放量計算,共減少145噸碳排放量。 2. 本案無使用能源、光電相關產品。

評分 指標		評審標準	索引	重點說明(詳評選簡報或三級品管文件資料)
防災與安全	1.工地安全衛 生		簡報 P36 P37 P38	1.落實工地職安作業·每日填具環境保護自主檢查表共 182份·達成零災害、零事故的目標。 2.每日收工前必加強工地環境衛生整潔、安全措施。
10%		意外災害之預防及緊急應變計畫之周 延性。	簡報 P36 P37 P38	1.每日落實施工前危害告知SOP,降低意外災害發生。 2.擬定施工緊急應變計畫,周延施工規畫,達成零災害、 零事故之目標。 3.每日填具安衛自主檢查表共214份,並執行職安教育訓 練8次。
		噪音、光線、溫度、空氣維護管理之 周延性。	P19 P22 P46	1.利用現地塊石取代混凝土,降低工程混凝土量,減少混凝土生產、運送過程之空污、噪音、碳排放量。 2.清疏土石不外運,妥善回填現地亦降低運送過程產生之 交通問題、碳排放量。 3.回填坡面覆蓋稻草蓆、播灑原生草仔及植苗木,有助淨 化空氣及固碳。
環境 保育 15%	2 生能保育	1.工程規劃階段考慮降低對生態系統 之衝擊。 2.施工階段考慮對生態系統干擾。 3.維護階段衡量維護時機、強度、方 法、材料、範圍對動植物之影響及 對生態之干擾。	簡報 P19 P22 P40 P42 P46 P54 P56 ~P59	 設計階段已有依生態調查結果繪製生態敏感圖,限縮開挖範圍避免擾動敏感區。 施工中遵循迴避、縮小、減輕、補償等四大手段降低環境生態干擾。 依生態調查結果納入設計考量,粗糙化、緩坡化並使縱橫向動物通道暢行無阻,施工後亦採稻草蓆覆蓋及苗木栽植方式加速復育。 施工中採水路分離,設置導排管及下游設置沉沙池,降低溪水濁度,減低水域生物之傷害。

評分 指標		評審標準	索引	重點說明
		工程於施工及材料運用新工法及新材料等創新挑戰情形	P09 ~P12 P17 ~P22 P35 P47 P52 P55	 本工程使用漿砌石護岸,抛石護坦等,有效去化河床土石並保留施工便道作為未來清淤及維修通道,方便將來維護管理工作執行。 本案位於草山溪上游,工地道路狹小且陡峭,降雨後施工便道泥濘,車輛行走不易,材料運輸困難,且工程位於河道內施工,上游降雨時水位上漲速度快,汛期施工困難且危險,承攬廠商利用旱季時有效安排工進,於旱季時將橫向構造物(潛壩)施作完成。並加強臨水作業安全設施、攔截索及避難路線亦準備周詳,避免發生工安意外。 本案以潛壩調整溪床坡度,降低流速,並以複式斷面調整流心,減少單岸刷深情形,而潛壩下游利用既有塊石施作抛石護坦消能及增加溪底基質多樣性。 計畫區內為常流水野溪生態友善機制為屬第一類,且有山羊、台灣獼猴排遺,生態資源豐富,於規劃設計時維持溪床縱橫向動物通道暢通。 本計畫中取水口保護設施施作前,充分與居民溝通滿足未來維護及管理需求,並恢復原本供水功能。
	2.科技 運用	1.工程於施工及材 料運用新工法及 新材料等科技運 用情形。	P35 P55 P59	 設計階段確立方向後,利用AUTOCAD做工程製圖,採用全測站測量儀器測量及放樣,精準控制構造物軸向、護岸線形。。 施工過程不定期使用UAV紀錄工程施作並製作正攝影像及3D建模,可觀測不同時間整治區段流心或土沙運移之變化,亦掌握周邊植生、生物足跡、邊坡動態,以利滾動式檢討相關工序安排。 施工過程利用縮時攝影、通訊軟體掌握工區動態,豪雨期間立即回傳工地照片以利主辦機關做緊急應變措施。 於可能獸徑旁裝設紅外線動物相機,記錄工區野生物種活動情形。