

歡 迎 農業部 112年度優良農業建設工程





工作團隊





主辦機關

林業及自然保育署 嘉義分署



生態檢核

漢林生態 顧問有限公司



設計監造

勇霖工程顧問 有限公司



施工單位

新維營造 有限公司







壹 工程緣起



1 程内容



規劃設計



工程品質三級管理特色



伍 工程特色及效益



結語



其它要項



壹、工程緣起

- 工程地點
- 致災歷史
- 分期整治
- 面臨課題
- 治理對策

工程地點



屈位

- ●臺南市南化區
- ●玉井事業區第65林班

保全 對象


- ●南化水庫:南部地區重要民生用水
- ●聯外道路:南179-1線區道
- ●當地居民:上游15戶約60人



致災歷史-莫拉克颱風



◆ 2009年莫拉克颱風,土石堆積下游形成堰塞湖










致災歷史-梅姬颱風



◆ 2016年梅姬颱風,崩塌地擴大,土砂下移掩埋既有構造物



致災歷史



- ◆ 2018年0823豪雨,崩塌擴大大量土砂下移,施作前期工程
- ◆ 2021年盧碧颱風,土砂持續下移、既有設施淤滿,上游崩塌 面積仍達3. 4公頃,故編列本期工程



分期整治

9

- ◆ 分年分期整體治理
- ◆ 治理工程兼顧生態保育









上游崩塌地

10

- ◆2021-盧碧颱風
- ◆面積=3.4公頃
- ◆體積= 1.5 萬M³



崩塌

上游溪床土砂 淤積嚴重

面臨課題(2/4)

前期構造物已淤滿





面臨課題(3/4)

河道料源充足





面臨課題(4/4)

流心擺盪



- ◆農路下邊坡崩塌堆積於河道
- ◆右岸土砂持續流失,恐影響前期防砂壩翼牆



治理對策(1/3)






治理對策(2/3)

清疏塊石回收利用 保留溪床塊石恢復生態

















• 工程概要
• 工程配置

工程概要



<u> </u>	— 10	722	
T W			
工艺		: 人只	

梳子壩:1座

副壩:1座

尾檻:1座

排石護坦: 242m²

漿砌石護岸A式:17m

漿砌石護岸B式:17m

乾砌石護岸A式:7m

乾砌石護岸B式:7m

河道整理:1式

工程金額

質型契約金額1,045萬元整

エ 期

220日曆天

開工日期

111年03月07日

預定竣工

111年10月28日


竣工日期


111年10月28日



工程配置









參、規劃設計

- 整合規劃研擬最佳方案・ 工法選定
- 規劃理念
- 跨領域參與設計
- 生態審查會議
- 生態調查與議題
- 生態友善措施

- 水文分析
- 水理分析
- 防砂壩穩定分析• 護岸工程
- 砌石穩定分析


- 砌石梳子壩
- 副壩
- 排石混凝土護坦
- 植生綠覆


整合規劃研擬最佳方案



- ◆莫拉克風災後嘉義分署積極完成南化水庫整體治理規劃
- ◆專業團隊:防災、調查、追蹤、生態等團隊
- ◆運用科技監控及生態檢核,滾動式管理執行分期治理







規劃理念



●保全當地農路及南化水庫

●延續前期效益

保全 對象 ●抑制上游土砂穩定河道

永續經營

五井區第65林班平坑 土砂防治第三期工程

介面整合

生態 友善 節能減碳

●就地取材

●預留介面銜接

多孔隙設計,縱橫向通行無阻

跨領域參與設計











生態審查會議

工程提報階段

▶搶修、搶險、原地復建



- ◆ 工程位於土砂災害區,無常 流水之自然溪段
- ◆經生態審查會議,生態友善機制分級為 第2類




		The state of the s	
	圖層名稱		是否 涉及
	保安林		×
重	水庫集水區		0
要		自然保留區	×
生		野生動物保護區	×
態	法定生	野生動物重要棲息環境	×
敏	態保護區	自然保護區	×
感		國家(自然)公園	×
品		一級海岸保護區	×
	其他重要	國家重要濕地	×
	生態敏感區	水庫蓄水範圍	×
	工怨致怨匜	重要野鳥棲地(IBA)	×
	5	N A	■例
~	150		1
	~		2 km
7	龜頭坑溪	平坑溪	2 km
7	龜頭坑溪後堀溪		2 km
7			2 km
7	後堀溪台南市	平坑溪	2 km
高水坑	後堀溪 台南市 玉井區第65林班平均	平坑溪南化水庫集水區 柚子腳坑溪	2 km
高水坑	後堀溪 台南市 玉井區第65林班平均	平坑溪南化水庫集水區 柚子腳坑溪	2 km
高水坑	後堀溪 台南市 玉井區第65林班平均	平坑溪 南化水庫集水區 柚子腳坑溪 亢土砂防治第三期工程	高雄市
高水坑	後堀溪 台南市 玉井區第65林班平上 江溪	平坑溪 南化水庫集水區 柚子腳坑溪 亢土砂防治第三期工程 大牛林坑溪	
高水坑	後堀溪 台南市 玉井區第65林班平均	平坑溪 南化水庫集水區 柚子腳坑溪 亢土砂防治第三期工程 大牛林坑溪	高雄市

熊調查與議題 規劃調查階段

N





龜頭坑溪

高水坑溪

工程經生態審查會議,生態友

善機制分級為

後堀溪

台南市

玉井區第65林班平坑土砂防治第三期工程

大牛林坑溪

第2類

平坑溪

設計階段

▶生態議題及對應措施

野生哺乳動物活動於溪流及周圍森林

工區紀錄有溪蟹、兩棲類

完工後

維持水陸域

溪流 縱向通行 維持水域棲 地多樣性

施工中 濁度控制

補償

高雄市

甲仙攔河堰 集

栽植苗木 撒播草籽

新設梳子壩、 副壩、尾檻開

臨時沉砂池 減輕 導流水措施

砌石緩坡 減輕 (1:1、

□處連接護坦 或拋排塊石

保留溪床直徑 減輕 > 2公尺巨石

1:1.5)

▶施工前周遭動物紀錄

動物記錄

溪床紀錄有臺灣野豬足跡、食蟹獴(第3級保育 下游動物通道有記錄 白鼻心

水域環境紀錄

工區未觀察有魚類活動,水域環境紀錄有太田 樹蛙、溪蟹




生態友善措施

設計審查階段



◆ 繪製生態關注區域圖且標示友善措施位置



工法選定(1/2)

防砂壩



✓ 考量生態影響及整體效益,工法評估後採梳子壩

類型	傳統式防砂壩	梳子壩
環境影響	所有土砂攔阻於上游 💢	僅攔阻粒徑大之塊石 🗸
水域生態友善	經生態調查無魚類 🗸	經生態調查無魚類 🗸
陸域生態友善	落差大造成縱向廊道受阻 💢	缺口處無落差 ✓
施工難度	普通	普通
經費	經費較高 💢	經費較少 ✓
材料使用	混凝土用量大 💢	混凝土用量較少 ✓
額外效益	無	粒徑較小土石可下移 補充料源避免下游掏空或刷深 ✓

工法選定(2/2)

梳子壩



✓ 考量就地取材去化致災塊石效益較高,評估後採砌石梳子壩

類型	混凝土梳子壩	砌石梳子壩
環境影響	混凝土完成面 與周邊環境衝突	完成面多為砌石 與周邊環境較易相容 〈
工期	工期較短 ✓	工期較長
施工難度	混凝土澆置單純 ✓	砌石考驗廠商施工能力及經驗
經費	經費高 💢	經費較少 ✓
材料使用	混凝土用量大 💢	現地塊石 ✓
額外效益	無	有效利用現地塊石達到土方平衡 🗸

水文分析



◆ 採合理化公式計算洪峰流量(採關山雨量站年限2013-2021年)

集水區參數設定				
集水區面積 (ha)	164			
集流時間 (min)	11. 05			
50年降雨強度 (mm/hr)	152. 88			
逕流係數	0.8			
Q50清水流 (cms)	55. 71			
Q50土石流 (cms)	91. 53			



水理分析(斷面檢核)




防砂壩溢洪	口檢核

設計溢口底寬20.0m設計溢流水深1.9m設計出水高0.6m設計溢口高度2.5m排洪需求量91.53cms
(土石流流量)設計通洪量96.28cms,符合

~~~	
	面檢核
	11:114644466/2

設計溢口底寬	20. Om	
設計溢流水深	0. 9m	
設計出水高	0. 6m	
流速	6. 74m/s	
排洪需求量	91. 53cms (土石流流量)	
設計通洪量	123.56cms,符合	




水理檢算					
檢核項目 計算值 設計值 檢核					
護坦長度檢算	9.8 m	11.0 m	V		
護坦厚度檢算	0.8 m	1.0 m	٧		

## <u>防砂壩穩定分析 安全係數皆符合規範值</u>



- ◆ 檢算:淤滿/最大流量
  - 、淤滿/地震/普通流量
- ◆ 安全係數皆大於規範



#### 壩體穩定檢算

情境	項目	安全 係數	規範 要求	檢核
淤滿/ 最大流量	傾覆	2.00	1.50	V
	滑動	1.39	1.0	V
4X/\/\=	承載力 (tf/m²)	容許承載	計算承載	
		50	14.49	V
淤滿/地震/ 普通流量	傾覆	2.00	1.50	V
	滑動	1.16	1.10	V
	承載力 (tf/m²)	容許承載	計算承載	
		50	23.28	V

# 砌石穩定分析

## 安全係數皆大於規範值




護岸型式	圖示	常時	地震	暴雨
斜率 1:1	250cm 150cm	3.7709 <b>完</b> <b>F.</b> S: 3. 8≥1. 5	2. 4292 F. S: 2. 4≥1. 1	1.9410 F. S: 1. 9≥1. 2
斜率 1:1.5	250cm 150cm	4. 6388 F. S: 4. 6≥1. 5	2.8415 F. S: 2. 8≥1. 1	2. 2465 F. S: 2. 2≥1. 2


## 砌石梳子壩

### 0K+160










### 0K+140







## 排石混凝土護坦






### 護岸工程









### 肆、品質管理

- 品質管理
- 進度管制
- 計畫書核定情形
- 施工查驗統計表
- 自主檢查統計表

- 施工品質查驗
- 施工錄影作業
- 落實職安檢查
- 材料取樣試驗統計 友善措施項目確實執行
  - 生態自主檢查

### 品質管理

### 39

#### 上級機關品質查核情形

●林業保育署工程施工督導小組111.10.14 督導,督導成績甲等82分

#### 主辦機關品質督導情形

- ●嘉義分署111.10.7工程督導成績甲等82分
- 主辦單位不定時辦理品質督導

#### 監造單位品管執行情形

●監造技師定期督導8次,所列缺失,均列管追蹤,並依限改善完成後備查。

#### 施工廠商品管執行情形

●專任工程人員定期督察8次,督察按圖施 工,解決現地施工技術問題。







### 進度管制



- ◆ 遇汛期施工、加派人員機具,妥善安排工進
- ◆ 如期如質零工安

如期如質完工

	工程名稱							玉井	:區第6	55林玖	E平坑	土砂	防治第	三期	工程							
項次	工項	金額	權重	20	40	60	80	90	100	110	120	130	140	0 150	0 160	60 17	70 1	180	190	200	0 210	0
1	土方工作,挖方	161,234	1.54%																			T
2	土方工作,挖岩方(挖軟岩)	65,565	0.63%		'		'	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ														4
3	土方工作,挖岩方(挖硬岩)	36,425	0.35%																			
4	土方工作,回填方	86,830	0.83%																	·		
5	土方工作,含挖方、回填、餘方處理	66,752	0.64%																			
6	结構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、含澆置及搗實	5,129,800	49.09%																			L
7	普通模板	624,492	5.98%				'															L
8	鋼筋,連工帶料	536,679	5.14%				'													\		
9	石材,塊石	249,900	2.39%																	1		
10	砌排石工,漿砌石	852,768	8.16%																			
11	砌排石工,乾砌石	26,733	0.26%				'															<u> </u>
12	砌排石工,混凝土排石	569,920	5.45%																		L	
13	拋石	56,730	0.54%		ا <u></u> ا																	
14	PVC管(標稱80mm*厚5.1mm)	8,976	0.09%		<u> </u>																	
15	植栽	3,700	0.04%		'		'				'		72									L .
16	生態護坡,土包袋	24,960	0.24%								1	買除	進度	更了								<u>L</u> .
17	生態護坡,稻草蓆敷蓋	37,000	0.35%												<b></b>	定	種農	<b>T</b>				
18	混凝土漢置全程錄影費	25,907	0.25%				اا															
19	施工便道打設與維護費	76,886	0.74%																			
20	臨時擋土措施	52,000	0.50%																			
21	零星工項	122,478	1.17%																			
22	內業與施工測量	35,100	0.34%																			
23	臨時水保與施工防災設施	24,143	0.23%																			
24	大型機具公路運費	46,429	0.44%																			
	材料試驗與施工檢驗費	20,754	0.20%																			
<u>=</u>	施工品質管理費	117,746	1.13%																			
四	環保安衛費	108,803	1.04%																			
五	版商利潤、管理費與保險費	783,671	7.50%																			
六	營業稅(一至五*5%)	497,619	4.76%													1						
$\top$		10,450,000	100.00%	1.80%	2.09%	3.23%	4.57%	5.90%	6 7.37%	8.92%	13.90%	18.88%	29.99%	% 41.14%	% 52.28W	8% 64.12°	2% 76.0	15% 87	37.94%	97.50%	% 99.00%	0% 100.00%

### 計畫書核定情形



類型	提送日期	審查日期	核定日期
監造計畫	111.02.14	111.02.18	111.02.18
施工計畫	111.03.02	111.03.02	111.03.07
品質計畫	111.03.02	111.03.02	111.03.07



#### 委託監造 監造計畫送審核章表

工程名稱: 玉井區第65 林班平坑土砂防治第三期工程










抽查項目	單位	契約規定 試驗次數	試驗 次數	合格 次數	不合格 次數
鋼彎抗拉	支	4	4	4	0
混凝抗壓	次	17	17	17	0
坍度氯離子	組	21	21	21	0
鑽心抗壓	次	1	1	1	0
累計		43	43	43	0





坍度氯離子試驗



### 施工查驗統計表

43

◆ 抽查11項目,共計171次

合铬率97.07% 缺失政善完成

	抽查項目	已抽查 次數	符合次數	未符合 次 數	備註
1	放樣工程	3	3	0	
2	土方工程	3	ფ	0	
3	鋼筋工程	8	8	0	
4	模板工程	19	19	0	
5	混凝土工程	20	19	1	完成面不平整
6	砌石、混凝土護坦工程	10	8	2	塊石尺寸不符
7	土包袋、植生工程	4	3	1	綁繩不符契約
8	生態友善措施	8	8	0	
9	一般安全衛生	32	32	0	
10	施工作業安全衛生	32	31	1	警示設施不足
11	環境保護	32	32	0	
	總計	171	166	5	

### 自主檢查統計表

◆ 抽查11項工程・共計331次






抽查項目	檢查 次數	合格 次數	V不合格 次數	備註
放樣工程	3	3	0	
土方工程	3	3	0	
鋼筋工程	8	7	1	鋼筋生鏽未除
模板工程	19	18	1	模板支撐未緊實
混凝土工程	20	18	2	澆置前模板內部不清潔
砌石、混凝土護坦工程	20	17	3	塊石粒徑不符 塊石排列錯誤
土包袋、植生工程	4	4	0	
生態友善措施	8	8	0	
一般安全衛生	82	81	1	未放置急救箱及滅火器
施工作業安全衛生	82	82	0	
環境保護	82	79	3	垃圾未整理
累計	331	320	11	

### 施工品質查驗



- ◆ 著重於隱蔽部分查驗,隱蔽部分停留點查驗均拍攝建檔
- ◆本頁面以新建梳子壩施工流程為例











### 施工錄影作業

46

- ◆ 澆置前檢查錄影機與角度
- ◆ 澆置中隨時檢查妥善度
- ◆ 定期提送影片,至監造單位 查驗彙報機關
- ◆ 影片經監造查驗無遺漏



#### 加強錄影管理

玉井區第 65 林班平坑土砂防治第三期工程 混凝土澆置錄影查驗照片

20220902

0K+160 梳子壩左岸翼牆 混凝土澆置前



20220902

0K+160 梳子壩左岸翼牆

混凝土海置中



20220902

0K+160 梳子壩左岸翼牆

混凝土藻置後



## 落實職安檢查











### 友善措施項目確實執行

111.11.23

111.11.23





種植苗木-相思樹

### 生態自主檢查



针;





### 伍、工程特色

- 施工困難

- 固床工低矮化
- 抛石縫隙填土
- 保留天然塊石

- 生態保育策略
- 控制致災塊石 生態友善作為
- 致災塊石再利用 完工回復成果
  - 節能減碳
  - 完工持續監測
  - 長期維護管理


### 施工困難(1/3)

#### 塊石品質管控



◆ 困難:現地塊石大小不一,且堅硬砂岩夾雜風化頁岩

◆對策:圖説規範粒徑與岩塊種類,加強剖石查驗且剔除頁岩



### 施工困難(2/3)

### 施工動線不佳



◆困難:河道中遍佈大塊石,施工動線受阻影響工期

◆對策:評估調整塊石剖石作業區,完善安排施工工序



### 施工困難(3/3)

#### 跨越汛期



◆困難:遇多場豪雨干擾,施工進度受阻

◆對策:加強教育訓練,減少施作錯誤發生機率,有效提昇效率




### 控制致災塊石





### 致災塊石再利用






# 固床工低矮化

### 降低落差





### 抛石縫隙填土





### 保留天然塊石





### 生態保育策略

#### 施工中及完工後環境監測 生態友善措施執行





### 生態友善作為(1/3) 縱向廊道





### 生態友**善**作為(2/3) 横向廊道





### 生態友善作為(3/3) <del>集中水流</del>





# 完工回復成果




















### 節能減碳





### 0.23座大安森林公園年固碳量

### 完工後持續監測



- ◆ 縮時錄影監測梳子壩洪水情形
- ◆ 經多場大豪兩考驗仍完整無損壞



### 長期維護管理

66

- ◆ 成大防災團隊持續監測
- ◆追蹤集水區復育,滾動管理、長期比對治理成效
- ◆ 研擬河道清疏管理機制



DP RC國立成功大學防災研究中心 National Cheng Kung University Disaster Prevention Research Center 財團法人成大研究發展基金會/國立成功大學防災研究中心

林班總崩塌面積 : 10.8 公頃





# 陸、工程效益



# 工程效益(1/3)





## 工程效益(2/3)





# 工程效益(3/3)











# 評審標準重點說明(1/9)



評分 指標	評審標準	索引	重點說明
品質 (制度/ 施工)	1. 主 也 打 北 北 北 野 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	簡報 P39	1.監造單位組織完整,近五年工程查核成績 甲等92%以上且無丙等,並獲得3座金質 獎;承攬廠商近年工程查核甲等,佐證履 約管理能力良好。 2.監造計畫書業經審查,原則符合規定,並 於開工前核定。
10%	2.專 導案 1.對監造單位及承攬廠商之 履約管理能力 程之審查紀錄、缺 2.監造計畫之審查紀錄、缺 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	N/A	本案無專案管理廠商。

# 評審標準重點說明(2/9)



評分	評審標準	索引	重點說明
指標品質理度/(施工)	3. 監造單位之監造組織品量 1.監造單位之監造組織品量 造計畫之下, 造計畫之下, 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次	簡報 P41 P42 P43	1.本案依監造計畫及施工規範辦理相關計畫書審查、施工抽查、稽核,並落實文件管理。 2.缺失改善亦紀錄於監造品管文件內,施工廠商皆於契約時限內完成改善,且無發生重複性錯誤。 3.材料設備抽驗43次、施工抽查171次,符合監造計畫檢驗停留點,並增加隨機抽類的人。 類率,各項抽查、督導、查核缺失皆如期如質改善。
-	4. 承攬廠商之品質量 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	簡報 P44 ~ P49	1.承攬廠商品管組織完整,依契約撰寫品質計畫,嚴密執行品質管制標準,有效提昇施工品質。 2.材料取樣43次、自主施工檢查331次,落實自主檢查、矯正預防作為,缺失大幅減少,文件紀錄管理系統完整落實。 3.職安衛檢查82次,重視職安危害教育訓練、交管與職安措施、防汛整備執行、防減災作為。 4、設計階段已考量工地多樣性生態棲地復育,並落實自然生態檢核,對環境保護作出貢獻。

# 評審標準重點說明(3/9)



評分 指標		評審標準	索引	重點說明
品耐性維管質久與護理	規劃設計	1.規劃設計對營運使用需求 考量之周延性。 2.細部設計成果對施工、材 料及維護管理措施之完整性。 性別、實質的 性別、高數 性別、高數 性別、高數 生別、 有數 生 生 生 生 生 生 生 生 生 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	簡報 P27 ~ P37	1.本案設計下凹副霸,控制常時深槽流路, 導正流心、維持水路暢通、縱向廊道無阻 斷。 2.設計砌石梳子壩,有效利用致災塊石,施 工完美呈現。 3.保護兩岸林班地及當地居民重要交通設施 ;保全林班地5公頃,6位承租戶用路安全。
30%	履約管理	1.工程施工管理之嚴謹度。 2.工程材料檢驗之完整性。 3.工程管理電子化作業運用 度。	簡報 P39 、 P42 、 P46	場狀況。 4.電子化工程管理,整合品質管理文件、日 超、超道纪錄、供驗 . 提見只管及進度

# 評審標準重點說明(4/9)



評分 指標		評審標準	索引	重點說明
品耐性維管 30%	維護管理	1.維護管理手冊之妥適性及 周延性(專案評估公共及 程之延壽、更新、降級使 程之延壽用途之處理方案 及其時機)。 2.提供技術移轉維護操作手 冊及實務訓練課程,以利 採購機關後續接管運用。 3.環境監測調查計畫或機關 新訂之規定落實執行。	簡報 P59 P65 P66	1.既有樹島迴避及保護,限縮施工範圍;減 少開挖擾動,維護生態永續共存。 2.計畫區長期有生態、調查及監測團隊關注 ,並滾動式檢討治理方針。

# 評審標準重點說明(5/9)



評分 指標	評審標準	索引	重點說明
進度 管理 10%	1.施工進度是否合理。 2.實際施工進度管理是否有 效。 控合理性	簡報 P40	1.工程於汛期,經監造單位與廠商於施工前 討論,工期實屬合理。 2.期初前完成橫向構造物,降低山區午後雷 雨影響程度,並避免人員、機具長時間停 留於河道中,亦降低工安風險。故雖跨越 汛期,但經程序優化後如期如質完工。
	2. 施工 1.進度落後是否提採適當改策進 善措施。 之度 2.改善措施實際運作是否有效。 対後性因 應對	簡報 P40	1.本工程進度未出現落後狀況,如期如質完 工。

# 評審標準重點說明(6/9)



評分 指標		評審標準	索引	重點說明
節能減	1. 周延性	1.工程設計、施工及維護各階段對節能減碳周延之充分考量。 分考量。 2.循環經濟,資源有效再利用之具體考量。	簡報 P55 、 P58 、 P37	1.致災塊石再利用,溪床拋排塊石,消減水流流速,兼具消能及節能減碳之外,亦可導止流心 2.施工前收集表土30cm堆置保存,施工後 回鋪表層加速復育,完工後工區植生復育 迅速,顯見表土保留達成預期成效。
15%		1.工程設計、施工及維護各階段運作對節能減碳之有效作為。 效作為。 2.能源光電相關節能減碳產品之使用效益。	簡報 P64	1.篩選致災塊石做為護岸材料,約2021噸 ,根據「研訂公共工程計畫相關審議基準 及綠色減碳指標計算規則-減碳規則篇」 ,內文提及原料、運輸、施工、廢棄階段 之碳排放量計算,共減少87.5噸碳排放量 2.本案無使用能源、光電相關產品。

# 評審標準重點說明(7/9)



評分 指標		評審標準	索引	重點說明
防與全	1. 工地安全衛生	工地環境衛生整潔、安全措施(安全圍籬、安全護欄、安全圍籬、交通管制等安全警示標誌、交通管制等項目之落實度。	簡報 P47	1.落實工地職安作業,填具環保自主檢查表 共82份,達成零災害、零事故的目標。 2.收工前必加強工地環境衛生整潔、安全措施。
10%	2. 工地災害預防	意外災害之預防及緊急應變 計畫之周延性。	簡報 P44	1.落實施工前危害告知SOP,降低意外災害發生。 發生。 2.擬定施工緊急應變計畫,周延施工規畫, 達成零災害、零事故之目標。 3. 填具安衛自主檢查表共82份,並執行勞 安教育訓練2次。

# 評審標準重點說明(8/9)



評分 指標	評審標準		索引	重點說明
環角 15%	1. 環境維護	噪音、光線、溫度、空氣維 護管理之周延性。	簡報 P55 P55 P61	1.利用現地塊石取代混凝土,降低工程混凝土量,減少混凝土生產、運送過程之空污、噪音、碳排放量。 2.清疏土石不外運,妥善回填現地亦降低運送過程產生之交通問題、碳排放量。 3.回填坡面覆蓋稻草蓆及植栽,有助淨化空氣及固碳。
	2. 生態保育	1.工程規劃階段考慮降低對生態系統之衝擊。 2.施工階段考慮對生態系統干擾。 3.維護階段衡量維護時機、 強度、方法、材料、範圍 對動植物之影響及對生態 之干擾。	簡報 P59 ~ P63	1.設計階段已有依生態調查結果繪製生態敏 感圖,限縮開挖範圍避免擾動敏感區。 2.施工中遵循迴避、縮小、減輕、補償等四 大手段降低環境生態干擾。 3.依生態調查結果納入設計考量,粗糙化、 緩坡化並使縱、橫向動物通道暢行無阻, 施工後亦採稻草蓆覆蓋及苗木栽植方式加 速復育。

# 評審標準重點說明(9/9)



評分 指標	評審標準		索引	重點說明
創新科技	1. 創新挑戰性	工程於施工及材料運用新工 法及新材料等創新挑戰情形	簡報 P33 ~ P36	外,另可解決淤積河道土石清疏與堆置等
10%	2.科技運用	1.工程於施工及材料運用新工法及新材料等科技運用情形。 2.BIM(Building Information Modeling)技術協助營建生命週期之各項管理與工程作業之新技術、新方法與新概念之運用情形。	P66	1. 施工過程利用縮時攝影、通訊軟體掌握工區動態,豪雨期間立即回傳工地照片以利主辦機關做緊急應變措施。





