

農業部

112年度優良農建工程實地評審

『員山鄉同樂社區湧泉溝環境營造工程』









報告人:黃有宏工程員

農村發展及水土保持署臺北分署



夥伴關係微笑曲線



農業部農村發展及 水土保持署臺北分署



地方伙伴

員山鄉同樂社區

施工單位

申安營造 股份有限公司 設計 監造

昇暉工程顧問 有限公司



簡報大綱

一工程緣起

- 二工程內容
 - 三規劃設計
 - 四 工程特色及效益
- 五 工程品質三級管理特色
- 六 評審基準評分指標

憂質・效率・團隊





工程緣起

本工程位於宜蘭縣員山鄉同樂社區,此 園區上游為著名之阿蘭城湧泉,水源豐沛, 惟現地既有自行車道側雜草叢生、既有洗滌 亭及溪岸護坡破損嚴重,為提升同樂社區整 體休憩服務品質,為串聯湧泉溝全線生態及 休憩動線,故編列本工程作為示範工程,冀 望藉由工程優良的設計與品質活絡社區發展。





工程緣起









工程緣起











工程內容


● 結算金額: 4,840,000元

工程期程:120日曆天

- 111年06月20日開工
- 112年02月08日竣工

工程項目:

		大学的国际人类的企业	。 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.		
1.砌石護岸	L=61m	The same			
2.排石基礎保護	L=108m	9.活動廣場	A=97m2	16.懸臂花架	3座
3.階梯跌水	1處	10.多功能廣場	A=103m2	17.復古汲水器	2座
4.親水階梯	2座	11.親水廣場	A=92m2	18.架高仿木平台	1座
5.區域阻隔石	8組	12.串接步道	L=110m	19.意象	1座
6.既有跌水打除	1處	13.土丘	1式	20.導覽牌	1座
7.既有道路改善	A=522m2	14.休憩座椅-A	L=18m	21.童趣藝術牌	6組
8.既有鋪面打除	A=140m2	15.休憩座椅-B、	C 8座		







湧泉匯流改善

基地有一天然湧泉・惟其 水量與地下水位依季節產 生變化,且與下游大礁溪 銜接處落差極大, 既有相 關水路已造成阻隔·經多 方考量並循據當地耆老等 意見,終將湧泉溝之湧泉 水路徹底改善並兼具常流 水源;原水路阻隔處亦同 時改善,恢復水路暢通與 水流消能之效益。

湧泉流路規劃 空間充分運用






- 降低匯流處高落差
- 工程對策:

利用砌石階梯跌水消能,改善原湧泉溝與 下游大礁溪銜接處之高落差,恢復河道縱 向廊道暢通,提供上溯魚類洄游路線。








> 規劃安全親水空間 活化湧泉資源

規劃複層式親水廣場,分為安山岩石板鋪面的岸上休憩區及排卵石的淺水親水區,有效 降低邊坡高差,使民眾能更安全、容易地利用湧泉資源,並設置遮陰花架及休憩座椅供 民眾賞水、休憩,使園區四季皆可遊憩,完善整體親水空間。





> 融入生態教育 寓教於樂

園區內利用導覽牌、童趣藝術陶板及立體雕塑展示當地常見之魚類及鳥類動物,除妝點自然環境外,也冀望使遊園民眾更加了解當地動物,提供寓教於樂的生態教育場域。





生態檢核

迴避、縮小、減輕、補償


- ◆ 本案屬二級生態檢核區域。
- 依生態資料庫查詢成果,本案基地範圍涉及物種為紅隼;生態團隊現勘觀察到<u>粗首馬口蠟、臺灣鬚蠟、鯉、紅胸鰂、線鱧、雜交慈鯛及翠鳥等。</u>
- 湧泉溝護岸採用乾砌石工法,**資材自然化**並增加孔隙,**保留通透性**;底部無封底,**保留自然底質**。





也會有一些民眾來的魚、抓魚,但是下游 接跟有水路交界除 與另外一條水路交接處產生的落差,讓然 SWCR-11015-11 生態輔導或相關意見摘要表(□提審、■設計、□施工、□維管) 现勘/童镇名稱 員山鄉河際社區湧泉溝環境營造 工程_现勤 信間日期 111 年 03 月 31 日 . 现勘去會議紀錄由工程執行機關另依行政程序答核處理,本表係由生態開隊依機關紀 **练摘要整理或提供生態專業意見、應即時提供機關、設計、監造單位參採、另隨該門** SWCB-11015-12 民眾參與紀錄表(□提審、■設計、□施工、□維管) 现物/會議/員山鄉同樂社區湧泉溝環境營造工程 **条森日期** [1] 年 (3 月 3] 日 活動名稱 _規勘 工程名稱 員山鄉河縣社區湧泉溝環境營造工程 多與方式 □説明會 □訪該 ■規勘 □工作坊 □座談會 □公號會 □其他_ 政府機關 □專家學者 □陳情人 ■利害關係 网维杜匹登展協會/理事長 风間開發 □其他 □政府機関 □專家學者 □陳情人 「開発性 □共化 ■政府機関 □専家學者 □除情人 □民間困難 □其化___ |政府機能 | 二鼻室學者 | 「陳惜人 | 「利害婦体 具局困难 ■其他 生易检核图序 □政府機關 □專家學者 □除情人 □村客關係/ □民間困憶 ■其他<u>-政計園隊</u> 异暉工程額問有限公司 成理特形切迹 录芳銘(宜蘭措溪聯盟/召集人) 沈泓安(昇暉工程顧問有限公司/工程師) 工程施作方面建議解設施集中於前後端 解依委員意見除當日討論之兩處休憩空間 维排腱水袋烧麻木平台(不播動河道為生) 及親水區外(設施集中於前後端),已不擾動 且以維持生態環境原發為主、遊頻設施可 河道為主進行以維持生態環境原貌為主,週 **团烧艇水為主题、並補植会木。** 想設施可圍繞視水為主題・並加強補植原生 44 军办大。 不可終海洋植植書教務冷建成步道,且既2 将依委員意見除當日討論之兩處休憩空間 有土堤鹿予以保留,若雲建置步道應送至 及親水區外,將保留右岸自然的濱溪帶。」 濱溪帶後方,以保留右岸自然的濱溪帶。 紹布道康訊至海滨帶待方。 左岸工程施作應以人工方式執行,減少工 将取消砌石遗域改採坡趾保護方式施作降 程機具進場造成現地過大擾動。 低擾動保留自然土堤環境、避免工程機具造 场造成现地過大擾動。 雨傷水路空界處之落差可以原定方式進行 解依委員及理事長意見採用低落差跌落礪 改善高低落差。 接跳有水路交界除。 **资再添(同樂社區發展協會/理事長)** 這條水路是湧泉水,水質乾淨且有很多水1. 将盡量保持既有湧泉水路。創造親水空間讓 生植物和魚椒蟹。希望可以創造親水空間 民眾前來遊憩觀水並與既有原始生態及風 過去常見龜鱉擬在這樣水路之中,她們會2. 將保留原始風貌環境營造觀光與生態雙蟲 躲藏在泥土裡,旁邊的土坡則是產即續息 之關區: 水路內魚類選是很多,過去曾見到鱸鰻, 3. 將依委員及理事長意見採用低落差跌落順

> 生態團隊 現勘意見表



農村發展及水土保持署 集水區友善環境生態資料庫



嘉哲, 効率, 園隊

- 14







生態檢核

棲地及環境補償







■ 工程對策:



利用**乾砌石**工法,資材自然化並增加孔隙性, 提供魚類等物種**躲藏空間**,亦利於水生植物 生長。

優質·效率·團隊





創新性

複層式親水廣場 安全親水空間

> 複層式親水空間

以複層式廣場降低邊坡高差,提供民眾安全平緩、易接近的親水空間;於底層鋪排卵塊石打造親水環境,以景石營造景觀並兼具消能、調整流心之用。





憂質・效率・ 團隊



創新性

休憩指引設施結合文化、教育及在地特色設計

寓教於樂 於既有自行車道旁設置活動廣場,結合休憩亭、休憩座椅等設施、饒富童趣之汲水設施 與導覽牌介紹當地常見生物,提供民眾休息空間亦有寓教於樂之用。



效率・團隊



創新性

休憩與教育互相結合 輕鬆認識常見生物

> 環境教育 以古色古香之童趣藝術陶板妝點自然環境,圖形為當地常見之鳥類與魚類,兼具環境

教育功能。







高質. 効率. 圃隊



挑戰性

> 測量放樣精準度

準確測量與放樣施工 水位準確、曲線優美

湧泉水位難以掌握且對高程開挖之要求精準度高,本工程經<mark>準確之測量與</mark> 放樣施工,充分達成設計要求,使整體湧泉景觀得以展現。





21



挑戰性

克服施工水路調整困難因素 順利施作

▶ 施工改水困難

原湧泉溝與主流匯流處規劃設計砌石階梯跌水,因水深影響、施工動線狹隘且大雨時水流量大,臨時流露調整作業困難,最終仍克服水流影響完成本案。





活用現地資源 發揮湧泉價值

> 利用當地資源

湧泉溝護岸以在地塊石砌築,溝底部分亦採用當地較小卵石,並充分運用當地 自然湧泉資源,營造棲地環境及休憩空間。





優質·效率·團隊 23



> 休憩動線

- 廣場及步道採用透水性良好之鋪面 材質。
- ✓ 園區步道平緩,降低通行難度。
- 適當設置休憩座椅,便民休憩。
- 園區加強標示以利各年齡層遊園。
- ✓ 考量各區位視野通透性,讓小孩及 輪椅族也能有良好體驗。

考量社區人口老龄化 樂齡動線暖設計









水域環境降低縱、橫向阻隔友善生物

> 降低阻隔

設計砌石階梯跌水消能,改善既有高落差,恢復河道縱向廊道暢通,提供上溯魚類洄游路線;湧泉溝邊坡採低矮砌石及景石跨溪設置,有利生物移動、飲水。







落實友善生態措施 復育成效良好

▶ 環境友善有效利用湧泉水資源,改善窳陋空間,搖身一變成為兼具生態教育特色之休憩場域,休憩教育空間增加約2400m2,亦增加基地各物種之棲息空間。



優質·效率·團隊







施工前

既有自行車道旁空地雜草叢生

完工後

設置活動廣場,提供社區民眾舉辦活動之場地





既有洗滌亭雜亂破損嚴重



完工後

親水區域整合改善既有及破損之護岸並利用坡降確 保湧泉溝清澈暢通

優質·效率·團隊





施工前 既有湧泉溝局部崩塌

完工後 於湧泉溝左岸坡腳排塊石基礎保護工,防止掏空







施工前

原湧泉溝與主流匯流處落差極大

完工後

利用砌石階梯跌水消能改善水域環境,恢復河道縱向廊道暢通,提供上溯魚類洄游路線

優質·效率·團隊



工程效益

> 增加環境教育場域

將環境、教育、娛樂、休憩 均一併納入考量,使本案成為 社區良好之特色結點。改善凌 亂之水域環境後,重新展現湧 泉溝清澈之潺潺流水,原受到 RC構造物阻隔之水域結點,亦 以階梯式消能跌降改善,成為 魚兒優游上溯之良好棲地。



休憩空間融入自然環境 增加環境教育場域





工程效益

成為活動結點 提升社區觀光產值

> 活動集結地點

後續社區於本基地辦理相關健走慢跑<mark>活動成效良好</mark>,不僅使遊客更加認識同樂 三角埤湧泉溝,更加深在地居民對社區的認同。





工程效益

成為教學點位 提升社區生態認知

> 生態解說點位

本基地生態良好,社區自主發起導覽解說工作並與社區長青團體及國小舉行多場生態教育解說活動,在遊客、居民及學子留下生態重要的種子,爾後將配合綠色照顧使園區達到樂齡療育。








三級品管


三級品管機制落實分層負責





工程品質

✓ 湧泉溝及步道線型優美平順,承商用心放樣施作, 減少開挖擾動面亦利於後續環境復育。







查核督導

上級機關查核督導情形

- 農村發展及水土保持署(前水保局)品質督導小 組112.01.16查核,成績為
- 甲等

主管機關品管執行情形

• 主辦單位不定時辦理品質稽查達5次

• 查核、稽查所列缺失,本分署均列管追蹤,並 由監造單位查證施工廠商依限改善完成後備查。

落實各項品質管理機制

行政院農業委員會水土保持局工程督導小組工程品質督導紀錄表 (表 EC04-1)

編號:	111RA-02-0	0 0 1					
計畫名稱	111 年度農村再 畫-農村再生跨	·生社區發展2 ·城發展	及環境改善計	承辦單位	農村建設組		
工程名稱	員山鄉同樂社區	湧泉溝環境も	渗造工程	督導日期	112年1月16	8	
標案工程 主辦機關 (單位)	臺北分局	契約金額 (千元)	4, 840	開 工 及 完工日期	開工日期:111 預定完工日期: 定假日)、不計	120 日曆天(含图	
設計單位	昇暉工程顧問 有限公司	監造單位	昇暉工程顧 問有限公司	承包商	申安營造股份有		
人員	沈承毅	人員	沈泓安	人員	張慶格水保	者	
工 程 祝 況	本工程追度: 65.00%; 實際追度: 76.00%; 異常說明: 無 [本] 導用: 等。4.河道 工程內容: 1.多元廣場 A=750 m 2.植栽綠 A=化 300 m 3.步[連] 。 整理 L=100m、W=7m 5. 桐架 2 處						
督等委員	倪至寬、張武訓 (已宣告工程施)	、吳上家		督	等分數	80	
	1. 於顧問公司的勞務契約中規定應辦理設計階段風險評估報告。 2. 主辦機關課長表示已與社區簽訂維護認養契約。						

(已宣告	·工程施工查核委員注意爭項)	H 7 77 300	00
1.	於顧問公司的勞務契約中規定應辦理設計	階段風險評	估報告。
3.	設計單位昇暉顧問公司於設計階段依法依	契约辦理設	計階段風險評估報告。
4.	監造單位表示 AC 道路鋪設時監造單位全日	诗在場監督	, 舖設厚度後續亦會再做
	檢驗。		
5.	查核抽量價高仿木平台欄杆高度 110 公分	與設計關稅	相符。
	1. 2. 3. 4.	 主辦機關課長表示已與社區簽訂維護認養 設計單位昇離顧問公司於設計階段依法依 監造單位表示 AC 道路鋪設時監造單位金 檢驗。 	 於顧問公司的勞務契約中規定應辦理設計階段風險評 主辦機關課長表示已與社區簽訂維護認養契約。 設計單位算審網仍公司於設計階股依法依契約辦理設 生 監造單位表示 AC 道路鋪設時監造單位全時在場監督 檢驗。 查檢勘量價高仿木平台欄杆高度 110 公分與設計圖認

A、主辦機關 1. 有品質督等但查驗未落實。(4.01.99)【L】

析,對於臨水安全的危害分析不夠充分,因此臨水的安全對策未具體,尤其是 水中作業或改道作業均未明確,所以設計圖說無臨水對策,安全防禦亦無項目 與數量要求,致預算、監造與施工均疏忽臨水的安全計劃與執行。(7.01.00)

国上條因素,設計階段對於後續維運的安全要求與建議亦缺乏,本項宜予補強 (7,01,00) [L]
 政計關稅第28頁有關「風險評估及勞工安全危害告知」共17條並無臨水作業

查設計圖說第 26 頁 (7.01.00)【L】

(1.01.00) [L] 5. 無落實執行監造計畫。(4.02.03.01) [L] 6. 監造報表無落實記載。(4.02.03.08) [L] 7. 親水區護坡的爬藤植生方式,設計或乾工圖欠缺。(4.01.20.02) [L] 8. 查核項目宜重點列表,一般為檢檢停留點。() [L]

(1,199) [L] 2. 本工程為臨水作業,查工地現場未有臨水安全的警告標語,應立即改善。 (5,14,99) [L] 3. 專任工程人員無督察按圖施工、解決施工技術問題。(4,03,11,03) [L] 4. 品管自主檢查表未落實執行,檢查標準未訂量化值、容許誤差值,未確實記載 檢查值。(4,03,04) [L]

5. 施工日誌記載不完整,重要工作事項記載太簡略。(4.03.03)【L】 6. 施工的自主檢查表與監查查檢表的內容太相近。例如:瀝青混凝土鋪面施工 (4.03.04)【L】










品質管理

- 正式進場施工前核定監造計畫、品質計畫及施工計畫。
- 材料檢驗及施工品質檢驗均依SOP流程有效控管。





監造計畫

施工及品質計畫材料檢試驗流程

施工抽驗流程

優質·效率·團隊



品質管理

一級品質管理

- ◆ 承攬廠商之品質管制機制。
- ◆ 承攬廠商品管組織及各施工自主檢查。

	晉通營造有限公司 負責人 張慶梧	
	專任工程人員 阮連山	
工地負責人 林國誌	品質管理人員 花秀紅	職業安全衛生人員 林國誌

契約規定 檢驗項目	應抽查 次數	已抽驗 次數	符合 次數	未符合 次數
210kgf/cm2混凝土	2	2	2	0
木紋仿木	1	1	1	0
鋼筋	1	1	1	0
現地母質	1	1	1	0
工地密度	2	2	2	0
點焊鋼絲網	1	1	1	0
瀝青混凝土	9	9	9	0





優質·效率·團隊

40



品質管理

二級品質管理

- 監造單位之品質保證機制。
- 監造單位監造組織及監造計畫執行情形。

昇暉工程顧問有限公司 監造負責人 沈承毅

專案監造小組

工地監造技師 沈承毅

工地監造負責人 沈大勇

現場人員 沈泓安







	契約規定 檢驗項目	應抽查 次數	已抽驗 次數	符合 次數	未符合 次數
	210kgf/cm2混凝土	2	2	2	0
	木紋仿木	1	1	1	0
	鋼筋	1	1	1	0
	現地母質	1	1	1	0
	工地密度	2	2	2	0
	點焊鋼絲網	1	1	1	0
	瀝青混凝土	9	9	9	0
0	契約規定 抽查項目		已抽查 次數	符合 次數	未符合 次數
	施工放樣工程		2	2	0
	構造物開挖工程		2	2	0
	鋼筋工程		3	3	0
	模板工程		2	2	0
	混凝土工程		5	5	0
	構造物回填工程		1	1	0
	砌石護岸工程		6	5	1
	崁塊石工程		1	1	0
	安山岩舖面工程		1	1	0
	排卵石舖面工程		1	1	0
	崗石磚舖面工程		2	2	0
	碎石鋪面工程		1	1	0
	多功能廣場鋪面		2	2	0
	瀝青混凝土鋪面		1	1	0
	收邊路緣工程		3	2	1
	塊石路緣工程		2	1	1
	意象工程		1	1	0
	導覽牌工程		1	1	0
	童趣藝術牌工程		1	1	0
	懸臂花架工程		2	2	0
	休憩座椅工程		1	1	0
	架高仿木平台工程		2	2	0
	植生工程		4	4	0
	施工安全衛生查驗表		10	7	3
	工地環境保護查驗表		10	7	3
	工地環境維護抽查紀錄表		10	7	3
	工程友善措施抽查表		11	11	0



缺失改善

◆ 缺失開立不符合事項追蹤改善,並請廠商確實完成。








進度管理








● 工程期限:120日曆天



履約管理


◆ 各項施工材料依管制表時程提送型錄審查。




履約管理

- ◆ 履約管理-工程管理電子化作業運用度。
- ◆ 督導施工廠商傳輸數位相片,並於http://rms.swcb.gov.tw運作「進度實績管理子系統」及「委外監造日誌回傳系統」。
- ◆ 所有相關成員成立工程即時狀況LINE群組,隨時掌控工程情形。









- ●遠端品質回傳
- ●進度實績管理
- ●進度落後預警
- ●遠端填報進度



拍攝工地實況







優質·效率·團隊



品質耐久性與維護管理

- 各項施工材料進場時會同查驗規格尺寸。
- 材料送驗進行判讀留下紀錄







7. 太相会相斜體部分資訊依據顯客提供之資訊發載:

9. 版次:(SOPA-17-19#02)1.4 *



品質耐久性與維護管理

- ◆ 竣工後編制財產卡建立移交清冊,移交地方機關維護管理。
- ◆ 主辦機關編列『年度定期預約緊急處理與維護工程』協助工程修繕。

行政院農業委員會水土保持局臺北分局

財産卡

工程名稱:員山鄉同樂社區湧泉溝環境營造工程

建築日期:112年03月10日

價 值(元): 4,840,000 元(新台幣)

主要材質:石材、仿木、混凝土、碎石級配

1.砌石護岸 L=61m 12.串接步道 L=110m 2.階梯跌水 1處 13.塊石緣石 L=195m 3.排石基礎保護 L=108m 14.土丘 1式 4.親水階梯 15.休憩座椅-A 2座 L=18m 5.區域阻隔石 8組 16.休憩座椅-B、C 8座 主要項目:6.既有道路改善 A=522m2 17.懸臂花架 7.既有跌水打除 1處 18.復古汲水器 2座 8.既有鋪面打除 A=140m2 19.架高仿木平台 1座 9.活動廣場 A=97m2 20.意象 1座 10.多功能廣場 A=103m2 21.導覽牌 1座 A=92m2 11.親水廣場 22.童趣藝術牌

使用單位:宜蘭縣員山鄉公所

座 標: X: 323906 Y: 2740102 TWD 97

基地資料: 宜蘭所慶安段475、476、478、479、480、481、482、484、488、489、489-1號

基地標示:(空白)

整筆面積:面積約2600平方公尺 所有人(或管理機關):宜蘭縣政府 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 111年度農村再生基金—農村再生跨域發展—農村產業跨域及區域亮點計畫 工程移交清冊

														製表日期:	112年3月
I	程	名	稱	工程地點		エ	程	內容	*		結算金額	開工日期	完工日期	验收日期	備註
員山郷同樂	善社區湧	泉溝環	境營造工程	宜蘭縣員山鄉	1. 砌石護岸 2. 階梯 3. 排石基梯 4. 觀水階隔 5. 區域阻隔石 6. 既有道跌水面打除 9. 活動廣場 10. 多功能廣場 11. 觀水廣場	L=61m 1處 L=108m 2座 8組 A=522m 1處 A=140m A=97m2 A=103m A=92m2	n2 n2 2	12. 串接石 13. 塊石 14. 土丘 15. 休憩間 16. 休憩間 17. 懸復高 19. 架意學 20. 意學 21. 學歷 22. 童趣	表 在	L=110m L=195m 1式 L=18m 8座 3座 2座 1座 1座	4, 840, 000	111/6/20	112/2/8	112/3/10	
	以下	空白									·				

優質・效率・團隊



品質耐久性與維護管理

◆ 由同樂社區發展協會維護管理,協助維持同樂社區湧泉溝整體環境。











農村再生相關公共設施認養契約

- 一、設施名稱:員山鄉同樂社區湧泉溝環境營造工程(計畫編號: 111RA-02-001)
- 二、坐落地點:宜蘭縣員山鄉慶安段 477、478、479、480、481、482、483、 484、488、489、489-1 地號
- 三、土地所有權人:宜蘭縣政府(詳如附名冊)
- 四、認養起迄期程:112年2月8日~127年2月8日
- 五、平日清潔維護及管理計畫:
 - 1. 社區工班每週一次設施安全巡視,發現問題立即回報。
 - 2. 由社區環保志工每兩週一次進行清潔維護。
 - 3. 例假日及連續假日,機動加強清潔維護。

此致

行政院農業委員會水土保持局臺北分局(管理財產機關)

認養單位 (組織): 宜蘭縣員山鄉同縣社區發展! 身分證統一編號或營業登記證號碼:14685067 聯絡住址: 宜蘭縣員山鄉同縣村同新路 182 號 聯絡電話:0939712640

華 民

社區認養契約



節能減碳

減碳與固碳並行 節約資源永續發展

◆ 工程設計、施工及維護各階段節能減碳周延之充份考量。

減碳-混凝土減量

- ✓本工程湧泉溝採乾砌石工法。
- ✓ 串接步道、親水廣場、多功能廣場採用碎石或石板等透水性良好材質。
- ✓ <u>花架</u>、<u>休憩平台</u>、<u>休憩座椅</u>皆採鋼管及仿木材質,減少混凝土用量。
- ✓若全採混凝土施作需約 164.4 M³ (本案混凝土數量 63.4 M³)
- ✓減少210混凝土用量約 101 M³
- ✓總減碳量約 32.76 T-CO2e
- ▶ **農村發展及水土保持署-**工項碳排分析表之碳排量

固碳-植生綠化

- ✓喬木 52株、灌木1050株
- ✓地被類 1100M²
- ✓固碳量約 2.50 T-CO2e

減碳+固碳前 53.32 T-CO2e 減碳量66.1%

減碳量 32.76 T-CO2e

減碳+固碳後 18.06 T-CO2e

固碳量

2.50 T-CO2e

防災與安全

- ◆ 落實職業安全衛生檢查及工地危害告知宣導。
- ◆ 落實安全衛生教育訓練課程及工地災害預防作業。



工區管制大門設置



施工圍籬及警示燈設置



工程告示牌及職業安全衛生告示牌



警告標語設置



定期進行安全教育訓練及宣導

防疫區隔




生態保育

優質・效率

◆ 依生態情報查詢成果表及生態輔導現勘紀錄之工程對物種影響及友善措施建議, 擬定設計原則。



- ✓ 保留大樹及溪濱植被,減少擾動
- ✓ 重建湧泉溝營造水域環境





生態保育

- ◆ 保留<mark>溪濱植被</mark>供蛙類及鳥類棲息,左岸工程減量,採用塊石保護基礎。
- ◆ 降低湧泉溝匯流處高差,恢復河道縱向廊道暢通,提供上溯魚類洄游路線。





52



科技運用

- ✓ 線上「管考系統」, 便於管控各階段執行 狀況、預算支用情形 等,完善工程施工進 度控管。
- ✓ 搭配「農村再生執行 及管理系統」,施工、 監造報表填列,即時 掌握施工進度情形。





✓ 導入線上「行動工程智慧勘查」及「視覺化管理平台」系統,即時掌握防汛期間工程防災整備情形,確保安全。





✓ 「集水區友善環境生態資料庫」查詢相關生態物種情報。





六.評審基準表評分指標

評分指標		評審標準	索引	重點說明(詳評選簡報或三級品管文件資料)
	1.主(代)辦機關之 品質督導(保證 機制)	1.對專案管理、監造單位及承攬廠商之履約 管理能力。 2.監造計畫之審查紀錄、缺失改善追蹤落實 度。	P.37 \ P.39	1.於工程督導獲得甲等肯定。 2.監造計畫書於開工前核定。 3.主辦單位不定時辦理品質稽查達5次,確實掌握工程品質。 4.協調施工中界面處理,以利工進。
	2.專案管理廠商之 品質督導(保證) 機制	1.對監造單位及承攬廠商之履約管理能力。 2.監造計畫之審查紀錄、缺失改善追蹤履約 能力等事項。	N/A	本案無專案管理廠商。
品質管理 (制度/施工) <u>10%</u>	3.監造單位之品質 保證機制	1.監造單位之監造組織、監造計畫、施工計畫及品質計畫之審查、材料設備抽驗及施工抽查、品質稽核、文件紀錄管理系統等監造計畫執行情形。 2.缺失改善追蹤等之執行情形。	P.39 · P.41 · P.42	1.本工程於開工前依規定擬訂監造計畫,並依工程及人力調配適宜性設置監造組織。 2.本案依監造計畫及施工規範辦理相關施工前計畫書審查、施工中各項查驗、抽查及缺失紀錄,並詳實填報各項文件。 3.立即通報主辦機關施工中廠商反應之事項。 4.材料設備抽驗17次、施工抽查99次,符合監造計畫檢驗停留點,並增加隨機抽查頻率,並要求承攬廠商皆於契約時限內完成各項改善。 5.確實要求承攬廠商職業衛生安全、交管維持及其它施工應注意事項。
	4.承攬廠商之品質 管制機制	1.承攬廠商之品管組織、品質計畫、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統等品質計畫執行情形。 2.安全衛生及環境保護措施等之執行情形等事項。	P.39	 1.開工前設置品管組織、訂定施工及品質計畫,並切實執行計畫內容。 2.材料設備取樣17次,並落實施工中自主檢查696次。確實減少並預防重大缺失,並逐實完整填報各項文件。 3.重視職安危害教育訓練、滾動式調整交管與職安措施、防汛期間整備作業,已達減災避災人員安全。 4.施工期間力求對周遭環境影至最小。
進度管理	1.施工進度管控合 理性	1.預定施工進度是否合理。 2.實際施工進度管理是否有效。	P.43	1.考量工項施工性及施工可行性合理訂定工期。 2.施工進度控管合宜,工程如期完工。
<u>10%</u>	2.施工進度落後因 應對策之有效性	1.進度落後是否提採適當改善措施。 2.改善措施實際運作是否有效。	P.43	1.本工程確實要求承攬廠商做好進度管控,並無進度明顯落後之情事。

55



六.評審基準表評分指標

評分指標		評審標準	索引	重點說明(詳評選簡報或三級品管文件資料)
品質耐久性	1.規劃設計	1.規劃設計對營運使用需求考量之周延性。 2.細部設計成果對施工、材料及維護管理措施之完整性。 3.公眾使用空間針對使用者(性別、高齡、幼齡、行動不便等)差異於安全性、友善性或便利性考量之周延性。	P.4~ P.26	 1.設計前已完善規劃調查報告:生態調查、基地現況利用等。 2.本案充分當地需求、節能減碳、生態發展等綜合性需求,構造物設計因地制宜。 3.改善湧泉溝與下游大礁溪銜接處,降低高落差,恢復水恢復水路暢通與水流消能之效益,提供上溯魚類洄游路線。 4.利用乾砌石工法,資材自然化並增加孔隙性,提供魚類等物種躲藏空間,亦利於水生植物生長。 5.湧泉溝護岸以在地塊石砌築,溝底部分亦採用當地較小塊石,並充分運用當地自然湧泉資源,營造棲地環境及休憩空間。
與維護管理 <u>30%</u>	2.履約管理	1.工程施工管理之嚴謹度。 2.工程材料檢驗之完整性。 3.工程管理電子化作業運用度。	P.45	1.主辦機關機動性現場督導。 2.材料於書面審核與現場查驗並行。 3.詳實填寫填報線上管考系統,使用LINE群組回報工程即時狀況。
	3.維護管理	1.維護管理手冊之妥適性及問延性(專案評估公共工程之延壽、更新、降級使用或變更用途之處理方案及其時機)。 2.提供技術移轉維護操作手冊及實務訓練課程,以利採購機關後續接管運用。 3.環境監測調查計畫或機關所訂之規定落實執行。	P.18~ P.32 P.46~ P.48	 1.於既有自行車道旁設置活動廣場,結合休憩亭、休憩座椅等設施、饒富童趣之汲水設施與導覽牌介紹當地常見生物,提供民眾休息空間亦有寓教於樂之用。 2.湧泉溝邊坡採低矮砌石及景石跨溪設置,有利生物移動、飲水。 3.施工前針對棲地1公里範圍內做生態檢核,採迴避、縮小、減量、補償等方式維續既有生態,減量破壞原始地貌,完工後迅速回復生態。
節能減碳 <u>15%</u>	1.周延性	1.工程設計、施工及維護各階段對節能減碳 周延之充分考量。 2.循環經濟,資源有效再利用之具體考量。	P23~ P.26 ` P.48	1. 湧泉溝採乾砌石工法及排石保護,減少混凝土用量並融入景觀。 2. 串接步道及廣場採用碎石、石板等透水性良好材質。 3. 花架、休憩平台、休憩座椅皆採鋼管及仿木材質,減少混凝土用量。
	2 .有效性	1.工程設計、施工及維護各階段運作對節能 減碳之有效作為。 2.能源光電相關節能減碳產品之使用效益。	P.48	1. 湧泉溝採乾砌石工法及排石保護,減少混凝土用量並融入景觀。 2. 串接步道及廣場採用碎石、石板等透水性良好材質。 3. 花架、休憩平台、休憩座椅皆採鋼管及仿木材質,減少混凝土用量。

憂質·效率·團隊



六.評審基準表評分指標

評分指標		評審標準	索引	重點說明(詳評選簡報或三級品管文件資料)
防災與安全 <u>10%</u>	1.工地安全衛生	1.工地環境衛生整潔、安全措施(安全圍籬、 安全護欄、安全警示標誌、交通管制等項 目之落實度。	P.50	1.工區與周圍界面設置圍籬及大門,明確區分工區範圍。 2.於施工圍籬設置職業安全衛生警告標語及警示燈。 3.出入車輛清潔,減少環境干擾。 4.專人交通管制,確實做好交通維持。
	2.工地災害預防	1.意外災害之預防及緊急應變計畫之周延性。	P.50	1.工地安衛宣導。 2.醒目處設置防災逃生動線。 3.每日巡視防災設施完善。
	1.環境維護	1.噪音、光線、溫度、空氣維護管理之周延 性。	P.50	1.工區車輛出入及路面清潔。
環境保育 <u>15%</u>	2.生態保育	1.工程規劃階段考慮降低對生態系統之衝擊。2.施工階段考慮對生態系統干擾。3.維護階段衡量維護時機、強度、方法、材料、範圍對動植物之影響及對生態之干擾。	P.14~ P.33 P.51 \ P.52	1.透過施工前生態調查納入規劃設計考量。2.利用乾砌石工法,資材自然化並增加孔隙性,提供魚類等物種躲藏空間,亦利於水生植物生長。3.保留溪濱植被供蛙類及鳥類棲息,左岸工程減量,採用塊石保護基礎。4.降低湧泉溝匯流處高差,恢復河道縱向廊道暢通,提供上溯魚類洄游路線。
創新科技 <u>10%</u>	1.創新挑戰性	1.工程於施工及材料運用新工法及新材料等 創新挑戰情形。	P.18~ P.22	1.以複層式廣場降低邊坡高差,提供民眾安全平緩、易接近的親水空間; 於底層鋪排卵塊石打造親水環境,以景石營造景觀並兼具消能、調整流 心之用。
	2.科技運用	1.工程於施工及材料運用新工法及新材料等 科技運用情形。 2.BIM(Building Information Modeling) 技 術協助營建生命週期之各項管理與工程作 業之新技術、新方法與新概念之運用情形。	P.53	1.線上「管考系統」、「農村再生執行及管理系統」管控預算、施工、 監造等階段執行狀況,即時掌握,完善工程進度控管。 2.導入線上「行動工程智慧勘查」及「視覺化管理平台」系統,即時掌握 防汛期間工程防災整備情形,確保安全。 3.利用「集水區友善環境生態資料庫」查詢相關生態物種情報。

優質・效率・團隊

57

報告完難敬請指教