

工作團隊

主辦機關

農業部農田水利署 彰化管理處

設計監造

兆豐工程技術顧問 股份有限公司





專業 效率

施工廠商

東孟營造有限公司











建工程特色

工程效益



百年水圳歷史



石筍傳說

八堡圳開鑿得林先生指導 採竹藤編苟填石置於河道 成功建立八堡圳灌溉系統



圳路重生・延續石笱傳統 讓灌溉系統回到昔日榮光



答的傳奇歷經三百多年 老圳再次面臨取水不易困境



工程基地介紹



石苟源自八堡圳 彰化重要給水路 圳路全長21公里 因渠道老舊破損 且滲漏損失嚴重 遂成立本案改善



對策

面臨課題(1/3)渠道結構破損,影響灌溉效能,水從源頭流失

石笱圳支線灌溉渠道老舊,且多處結構破損嚴重,影響整體輸水效率





跳脫縫補式建設,進行整體灌溉系統改善

對策


面臨課題(2/3)渠道內取水設施簡易老舊,取水量不足



確認農民取水需求,將取水設施整體改善,優化農業灌溉取水效率

面臨課題(3/3)水利地遭占耕或閒置、圳溝不易維護管理

石笱圳支線沿線兩側水利用地長期閒置









盤點水利用地,調整渠道線型,提高水利地使用率,建構優質農業環境

對策

工程目標及願景



提高圳路輸水效能

- · 改善灌溉水滲漏,強化圳路輸水量
- 提供2573公頃良田,穩定灌溉用水

取水設施整合更新

- 整合取水設施・提高農民取水效率
- 人本設計,提供農民安全取水環境

水利用地空間活化

- 閒置用地活化,提高農機通行安全
- ・ 渠道線型調整・迴避老樹友善生態



工程內容

契約金額

約新台幣2,698萬元

結算金額

約新台幣2,690萬元

開工日期

112/11/11

完工日期

113/06/27

實際施工進度 計算基準


所佔權重之所佔金額

實際進度 —— 原預定進度

研擬施工預定進度表

滾動式調整掌握進度

工程如期如質完工



契約變更



06/19 設計啟動 112年

10/27 工程決標

11/11 工程開工

11/25 八堡一圳停止引水

12/20 農民陳情增設版橋

1/16 渠道主體構造完成 113年 八堡一圳啟動引水

1/26 農民陳情增設水門

6/18 配合調整護欄及鍍鋅鋼管

6/27 完工

原契約金額		26,980,000元					
第一次	增加	52,418	變更後	26 006 405=			
變更設計	減少	126,013元	金額	26,906,405元			
變更要項 說明	增設農 增設灌	✓ 農民陳情增設設施 增設農耕版橋 1處 增設灌溉水門 1處✓ 配合現況調整護欄及鍍鋅鋼管等工項					






設計理念融入傳統工法





提高圳路輸水效能

- 穩固渠道結構及止水性
- 減少圳路輸水滲漏損失
- 提高整體灌溉輸水效率



取水設施統合更新

- 傳統石笱引水工法創新設計
- 直灌式閘門供安全取水環境
- 完善取水設備提高取水效率

13 活化水利用地空間

- 減少土地閒置及維管作業
- 提高農機與農產運輸安全
- 保全老樹及友善生態環境






水理設計分析 最小通水斷面水理分析檢核

農田排水工程規劃設計原則參考手冊

灌溉需水量公式基本參數								
整	田所	需水	〈深	Р	0.15 m	本田灌溉率	Е	720ha/cms
整田日數		N	15 天	給水路平均	L	0.34 %		
一日灌溉時間		Т	86400 S	輸水損失率				
單位面積流量 c		q	0.0040 cms/ha					
灌	溉	面	積	Α	2573 ha			
計	畫	流	量	Q	10.29 cms			

渠道設計基本參數					
設計渠寬(W)	4.0 m	設計出水高	0.25 m		
設計坡降S(%)	0.12 %	設計水深(H)	1.55m		
粗糙係數n	0.016 設計渠深		1.80 m		
設 計 流 量(Q)		12.26 cms			





矩形座槽設計分析

座槽穩定分析


✓ 設計渠寬W=4m;設計渠深H=1.8m

✓ 傾倒安全係數=穩定力矩/傾倒力矩 =2. 213>2. 000

✓ 牆身底端所需鋼筋量計算 As=14. 325 cm²>13. 702 cm²

✓ 座槽底版所需鋼筋量計算 As=14.325 cm²>14.25 cm²

✓ 基礎所受單位壓力 實際土壤應力=4.509 T/m²<Qs =10.970 T/m²



態檢核分

類

落實生態檢核機制

農田水利署 生態檢核注意事項



- 既有水利設施原地重建
- 無地方關注議題
- 非生態敏感區



「第二級」 生態檢核區

遵循四大策略



調整渠道線型

避開現地樹木

落實現地樹木保護

落實生態檢核

順應地形設計

減少擾動工區

避免增設便道

迴避 C₀₂

於08:00~16:00施工 減少RC量體(減碳)

縮小

補償

保留既有樹木 新設2處動物逃生坡道

工程內容及配置





2 設置安全梯及安全繩索

❸ 產業道路全面改善








5生態設施-澗水工六處





設計斷面





風險辨識與評估

本案工程零職災

職安風險評估與落實

方案研擬

設計階段

風險評估

風險降低對策

風險評估

因應不同場址 評估可能施工風險 臨水 作 業



擋土支撐 擋抽移排水 崩塌

指派作業主管、 適當坡度維持穩定

機械作業災害

警戒用電安全

溺水

警告設施、水尺、救

身圈、救身衣及繩索

降低風險

設計階段研選 降低風險方案與工法

安全圖說

施工前落實危害告知 安衛措施納入施工計畫 安衛措施納入經費編列 渠道 I 作



模板組立 鋼筋組立

物體倒塌

被刺、被割(切)

墜落、滾落

堆置區設置 斜撐、拉索

個人防護具

護欄、防墜設施





路面作業 施工車輛出入 交通事故

衝撞


外車突入

交維設施設置

警示標誌、施工區 域維護、反光背心

交通指揮人員

整體職安配置區





落實三級品管作業



上級機關督導查核情形

查

農業部

工程查核小組

113.03.21

甲等

(82分)



監造單位抽查情形

總計查驗 14項工程 總計查驗154次

6次 不合格次數 148次 合格率 96.1%



落實品管制度

主辦單位走動式視導 彰化管理處及第一水路工作站

不定時辦理 品質督導2次

監造單位監造技師 督導6次

所列缺失均列管追蹤,改善後備查



施工單位自主檢查

總計檢查 14項工程 總計檢查281次

3次 不合格次數 278次 合格次數 98.9%



材料取樣試驗統計

合計42組,已取樣送驗42組,合格42組,不合格0組

項	試驗項目	單位	契約	己試驗	試驗結果	
次			數量		合格	不合格
1	工地密度試驗	次	1	1	1	-
2	碎石級配工地密度試驗	次	4	4	4	-
2	碎石級配粒料篩分析試驗	件	1	1	1	-
2	混凝土圓柱試體 抗壓強度試驗 組	10	10	10	-	
3	混凝土鑽心試體 抗壓強度試驗	組	3	3	3	-
4	鋼筋外觀、物性、化性試驗	組	10	10	10	-
5	PVC止水帶縱向 抗拉強度試驗	組	2	2	2	-
	瀝青含油量試驗	組	4	4	4	-
6	瀝青壓實試體之厚度或高度試驗	組	7	7	7	-



驗







碎石級配試驗





施工抽查、停留點檢查





合格率96.10% 皆於期限內改善完成

契約規定抽查項目	已抽查次數	符合次數	未符合次數
測量工程	7	7	-
開挖工程	3	3	-
回填工程	3	3	-
鋼筋工程	15	15	-
模板工程	18	18	-
混凝土工程	10	10	-
臨時擋土設施工程	3	3	-
植筋工程	2	2	-
瀝青混凝土鋪面工程	1	1	-
碎石級配工程	1	1	-
監造技師督導	6	1	5
工地安全衛生、交通維護、 環境保護作業、臨時防減災設施	85	84	1
總計	154	148	6

施工流程檢查

以渠道工程為例







開挖高程測量

鋼筋組立

基礎模版組立

牆身模版組立

牆身混凝土澆置

完成面尺寸檢核







監造技師督導情形

監造技師定期赴工地協助駐地監造召開工地會議,檢討缺失改善方針

檢查日期	具體缺失	缺失複鱼 日期	矯止改善及預防 措施完成日期	同意結案 日期
112.12.06	1.施 工 情 形 : 0K+617~0K+637基礎模板及混凝土澆置 2.職 安 環 保 : 0K+100交維設施未確實擺放 3.不符合事項: 0K+100交維設施未確實擺放	112.12.06	112.12.06	112.12.06
113.01.18	1.施 工 情 形 : 0K+057~0K+077左岸牆身模板組立及混 凝土澆置 2.品 質 管 理 : 0K+027護岸頂寬抽測 設計20cm,實際23cm 3.不符合事項:告示牌專任工程人員聯絡方式改為手機	113.01.22	113.01.19	113.01.22
113.02.29	1.施 工 情 形 : 連續護欄施作0K+317~0K+417 2.品 質 管 理 : 0K+500連續護欄抽測 設計間距1m,實際間距1m 3.不符合事項: 模板螺桿套管孔洞為填補	113.03.06	113.03.04	113.03.06
113.03.26	1.施 工 情 形 : L型擋土牆開挖650~000 L型擋土牆PC打底0K+650~000 2.品 質 管 理 : 0K+100連續護欄抽測,設計H:50cm W:20cm;實際H:51cm,W:21cm 3.不符合事項:連續護欄拆模後表面有部分氣孔	113.03.29	113.03.27	113.03.29
113.04.11	1.施 工 情 形 :L型擋土牆PC打底0K+250~000 2.職 安 環 保 :工地灑水頻率請增加 3.不符合事項:0K+460L型擋土牆有蜂窩	113.04.17	113.04.15	113.04.17
113.05.28	1.施 工 情 形 :第一次變更設計尚未完成,停工中 2.其 他:請盡速完成變更設計程序,以利工進	-	-	113.05.28







職安及環境保護抽查



抽查項目	檢查次數	符合次數	未符合次數
工地安全衛生	26	26	0
交通維護	26	26	0
環境保護作業	26	25	1
臨時防減災設施	7	7	0
累積(次)	85	84	1

合格率98.72% 皆於期限内改善完成



工地進出入口確實管制



施工期間落實交通維持



定期辦理職安教育訓練



施工期間定期灑水清洗道路



防汛設備確實擺放



電桿周遭擺放警示設施



防塵網確實放置



施工期間定期灑水清洗道路

不符合事項改善追蹤情形

							▼ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	編號	檢查日期	不符合事項	改善期限	實際改善 完成日期	結案日期	
L 呈 彖 巴	01	112.12.06	0K+100交維設施未確實擺放	112.12.12	112.12.06	112.12.06	
L 呈 分:	02	112.12.13	模板殘料未處理	112.12.19	112.12.15	112.12.17	Before 2023/12/06 After 2023/12/06 交維設施未確實擺放
	03	113.01.18	告示牌專任工程人員聯絡方式改為手機	113.01.24	113.01.19	113.01.22	
	04	113.02.29	模板螺桿套管孔洞未填補	113.03.06	113.03.04	113.03.06	Before <u>2023/12//13</u> After <u>2023/12//15</u> 模板殘料未處理
呈 寺 ろ	05	113.03.26	工區環境垃圾雜亂尚未清理	113.04.01	113.03.27	113.03.29	
L 星文	06	113.04.11	0+400混凝土完成面有蜂窩之情形	113.04.17	113.04.15	113.04.17	Before 2024/02/29 After 2024/03/04 模板螺桿套管孔洞未填補



創新性1/3—先人智慧古工法「石笱」結合現代工程




創新性2/3—渠道牆身空間利用內崁式動物坡道



創新性3/3—模組化系統鋼模 高效率施工









挑戰性1/3—配合圳路歲修期 嚴謹掌控時程



10.27工程決標

06.19 (設計啟動 設計

09.11 設計提送日

10.16上網招標

11.11工程開工

112年11月下旬

113年1月中旬

▼ 歲修期52天

(施工期限)

灌溉期

09.25 設計提送推估日

灌溉期→

10.25 公開招標推估日 11.13 決標推估日 11.28 開工推估日 灌溉通水時間延後影響農民取水灌溉

規劃設計 超前部屬



積極與意見領袖討論 掌握需求妥善安排規劃設計時程





招標工作 積極聯繫



研擬發包策略 備齊招標文件 積極邀請優質廠商投標





挑戰性2/3—歲修期增派工程師輪班待命

期限之內完成效率品質兼備

渠道改善期限僅 歲修期52日

- ■開設兩處工作面,並進施工
- ■增派監造工程師,輪班即時應變
- ■積極擔任三方協調角色 溝通無礙











渠道控制曲線

保留迴避樹木

挑戰性3/3—嚴謹線型設計 施工縝密放樣收邊





嚴謹規劃設計 精準放樣施工



先行規劃放樣流程 確實執行自檢與互檢 嚴謹控管施工階段準確度



周延性1/3 一活化閒置空間,有效維護管理





周延性2/3—充足溝通 積極協商調和



傾聽農民需求與心聲



施工中協調會





周延性3/3—確實執行交維 施工期零工安







落實工程資訊公開



 \equiv

農業部農田水利署彰化管理處 Changhua Management Office, Irrigation Agency, Ministry of Agriculture

Q

彰化管理處 > 農水業務 > 工程生態檢核情形查詢專區

112年度

附件下載

檔案名稱

- + 前瞻計畫_草湳底中排大興段1310及1374地號改善工程生態檢核_全
- + 112年度生態檢核成果彙整
- + 八卦山旱灌區S1~S3系統生態檢核(核定階段)
- + 福馬圳幹線(和美段第1期)改善工程生態檢核-施工中
- + 八堡二圳幹線(田中段第7期)改善工程生態檢核_施工中

生態檢核資訊公開!

	M-1 完工友善環境執行狀況					
(填表人員 (單位/職稱)		填表日期		監造、營造單(年月日	
	左善環境對 策	□ 工程限縮總作範圍,減少干 □ 在程限縮總作範圍,低留大 □ 統工變達利用 既有道路或河 花範圍 □ 工程考量設置動物應生通道 □ 工程規則 克善工法 □ 位其用 成者上垂生 世 大樹籽根。保護 □ 集工收藏則 遗生 原生產	樹成大石 床,減少開	□ 調整施工 程影響 □ 施工期間 □ 工程定工 □ 施工程度 □ 工程課章	,減少巡流及沖削時間或範圍以減極 進行環境監測計畫 後依復原地形地貌 實施教育訓練 面進行植被復原 後營造生物棲地	
友善環	執行款況說明					

	生態板	食核分類表	核分類表		主辦管理處 設計單位 生態團隊 監造、營造單位	
工程或計畫名稱	石箭湖支絲	強化工程	工程编號	影化 112T012		
執行機關 彰化管		理處	承包廠商			
填表人員 (單位/職務)	施漢購 (工務組三等助理工程師) 填表日期 112年			2年7月7日		
生態檢核分類	(工作物证金物理工程等) (图、假任符文下格刊之一等): 落實 "週期生態檢核工作,建議於規劃及設計徵投生態檢核結构性。					
		基本資料蒐集核	食核			
資訊類別	資料項目		資料	內容		
土地使用管理	■土地使用 現況 ■公有土地 □料有土地 □其他 □ □ 計畫相關法規					
	□其他					
生態環境物種	■此蟲類 □斑蟹類 □魚 彩 ■於蟲類 ■鳥 類 □哺乳彩			□其他		
	■植物	□*±植物 ■演:				

	M-2 生態追蹤調查				
妃錄人員 (單位/職稱)	調查日期 年			Я В	
天候批况		TWD97 生株	X:Y:		
	接地现勒紀錄				
水域型態多樣性	□浅流 □浅瀬 □深流 □深				
水城廊道連續性	□維持自然狀態 □受工程影響席道連續性。 □受工程影響席道連續性。 □受工程影響席道連續性。				
水質	水質異常: 水色 満度 味道 水 具螺氧作用之跌水? 是 雪				


工程生態檢核基本資料表					設計單位 生態團隊 監造、營造單位	
工程名稱 石笥剛定線強化工程						
治理機關	1 1	工 ■川路 □排水 □水利穀梔 □滞浜池	工程地點	TWD97 生標	彰化縣 員 X: 208448	
勘查日期	112年7月7日	型 □其他		水泵名稱		
工程緣由 目的	構造物老舊,更新	挺辫工程信容	渠道 696 公尺			
現況概述	1. 吳客類別: 2. 吳情: 3.以往處理情形:	預期效益	保護面積 2753 公頃、保護人口人			
生態情報 釐清 及建議	3.共化: 關注議題或保護對 棲地保護區: 物種:	東 資訊来源	預定理原因	□規劃報告優別 (規劃報告名: □災客嚴重, 計 ■未來可能有; ■故焼老舊極!	稱: 急當治理工程 災害發生之預 當改善之工程	防性工程
現況描述:				□以往治理工程	程(年度工程	
2.植 被 相 3.河床底質	覆蓋:_30_% : □除木林 □人工村 : □岩盤 □巨礫 □ 評估: (簡單環境說明	編礫 ■細砂 ■泥		□崩塌地		
可能生態影	:□水流量減少 □型			KATRILA · N		Ę
3.共产生影像仪具						



渠道線型俐落平順,曲率嚴謹美觀



渠道設計謹慎考量,施工保全既有喬木





傳統水利工程的傳承與更新

讓石笱引水的歷史痕跡得以保留,使新舊融合,傳承當地獨特的灌溉文化。









取水工整合優化 提供安全取水環境



汰換簡易取水設備,直灌式水門農民取水安全又方便





芭樂新鮮直送 展現社頭芭樂王國

穩定灌溉維持芭樂高品質,拓寬農路將芭樂送出去



落實SDGs永續發展策略







