

省水土保持處理費用： 利用大型機械施工有益

游培基

本省西南部泥岩地區分布很廣，面積達七萬餘公頃。這些地區土壤性質頗具特色，泥岩（又稱青灰岩）遇水則表層軟化，乾則結皮脫落，堅硬如石。該地區所覆的土層淺薄，如利用不當，一經沖蝕，則甚。

岩裸露，恢復植生甚為困難。

台南縣左鎮鄉爲泥岩分布

地區之一。去年五月底，山地農牧局第六工作處應農民的申請，將位於該鄉竹坑玉新公路旁，一塊面積將近十公頃的柚木伐木跡地，以JD三五〇型推土機開闢果園地段，種植芒果，並指導台灣檳榔草，頗有成就，特予介紹，以供參考。

該地表土厚度只有三十公分，底土爲青灰岩，坡度約在二十度。原有地上物爲柚木，部分雜有銀合歡。經砍伐後剩下樹頭，跡地裸露，冲蝕很嚴重，以人工處理水土保持，施工上非常不方便。

</div