

前，應先檢查電點火、汽缸壓力、燃料系統、空氣濾清器等是否故障。

可用下列方法先行檢試、判斷。

一、檢查火星塞：拆卸火星塞觀察、判斷。如果電極間有汽油過濕現象時，可能是「混合氣」中汽油量過多。如果電極間乾燥，而且嗅無汽油味時，則可能是噴油量過少，或完全未噴油。

二、檢查噴油情況：在引擎發動後，將「阻風門」逐漸關小試驗，可按引擎運轉情況判斷之：

1. 「阻風門」關閉愈小，引擎運轉愈惡化，甚而熄火者；此現象表示，可能為混合氣過濃（富油），燃燒不良。
2. 「阻風門」關閉愈小，引擎運轉愈佳時，表示混合氣中之汽油稀少（貧油）。油路可能阻塞。
3. 「阻風門」全開，再逐漸關小，其運轉狀況沒有顯著的改變時，這種情況可能是點火系統有問題。

三、混合氣過濃時的檢修、調節：①先行檢查阻風門，是否關閉起動時間太久。②再檢查空氣濾清器，是否有污垢阻塞使進氣不足，以致造成混合氣過濃（油多、氣少）。③檢查或調節快車螺絲，是否過鬆

或者是防震彈簧失效。經上項檢查，認為可能是汽油液面「過高」（嚴重時化油器的氣孔會溢油）。因此可繼續用以下方法檢修。

1. 止油針閥磨損、漏油的檢修：先拆除化油器「油杯」，把化油器的底部向上托在掌中，調節浮筒略高出其固定位置的水平面；用手指把浮筒壓至水平狀，用嘴試吹進油管口，如果有嚴重的漏氣現象，表示針閥可能已磨損。

檢修方法：可先拆除浮筒，把針閥取出檢查磨損情況，如果磨損不太嚴重；可在針閥斜面塗黑色，裝回止油孔，略為用力壓住旋轉磨擦，磨至其斜面黑色完全消失時，為其接觸面已密合。再用上法「試吹」是否漏氣。

(未完·下期續)



農業繁殖栽培業者的好消息!!

●新植物活力劑——維他命的新應用

速大多[®]

START スタート

對任何植物苗的移植、插芽、插枝、高壓條……具有迅速催芽、開根、增加活力的奧妙神速奇效!!

使用1,000倍液·用量省 效果大

精美彩色說明書備索

日本UNIMAC SYSTEMS製造

◎培養優良苗木之插穗發根促進劑

愛根生

OXYBERON オキシベロン

使用方便、省時、省工、效果確實

日本 塩野義製藥株式会社 製造
台灣 塩野義製藥股份有限公司 進口

台灣區 台和園藝企業股份有限公司
總經銷

台北市士林區中正路104巷1弄2號

TEL: (02) 831-3302 郵政劃撥: 101360

親愛的農友兄弟：
在這講究好品質才有高價格的農業技術更新時代，您們所栽培的瓜、果樹、蔬菜、甘蔗、花卉、水稻、育苗、茶葉、菸草等農作物，如遇各種生理與土壤所引起疑難不解之症狀，如何適當提高產量與改良品質等問題，請通知本公司為您提供服務。

一、施肥設計：適當的施肥避免過量所引起肥害、病害浪費金錢、勞力。市面上的有機肥料及無機要素、種類複雜、品質不穩定，各有優劣，建議您如何選擇理想產品。

二、土壤分析：無機肥料、重金屬要素施用不當產生土壤變質，如何恢復地力及連作所引起敗壞問題。

三、植物營養：要素不平衡所引起生理病變畸形果葉變。以上各種作物生長畸形、落花、落果、花芽、花苞、形成不良等診斷防治，歡迎農業界專家提攜指導，協助克服本省土壤危機。

大益農有機股份有限公司技術服務部
台中縣大甲鎮中山路一段484巷8號
服務專線(04)八六三一八九·八七七三五九