




茶園公共灌溉系統 — 供水水錶

3. 蓄水庫10座，其中密閉式50公噸 9 座，開放式 75公噸 1 座。

4. 鋼板壓力分水箱12座。

5. 輸水管路16,413公尺。


6. 水錶100只。

工程特色

1. 農塘採用防水布鋪設，因工程設施容易，成本低，極適宜交通不便偏僻地區施用；農塘A採用日製ミヅシート橡膠防水布，農塘B採用國產紅泥夾網塑膠防水布，此兩種防水布的效益如何？將來可供比較參考。

2. 採用50公噸蓄水庫共 9 座，為球型密閉式設計，不但可防止雜物掉入阻塞輸水及蒸發消失水量外，同時增添了茶區的景觀，普遍受茶區住民的喜愛。

3. 利用天然落差的壓力，從海拔 415公尺攔水埧的水，分別送到海拔342公尺的農塘A及海拔372公尺的農塘B儲蓄，然後再分送到各蓄水庫；再由分水箱經水錶送給用戶計量收費，既公平合理且可有效防止浪費用水。



活動溫室設計、安裝，一貫作業。

適用各種花卉、蔬菜、蘭花

元興工業社

林進元(阿元)

電話：(048)884790

彰化縣田尾鄉田尾村光復路94號

親愛的農友兄弟：
在這講究好品質才有高價格的農業技術更新時代，你們所栽培的瓜、果樹、蔬菜、甘蔗、花卉、育莖、茶葉、菸草等農作物，如遇各種生理與土壤所引起變難不鮮之症狀，如何適當提高產量與改良品質等問題，請通知本公司為您提供服務。

一、施肥設計：適當的施肥避免過量所引起肥害、病害浪費金錢、勞力。市面上的有機肥料及無機要素、種類複雜、品質不穩定，各有優劣，建議您如何選擇理想產品。

二、土壤分析：無機肥料、重金屬要素施用不當產生土壤變質，如何恢復地力及連作所引起敗壞問題。

三、植物營養：要素不平衡所引起生理病變畸形果實變壞等，以上各種作物生長畸形、流花、落果、花芽、花苞、形成不良等診斷防治，歡迎農業專家提攜指導，協助克服本省土壤危機。

▼提供自配有機肥原料、要素、泥炭、炭化稻殼及其他有機原料

大益農有機股份有限公司技術服務部
台中縣大甲鎮中山路一段484巷8號
服務專線(048)八六三一八九・八七七三三九