




圖1 循環式乾燥機 構造圖

原因1：電壓太低，送風機皮帶鬆弛、打滑；導致送風機轉速太慢，火爐燃燒不良而「溢油」。

檢修：電源電壓，或調節皮帶。

原因2：火爐積碳過多，氣孔阻塞（見圖3之(5)）；導致油、氣混合不良，汽化作用不良，造成火爐燃燒不完全（火焰呈暗紅色）而「溢油」。

檢修：應分解「火爐」清內部積碳（見圖3），並作適當的調節油氣「混合比」。


4. 火爐易熄火：

原因1：電磁「油泵」阻塞，油桶蓋的氣孔完全阻塞，導致熄火。

檢修：分解清洗油泵，檢查油桶氣孔。

原因2：自動「定時針」之開關斷電，或「指針」指示為「○」（未開啓電源），導致熄火。

檢修：應轉動「指針」，設定預定乾燥時數；或檢修電源。



請認明

三要素
最均勻
有機質肥料

含有成分：
氮 4.5-5.5%
磷 2.5-3.0%
鉀 1.5-2.0%
有機物 87%

純正
脫棉壓榨
棉子粕

頂新製油實業股份有限公司

榮譽出品

彰化縣永靖鄉永靖街60號

(048) 221166(代表)

台北電話 (02) 5613909-5813907

改良土壤
肥効長久

適應作物：

蘋果、梨、葡萄、柑桔、
菸草、茶葉、枇杷、蘆筍、
番石榴、蓮霧、木瓜、草莓、
甘蔗、番茄、蔬菜、豆類、
花卉、盆栽。