

檢修：請按規定調高乾燥的「溫度」，或清洗「火爐」內部積碳。

原因2：送風機「皮帶」太鬆而打滑，（見圖1之(5)），或皮帶被燒毀，導致送風轉速太慢，因而熱功能及風壓均不足快速通過谷層。

檢修：調節或更換皮帶。

原因3：排氣用吸引「抽風機」（見圖2之(5)）損壞，造成乾燥箱中的「濕空氣」不能快速排除機外，導致乾燥速度減慢。

檢修：抽風機。

原因4：稻谷中參雜尚「未成熟」的「青粒」稻谷（乳質谷粒）太多，這種情形在二期作晚植，晚熟稻谷中最多。

檢修：宜在乾燥至適當程度時，將稻谷先經風選除去「青粒」稻谷，然後再行乾燥。以免導致已成熟稻谷的乾燥過度，影响米質。

原因5：室內通風不良，導致「濕空氣」2次進入乾燥機。

檢修：保持室內之空氣流通。

機件保養

1. 汽化火爐的保養：火爐構造比較簡單，各廠牌構造多大同小異。

保養方法：先行拆卸火爐的「噴油管」、「點火油管」、點火「電源線」及火爐固定螺絲；即可將「火爐」卸下，然後由火爐頂部螺絲逐件分解；用柴油清洗火爐內部的積碳。

通常「火爐」每使用4~5次，應即清洗1次，以維持其燃燒最佳熱功能的火焰。

2. 檢查皮帶的安全性：在使用乾燥機之前，務必先要檢查各部運轉「皮帶」。

保養方法：發現有斷裂現象者，宜立即更換；發現有鬆弛現象者，宜立即調節其惰輪。尤應特別注意「送風機皮帶」，以免夜間無人看守時發生火災。

3. 檢查鏈條的安全性：使用前，應先檢查運轉鏈條。

保養方法：發現鏈條鬆弛時，宜立即調節其惰輪，鬆緊程度與皮帶同。檢修後，應先運轉（空車）試車；此時應特別注意鏈條所附帶帶動的「定時下谷閥」。



原裝進口 歷史悠久

最純正
蔴籽粕

含有成分：
氮 5.5~6.5%
磷 2.8%
鉀 1.2%
有機物 82%

土壤改良 最佳有機質肥料

泰國蔴油工業公司(直接販售)

請洽各地肥料商、農藥行、農會、青葉社

服務處：(02)7044259 泰坦企業公司

(052)541017 林木榮 (045)874571 農友行

(036)663659 張金海 (089)322767 陳啓明 (036)882128來興公司

適應作物：

蘋果、梨、桃、葡萄、柑桔、蕃石榴、蘆筍、枇杷、檳果、荔枝、蓮霧、茶樹、蕃茄、草莓、菸草、蔬菜、瓜類、豆類、甘蔗、蒟蒻、花卉。