

颱風來臨前——

# 做好坡地治山防災工作

水土保持局／陳禮仁

水 與土是人類賴以生存的重要自然資源，如何有效地經營管理，讓水土資源充分發揮功效，而不致有未獲其利先受其害，此乃吾人該面對且需慎思之課題。所謂「水可載舟，亦可覆舟」，同樣的土可衍生萬物，亦可因土砂災害致掩埋房舍、田園，甚而奪去寶貴生命。

當今是一個多元化社會，經濟架構隨時在變，人口膨脹壓力日增，坡地開發利用日益頻繁，由於自然環境的改變，所引起的災害也相對增加，而人們經濟收入漸豐之際，生活水準相對提高、生活品質要求也逐漸提升，環保意識也日漸抬頭，如何防止及減低災害，保護生命財產安全之外，創造完美的生活空間與居住環境，實乃當前我們共同努力的目標。

多一分了解我們周邊的環境，則少一分災害的發生；多一分對大自然的關懷，則多一分美麗的大地留存下來。為了水土資源能永續利用，讓我們先從認識台灣的自然環境，進而剖析災害的發生，再談談坡地災害之防治方法，希望這些報告能給各位一些啓示，一些靈感，共同為這片土地盡一份心力。

## 台灣的自然環境

1.台灣本島面積約36,873平方公里（78年內政部統計提要）。南臨呂宋海岸，距菲律賓約350公里；北瀕東海，東北距琉球群島約600公里；東側面臨太平洋，海岸陡峻

。台灣島北起富貴角南至鵝鑾鼻長約394公里，東西寬約140公里。

2.台灣本島位於歐亞大陸板塊與太平洋海洋板塊的接觸帶上，接觸位置在台東縱谷，由於東側太平洋板塊不斷的擠壓，因而產生造山運動，地表不斷的隆起當中，根據測定，恒春半島的上升率，平均每年達5mm，中央山脈也同。因而區內高山多，而且地震頻繁，容易引發山崩、地滑等災害。

3.地理緯度低，屬於副熱帶和熱帶海洋性氣候區，由於雨量豐沛且集中，以5月至6月之梅雨及7月至9月之颱風季為主約佔全年雨量之80%以上，因而降雨帶來之侵蝕動能極大，容易形成洪水和泥砂災害。

4.中央山脈綿亘中央，超過3,000公尺以上的高山達200多座，地形起伏變化大，全島平均高約660公尺，坡度陡峻，平均坡達 $14^{\circ}40'$ 因而加強了水的沖蝕力，也易導致水土流失及泥砂災害。

5.台灣島形成的地質年代新，地層以第

## 農業資訊

### 農協遷新址

中 華民國農民團體幹部訓練協會自2月1日起辦公地點遷至台北市北投區富貴一路8號2樓。

電 話：(02) 820-5170  
傳真電話：(02) 820-8276

/陳慶元

三季的海相沉積層為主體，且氣候高溫潮濕，平地的年平均溫度達22°C，年平均雨量達2,500公厘，全年的相對濕度一般在78~85%間，故岩層容易風化，因而脆弱不堪，易受重力及水的浸蝕作用，土壤容易流失。

6.山地地區土壤層相當淺薄，而且結構也很鬆軟，屬石質土為石質碎片之酸性土壤，易受風雨和河水的浸蝕而流失。

7.由於地形陡峭，各河流均短促且坡陡，河床坡降由1:8至1:504之間，河川浸蝕作用非常旺盛，故容易造易洪水和泥砂災害。

### 容易造成水土災害

土壤流失，從地球有陸地以來即一刻不停留，但大自然也一直在製造供應以求平衡。根據調查，自然沖蝕率大約每年每公頃是45公斤～450公斤間，一般土壤流失量其可容忍的限度在一年中一公頃不超過10公噸（



多一分了解我們周邊的環境，則少一分災害的發生。  
圖為去年本省東部發生的災害情形。

即10,000公斤），當土壤受到豪雨侵襲，風力作用或人為活動等因子作用下，則會加速地破壞和流失，隨即造成叢重土砂災害，對居民生命財產產生重大威脅。一般水土災害之發生不外乎下列因素：

#### 1.自然災害

(1)颱風：台灣每年受到平均3.5次颱風



台製質07801號

## 高科技產品系列

# 世發牌有機肥料

保證成分：(1)全氮1.6%  
(2)磷酐1.2%  
(3)氧化鉀1.2%  
(4)有機質60%

### 世發粉碎加工廠

營業處：台南縣麻豆鎮三民路1之8號

電話：(06) 5722178 · 5728120

誠徵

各縣市經銷商

有意者請洽

侵襲，其所挾帶的豪雨常引起山洪暴發，沖毀河堤、農田、房舍、橋樑等，同時在山區之土石受沖刷，造成山崩、地滑、土石流所引起之土石災害。

(2)崩山：崩山災害為全球的主要天然災害之一，主要類型可分成山崩、地滑、潛移、土石流和浸蝕等5種，其引發誘因有豪雨、地震、颱風等。崩山常造成交通道路中斷、房舍遭掩埋導致人員傷亡之慘劇，也因浸蝕嚴重，造成水庫淤積，降低水庫之功能及壽命。

## 2.人為破壞

台灣地區經濟的成長及人口膨脹，導致山地非農業使用的開發行為日益增加，如道路開闢、社區建築、高爾夫球場、墓園等，自然型態遭受破壞，導致許多突發災害。

(1)道路開闢：為集水區內泥砂生產之主要來源，若缺乏道路水土保持措施，則易致

土壤沖蝕，造成崩坍災害、淤積水庫、危害下游等情況。

(2)採礦：開採礦產，必須挖掘山坡，礦渣、廢棄土石之堆置及礦區之排水等均與水土保持有關，若不留意則易使礦渣流入溪中，隨洪流往下沖淤，造成災害。

(3)土地利用：不當的土地利用及缺乏完善的水土保持措施，則往往容易發生土壤沖蝕流失，尤有甚者，陡坡地之超限利用，更易引發山崩地滑災害，造成下游田園埋沒及公共設施破壞，對於水源水質、環境生態、社會經濟都有負面影響。

(4)其他：集水區之破壞除了上述各項外，其它如高爾夫球場之開設、坡地建築、墓園濫葬、觀光遊樂設施興建等，由於大面積之開挖填築，改變了水文地文環境，也改變了生態體系，若沒有完善的規劃及做好水土保持，往往引起土砂災害，破壞生態環境。

# 最新專利庭木移植栽植袋—美植袋

## 美植袋

### 新型專利第74180號


(樣品及資料備索)



美植袋移植情形



移植後生長情形



根系生長情形

#### 栽植特點：

- 1.小苗直接栽植成樹只需切斷袋外細根就可移植節省人力。
- 2.任何土質皆可使用，擴大適種地區。
- 3.快速成長及移植困難樹種，最適宜使用。
- 4.移植時土球較傳統栽培者小，節省搬運成本。
- 5.大部份根系生長袋內，移植品質大幅提高。
- 6.和其他容器栽植比較美植袋成本最低，成長最快。

#### 移植特點：

- 1.大部份根系留存袋內，周年皆可施行移植。
- 2.可當包裝容器，節省包裝成本。
- 3.移植時可保留大部份枝葉樹型品質大幅提高。
- 4.提高成活率，節省大筆保養維護費用。
- 5.對於有移植障礙樹種，特別有利。
- 6.較其他容器，移植成本低，效果佳。

經銷處

台北區  
王董園藝有限公司  
台北市文林北路153號  
TEL/(02)8235171  
6237248

台中區  
七巧園藝事業有限公司  
臺灣中正路1224巷17弄1號  
TEL/(04)3308917  
3395967

彰化區  
瑞豐農園  
田尾鄉饒平村中山路一段548號  
TEL/(04)8830956

高雄區  
國景綠化工程有限公司  
臺灣五谷街35號  
TEL/(07)6833555  
屏東區  
藝顯農園  
臺灣縣北村舊庄路2-10號  
TEL/(08)7995779

## 坡地災害之防治

### 1. 土地利用之管理與監視

土地利用管理之良莠，直接影響集水區經營之成果，故應加強山坡地巡查及違規取締，也可發展利用遙測、航測技術及GIS配合監視集水區內之變異，以發揮管理時效，達到有效保護目的。

### 2. 整體性治山防災工作

以水系集水區為治理單元，按泥砂生產型態、災害發生原因及狀況、河道輸砂平衡，進行整體治理規劃，擬訂完整的防災對策，分年分期據以實施，並注意「生態—工程—社會」系統之治理技術，以確保水土資源之永續利用。

### 3. 預警系統之建立

「預防重於治療」乃災害防治之重要方針。土砂災害之防治除了必要之工作或植生

農藝方法外，預先之警報系統設置乃治本之道。比如集中暴雨氣象資料之預測及其引起土砂發生之預測；又如雨量計之設置，以配合土石流預警系統之建立等。事前詳細周密的規劃，軟硬體的設施配合，加上健全的行政管理體制及優秀技術人員，必可防範災害之發生，以達保障居民生命財產的安全。

## 結語

回顧過去十年之災害歷史，平均每年損失高達約100億元新台幣，其中水土災害至少占三分之二，如何有效防止或減輕坡地災害，乃吾等水土保持工作同仁的一大使命，然全體國民對水土資源保育觀念之認知與全力配合也是必須的。為了建立一個健康美好的居住環境，給子孫留下一片美麗的生活空間，全力做好水土資源保育乃是刻不容緩之事。



# 雨鳥噴頭=RAIN BIRD®


### 來自美國的自動化/經濟化灌溉專家

#### —微量噴頭—




- 水量小，噴洒半徑大。
- TEFON材質，耐壓、抗氧化性特佳。
- 安裝容易。
- 拆裝容易，清洗方便。
- 適用：
  - 花園
  - 菜園
  - 果園
  - 苗圃
  - 室內作物
  - 屋頂灑水降溫
  - 新型專利第49678號

#### —滴灌系統—



- 灌溉以外可兼做施肥及施藥。
- 只要灌溉需要的地方，可達省水、省工、省肥料及減少雜草生長。
- 依各種設計，可適合各種變化的地形及各種土壤。
- 作物表面保持乾燥，可減少病蟲害發生。
- 適用：
  - 樹木
  - 庭園花園
  - 行植作物

#### —隱藏式噴頭—



#### —其它—

- 自動化系統
- 各型過濾器
- 管路安全系統
- 高壓動力噴霧機



三進農業機械股份有限公司  
台灣灌溉工程顧問股份有限公司  
台中縣大里鄉仁化村仁城路12號  
TEL:(04) 3394185(代表號) FAX:(04) 3394187