

## 淺談電腦之維修與保養(二)

/陳明志

上個月投稿談了一些關於電腦維護與保養的問題後，總覺得尚有未盡之處。於是決定再探討一些較深入的問題，首先，談到導致電腦主機故障當機的原因，可區分為下列幾項。

### 溫度

電腦是由電路板、IC……等元件所

組成的。因此，過高或過低的溫度都會造成電腦 IC 工作效率的降低甚至損毀。

### 預防方法

1. 使用空調設備調節室溫。電腦 IC 元件最適宜的工作溫度為攝氏20~25度，其中又以攝氏22度為最佳。

