

蕉園用噴霧機的修護

• 林俊彥 •

蕉園常用機具，本刊在六、七兩期分別介紹過，本篇專談噴霧器的故障和排除。

(1) 人力噴霧器

1. 由幫浦的上端漏出藥液：

① 活塞頂螺帽不緊：可用扳手固定。

② 墊圈不良：如已硬化，以黃油或菜子油使它軟化，如破損則換新。

③ 皮碗不良：加黃油使皮碗和活塞筒密接，如量皮碗破損則應換新。

④ 吐出閥膠着：須分解清洗。

2. 壓力不上昇或上升緩慢：

① 活塞上的皮碗或墊圈的形狀不圓而發生漏液：需加黃油或更換新品，並旋緊皮碗螺帽。

② 閥與閥座被膠着，或因磨損而漏液：如屬前者應分解清洗，屬後者則需換新。

③ 壓縮空氣室密閉不良，有破損處用錫焊或銅焊。

3. 打氣桿上下移動非常吃力：

① 活塞頭的墊圈太緊或皮碗太緊：須調整適當並加適量黃油潤滑。

② 吸入和吐出閥膠着：須分解清洗。

③ 過濾網堵塞：如在銅絲網上有污物堵塞，應以火焰燒除，不可使用硬物體如銅絲刷或鐵針清除或穿孔，以免網孔變形或更大。

4. 霧粒粗大而分佈不均勻：

① 壓力不足：需加壓。

② 污物阻塞在吐出管系中：須詳細檢查並排除。

③ 各接頭密閉不良：須換墊圈並旋緊接頭。

④ 橡皮管破損：若破損是在一端則可剪除縫用，若在中間則需換新。

⑤ 噴頭不良：如噴口磨損而變大須換新；若是藥渣阻塞則須清除。

⑥ 藥液箱中的排出管有漏孔：用錫焊修補。

5. 加壓時將手放開而幫浦桿會自動上昇：

① 吐出閥和閥座不密合：由於污物積在中間，須清除。

為保證稻作豐收  立農農藥向您供應品質可靠的製品

敬請就近向各地經銷商農會購用

最新低毒性、速效性、殘效性殺蟲劑

登記證 828 號

立農 益利農 乳劑

水稻螟蟲、浮塵子剋星

登記證 262 號

立農 巴 靈 乳劑

稻熱病特效藥

登記證 364 號

立農 稻 熱 乳劑

稻紋枯病新藥


登記證 558 號

立農 滅 紋 液劑

果樹害蟲致命藥

登記證 738 號

立農 樂 果 乳劑



立農農藥

現貨供應。

立農化學工業股份有限公司

台北市南京西路74號

電話：41246·41108