

(4) 出水量未達規定值	(1) 漏氣。 (2) 水源水位降低。 (3) 葉輪流路被雜物阻塞。 (4) 葉輪襯環磨損。	檢查吸入管連接處及抽水機填料函。 加深吸入管。 分解取出。 分解修理(換新)。
(5) 開始出水繼而無水。	(1) 抽水機及吸入管未充份滿水。 (2) 漏氣。  (3) 吸入管滯留空氣。	重行灌水。 (1) 吸入管連接處加以鎖緊。 (2) 檢查抽水機填料函的填料是否完全水密。 改正配管。
(6) 超載	(1) 轉速過快。 (2) 超出規定水量或揚程範圍外運轉。 (3) 回轉件(如葉輪等)與外殼磨觸。 (4) 有泥砂或其他雜物侵入轉動部份。 (6) 填料函壓蓋過度鎖緊。	調整轉速。 調節制水閥的開度。 分解修理。 (1) 清除吸入水槽。 (2) 改善防止雜物進入的設施。 調整適當的緊度。
(7) 軸承發熱	(1) 滑脂過多或受阻或滑油不足。 (2) 滑油(脂)變質。 (3) 軸心變形。 (4) 軸承損傷。	調節使適量或清除油孔。 換新。 校正或換新。 檢修或換新。
(8) 填料函發熱	(1) 填料函壓蓋過緊。 (2) 填料函水封的水壓過大。	重行調整。 減低水壓。

(9) 抽水機發生振動	(1) 葉輪流路部份被雜物阻塞。 (2) 葉輪破損。 (3) 出水量過小。 (4) 抽水機及馬達軸心不準或變形。 (5) 軸承損傷。 (6) 空氣被吸入，發生旋渦真空。	將水壓略予提高。 分解取出雜物。 分解換新。 調節在規定水量運轉調整、校正或換新。 檢查、修理或換新。 吸入水位的調節、吸入管的改善，使在規定水量(或揚程)附近運轉。
-------------	---	--

### 農業灌溉用電補助優待辦法

- (一) 停用期間免收基本電費。
- (二) 用電期間依實用電度，每度按電力公司上1年度灌溉用電的售價與成本之間的差額，由政府補助，並逐年調整。
- (三) 接受補助優待的農業用電戶，應符合以下三項條件：
  1. 利用電力抽水或揚水以灌溉農田、稻作、雜糧、菜園為目的者。
  2. 經依法辦妥水權登記，取得水權狀或取得水利主管機關證明，依法無需領取水權狀者。
  3. 係向電力公司申請單獨設戶，按經常電力用電供應者。

土木、建築、水利工程承建

## 東輝營造廠

李繼宗  
楊國雄

連絡處：台東市中山路152號  
電話：(089)323079

土木、建築、水利工程承建

## 玉興營造有限公司

沈玉崑

台南縣新營鎮武昌街  
連絡處：28~2號  
電話：(066)322679