

# 步行揷秧機的簡易保養

謝華偉

步行揷秧機的保養，分有每天使用後的保養，及季節結束後必須長期存放時的保養。

每天使用後的保養，通常是指揷秧作業完了後，

要施予清潔機械，去除污泥灰塵雜草，檢查零件有否破損故障，並且以水洗乾淨後，在各活動的部位塗上黃油或機油，以避免生銹。



