

精確合理用水，並透過各項管理及工程技術力行節約，使有限水資源能作最有效運用，此外，各會均訂有「各灌溉系統不同乾旱程度灌溉營運因應措施」，以備乾旱發生時妥為因應，使受害程度降至最低。

由於灌溉用水量占本省各標的總用水量約60%，而其灌溉受益面積又高達40萬公頃，對灌溉用水之管理從計畫到執行，其間水源水量之變化與水量調配亢旱之因應，均需未雨綢繆。

水文氣象、水源水量及 一期稻作灌溉用水情況

本省各地區自1月上旬開始由南而北陸續進入本（85）年第一期稻作整田期，部分地區因夏季颱風季節雨量並不豐沛，致水庫蓄水量或河川水源水量減少，無法滿足本期作稻田灌溉所需，其中南部之曾文、烏山頭水庫已達嚴重下限，而中、北部之石門、德基、霧社、日月潭亦在下限以下，各灌區情況由南而北詳敘如下：

1. 屏東水利會：主要水源為高屏溪及地區之地下水井（約863口），整田期

為1月10日至2月26日，水源水量尚屬充足，應可順利達成灌溉。


2. 高雄水利會：主要水源為高屏溪及旗山溪及地下水井（約172口）等，水源水量仍屬穩定，如後續不降雨發生缺水情況，仍可以加強灌溉管理克服。

3. 嘉南水利會：主要水源之曾文、烏山頭灌區因缺水已於1月15日公告停灌，其餘灌區（白河水庫及一般灌區）水量尚屬正常。

4. 彰化、雲林水利會：主要水源為濁水溪、烏溪、北港溪等河川以及遍布灌區內之地下水井，本灌區已由水資會協調台電日月潭依計畫配合放水，濁水溪分水隊已於2月8日成立，執行分水工作，缺水率預估在40%以內，可由水利會加強灌溉管理予以因應克服。

5. 南投水利會：主要水源為烏溪、草湖溪，水源水量仍屬穩定，應可順利達成灌溉。

6. 台中水利會：主要水源為大安溪、大甲溪及烏溪，目前除烏溪外，水源水量均不樂觀，大甲溪已由水資會協調上游 →



世界最先進—

挪威原廠進口 含硼元素最新產品

船牌硝酸鈣—硼

N:15.5%
CaO:26%
B:0.2%

肥料登記證北進氮字03608號

說明書

歡迎索取

最速效中性肥料，促進作物快速生長，防止木瓜水傷、起結瘤，葡萄、蘋果、梨、蓮霧及瓜類因缺硼引起裂果、蔬菜黑心病、腐爛病、瓜類假瘋癩、蕃茄尻腐病及防止檳榔落果。（說明書備索）

※另有船牌硝酸鈣紙袋117及水溶性特佳193現貨供應

推廣總經銷：

永勝公司

屏東市中華路334號

電話：08-7365337 FAX:08-7365946