

保養外，應於數年至十年內作一次設備之分解大保養。但汛期中或需要操作前宜避免分解檢查或保養。檢查維護結果除應詳填於檢查卡外，其重大情形均應登錄於製作設施記載表。

9. 為因應突發事變發生，如停電、停話、故障等，應備有柴油發電機、電瓶、無線電話、備用抽水機等，並應作前述之保養、檢查。

10. 大量抽排水入水道時，如有顯著提高水道下游水位或流速時，應設警報設備，並於其受影響水道適當地點設置警告標示。

11. 颱風時，凡有影響淹水之各機關取、排水門及抽水機（站）之開、閉操作均應受當地防汛管理機關之指揮，故各機關轄區內雨量、水位、流量等水文資料均應

隨時通報防汛管理機關。

12. 為確保設備各機件之良好性能，執行單位除僱用管理人員，並可視需要於保固期後與專業機械廠商簽訂維護合約，落實一、二、三級。

### 三、維護管理權責之劃分

經綜合檢討排水或防潮閘門未能發揮功能之主要原因有二：一為功能不足，卻未能及時改善；一為維護管理權責欠明確，經費與人力不足致未能落實。未來之改進應檢討制度、經費及人力，配合作法規之修正、組織與制度之調整，以及經費預算之合理有效編列三方面著手。初步建議如下：

#### (一) 建造物交接之探討

依現行相關法令，防洪、禦潮及排水 →


吉農牌  
JYEE NCNE

## 吉農牌優良產品

歡迎農友與農會產銷班蒞臨參觀指教

1. 重量式選果機
2. 柑桔選洗果機
3. 高爾夫球洗球機
4. 蒜頭清洗脫膜機
5. 滾軸式選果機
6. 兒童戲球池洗球機
7. 最新型滾桶式選果機

8. 青梅分級機(有三種型式)
9. 水果自動送料機
10. 小蕃茄、金桔、橄欖等各種小型水果選別機



統農機械有限公司

台中縣太平市鵬儀路364號(太平工業區)  
TEL:(04)2787119 FAX:2709133