

## 第四章、系統成果說明

### 第一節 系統管理

#### 壹、帳號密碼系統

與水保局 OA 系統整合，提供本計畫建置系統登入時，可直接透過 OA 驗證使用者帳號密碼。透過預先的設定，不同的群組帳號有不同的權限。如圖 4-1 所示，為超級管理者登入的畫面；圖 4-2 所示，為一般使用者登入的畫面。



圖 4-1 超級管理者登入的畫面



圖 4-2 一般使用者登入的畫面

## 貳、使用者管理

系統提供管理者對使用系統的人員，進行使用者資料的管理，包含人員資料、角色、使用權限等等。如圖 4-3 所示：



圖 4-3 使用者管理畫面

## 參、角色管理

由使用使管理畫面之“編輯”功能，進入使用者編修畫面，提供管理者管理本系統之各種角色及人員資料。如圖 4-4 所示：



圖 4-4 使用者編修畫面

## 肆、權限管理

由使用使管理畫面之“權限設定”功能，進入權限管理畫面，提供管理者設定本系統各使用者之使用權限。如圖 4-5 所示：



圖 4-5 權限管理畫面

## 伍、廠商管理

提供管理者新增、刪除、修改廠商資料，如圖 4-6 所示。



圖 4-6 承包商管理畫面

由承包商管理畫面之“編輯”功能，可進入承包商編修畫面，如圖 4-7 所示：

The screenshot shows the 'Image Storage and Automatic Distribution System' interface. The main content area is titled '承包商編修' (Contractor Maintenance). It contains a form with the following fields:

|           |                     |                    |
|-----------|---------------------|--------------------|
| 統一編號 (帳號) | 80064151            |                    |
| 公司名稱      | 容泰工程顧問              | *必填                |
| 聯絡人       |                     |                    |
| 電話        | 04-24711819         |                    |
| 傳真        | 04-24713099         |                    |
| 電子信箱      | swcbdocman@gmail.cc | *例如: a123@mail.com |

Below the form are three buttons: '儲存' (Save), '清除新密碼' (Clear New Password), and '回上層' (Return to Previous Page).

On the left sidebar, there are three main sections: '系統管理' (System Management), '個人資料管理' (Personal Information Management), and '子系統入口' (Subsystem Entry). The '系統管理' section includes '使用者管理' (User Management), '承包商管理' (Contractor Management), '訊息管理' (Message Management), and '登入紀錄' (Login Record). The '個人資料管理' section includes '個人資料' (Personal Information). The '子系統入口' section includes '工程圖文管理系統' (Engineering Drawing and Text Management System), '倉儲管理系統' (Storage Management System), and '影像查詢與申請下載系統' (Image Query and Application Download System).

At the top right, there is a navigation bar with the text '歡迎您, 超級管理者: 企劃組 超級管理者' and links for 'HOME' and 'Logout'.

At the bottom, there is a copyright notice: '© 2010 Copyright by 行政院農業委員會水土保持局'.

圖 4-7 承包商編修畫面

## 陸、個人資料管理

提供使用者個人資料顯示，如圖 4-8 所示。

The screenshot shows the 'Image Storage and Automatic Distribution System' interface. The main content area is titled '個人資料' (Personal Information). It contains a form with the following fields:

|      |                      |
|------|----------------------|
| 帳號   | superuser            |
| 姓名   | 超級管理者                |
| 單位   | 企劃組                  |
| 角色   | 超級管理者                |
| 職稱   |                      |
| 電話   |                      |
| 電子信箱 | swcbdocman@gmail.com |

Below the form is a button labeled '編輯' (Edit).

On the left sidebar, there are three main sections: '系統管理' (System Management), '個人資料管理' (Personal Information Management), and '子系統入口' (Subsystem Entry). The '系統管理' section includes '使用者管理' (User Management), '承包商管理' (Contractor Management), '訊息管理' (Message Management), and '登入紀錄' (Login Record). The '個人資料管理' section includes '個人資料' (Personal Information). The '子系統入口' section includes '工程圖文管理系統' (Engineering Drawing and Text Management System), '倉儲管理系統' (Storage Management System), and '影像查詢與申請下載系統' (Image Query and Application Download System).

At the top right, there is a navigation bar with the text '歡迎您, 超級管理者: 企劃組 超級管理者' and links for 'HOME' and 'Logout'.

At the bottom, there is a copyright notice: '© 2010 Copyright by 行政院農業委員會水土保持局'.

圖 4-8 個人資料畫面

由個人資料畫面之“編輯”功能，可進入個人資料編修畫面，提供管理者進行使用者之個人資料編修。如圖 4-9 所示：

影像倉儲及自動派送系統入口

歡迎您，超級管理者：企劃組 超級管理者 HOME Logout

**系統管理**

- 使用者管理
- 承包商管理
- 訊息管理
- 登入紀錄

**個人資料管理**

- 個人資料

**子系統入口**

- 工程圖文管理系統
- 倉儲管理系統
- 影像查詢與申請下載系統

**個人資料編修**

帳號: superuser

姓名: 超級管理者

變更密碼: [ ]

密碼確認: [ ]

單位: 企劃組

角色: 超級管理者

職稱: [ ]

電話: [ ]

電子信箱: swcbdocman@gmail.co

儲存 回上層

主任秘書室  
人等室  
企劃組  
企劃組(舊)  
保管治理組  
副局長室(一)  
副局長室(二)  
南投分局  
土石流防災中心  
坡地保育組(舊)  
專門委員會  
局長室  
建設組  
政風室  
會計室  
治理組(舊)  
監測管理組  
監測管理組(舊)  
秘書室  
南庄正室2  
綜合企劃組  
總工程司室  
臺中分局  
臺北分局  
臺南分局  
臺東分局  
花蓮分局  
農村建設組  
農村組

※必填

如不更改請空白

如不更改請空白

※例如: a123@mail.com

圖 4-9 個人資料編修畫面

## 柒、訊息管理

系統提供予使用者各種系統訊息資訊，如影像的申請、核准或下載通知等留言訊息，如圖 4-10 所示。提供系統、使用者及管理者三者之間的溝通橋樑。

影像倉儲及自動派送系統入口

歡迎您，一般使用者：企劃組 圖資審核人 HOME Logout

**系統管理**

- 訊息管理
- 個人資料管理
- 個人資料

**子系統入口**

- 工程圖文管理系統
- 倉儲管理系統
- 影像查詢與申請下載系統

**訊息管理**

工程圖文管理系統 0 倉儲管理系統 0 影像查詢與申請下載系統 2 全部 2

未讀訊息 1

| 編號 | 刪除 | 全選 / 取消                  | 主旨     | 子系統         | 寄件人   | 日期時間                |
|----|----|--------------------------|--------|-------------|-------|---------------------|
| 1  |    | <input type="checkbox"/> | 留言通知   | 影像查詢與申請下載系統 | 圖資審核人 | 2010-10-09 16:57:24 |
|    |    |                          | okok   |             |       |                     |
| 2  |    | <input type="checkbox"/> | 留言通知   | 影像查詢與申請下載系統 | 圖資審核人 | 2010-10-04 02:36:27 |
|    |    |                          | egfghm |             |       |                     |

1

© 2010 Copyright by 行政院農業委員會水土保持局

圖 4-10 訊息管理畫面

## 第二節 圖資倉儲系統

### 壹、影像圖層成果

一、98 年 1/5000 航照-25cm：八八風災後影像，如圖 4-11 示。




圖 4-11 八風災後影像(98 年 1/5000 航照-25cm)

二、98 年 1/5000 航照-50cm：八八風災前影像，如圖 4-12 所示。




圖 4-12 八八風災前影像(98 年 1/5000 航照-50cm)

三、96~97 年 1/2500 航照：坡地監測航照圖，如圖 4-13 所示。




圖 4-13 坡地監測航照(96~97 年 1/2500 航照)

四、98 年衛星影像(福衛)：八八風災後全台影像圖，如圖 4-14 所示。




圖 4-14 八八風災後全台衛星影像圖(98 年福衛)

五、92~94 年 1/5000 航照：坡地監測航照圖，如圖 4-15 所示。




圖 4-15 坡地監測航照(92~94 年 1/5000 航照)

所有處理圖層如下列所示：

| 編號 | 圖層名稱             | 容量    | 影像檔案數 | 目錄名稱                            |
|----|------------------|-------|-------|---------------------------------|
| 1  | SISL 測試用         | 3GB   |       | test                            |
| 2  | 1/2500 航照        | 538GB | 2261  | 2500                            |
| 3  | 98 八八風災前         | 11GB  | 360   | b88                             |
| 4  | 98 八八風災後         | 109GB | 1463  | a88                             |
| 5  | 98 全台八八風災後衛照     | 64GB  | 498   | 88alltaiwanjpg0811              |
| 6  | 92 集水區影像         | 2.9GB | 67    | 92reservoir-watershed           |
| 7  | 95 防災重點集水區影像     | 7.5GB | 142   | 95DFD-reservoir-watershed       |
| 8  | 95 重點集水區影像       | 21GB  | 509   | 95important-reservoir-watershed |
| 9  | 95 正射影像          | 11GB  | 305   | 95ortho-image                   |
| 10 | 95 子集水區正射影像-九份二山 | 276MB | 7     | 95sub-reservoir-watershed1      |
| 11 | 95 子集水區正射影像-出水溪  | 497MB | 9     | 95sub-reservoir-watershed2      |
| 12 | 95 子集水區正射影像-安林   | 384MB | 8     | 95sub-reservoir-watershed3      |
| 13 | 95 子集水區正射影像-清泉   | 161MB | 7     | 95sub-reservoir-watershed4      |
| 14 | 95 子集水區正射影像-華山   | 161MB | 5     | 95sub-reservoir-watershed5      |
| 15 | 95 子集水區正射影像-豐丘   | 208MB | 4     | 95sub-reservoir-watershed6      |
| 16 | 96 石門集水區正射影像     | 707MB | 24    | 96ShihmenReservoir              |
| 17 | 97 正射影像          | 14GB  | 322   | 9718ortho-image                 |
| 18 | 農航所潛勢溪流正射影像      | 16GB  | 393   | AAPdebris-river                 |
| 19 | 像片基本圖平地          | 45GB  | 889   | 10000                           |

|    |                |        |      |               |
|----|----------------|--------|------|---------------|
| 20 | 像片基本圖山地        | 6.3Gb  | 126  | 10000mountain |
| 21 | 1/5000-25cm 航照 | 185GB  | 537  | 5000-25cm     |
| 22 | 上河文化地形圖        | 1.1GB  | 41   | terrian       |
| 23 | 98 農航所航照影像     | 1.58TB | 5080 | 98AAP         |

## 貳、圖資查詢系統

### 一、坐標查詢定位：

供使用者直接輸入坐標，將地圖移動位置，並於螢幕中心顯示該坐標位置。如圖 4-16 所示。




圖 4-16 坐標查詢定位功能畫面

### 二、圖號查詢定位：

供使用者輸入圖號，將地圖移動至該圖號，並於螢幕中心顯示該位置。如圖 4-17 所示。




圖 4-17 圖號查詢定位功能畫面

### 三、行政區查詢定位：

提供使用者點選行政區包含縣市、鄉鎮、村里後，將地圖移動至該行政區位置。如圖 4-18 所示。




圖 4-18 行政區查詢定位功能畫面

### 四、工程案號查詢定位：

提供使用者輸入工程案件關鍵字查詢符合之案件，選取案件後，可將地圖定位至該案件位置。如圖 4-19 所示。




圖 4-19 工程案號查詢定位功能畫面

### 五、關鍵字查詢定位：

輸入地標關鍵字，使用 Google GeoCoding API 搜尋，將地圖定位至地標位置。如圖 4-20 所示。



圖 4-20 關鍵字查詢定位功能畫面

### 六、地籍查詢定位：

提供使用者點選行政區包含縣市、鄉鎮、地段、地號後，將地圖移動至該地籍所在位置。如圖 4-21 所示。




圖 4-21 地籍查詢定位功能畫面

### 七、土石流潛勢溪流查詢定位：

提供使用者點選包含縣市、鄉鎮、村里及編號後，將地圖移動至該土石流潛勢溪流所在位置。如圖 4-22 所示。




圖 4-22 土石流潛勢溪流查詢定位功能畫面

### 第三節 WEB-GIS 影像瀏覽器系統

#### 壹、坐標轉換顯示

一、TWD97：將滑鼠位置之坐標顯示為 TWD97 系統。

二、TWD67：將滑鼠位置之坐標顯示為 TWD67 系統。

三、WGS84：將滑鼠位置之坐標顯示為 WGS84 系統。

系統同時提供三種坐標系統，只需將滑鼠移到坐標鍵上，系統立即切換坐標系統。如圖 4-23 所示：




圖 4-23 坐標系統轉換顯示功能畫面

#### 貳、圖層套疊

一、向量圖層套疊：提供使用者勾選需要之圖層，以顯示在地圖上。

二、圖層顯示：提供使用者可開啟顯示或關閉相關圖層。如圖 4-24 所示。




圖 4-24 圖層套疊功能畫面

## 參、地圖測量

一、距離測量：提供使用者在地圖上點選兩點，計算該兩點距離。

如圖 4-25 所示。




圖 4-25 距離測量功能畫面

二、面積測量：提供使用者在地圖上點選一多邊形，計算該多邊形之面積。如圖 4-26 所示。




圖 4-26 面積測量功能畫面

## 肆、雙視窗顯示功能

系統提供同一螢幕雙視窗畫面顯示，可於個別視窗顯示不同時期同一地點影像作為比對。如圖 4-27 所示：




圖 4-27 雙視窗顯示功能畫面

## 伍、圖元屬性顯示功能

一、在地圖上點選 1/5000 圖框，後點選  圖示。

二、圖元屬性顯示圖名：金崙山，圖號：95182079。如圖 4-28 所示。




圖 4-28 圖元屬性顯示功能

## 第四節 影像申請及下載系統

利用影像查詢系統展示模式，提供選擇圖資及申請圖資下載之功能，經過管理單位核准後，即可下載影像以利各項應用。

### 壹、影像申請系統功能

一、提供使用者可載入圖框，再框選某一圖幅或多個圖幅。如圖 4-29 所示。




圖 4-29 圖幅選取功能畫面

二、按”顯示清單”，系統顯示該圖框所涵蓋的圖檔，如圖 4-30 所示。



圖 4-30 圖資申請清單畫面

三、按”全選”，輸入申請用途說明，按”送出申請”，即提交審核，如圖 4-31 所示。

圖資查詢與申請下載系統

圖資申請 選取圖資清單 進度查詢與圖資下載 現有圖資 熱門搜尋

您的申請編號為：990025

| 全選   取消                  | 圖號  | 圖名         | 等級 | 比例尺 | 解像度 | 座標系統 | 年份 | 申請日期       | 核准日期 |
|--------------------------|-----|------------|----|-----|-----|------|----|------------|------|
| <input type="checkbox"/> | 新送件 | 95204078se |    |     |     |      |    | 2010-11-11 |      |
| <input type="checkbox"/> | 新送件 | 95204079sw |    |     |     |      |    | 2010-11-11 |      |
| <input type="checkbox"/> | 新送件 | 95204079se |    |     |     |      |    | 2010-11-11 |      |
| <input type="checkbox"/> | 新送件 | 95204079ne |    |     |     |      |    | 2010-11-11 |      |
| <input type="checkbox"/> | 新送件 | 95204079nw |    |     |     |      |    | 2010-11-11 |      |
| <input type="checkbox"/> | 新送件 | 95204078ne |    |     |     |      |    | 2010-11-11 |      |

申請用途說明：  
工程名稱：防災工程、承包廠商：安心公司、廠商聯絡人：王大明、用途：規畫設計使用

重新獲取圖資

備註：請先執行圖資申請

申請用途說明範例：  
工程名稱：防災工程  
承包廠商：安心公司  
廠商聯絡人：王大明

圖 4-31 圖資申請提交審核

四、於“進度查詢及圖資下載”畫面，可查詢申請案件的狀態，如圖 4-32 所示。

圖資查詢與申請下載系統

圖資申請 選取圖資清單 進度查詢與圖資下載 現有圖資 熱門搜尋

新送件：10 通過：2 退件：0

顯示所有申請案件 查詢申請編號：

共 12 筆資料

| 申請編號   | 狀態  | 申請單位 | 申請人   | 圖檔數量 | 申請日期       | 核准(退件)日期 | 用途                                      | 說明 |
|--------|-----|------|-------|------|------------|----------|-----------------------------------------|----|
| 990025 | 新送件 | 企劃組  | 一般使用者 | 6    | 2010-11-11 |          | 工程名稱：防災工程、承包廠商：安心公司、廠商聯絡人：王大明、用途：規畫設計使用 |    |
| 990024 | 新送件 | 企劃組  | 一般使用者 | 2    | 2010-11-10 |          | abc                                     |    |
| 990023 | 新送件 | 企劃組  | 一般使用者 | 4    | 2010-11-09 |          | abc                                     |    |

1 2 3 4

圖 4-32 圖資申請案件查詢

五、申請案件核准後，選擇通過的案件，點選“圖檔數量”欄位，系統顯示可下載的圖檔，使用者按“下載”按鈕，如圖 4-33 所示。

|      |        |           |      |      |
|------|--------|-----------|------|------|
| 圖資申請 | 選取圖資清單 | 進度查詢與圖資下載 | 現有圖資 | 熱門搜尋 |
|------|--------|-----------|------|------|

新送件：5    通過：2    退件：0

顯示所有申請案件    查詢申請編號：

共 7 筆資料

| 申請編號   | 狀態 | 申請單位 | 申請人   | 圖檔數量 | 申請日期       | 核准(退件)日期   | 用途         | 說明   |
|--------|----|------|-------|------|------------|------------|------------|------|
| 990014 | 通過 | 企劃組  | 一般使用者 | 3    | 2010-10-09 | 2010-10-09 | please.... | okok |

1 2 3

>>990014案件圖檔列表

1

| 圖號         | 圖名 | 等級 | 比例尺 | 解像度 | 座標系統 | 年份 | 下載 |
|------------|----|----|-----|-----|------|----|----|
| 94192019nw |    |    |     |     |      |    | 下載 |
| 94192019sw |    |    |     |     |      |    | 下載 |
| 95193011sw |    |    |     |     |      |    | 下載 |

圖 4-33 圖資申請核准案件下載

## 貳、影像申請審核系統功能

圖資管理者登入，點選申請案件列表，點選 990025 的圖檔數量，查詢申請的檔案內容，按”通過”按鈕，如圖 4-34 所示。

| 圖資查詢與申請下載系統                                                                           |     |      |       |      |            |          |                                             |               |                             | 回主系統 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|------|------------|----------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------|
| <div>圖資申請    選取圖資清單    <b>申請案件列表</b>    現有圖資    熱門搜尋</div>                            |     |      |       |      |            |          |                                             |               |                             |      |
| <div>新送件：15    通過：9    退件：1</div> <div>顯示所有申請案件    查詢申請編號： <input type="text"/></div> |     |      |       |      |            |          |                                             |               |                             |      |
| 共 25 筆資料                                                                              |     |      |       |      |            |          |                                             |               |                             |      |
| 申請編號                                                                                  | 狀態  | 申請單位 | 申請人   | 圖檔數量 | 申請日期       | 核准(退件)日期 | 用途                                          | 說明            | 操作                          |      |
| 990025                                                                                | 新送件 | 企劃組  | 一般使用者 | 6    | 2010-11-11 |          | 工程名稱: 防災工程、承包廠商: 安心公司、廠商聯絡人: 王大明、用途: 規畫設計使用 | 請依歸定使用        | <div>通過</div> <div>退件</div> |      |
| 990024                                                                                | 新送件 | 企劃組  | 一般使用者 | 2    | 2010-11-10 |          | abc                                         | <div>儲存</div> | <div>通過</div> <div>退件</div> |      |
| 990023                                                                                | 新送件 | 企劃組  | 一般使用者 | 4    | 2010-11-09 |          | abc                                         | <div>說明</div> | <div>通過</div> <div>退件</div> |      |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9                                                                     |     |      |       |      |            |          |                                             |               |                             |      |

圖 4-34 圖資申請審核功能

## 參、申請核准影像派送系統功能

點選派送工作管理，顯示目前派送的工作清單，點選 990002 案件的”啟動”。系統將派送 990002 的申請圖檔。如圖 4-35 所示。

| 派送工作排程管理   |      |      |         |         |                     |                     |                     |      |       |
|------------|------|------|---------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|------|-------|
| 申請圖資派送工作列表 |      |      |         |         |                     |                     |                     |      |       |
| 申請編號       | 狀態   | 派送單位 | 1.浮水印作業 | 2.派送暫存區 | 3.開始派送              | 4.完成派送              | 5.停止下載              | 派送進度 | 啟動/停止 |
| 990001     | 派送中  | 臺南分局 | ✓       | ✓       | 2010-11-03 13:31:02 |                     |                     | 0/2  | 停止    |
| 990002     | 閒放下載 | 臺南分局 | ✓       | ✓       | 2010-10-31 20:19:02 | 2010-10-31 20:45:41 | 2010-11-30 20:45:41 | 0/0  | 啟動    |
| 990003     | 閒放下載 | 臺南分局 | ✓       | ✓       | 2010-10-31 20:19:02 | 2010-10-31 20:45:41 | 2010-11-30 20:45:41 | 0/0  | 啟動    |

圖 4-35 申請核准影像派送系統功能畫面

## 第五節 影像自動派送系統

### 壹、新增派送服務

- 一、自動派送：於系統預設時間進行派送。規劃利用下班網路頻寬離峰時間，將圖資由總局派送至各分局。
- 二、手動派送：依管理者需求進行派送。提供管理者可輸入派送時間、傳輸速率等，將圖資由總局派送至各分局。
- 三、派送工作排程管理可分為申請圖資之派送工作及倉儲圖資的派送工作。如圖 4-36 所示。

派送工作排程管理

申請圖資派送工作列表

| 申請編號   | 狀態   | 派送單位 | 1.浮水印作業 | 2.派送暫存區 | 3.開始派送              | 4.完成派送              | 5.停止下載              | 派送進度 | 啟動/停止 |
|--------|------|------|---------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|------|-------|
| 990001 | 派送中  | 臺南分局 | ✔       | ✔       | 2010-11-03 13:31:02 |                     |                     | 0/2  | 停止    |
| 990002 | 開啟下載 | 臺南分局 | ✔       | ✔       | 2010-10-31 20:19:02 | 2010-10-31 20:45:41 | 2010-11-30 20:45:41 | 0/0  | 啟動    |
| 990003 | 開啟下載 | 臺南分局 | ✔       | ✔       | 2010-10-31 20:19:02 | 2010-10-31 20:45:41 | 2010-11-30 20:45:41 | 0/0  | 啟動    |

123

倉儲派送工作列表

| 圖層名稱        | 狀態   | 臺北分局 | 臺中分局 | 南投分局 | 臺南分局 | 臺東分局 | 花蓮分局 | 1.派送檔作業 | 2.開始派送              | 3.完成派送              | 派送進度  | 啟動/停止 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|---------|---------------------|---------------------|-------|-------|
| 88alltaiwan | 派送完成 | ✔    | ✔    | ✔    | ✔    | ✔    | ✔    | ✔       | 2010-11-03 13:28:04 | 2010-11-03 13:28:02 | 60/60 | 啟動    |
| TestMap     | 派送完成 | ✔    | ✔    | ✔    | ✔    | ✔    | ✔    | ✔       | 2010-11-03 13:28:06 | 2010-11-03 13:28:02 | 84/84 | 啟動    |
| GeoForceMap | 派送中  | ✖    | ✖    | ✖    | ✖    | ✖    | ✔    | ✔       | 2010-11-03 14:38:04 |                     | 0/72  | 停止    |

圖 4-36 派送工作排程管理功能畫面

## 貳、派送狀態回報

當派送工作成功或失敗時，系統均會傳送電子郵件給管理者與相關人員，回報派送狀態。並可透過信件中連結來查閱派送工作及後續處理。如圖 4-37 所示。

申請圖資派送管理

新送件：11

通過：9

退件：1

顯示所有申請案件

查詢申請編號：



共 21 筆資料

| 申請編號   | 審核狀態 | 派送狀態 | 申請單位 | 申請人   | 圖檔數量 | 申請日期       | 核准(退件)日期   | 用途         | 說明         |
|--------|------|------|------|-------|------|------------|------------|------------|------------|
| 990021 | 新送件  | 等候處理 | 企劃組  | 一般使用者 | 3    | 2010-10-08 | 2010-10-03 | tttt       |            |
| 990020 | 新送件  | 等候處理 | 企劃組  | 一般使用者 | 2    | 2010-10-08 | 2010-10-03 | please.... |            |
| 990019 | 新送件  | 等候處理 | 企劃組  | 一般使用者 | 3    | 2010-10-08 | 2010-10-03 | ssss       |            |
| 990018 | 新送件  | 等候處理 | 企劃組  | 一般使用者 | 2    | 2010-10-08 | 2010-10-03 | 施工參考用      |            |
| 990017 | 新送件  | 等候處理 | 企劃組  | 一般使用者 | 2    | 2010-10-08 | 2010-10-03 | 施工參考用      |            |
| 990016 | 新送件  | 等候處理 | 企劃組  | 一般使用者 | 1    | 2010-10-08 | 2010-10-03 | 施工參考用      |            |
| 990015 | 新送件  | 等候處理 | 企劃組  | 一般使用者 | 2    | 2010-10-08 | 2010-10-03 | 施工參考用      |            |
| 990014 | 新送件  | 等候處理 | 企劃組  | 一般使用者 | 4    | 2010-10-08 | 2010-10-03 | 施工參考用      |            |
| 990013 | 通過   | 開放下載 | 企劃組  | 一般使用者 | 4    | 2010-10-08 | 2010-10-08 | 施工參考用      | 請儘快於一個月內下載 |
| 990012 | 通過   | 開放下載 | 臺南分局 | 分局管理者 | 3    | 2010-10-06 | 2010-10-06 | 施工參考用      | 請儘快於一個月內下載 |

123

圖 4-37 申請圖資派送管理功能畫面

## 參、系統監控

### 一、主機監控

點選主機監控，系統將會偵測記憶體、硬碟與各主機的狀態，並顯示於網頁中。如圖 4-38 所示。



圖 4-38 主機監控畫面

### 二、統計分析報表

(一)單位統計分析：提供管理者統計分析各單位之圖資派送情形。如圖 4-39 所示。

| 統計分析報表             |       |    |
|--------------------|-------|----|
| 單位統計   日期統計   圖資統計 |       |    |
| 編號                 | 單位名稱  | 數量 |
| 1                  | 主任秘書室 | 2  |
| 3                  | 企劃組   | 9  |
| 25                 | 臺南分局  | 10 |

圖 4-39 單位統計分析報表

(二)日期統計分析：提供管理者派送資料之申請日期之統計分析報表。如圖 4-40 所示。

| 統計分析報表             |          |    |
|--------------------|----------|----|
| 單位統計   日期統計   圖資統計 |          |    |
| 編號                 | 申請日期     | 數量 |
| 1                  | 20100929 | 3  |
| 2                  | 20100930 | 4  |
| 3                  | 20101003 | 1  |
| 4                  | 20101004 | 3  |
| 5                  | 20101006 | 1  |
| 6                  | 20101008 | 9  |

圖 4-40 日期統計分析報表

(三)圖資統計分析：提供管理者各項圖資派送情形之統計分析報表。如圖 4-41 所示。

| 統計分析報表             |            |             |      |                                         |    |
|--------------------|------------|-------------|------|-----------------------------------------|----|
| 單位統計   日期統計   圖資統計 |            |             |      |                                         |    |
| 編號                 | 圖號         | 圖資名稱        | 所屬分局 | 座標                                      | 數量 |
| 1                  | 94191092ne | 台南縣六甲鄉麻豆寮   | 台南分局 | 177924.02617400000, 2573341.43779000000 | 1  |
| 2                  | 94191092nw | 台南縣六甲鄉麻豆寮   | 台南分局 | 177924.02617400000, 2573341.43779000000 | 2  |
| 3                  | 94191092se | 台南縣六甲鄉麻豆寮   | 台南分局 | 177924.02617400000, 2573341.43779000000 | 1  |
| 4                  | 94191092sw | 台南縣六甲鄉麻豆寮   | 台南分局 | 177924.02617400000, 2573341.43779000000 | 2  |
| 5                  | 94191093nw | 台南縣六甲鄉龜子港   | 台南分局 | 180482.01348700000, 2573329.23564000000 | 1  |
| 6                  | 94191093sw | 台南縣六甲鄉龜子港   | 台南分局 | 180482.01348700000, 2573329.23564000000 | 1  |
| 7                  | 94192043se | 台南縣山上鄉茄拔    | 台南分局 | 180417.34868800000, 2559486.59831000000 | 1  |
| 8                  | 94192043sw | 台南縣山上鄉茄拔    | 台南分局 | 180417.34868800000, 2559486.59831000000 | 1  |
| 9                  | 94192051se | 台南縣善化鎮三抱竹   | 台南分局 | 175282.76130400000, 2556742.81449000000 | 1  |
| 10                 | 94192069se | 台南縣南化鄉芒子芒埤  | 台南分局 | 195759.27392900000, 2553886.02888000000 | 1  |
| 11                 | 94193052sw | 台南縣七股鄉頂頭鹽沙洲 | 台南分局 | 152234.62794900000, 2556875.76109000000 | 1  |
| 12                 | 94193068se | 台南縣安定鄉公雞寮   | 台南分局 | 167584.90320000000, 2554014.63319000000 | 1  |

圖 4-41 圖統計分析報表

## 第六節、工程圖文管理系統

### 壹、圖文搜尋功能

一、系統提供下列搜尋方式，如圖 4-42 所示：

(一)關鍵字搜尋：提供關鍵字輸入，搜尋符合之案號或案名之案件資料。

(二)年度區間：供使用者針對兩個年度區間，搜尋案件。

(三)行政區搜尋：使用者可搜尋某一縣市、鄉鎮、村里之案件。

(四)集水區：提供使用者搜尋某一集水區之案件資料。

(五)承辦人員：搜尋某一課室之承辦人員之案件。

(六)承包廠商：搜尋某一承包廠商案件資料。

(七)有無圖文：提供使用者可過濾無圖文之案件資料。

工程圖文搜尋

|                                      |                          |      |      |
|--------------------------------------|--------------------------|------|------|
| 關鍵字查詢                                | <input type="text"/>     |      |      |
|                                      | 關鍵字請以空白分隔，查詢 工程編號 / 工程名稱 |      |      |
| 年度查詢                                 | 全部 ▾                     |      |      |
| <input checked="" type="radio"/> 集水區 | 全部 ▾                     | 全部 ▾ | 全部 ▾ |
| <input type="radio"/> 地點             | 全部 ▾                     | 全部 ▾ | 全部 ▾ |
| 作者 (承辦人)                             | 承辦人 ▾                    |      |      |
| 承攬廠商                                 | 信毅營造有限公司 ▾               |      |      |
| 送出查詢                                 |                          |      |      |

圖 4-42 工程圖文搜尋畫面

二、查詢結果列表：顯示符合之案件資料。如圖 4-43 所示：

工程圖文搜尋

關鍵字查詢  關鍵字請以空白分隔，查詢 工程編號 / 工程名稱

年度查詢

☒ 集水區

☐ 地點

作者（承辦人）

承辦廠商

送出查詢

**查詢條件：**  
 案件「承辦人」：承辦人  
 案件「承辦廠商」：信益營造有限公司  
 共查到3筆，匯出查詢結果：

|   | 年度 | 工程編號       | 工程名稱        | 縣市  | 鄉鎮  | 主集水區  | 次集水區 | X座標    | Y座標     | 地圖檢視 | 匯出 |
|---|----|------------|-------------|-----|-----|-------|------|--------|---------|------|----|
| 1 | 98 | 98RL04-019 | 內埔新東勢環境改善工程 | 屏東縣 | 內埔鄉 | 東港溪流域 | 東港溪  | 205304 | 2505729 |      |    |
| 2 | 98 | 98RL11-55  | 中庄環境品質改善工程  | 屏東縣 | 九如鄉 | 高屏溪流域 | 高屏溪  | 198581 | 2514080 |      |    |
| 3 | 98 | 98RL11-69  | 後庄環境品質改善工程  | 屏東縣 | 九如鄉 | 高屏溪流域 | 高屏溪  | 197957 | 2516686 |      |    |

1

圖 4-43 查詢結果之列表

三、查詢結果定位：符合之案件，提供下列影像圖定位方式。如圖 4-44 所示：

- (一)倉儲影像系統定位：可將某一案件顯示於 WebGIS 地圖系統上。
- (二)Google Earth 定位：可以某一案件顯示於 Google Earth 上。
- (三)查詢結果 kml 輸出：可將查詢結果之某一案件輸出為 kml 檔案。



圖 4-44 查詢結果定位顯示

## 貳、工程圖文顯示

可將案件之相關文件包含預算書、變更書圖、結算書圖、其他書圖、CAD 圖檔、相關照片顯示於電子書系統上。如圖 4-45 及 4-46 所示：




圖 4-45 工程設計書電子書展示

## 工程圖文

98FR3003-027

新寮虎路改善工程

▶ 預算書 ☒

▶ 變更書圖 ☒

▶ 其他書圖 ☒

▶ 相片 ☒

▶ 設計圖 ☒

歡迎您 · 一般使用者 · 企劃組 圖資審核人員 · 回主系統 · Logout · 您有未讀

| 施工地點 | 臺南縣楠西鄉                | 工程編號       | 98FR3003-027 |          |              |    |
|------|-----------------------|------------|--------------|----------|--------------|----|
| 項次   | 項目及說明                 | EVALUATION | 單位           | FSI 數量   | 單價           | 複價 |
| 壹    | 發包工程費                 |            |              |          |              |    |
| 一    | 施工費(工作費+材料費)          |            |              |          |              |    |
| 1    | 工程告示牌及工地標誌, 工程告示牌     | 面          | 1,000        | 3,500.00 | 3,500.00     |    |
| 2    | 機械打除泥凝土(含運棄)          | M          | 10,320       | 200.00   | 2,064.00     |    |
| 3    | 現場材料吊運費用              | 式          | 1,000        | 4,000.00 | 4,000.00     |    |
| 4    | 機具搬運費                 | 式          | 1,000        | 5,000.00 | 5,000.00     |    |
| 5    | 施工測量, 放樣              | 式          | 1,000        | 5,000.00 | 5,000.00     |    |
| 6    | 夜間警示設施                | 式          | 1,000        | 5,000.00 | 5,000.00     |    |
| 7    | 級配粒料底層, 碎石級配          | M          | 476,240      | 1,104.00 | 525,768.96   |    |
| 8    | 密級配壓實泥凝土及鋪設           | M          | 13,645,230   | 230.00   | 3,138,402.90 |    |
| 9    | 壓實黏層                  | M          | 13,645,230   | 9.00     | 122,807.07   |    |
| 10   | 構造物圍牆, 挖普通土, 機械       | M          | 3,374,490    | 35.00    | 118,107.15   |    |
| 11   | 構造物圍牆, 回鑼土, 機械        | M          | 3,374,490    | 18.00    | 60,740.82    |    |
| 12   | 場鋪結構泥凝土用模板, 清水模板, 鋼體  | M          | 4,752,480    | 200.00   | 950,496.00   |    |
| 13   | 產品, 場鋪結構用泥凝土模板, 景觀造型模 | M          | 1,718,350    | 240.00   | 412,404.00   |    |
| 14   | 鋼筋加工及組立, (含損耗)        | T          | 166,790      | 4,800.00 | 800,592.00   |    |

FSI Paper

66.7%

圖 4-46 預算書電子書展示

### 參、工程案件自動匯入服務

系統會定期並自動擷取水保局工程案件清單，並將案件自動匯入且同步更新本系統之案件清單。如圖 4-47 所示：

| NO. | 年份 | 計畫類別 | 工程編號 | 工程名稱 | 局處 | 單位 | 審核者 | 職稱 | 承包商 | 縣市 | 鄉鎮 | 村里 | X座標 | Y座標 | 主集水區 | 次集水區 | 子集水區 |
|-----|----|------|------|------|----|----|-----|----|-----|----|----|----|-----|-----|------|------|------|
| 1   |    |      |      |      |    |    |     |    |     |    |    |    |     |     |      |      |      |

圖 4-47 工程案件清單匯入畫面

### 肆、新案件管理

按”案件管理”，點選標的工程，查閱該案件目前成果資料上傳情形。如圖 4-48 及 4-49 所示：

| 案件管理                                                                                                                                  |    |    |                    |                  |                     |          |               |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------|------------------|---------------------|----------|---------------|-----|--|
| <span>全部通過 0</span> <span>部份通過 4</span> <span>有補件 1</span> <span>有退件 0</span> <span>新送件 0</span> <span>全部未送件 1</span> <span>全部</span> |    |    |                    |                  |                     |          |               |     |  |
| 共6筆資料                                                                                                                                 |    |    |                    |                  |                     |          |               |     |  |
| 簡易關鍵字查詢 <input type="text"/>                                                                                                          |    |    |                    |                  |                     |          |               |     |  |
| 檢視設定                                                                                                                                  | 圖文 | 年份 | 計畫類別               | 工程編號             | 工程名稱                | 局處       | 單位            | 審核者 |  |
| 1                                                                                                                                     | ✓  | 98 | 振興經濟<br>擴大公共<br>建設 | 98FR3001<br>-028 | 密林文哲<br>段農路改<br>善工程 | 臺南<br>分局 | 保育<br>推廣<br>課 | 承辦人 |  |
| 2                                                                                                                                     | ✓  | 98 | 振興經濟<br>擴大公共<br>建設 | 98FR3003<br>-027 | 新寮農路<br>改善工程        | 臺南<br>分局 | 保育<br>推廣<br>課 | 承辦人 |  |
| 3                                                                                                                                     | ✓  | 98 | 振興經濟<br>擴大公共<br>建設 | 98FR3013<br>-050 | 北農路改<br>善工程         | 臺南<br>分局 | 保育<br>推廣<br>課 | 承辦人 |  |

圖 4-48 新案件管理表列

| 圖文上傳管理                  |       |      |      |     |
|-------------------------|-------|------|------|-----|
| 新寮農路改善工程 (98FR3003-027) |       |      |      |     |
| 項次                      | 圖文類別  | 重新上傳 | 補件上傳 | 狀態  |
| 1                       | 預算書   |      |      | 通過  |
| 2                       | 合約書   | 上傳   |      | 未送件 |
| 3                       | 變更書圖  |      |      | 通過  |
| 4                       | 結算書圖  | 上傳   |      | 未送件 |
| 5                       | 其他書圖  |      |      | 通過  |
| 6                       | 成果報告書 | 上傳   |      | 未送件 |
| 7                       | 相片    |      |      | 通過  |
| 8                       | 設計圖   |      |      | 通過  |
| 回上層                     |       |      |      |     |

圖 4-49 圖文上傳管理畫面

點選上傳，選擇要上傳的 pdf 檔案，按上傳按鈕。上傳後，等電子書 Server 預處理完後，就可顯示電子書。如圖 4-50 所示。



圖 4-50 圖文檔案上傳畫面

### 伍、工程圖文的類別管理

系統提供管理者增加、編輯或刪除工程圖文的類別。如圖 4-51 所示：



圖 4-51 工程圖文的類別管理

## 陸、工程圖文案件的類別設定

系統提供承辦人對承辦的工程案件可增加或刪除工程圖文的類別，廠商則依所選定之類別交付文件。如圖 4-52 所示：



圖 4-52 案件工程圖文的類別設定

## 第七節、工程圖文管理案件蒐集清單列表

| 編號 | 案號               | 案件名稱                        | 監造公司         |
|----|------------------|-----------------------------|--------------|
| 1  | 97RN01-14        | 牛閣窟周邊環境改善工程                 | 上浩工程顧問有限公司   |
| 2  | 98FR3037-003     | 九湖村往九華山大興善寺農路改善工程           | 山河工程顧問有限公司   |
| 3  | 96S-SC-2-L24-014 | 石壁橋上下游及石壁路坑溝整治工程            | 山河工程顧問有限公司   |
| 4  | 97S-SC-2-K02-007 | 糠榔埔野溪、上湖坑野溪及高埔村五鄰張宅後崩場地水土保持 | 山河工程顧問有限公司   |
| 5  | 97S-SC-2-K03-005 | 西湖溪集水區水土保持工程                | 山河工程顧問有限公司   |
| 6  | 98RL22-04        | 內雙坑野溪整治二期工程                 | 山河工程顧問有限公司   |
| 7  | 96RN02-21        | 馬力埔天籟園區環境改善工程               | 至鋒工程顧問有限公司   |
| 8  | 98S-ADE-12-2-339 | 石門坑野溪水土保持工程                 | 亞際工程技術顧問有限公司 |
| 9  | 98S-ADE-12-2-340 | 中埔 8 號橋上游野溪整治二期工程           | 亞際工程技術顧問有限公司 |
| 10 | 97S-SC-2-B02-001 | 大坑野溪整治及崩場地處理工程              | 亞際工程技術顧問有限公司 |
| 11 | 97S-WF-2-L05-001 | 頭汴坑溪集水區治山防洪一期工程             | 亞際工程技術顧問有限公司 |
| 12 | 97S-WF-2-L05-003 | 頭汴坑溪集水區治山防洪二期工程             | 亞際工程技術顧問有限公司 |
| 13 | 97WS2042-027     | 東山里濁水巷災害復建工程                | 亞際工程技術顧問有限公司 |
| 14 | 97WS2042-035     | 政興橋下游災害復建工程                 | 亞際工程技術顧問有限公司 |
| 15 | 98S-ADE-03-2-155 | 崑崙溪下游野溪土砂災害治理工程             | 亞際工程技術顧問有限公司 |
| 16 | 98S-ADE-12-2-341 | 頭汴坑溪土地公廟前整治二期工程             | 亞際工程技術顧問有限公司 |
| 17 | 97S-SC-2-L01-002 | 北坑溪石棟橋上游水土保持工程              | 亞際工程技術顧問有限公司 |
| 18 | 96WS3015-001     | 南港溪大河底 1 鄰無名橋上下游護岸工程        | 林彥伯水土保持技師事務所 |
| 19 | 96S-WF-2-K29-010 | 梅園幹 62 號旁坑溝整治工程             | 林彥伯水土保持技師事務所 |

|    |                     |                           |              |
|----|---------------------|---------------------------|--------------|
| 20 | 96S-WF-2-K30-021    | 大湖溪上游崩場地土石災害整治工程          | 林彥伯水土保持技師事務所 |
| 21 | 95S-WF-2-L14-005-99 | 求安雞谷野溪治山防洪工程              | 長昇工程顧問有限公司   |
| 22 | 96S-WF-2-L29-019    | 大湳坑大湳橋上下游整治工程             | 長昇工程顧問有限公司   |
| 23 | 96CR01-B03          | 四角林楓林區邊坡穩定及坑溝處理           | 長昇工程顧問有限公司   |
| 24 | 97AS01-B06          | 達觀摩天嶺水土保持工程               | 長昇工程顧問有限公司   |
| 25 | 97S-WF-2-L01-003    | 裡督溪治山防洪工程                 | 長昇工程顧問有限公司   |
| 26 | 98FR3003-011        | 屯營農路及田美段農路改善工程            | 長昇工程顧問有限公司   |
| 27 | 98FR3005-020        | 八股農路及鼓山道農路改善工程            | 長昇工程顧問有限公司   |
| 28 | 96S-SC-2-L19-001    | 松鶴一、二溪坡地保育工程              | 長昇工程顧問有限公司   |
| 29 | 96S-SC-2-L24-013    | 暗影坑溪源頭整治工程                | 長昇工程顧問有限公司   |
| 30 | 97S-WF-2-L01-001    | 下摩天嶺 7 鄰坑溝整治工程            | 長昇工程顧問有限公司   |
| 31 | 97S-WF-2-L01-002    | 橫流溪治山防洪二期工程               | 長昇工程顧問有限公司   |
| 32 | 98S-WF-2-L03-009    | 牛坪溪治山防洪二期工程               | 長昇工程顧問有限公司   |
| 33 | 98WS2030-005        | 抽藤坑溪中和橋下游治山防洪三期工程         | 浦騰工程顧問有限公司   |
| 34 | 98S-ADE-02-2-093    | 石料巷土砂災害治理二期工程             | 浦騰工程顧問有限公司   |
| 35 | 96S-SC-2-L24-010    | 茅埔二號橋上下游水土保持工程            | 浦騰工程顧問有限公司   |
| 36 | 97S-SC-2-K11-004    | 新埔里 7 鄰野溪整治工程             | 浦騰工程顧問有限公司   |
| 37 | 98FR3002-015        | 石岩農路改善工程                  | 浦騰工程顧問有限公司   |
| 38 | 98FR3006-037        | 三友部農路改善工程                 | 浦騰工程顧問有限公司   |
| 39 | 98FR3028-006        | 水底寮農中新 008 農路改善工程         | 浦騰工程顧問有限公司   |
| 40 | 98FR3032-003        | 龍井鄉南寮等三村社區路面改善工程          | 浦騰工程顧問有限公司   |
| 41 | 98S-ADE-08-2-270    | 抽藤坑溪上游無名橋上下游及崑山村等兩處野溪整治工程 | 浦騰工程顧問有限公司   |
| 42 | 96S-SC-2-K24-003    | 芎蕉坑整治三期水土保持工程             | 浦騰工程顧問有限公司   |
| 43 | 96S-SC-2-K25-011    | 大南窩土城溪上游整治工程              | 浦騰工程顧問有限公司   |
| 44 | 96S-SC-2-L27-001    | 北田溪苦苓腳段及內城橋上游整治工程         | 浦騰工程顧問有限公司   |
| 45 | 96WS2046-002        | 仙女橋下游野溪整治工程               | 浦騰工程顧問有限公司   |
| 46 | 96WS2077-002        | 南國巷墘溪源頭整治工程               | 浦騰工程顧問有限公司   |
| 47 | 97S-SC-2-K03-007    | 公館排水系統上游水土保持工程            | 浦騰工程顧問有限公司   |
| 48 | 97S-WF-2-L13-001-99 | 米粉寮大排上游整治工程               | 乾坤技術顧問股份有限公司 |
| 49 | 97S-WF-2-L01-005    | 新庄崩場地處理二期水土保持修復工程         | 乾坤技術顧問股份有限公司 |

|    |                  |                              |              |
|----|------------------|------------------------------|--------------|
| 50 | 97S-SC-2-L08-010 | 旱溪上游南坑災害整治工程                 | 乾坤技術顧問股份有限公司 |
| 51 | 97WS2042-030     | 青谷巷 6 號旁災害復建工程               | 乾坤技術顧問股份有限公司 |
| 52 | 98S-ADE-01-2-012 | 桐林村粗坑野溪土砂災害治理二期工程            | 乾坤技術顧問股份有限公司 |
| 53 | 97S-WF-2-K05-007 | 麻必浩野溪治山防洪工程                  | 將暉工程技術顧問有限公司 |
| 54 | 97S-WF-2-K05-008 | 象鼻部落一號野溪整治工程                 | 將暉工程技術顧問有限公司 |
| 55 | 97S-WF-2-K06-001 | 打必厝溪與汶水溪匯流口坡地保育工程            | 將暉工程技術顧問有限公司 |
| 56 | 98S-ADE-01-2-019 | 泰安鄉錦水村 10 鄰 1 號農路旁坑溝土砂災害治理工程 | 將暉工程技術顧問有限公司 |
| 57 | 98S-ADE-01-2-022 | 頭份鎮流東里 6 鄰興農橋下游野溪土砂災害治理工程    | 將暉工程技術顧問有限公司 |
| 58 | 98S-ADE-02-2-086 | 永安中支線野溪土砂災害治理工程              | 將暉工程技術顧問有限公司 |
| 59 | 97S-WF-2-K16-010 | 大安 7 鄰野溪整治二期工程               | 將暉工程技術顧問有限公司 |
| 60 | 96AC09-03        | 博愛段 555 號邊坡穩定工程              | 臺中分局         |
| 61 | 96AS01-B08       | 大坪林段 1788 地號安全排水工程           | 臺中分局         |
| 62 | 97AS01-B03       | 虎頭崁野溪整治五期工程等五區緩衝綠帶           | 臺中分局         |
| 63 | 96AC02-04        | 水底寮 2907 地號蓄水池工程             | 臺中分局         |
| 64 | 96AS01-B06       | 十八股段 406 地號蓄水池工程             | 臺中分局         |
| 65 | 98RL15-02        | 薑麻園水果廊道改善工程                  | 連鼎工程股顧問有限公司  |
| 66 | 98RL11-32        | 中心瓏步道沿線景觀改善工程                | 連鼎工程顧問有限公司   |
| 67 | 98RL11-35        | 車坪柳橋旁景觀改善工程                  | 連鼎工程顧問有限公司   |
| 68 | 96S-SC-2-K21-001 | 南富 21 鄰野溪整治工程                | 喬聯工程顧問股份有限公司 |
| 69 | 97S-WF-2-L10-013 | 中 99 線 2 號野溪災害復建工程           | 喬聯工程顧問股份有限公司 |
| 70 | 97S-SC-2-L03-001 | 石角溪集水區水土保持工程                 | 喬聯工程顧問股份有限公司 |
| 71 | 98FR3001-008     | 自強農路改善工程                     | 喬聯工程顧問股份有限公司 |

|    |                    |                       | 公司           |
|----|--------------------|-----------------------|--------------|
| 72 | 98FR3001-009       | 山豬湖及雲仙洞農路改善工程         | 喬聯工程顧問股份有限公司 |
| 73 | 98FR3001-011       | 中料里大掘底農路及麻竹坑溪頭農路改善工程  | 喬聯工程顧問股份有限公司 |
| 74 | 98S-ADE-02-2-080   | 上清宮旁崩場地及野溪等土砂災害治理工程   | 喬聯工程顧問股份有限公司 |
| 75 | 98RL02-016         | 湳堀週邊環境改善工程            | 黃盈富土木技師事務所   |
| 76 | 98RL02-021         | 抽藤坑溪旁週邊環境改善工程         | 黃盈富土木技師事務所   |
| 77 | 98RL02-022         | 中和酒桶山步道及環境改善工程        | 黃盈富土木技師事務所   |
| 78 | 98RL02-023         | 馬力埔活動中心週邊環境改善工程       | 黃盈富土木技師事務所   |
| 79 | 98RL02-026         | 月湖社區環境改善工程            | 黃盈富土木技師事務所   |
| 80 | 98RL02-029         | 中和暗影山環境改善工程           | 黃盈富土木技師事務所   |
| 81 | 98RL02-033         | 博愛村檜木群閒置文化及環境景觀改善工程   | 黃盈富土木技師事務所   |
| 82 | 98RL02-039         | 觀音山步道支線環境改善工程         | 黃盈富土木技師事務所   |
| 83 | 98RL09-21          | 頂店社區置閒空地環境景觀改善工程      | 黃盈富土木技師事務所   |
| 84 | 98RL11-12          | 臺中縣太平市東汴國小周邊閒置空間改造工程  | 黃盈富土木技師事務所   |
| 85 | 98RL11-29          | 廣福社區環境改善工程            | 黃盈富土木技師事務所   |
| 86 | 98RL11-39          | 臺中縣外埔鄉六分村農村生活環境改善工程   | 黃盈富土木技師事務所   |
| 87 | 98RL11-48          | 臺中縣外埔鄉綠廊道工程           | 黃盈富土木技師事務所   |
| 88 | 98RL11-51          | 臺中縣外埔鄉二排及周邊排水溝等環境改善工程 | 黃盈富土木技師事務所   |
| 89 | 98RR01-14          | 馬力埔中和道路周邊景觀改善工程       | 黃盈富土木技師事務所   |
| 90 | 98RR03-14          | 東汴社區生態教育園區及整體環境改善工程   | 黃盈富土木技師事務所   |
| 91 | 95-WS-2-L13-021-99 | 麻竹坑及石麻橋坑溝水土保持工程       | 聚祥顧問         |
| 92 | 97AS01-B07         | 大學段 2 期安全排水及邊坡穩定工程    | 臺中分局         |
| 93 | 98S-ADE-02-2-089   | 雙連潭野溪土砂災害治理工程         | 德眾工程顧問股份有限公司 |
| 94 | 98S-ADE-01-2-009   | 石料巷土砂災害治理工程           | 德眾工程顧問股份有限公司 |
| 95 | 96S-SC-2-K24-008   | 水柳坡溪水坡 1 鄰段整治工程       | 德眾工程顧問股份有限公司 |

|     |                     |                         |              |
|-----|---------------------|-------------------------|--------------|
|     |                     |                         | 公司           |
| 96  | 97S-WF-2-K05-002-99 | 後龍溪上游集水區治山防洪工程          | 德眾工程顧問股份有限公司 |
| 97  | 95S-SC-2-K14-003    | 苑裡溪林森橋上游集水區整體排水改善水土保持工程 | 德眾工程顧問股份有限公司 |
| 98  | 96S-SC-2-B27-002    | 和平里 9 號步道旁野溪整治工程        | 德眾工程顧問股份有限公司 |
| 99  | 96S-SC-2-L23-008    | 東陽里復興段崩場地處理工程           | 德眾工程顧問股份有限公司 |
| 100 | 96S-SC-2-L23-010    | 鎌仔坑野溪整治工程               | 德眾工程顧問股份有限公司 |
| 101 | 97S-WF-2-K05-003-99 | 後龍溪上游集水區治山防洪二期工程        | 德眾工程顧問股份有限公司 |
| 102 | 98S-WF-2-L03-004    | 石壁野溪整治工程                | 德眾工程顧問股份有限公司 |
| 103 | 97S-WF-2-L16-001    | 四角林 28 甲崩場地滑地處理工程       | 黎明工程顧問股份有限公司 |
| 104 | 96S-WF-2-L34-001    | 崑山村 3 鄰崩場地及野溪治山防洪二期工程   | 黎明工程顧問股份有限公司 |
| 105 | 98S-ADE-08-2-266    | 沙河溪長壽橋下游整治工程            | 黎明工程顧問股份有限公司 |
| 106 | 97S-WF-2-L10-002    | 中坑村無名橋下游整治工程            | 黎明工程顧問股份有限公司 |
| 107 | 97WS2021-003        | 四角林野溪整治二期工程             | 黎明工程顧問股份有限公司 |
| 108 | 98RL02-015          | 馬那邦北線環境改善工程             | 黎明工程顧問股份有限公司 |
| 109 | 98RL02-028          | 馬那邦南線登山口環境改善工程          | 黎明工程顧問股份有限公司 |
| 110 | 98RL02-037          | 山塘窩道路沿線改善工程             | 黎明工程顧問股份有限公司 |
| 111 | 98S-ADE-12-2-338    | 五湖村埤頭面崩塌排水工程            | 黎明工程顧問股份有限公司 |
| 112 | 98S-SC-2-K06-002    | 雷公崙野溪及支流坑溝整治二期工程        | 黎明工程顧問股份有限公司 |
| 113 | 98WS3009-010        | 鳴鳳村地滑地災害復建工程            | 黎明工程顧問股份有限公司 |

|     |                    |                     |                |
|-----|--------------------|---------------------|----------------|
| 114 | 97S-WF-2-L01-006   | 二櫃溪集水區治山防洪工程        | 黎明工程顧問股份有限公司   |
| 115 | 97S-WF-2-L03-002   | 大甲溪中游治山防洪工程         | 黎明工程顧問股份有限公司   |
| 116 | 97WS3001-017       | 馬鞍寮大坑整治工程           | 黎明工程顧問股份有限公司   |
| 117 | 98S-SC-2-K01-001   | 北勢窩溪主支流水土保持二期工程     | 黎明工程顧問股份有限公司   |
| 118 | 98RR01-08          | 象山村梘茅坪胡屋伙房週邊環境改善工程  | 鴻威國際工程顧問股份有限公司 |
| 119 | 98RR01-10          | 明屋社區生活環境改善工程        | 鴻威國際工程顧問股份有限公司 |
| 120 | 97RL10-01          | 獅潭社區入口環境美化改善工程      | 鴻威國際工程顧問股份有限公司 |
| 121 | 98RL02-011         | 文勝里緩衝綠帶及景觀改善工程      | 鴻威國際工程顧問股份有限公司 |
| 122 | 98RR01-05          | 埤仔寮閒置空間再利用工程        | 鴻威國際工程顧問股份有限公司 |
| 123 | 98RR03-11          | 八分聚落停車場及社區公園工程      | 鴻威國際工程顧問股份有限公司 |
| 124 | 98RR03-13          | 山水社區埤塘及週邊景觀生態設施工程   | 鴻威國際工程顧問股份有限公司 |
| 125 | 98RR01-07          | 下陳屋伙房週邊環境改善工程       | 鴻威國際工程顧問股份有限公司 |
| 126 | 98RR01-09          | 象山村下胡屋伙房週邊環境改善工程    | 鴻威國際工程顧問股份有限公司 |
| 127 | 96S-WF-2-K33-001   | 雞隆河鹿湖二橋下游整治工程       | 豐得工程顧問有限公司     |
| 128 | 98S-ADE-03-2-163   | 內竹腳野溪土砂災害治理三期工程     | 豐得工程顧問有限公司     |
| 129 | 95-WS-2-L09-075-99 | 二櫃溪治山防洪工程           | 豐得工程顧問有限公司     |
| 130 | 97S-WF-2-L10-010   | 苦苓腳坪災害復建工程          | 豐得工程顧問有限公司     |
| 131 | 98S-ADE-08-2-265   | 南國巷墘溪源頭整治工程         | 豐得工程顧問有限公司     |
| 132 | 97S-WF-2-K03-004   | 葉屋坑三期治山防洪工程         | 豐得工程顧問有限公司     |
| 133 | 98S-ADE-01-2-011   | 慈光寺上游土砂災害治理二期工程     | 豐得工程顧問有限公司     |
| 134 | 96AS01-B04         | 福隆 2 鄰安全排水及道路水土保持工程 | 豐得工程顧問有限公司     |
| 135 | 96CR01-B14-99      | 暗坑巷高分 16 坡地保育處理     | 豐得工程顧問有限公司     |
| 136 | 97S-SC-2-K03-004   | 雙峰山土石災害防治工程         | 豐得工程顧問有限公司     |

|     |                     |                              |            |
|-----|---------------------|------------------------------|------------|
| 137 | 97S-SC-2-L11-004    | 慈光寺上游整治工程                    | 豐得工程顧問有限公司 |
| 138 | 97S-WF-2-K05-001    | 斷龍治山防洪工程                     | 豐得工程顧問有限公司 |
| 139 | 97S-WF-2-L15-005    | 清涼寺後方坑溝整治工程                  | 豐得工程顧問有限公司 |
| 140 | 97S-SC-2-L11-004-99 | 慈光寺上游整治工程                    | 豐得工程顧問有限公司 |
| 141 | 98AS03-A36          | 樟樹湖 1 號坑溝抑制工程                | 豐得工程顧問有限公司 |
| 142 | 98AS03-A37          | 樟樹湖 2 號坑溝抑制工程                | 豐得工程顧問有限公司 |
| 143 | 98FR3001-007        | 大昌段農路改善工程                    | 豐得工程顧問有限公司 |
| 144 | 98FR3004-023        | 北田中坑巷農路改善工程                  | 豐得工程顧問有限公司 |
| 145 | 98FR3005-016        | 北勢坑後壁農路改善工程                  | 豐得工程顧問有限公司 |
| 146 | 98FR3006-030        | 中興(咬人狗坑)農路改善工程               | 豐得工程顧問有限公司 |
| 147 | 98FR3006-038        | 龍城橋旁及芋園巷 35 號旁農路改善工程         | 豐得工程顧問有限公司 |
| 148 | 98FR3023-007        | 坪林農路崩塌復建工程                   | 豐得工程顧問有限公司 |
| 149 | 98FR3033-004        | 太平黃竹坑小段 17-13 等地號農路改善工程      | 豐得工程顧問有限公司 |
| 150 | 98S-ADE-04-2-221    | 草湖溪桂龍崩場地復建工程                 | 豐得工程顧問有限公司 |
| 151 | 95-WS-2-L13-056-99  | 牛坪溪治山防洪工程                    | 豐得工程顧問有限公司 |
| 152 | 95-WS-2-L13-057-99  | 崑山村 3 鄰崩場地及野溪治山防洪工程          | 豐得工程顧問有限公司 |
| 153 | 96S-SC-2-K29-006    | 南勢溪榮福橋下游整治工程                 | 豐得工程顧問有限公司 |
| 154 | 97S-SC-2-K01-002    | 出水坑野溪整治五期工程                  | 豐得工程顧問有限公司 |
| 155 | 97S-SC-2-K01-003    | 後龍地區排水系統上游水土保持工程             | 豐得工程顧問有限公司 |
| 156 | 97S-SC-2-L02-001    | 乾溪集水區水土保持工程                  | 豐得工程顧問有限公司 |
| 157 | 98S-SC-2-B02-001    | 民政橋及政興橋河段野溪整治及民德里 6 鄰崩場地處理工程 | 豐得工程顧問有限公司 |
| 158 | 97WS3003-021        | 上清宮旁崩場地處理工程                  | 豐得工程顧問有限公司 |
| 159 | 97S-WF-2-L15-007-99 | 駱駝坑溪行駱橋上游整治工程                | 豐得工程顧問有限公司 |
| 160 | 99S-WF-2-L04-007    | 庚寮坑野溪整治二期工程                  | 謹宏土木包工業    |
| 161 | 99RL01-18           | 射流溝環境綠美化及景觀改善工程              | 長昇工程       |
| 162 | 99RR01-11           | 億興社區環境及景觀改善工程                | 長昇工程       |
| 163 | 99RR01-12           | 植物園區景觀及環境改善工程                | 長昇工程       |
| 164 | 99RR01-15           | 永興及新店親水公園周邊環境改善工程            | 長昇工程       |
| 165 | 99RR01-17           | 烏樹頭坡地環境改善工程                  | 長昇工程       |
| 166 | 99RR01-19           | 塘仔窩濕地營造工程                    | 長昇工程       |
| 167 | 99RR03-04           | 四分聚落及文化館環境改善工程               | 長昇工程       |

|     |              |                             |              |
|-----|--------------|-----------------------------|--------------|
| 168 | 98AS02-A08   | 石角小段 949 地號安全排水工程           | 喬聯工程顧問股份有限公司 |
| 169 | 98AS02-A09   | 新伯公小段 443 地號安全排水工程          | 喬聯工程顧問股份有限公司 |
| 170 | 98FR3028-005 | 明正長庚橋旁農路改善工程                | 喬聯工程顧問股份有限公司 |
| 171 | 98FR3001-010 | 泰興里第六鄰農路增林農路及軟埤坑農路改善工程      | 喬聯工程顧問股份有限公司 |
| 172 | 98FR3002-008 | 四角林農路改善工程                   | 喬聯工程顧問股份有限公司 |
| 173 | 99FR3004-016 | 石麻農中東 027 支線農路改善工程          | 喬聯工程顧問股份有限公司 |
| 174 | 98FR3003-006 | 福東農路改善工程                    | 浦騰工程顧問有限公司   |
| 175 | 98FR3004-020 | 頭汴角支線農路改善工程                 | 浦騰工程顧問有限公司   |
| 176 | 98FR3005-017 | 大肚鄉瑞井村遊園路旁產業道路及金聖公坑溪旁農路改善工程 | 浦騰工程顧問有限公司   |
| 177 | 98FR3006-035 | 牛坪農路改善工程                    | 浦騰工程顧問有限公司   |
| 178 | 98FR3006-041 | 大埤農路及忠貞路 337 號前農路改善工程       | 浦騰工程顧問有限公司   |
| 179 | 98FR3009-001 | 支寮坑大坑農路改善工程                 | 浦騰工程顧問有限公司   |
| 180 | 98FR3009-007 | 虎尾寮牛稠坑及大甲興安路 169 巷農路改善工程    | 浦騰工程顧問有限公司   |
| 181 | 98FR3032-001 | 枝寮坑二期農路改善工程                 | 浦騰工程顧問有限公司   |
| 182 | 98FR3036-001 | 明岡及上圓墩農路改善工程                | 浦騰工程顧問有限公司   |
| 183 | 98FR3037-001 | 下穿龍雙崎段 162 地號農路改善工程         | 浦騰工程顧問有限公司   |
| 184 | 97RL08-30    | 大山橋上游環境綠美化工程                | 黎明工程顧問股份有限公司 |
| 185 | 98RL11-17    | 臺中縣太平市東汴四號及五號橋道路沿線改善工程      | 華韋工程顧問有限公司   |
| 186 | 98RL11-18    | 食水料溪情人木橋下游綠美化工程             | 華韋工程顧問有限公司   |
| 187 | 98RL11-21    | 鑣村社區環境改善工程                  | 華韋工程顧問有限公司   |
| 188 | 98RL11-41    | 軟埤坑溪生態護岸二期工程                | 華韋工程顧問有限公司   |
| 189 | 98RL11-43    | 枝寮坑社區道路沿線環境景觀改善工程           | 華韋工程顧問有限公司   |
| 190 | 98RL11-44    | 臺中縣太平市土地公崁及王公潭福德祠空間改善工程     | 華韋工程顧問有限公司   |

|     |                    |                      |                |
|-----|--------------------|----------------------|----------------|
| 191 | 98RL21-03          | 三義鄉西湖村景觀綠美化工程        | 華韋工程顧問有限公司     |
| 192 | 98RL11-14          | 小湓坑區整體景觀環境改善工程       | 建宏工程顧問有限公司     |
| 193 | 98RL11-20          | 馬林坑區整體景觀環境改善工程       | 建宏工程顧問有限公司     |
| 194 | 98RL21-04          | 貓狸山及新英社區旁景觀綠美化工程     | 建宏工程顧問有限公司     |
| 195 | 95-WS-1-H13-010-99 | 大坑溪等上游坡地保育工程         | 上捷工程顧問有限公司     |
| 196 | 98FR3004-005       | 大坑農路設施改善工程           | 山立工程顧問有限公司     |
| 197 | 98FR3004-007       | 農北平 008 一坑地區農路設施改善工程 | 山立工程顧問有限公司     |
| 198 | 98FR3005-005       | 五寮里 3~4 鄰聯絡道農路設施改善工程 | 山立工程顧問有限公司     |
| 199 | 98FR3006-027       | 大屯溪龜子山農路設施改善工程       | 山立工程顧問有限公司     |
| 200 | 98FR3013-003       | 圳頭農路設施改善工程           | 山立工程顧問有限公司     |
| 201 | 98FR3015-002       | 樟空湖農路設施改善工程          | 山立工程顧問有限公司     |
| 202 | 98S-ADE-12-1-326   | 土城市得安宮旁崩場地處理工程       | 山立工程顧問有限公司     |
| 203 | 98S-ADE-12-1-334   | 康誥坑溪第三期整治工程          | 山立工程顧問有限公司     |
| 204 | 98S-SME-1-19-333   | 卡拉溪下游右岸第二區崩場地處理工程    | 山立工程顧問有限公司     |
| 205 | 98S-SME-1-19-334   | 卡拉橋上游左岸崩場地處理工程       | 山立工程顧問有限公司     |
| 206 | 98S-SME-1-22-355   | 嘎拉賀土石災害復建工程          | 山立工程顧問有限公司     |
| 207 | 98S-WF-1-F14-001   | 下員坑溪整治二期工程           | 山立工程顧問有限公司     |
| 208 | 98S-WF-1-H13-002   | 基隆坑溪整治工程             | 山立工程顧問有限公司     |
| 209 | 98WS2029-002       | 上林村 23 鄰野溪土砂災害治理工程   | 山立工程顧問有限公司     |
| 210 | 98WS3009-007       | 三峽鎮弘道里 79 號旁野溪整治工程   | 山立工程顧問有限公司     |
| 211 | 98WS3009-009       | 南勢湖上游野溪整治工程          | 山立工程顧問有限公司     |
| 212 | 97S-SC-1-J03-001   | 糞箕窩溪整治九期工程           | 世合工程技術顧問股份有限公司 |
| 213 | 98WS3002-010       | 鐵騎橋上游野溪整治工程          | 世合工程技術顧問股份有限公司 |
| 214 | 97WS3002-001       | 北區土石流防災教育訓練中心        | 朱容兩建築師事務所      |
| 215 | 98WS2029-001       | 南山地區土砂災害治理工程         | 青聯工程顧問有限公司     |
| 216 | 98S-SC-1-G01-001   | 大礁溪上游坡地保育二期工程        | 勇霖工程顧問有限公司     |
| 217 | 98S-SC-1-G01-002   | 枕山陂崙地區上游坡地保育工程       | 勇霖工程顧問有限公司     |
| 218 | 98S-WF-1-G01-002   | 碧侯、鹿皮地區坑溝整治工程        | 勇霖工程顧問有限公司     |
| 219 | 98S-WF-1-G14-001   | 東澳南溪堤防災害緊急復建工程       | 勇霖工程顧問有限公司     |

|     |                  |                      |              |
|-----|------------------|----------------------|--------------|
| 220 | 98WS3002-003     | 福德坑溪上游土石災害防治工程       | 勇霖工程顧問有限公司   |
| 221 | 98S-ADE-02-1-078 | 中興河道上游大鄉段野溪土砂災害治理工程  | 康技技術顧問股份有限公司 |
| 222 | 98S-ADE-03-1-149 | 花園村 8 鄰暨比來部落土砂災害治理工程 | 康技技術顧問股份有限公司 |
| 223 | 98S-ADE-03-1-153 | 鹽港溪南坑支流野溪土砂災害治理工程    | 康技技術顧問股份有限公司 |
| 224 | 98S-SME-1-19-329 | 上高義崩場地處理工程           | 康技技術顧問股份有限公司 |
| 225 | 96S-WF-1-J30-015 | 花園村 5、6 鄰野溪整治工程      | 智全工程技術顧問有限公司 |
| 226 | 97S-WF-1-J04-001 | 那羅溪災害防治二期工程          | 智全工程技術顧問有限公司 |
| 227 | 97S-WF-1-J04-002 | 錦屏村 3 鄰野溪整治工程        | 智全工程技術顧問有限公司 |
| 228 | 97S-WF-1-J04-004 | 嘉興地區野溪整治二期工程         | 智全工程技術顧問有限公司 |
| 229 | 97S-WF-1-J05-001 | 嘉樂村 3 鄰野溪整治工程        | 智全工程技術顧問有限公司 |
| 230 | 97S-WF-1-J05-002 | 新樂村 4 鄰崩場地整治工程       | 智全工程技術顧問有限公司 |
| 231 | 97S-WF-1-J05-003 | 東山里 8 鄰湖肚野溪整治工程      | 智全工程技術顧問有限公司 |
| 232 | 97S-WF-1-J13-004 | 錦屏村比麟部落野溪整治工程        | 智全工程技術顧問有限公司 |
| 233 | 97S-WF-1-J15-001 | 錦屏村小錦屏坡地保育工程         | 智全工程技術顧問有限公司 |
| 234 | 98S-ADE-01-1-005 | 羊喜窩溪支流土砂災害治理工程       | 智全工程技術顧問有限公司 |
| 235 | 98S-ADE-03-1-150 | 新力里 1 鄰野溪土砂災害治理工程    | 智全工程技術顧問有限公司 |
| 236 | 98S-ADE-12-1-328 | 慈惠堂旁野溪土砂災害治理工程       | 智全工程技術顧問有限公司 |
| 237 | 98S-ADE-12-1-330 | 五指山橋旁野溪土砂災害治理工程      | 智全工程技術顧問有限公司 |
| 238 | 98S-SC-1-J02-006 | 北窩溪上游坡地保育二期工程        | 智全工程技術顧問有限公司 |

|     |                  |                            |              |
|-----|------------------|----------------------------|--------------|
| 239 | 98S-SC-1-J02-007 | 糞箕窩溪上游整治工程                 | 智全工程技術顧問有限公司 |
| 240 | 98S-SC-1-J02-008 | 十鬮蝕溝控制工程                   | 智全工程技術顧問有限公司 |
| 241 | 98S-SC-1-J02-009 | 油田村四鄰野溪整治工程                | 智全工程技術顧問有限公司 |
| 242 | 98S-SME-1-19-330 | 李埔三鄰崩場地處理工程                | 智全工程技術顧問有限公司 |
| 243 | 98S-SME-1-19-336 | 秀巒村二鄰土石災害復育工程              | 智全工程技術顧問有限公司 |
| 244 | 98S-SME-1-19-339 | 錦泰地區 1-300 號土石災害復育工程       | 智全工程技術顧問有限公司 |
| 245 | 98S-SME-1-22-354 | 延老部落南側災害復建工程               | 智全工程技術顧問有限公司 |
| 246 | 98S-WF-1-J09-001 | 長安村 8 鄰野溪土砂災害治理工程          | 智全工程技術顧問有限公司 |
| 247 | 98S-WF-1-J09-004 | 北山里 11 鄰災害防治工程             | 智全工程技術顧問有限公司 |
| 248 | 98S-WF-1-J13-001 | 華龍村 2 鄰及 10 鄰野溪整治工程        | 智全工程技術顧問有限公司 |
| 249 | 97S-WF-1-J04-003 | 竹 60 線 8K+200 旁上游野溪整治工程    | 智全技術工程顧問有限公司 |
| 250 | 97S-WF-1-J16-001 | 新樂村 1 鄰崩場地及野溪整治工程          | 智全技術工程顧問有限公司 |
| 251 | 96S-WF-1-J33-003 | 金山里 6 鄰馬武督溪整治工程            | 森堡工程技術顧問有限公司 |
| 252 | 97S-WF-1-J01-005 | 東山里十寮段野溪整治工程               | 森堡工程技術顧問有限公司 |
| 253 | 98S-ADE-12-1-331 | 南新里 19 鄰 91-1 號住宅前土石災害治理工程 | 森堡工程技術顧問有限公司 |
| 254 | 98S-WF-1-H13-001 | 香沁堂野溪整治三期工程                | 森堡工程技術顧問有限公司 |
| 255 | 98S-WF-1-J01-005 | 錦梅大橋上游野溪整治工程               | 森堡工程技術顧問有限公司 |
| 256 | 98S-WF-1-J01-006 | 拱子溝野溪整治七期工程                | 森堡工程技術顧問有限公司 |
| 257 | 98S-WF-1-J01-007 | 錦山里 22 鄰而完窩崩場地處理工          | 森堡工程技術顧問有限公司 |

|     |                  | 程                      | 公司           |
|-----|------------------|------------------------|--------------|
| 258 | 98S-WF-1-J01-008 | 金山里八鄰阿化野溪整治工程          | 森堡工程技術顧問有限公司 |
| 259 | 98S-WF-1-J01-009 | 東安里粗坑溪整治工程             | 森堡工程技術顧問有限公司 |
| 260 | 98S-WF-1-J09-003 | 土場溪下游護岸整治工程            | 森堡工程技術顧問有限公司 |
| 261 | 98WS2004-001     | 柑腳溪外柑村三叉坑 15 鄰旁排水改善工程  | 精密工程顧問有限公司   |
| 262 | 98WS3002-008     | 財神廟下游磺溪野溪整治工程          | 精密工程顧問有限公司   |
| 263 | 96S-WF-1-J30-016 | 嘉興地區野溪整治工程             | 臺北分局         |
| 264 | 97S-WF-1-J03-001 | 羅平道路蝕溝整治工程             | 臺北分局         |
| 265 | 98FR3001-006     | 鹿鳴橋至涼傘頂農路設施改善工程        | 聯達工程技術顧問有限公司 |
| 266 | 98FR3002-007     | 新北鹿鳴農路設施改善工程           | 聯達工程技術顧問有限公司 |
| 267 | 98FR3004-014     | 峨眉村一鄰農路設施改善工程          | 聯達工程技術顧問有限公司 |
| 268 | 98FR3004-018     | 大湖村農路設施改善工程            | 聯達工程技術顧問有限公司 |
| 269 | 98FR3005-011     | 大山背農路設施改善工程            | 聯達工程技術顧問有限公司 |
| 270 | 98FR3005-013     | 芎蕉窩農路設施改善工程            | 聯達工程技術顧問有限公司 |
| 271 | 98FR3013-007     | 八股口農路設施改善工程            | 聯達工程技術顧問有限公司 |
| 272 | 98FR3028-003     | 大湖村五鄰農路設施改善工程          | 聯達工程技術顧問有限公司 |
| 273 | 98FR3028-004     | 錦山里 5 鄰、9 鄰農路設施改善工程    | 聯達工程技術顧問有限公司 |
| 274 | 98S-SC-1-H02-001 | 楓樹村 11 鄰中坑六號橋旁野溪整治工程   | 聯達工程技術顧問有限公司 |
| 275 | 98S-SC-1-H02-002 | 楓樹村 16 鄰 25-3 號旁坑溝治理工程 | 聯達工程技術顧問有限公司 |
| 276 | 98S-SME-1-19-331 | 玉峰橋右岸二期崩場地處理工程         | 聯達工程技術顧問有限公司 |
| 277 | 98S-SME-1-22-356 | 鐵立庫災害復建工程              | 聯達工程技術顧問有限公司 |

|     |                  |                        |              |
|-----|------------------|------------------------|--------------|
|     |                  |                        | 公司           |
| 278 | 98S-WF-1-J03-001 | 那羅溪災害防治三期工程            | 聯達工程技術顧問有限公司 |
| 279 | 98S-WF-1-J03-003 | 道下橋上游野溪整治工程            | 聯達工程技術顧問有限公司 |
| 280 | 98S-WF-1-J14-001 | 南坑村 8 鄰大南坑野溪整治工程       | 聯達工程技術顧問有限公司 |
| 281 | 98S-WF-1-F01-002 | 南勢溪福山一號橋野溪整治工程         | 魏新洵水土保持技師事務所 |
| 282 | 97S-WF-1-G03-001 | 嘉蘭溪災害防治二期工程            | 耀鼎工程顧問有限公司   |
| 283 | 97S-WF-1-G03-002 | 牛鬥災害防治工程               | 耀鼎工程顧問有限公司   |
| 284 | 97S-WF-1-G05-001 | 可法橋災害防治二期工程            | 耀鼎工程顧問有限公司   |
| 285 | 98FR3001-001     | 農宜員 005 農路及其支線農路設施改善工程 | 耀鼎工程顧問有限公司   |
| 286 | 98FR3002-002     | 中山地區農路設施改善工程           | 耀鼎工程顧問有限公司   |
| 287 | 98FR3002-003     | 安平香城地區農路設施改善工程         | 耀鼎工程顧問有限公司   |
| 288 | 98FR3003-004     | 協和地區東西南二路農路設施改善工程      | 耀鼎工程顧問有限公司   |
| 289 | 98FR3005-002     | 匏仔崙地區農路設施改善工程          | 耀鼎工程顧問有限公司   |
| 290 | 9604             | 上馬美部落坡地保育工程            | 臺北分局         |
| 291 | 94SW0107         | 寶石里 3 鄰野溪整治工程          | 臺北分局         |
| 292 | 95-SC-1-F17-023  | 頂坑地區等坡地保育工程            | 臺北分局         |
| 293 | 95SC-1-J17-029   | 水坑野溪災害防治工程             | 臺北分局         |
| 294 | 95S-SC-1-C17-020 | 長泰野溪水土保持工程             | 臺北分局         |
| 295 | 95S-SC-1-F17-021 | 平林溪災害防治工程              | 臺北分局         |
| 296 | 95S-SC-1-F17-022 | 柑腳溪集水區災害防治工程           | 臺北分局         |
| 297 | 95S-SC-1-F17-024 | 牡丹溪等集水區坡地保育工程          | 臺北分局         |
| 298 | 95S-SC-1-F17-025 | 台北縣坡地保育工程              | 臺北分局         |
| 299 | 95S-SC-1-G17-004 | 新寮溪上游災害防治工程            | 臺北分局         |
| 300 | 95S-SC-1-G17-005 | 舊寮溪週邊坡地保育工程            | 臺北分局         |
| 301 | 95S-SC-1-G17-009 | 德佑大道旁(堰塞湖)坡地保育工程       | 臺北分局         |
| 302 | 95S-SC-1-G17-013 | 枕山地區坡地保育工程             | 臺北分局         |
| 303 | 95S-SC-1-G17-015 | 員山地區坡地保育工程             | 臺北分局         |
| 304 | 95S-SC-1-G17-016 | 大同地區災害防治工程             | 臺北分局         |
| 305 | 95S-SC-1-G17-018 | 猴猴坑溪災害防治工程             | 臺北分局         |
| 306 | 95S-SC-1-H17-026 | 坑溪上游坡地保育工程             | 臺北分局         |
| 307 | 95S-SC-1-J17-028 | 中坑野溪災害防治工程             | 臺北分局         |

|     |                     |                            |      |
|-----|---------------------|----------------------------|------|
| 308 | 95S-SC-1-J17-029    | 水坑野溪災害防治工程                 | 臺北分局 |
| 309 | 95S-SC-1-J17-030    | 王爺坑溪坡地保育工程                 | 臺北分局 |
| 310 | 95S-WF-1-F17-005    | 樟樹溪災害防治工程                  | 臺北分局 |
| 311 | 95S-WF-1-G17-003    | 南澳南溪災害防治工程                 | 臺北分局 |
| 312 | 95S-WF-1-J17-007    | 土場地區野溪災害防治工程               | 臺北分局 |
| 313 | 95WH303-0089        | 磺興野溪整治二期工程                 | 臺北分局 |
| 314 | 95WH303-0090        | 土庫溪支流野溪整治工程                | 臺北分局 |
| 315 | 95WS112-001         | 三民村 8 鄰野溪土石災害復育工程<br>工程    | 臺北分局 |
| 316 | 95-WS-1-C02-001     | 瑪東野溪水土保持工程                 | 臺北分局 |
| 317 | 95-WS-1-F02-002     | 丁蘭谷災害防治工程-                 | 臺北分局 |
| 318 | 95-WS-1-G02-003     | 舊寮溪坡地保育工程                  | 臺北分局 |
| 319 | 95-WS-1-H13-007     | 員林坑溪集水區災害防治工程              | 臺北分局 |
| 320 | 95-WS-1-H13-009     | 風尾坑溪等上游坡地保育工程              | 臺北分局 |
| 321 | 95-WS-2-01          | 泰平 2 溪二期土石災害復育工程           | 臺北分局 |
| 322 | 96AC09-01           | 瑞芳教會後方邊坡及排水改善工程            | 臺北分局 |
| 323 | 96CR-A22            | 南澳村活動中心旁坡地保育處理工<br>程       | 臺北分局 |
| 324 | 96S-SC-1-F29-001    | 內橫山紅樹林段野溪整治三期工程            | 臺北分局 |
| 325 | 96S-SC-1-F29-003    | 磨石坑野溪整治工程                  | 臺北分局 |
| 326 | 96S-SC-1-G29-001    | 福山連絡道崩塌處理三期工程              | 臺北分局 |
| 327 | 96S-SC-1-H23-001    | 二重溪梅溪橋段災害防治工程              | 臺北分局 |
| 328 | 96S-SC-1-H27-001    | 永寧里 1 鄰野溪整治工程              | 臺北分局 |
| 329 | 96S-SC-1-H29-001    | 大坑村 16 鄰坡面排水改善工程(          | 臺北分局 |
| 330 | 96S-SC-1-H29-002-01 | 楓樹村 16 鄰 25 號旁坑溝治理工程       | 臺北分局 |
| 331 | 96S-SC-1-H29-003    | 南坑野溪整治十三期工程                | 臺北分局 |
| 332 | 96S-SC-1-J22-001    | 上山村 7 鄰三民路崩場地處理工程          | 臺北分局 |
| 333 | 96S-SC-1-J22-002    | 白蘭等部落排水及公共設施改善工<br>程       | 臺北分局 |
| 334 | 96S-SC-1-J24-001    | 新鳳村燥坑 10 鄰崩場地處理工程          | 臺北分局 |
| 335 | 96S-SC-1-J24-002    | 下山村 6 至 8 鄰野溪整治六期工程        | 臺北分局 |
| 336 | 96S-SC-1-J25-001    | 赤窠寮 6 鄰野溪治理二期工程            | 臺北分局 |
| 337 | 96S-SC-1-J25-002    | 下山村 5、6、8 鄰野溪及坑溝整治<br>二期工程 | 臺北分局 |
| 338 | 96S-SC-1-J27-001    | 羊喜窩災害防治二期工程                | 臺北分局 |
| 339 | 96S-SC-1-J27-002    | 金獅寺野溪整治三期工程                | 臺北分局 |
| 340 | 96S-SC-1-J27-003    | 東山里七、八寮坑野溪整治工程             | 臺北分局 |

|     |                  |                   |      |
|-----|------------------|-------------------|------|
| 341 | 96S-SC-1-J27-004 | 中坑村 9 鄰崩場地處理工程    | 臺北分局 |
| 342 | 96S-SC-1-J27-005 | 金山里 6 鄰馬武督溪整治工程   | 臺北分局 |
| 343 | 96S-SC-1-J29-001 | 旱窩野溪整治三期工程        | 臺北分局 |
| 344 | 96S-SC-1-J29-002 | 寶石里 3 鄰野溪整治工程     | 臺北分局 |
| 345 | 96S-SC-1-J29-003 | 文山里六鄰野溪整治工程       | 臺北分局 |
| 346 | 96S-SC-1-O22-001 | 三姓公溪整治十四期工程       | 臺北分局 |
| 347 | 96S-SC-I-J29-005 | 深井村 4 鄰坡地排水工程     | 臺北分局 |
| 348 | 96S-SME-1-06-103 | 下文光二期土石災害復育工程     | 臺北分局 |
| 349 | 96S-SME-1-06-104 | 泰平 2 溪崩場地處理工程     | 臺北分局 |
| 350 | 96S-SME-1-06-105 | 馬美崩場地處理工程         | 臺北分局 |
| 351 | 96S-SME-1-06-112 | 秀巒部落二期土石災害復育工程    | 臺北分局 |
| 352 | 96S-SME-1-06-113 | 鎮子堡山北側第一區崩場地處理工程  | 臺北分局 |
| 353 | 96S-SME-1-06-114 | 養老部落土石災害復育工程      | 臺北分局 |
| 354 | 96S-SME-1-06-115 | 延老橋上下游土石災害復育工程    | 臺北分局 |
| 355 | 96S-SME-1-06-116 | 匹亞溪南二支流土石災害復育工程   | 臺北分局 |
| 356 | 96S-SME-1-06-117 | 匹亞溪南一支流下游土石災害復育工程 | 臺北分局 |
| 357 | 96S-SME-1-06-118 | 砂崙仔崩場地處理工程        | 臺北分局 |
| 358 | 96S-SME-1-06-123 | 田埔坡地保育工程          | 臺北分局 |
| 359 | 96S-SME-1-08-136 | 李埔三鄰坡地保育工程        | 臺北分局 |
| 360 | 96S-SME-1-08-139 | 下田埔一區土石災害復育工程     | 臺北分局 |
| 361 | 96S-SME-1-08-141 | 奎輝教堂旁崩場地處理        | 臺北分局 |
| 362 | 96S-SME-1-08-142 | 下文光坡地保育工程         | 臺北分局 |
| 363 | 96S-SME-1-08-143 | 奎輝村坡地保育工程         | 臺北分局 |
| 364 | 96S-SME-1-08-144 | 上巴陵地區崩場地處理工程      | 臺北分局 |
| 365 | 96S-SME-1-08-145 | 卡拉溪部落下方崩場地處理工程    | 臺北分局 |
| 366 | 96S-SME-1-08-146 | 詩朗溪土石災害復育工程       | 臺北分局 |
| 367 | 96S-SME-1-08-147 | 田埔坡地二期保育工程        | 臺北分局 |
| 368 | 96S-SME-1-08-148 | 三民村 12 鄰土石災害復育工程( | 臺北分局 |
| 369 | 96S-SME-1-08-149 | 中巴陵道路下方崩場地處理工程    | 臺北分局 |
| 370 | 96S-SME-1-08-150 | 奎輝村 5 鄰野溪土石災害復育工程 | 臺北分局 |
| 371 | 96S-SME-1-08-151 | 中奎輝野溪土石災害復育工程     | 臺北分局 |
| 372 | 96S-SME-1-08-152 | 羅浮 2 鄰野溪土石災害復育工程  | 臺北分局 |
| 373 | 96S-SME-1-08-153 | 枕頭山 9 鄰野溪土石災害復育工程 | 臺北分局 |
| 374 | 96S-SME-1-08-158 | 澤仁村崩場地處理          | 臺北分局 |
| 375 | 96S-SME-1-08-160 | 三民村 9 鄰土石災害復育工程   | 臺北分局 |

|     |                  |                           |      |
|-----|------------------|---------------------------|------|
| 376 | 96S-SME-1-08-161 | 泰平溪土石災害復育工程               | 臺北分局 |
| 377 | 96S-SME-1-08-163 | 上奎輝 5 鄰野溪土石災害復育工程         | 臺北分局 |
| 378 | 96S-SME-1-08-165 | 上奎輝 6 鄰野溪土石災害復育工程         | 臺北分局 |
| 379 | 96S-SME-1-09-168 | 下文光崩場地處理工程                | 臺北分局 |
| 380 | 96S-SME-1-09-169 | 百歡溪支流土石災害復育工程             | 臺北分局 |
| 381 | 96S-SME-1-09-174 | 寶里苦溪二期土石災害復育工程            | 臺北分局 |
| 382 | 96S-SME-1-09-176 | 義興野溪下游土石災害復育工程            | 臺北分局 |
| 383 | 96S-SME-1-09-177 | 枕頭山 8 鄰野溪土石災害復育工程         | 臺北分局 |
| 384 | 96S-SME-1-09-178 | 玉峰地區崩場地處理及土石災害復育工程        | 臺北分局 |
| 385 | 96S-SME-1-09-179 | 庫志溪土石災害復育工程               | 臺北分局 |
| 386 | 96S-SME-1-10-185 | 秀巒村 2、3 鄰土石災害復建工程         | 臺北分局 |
| 387 | 96S-SME-1-10-186 | 玉峰村天主堂旁上方災害復建工程           | 臺北分局 |
| 388 | 96S-SME-1-10-187 | 田埔三區災害復建工程                | 臺北分局 |
| 389 | 96S-SME-1-10-188 | 田埔地區土石災害復育工程              | 臺北分局 |
| 390 | 96S-SME-1-10-189 | 錦延地區災害復建工程                | 臺北分局 |
| 391 | 96S-SME-1-10-190 | 秀巒地區災害復建工程                | 臺北分局 |
| 392 | 96S-SME-1-10-191 | 玉峰地區災害復建工程                | 臺北分局 |
| 393 | 96S-SME-1-11-194 | 上溪口朝陽野溪土石災害復建工程           | 臺北分局 |
| 394 | 96S-SME-1-11-195 | 高遶三橋上下游野溪土石災害復建工程         | 臺北分局 |
| 395 | 96S-SME-1-11-196 | 長興村坡地保育工程                 | 臺北分局 |
| 396 | 96S-SME-1-11-197 | 長興村喜龍農路旁野溪土石災害復建工程        | 臺北分局 |
| 397 | 96S-SME-1-11-198 | 露峰路旁野溪土石災害復建工程            | 臺北分局 |
| 398 | 96S-SME-1-11-199 | 新峰里 5 鄰水流東溪水口橋旁野溪土石災害復建工程 | 臺北分局 |
| 399 | 96S-SME-1-11-200 | 蘇樂溪土石災害復建工程               | 臺北分局 |
| 400 | 96S-SME-1-11-201 | 中高義坡地災害復建工程               | 臺北分局 |
| 401 | 96S-SME-1-11-202 | 高義洞口部落坡地災害復建工程            | 臺北分局 |
| 402 | 96S-SME-1-11-203 | 延老部落南側等災害復建工程             | 臺北分局 |
| 403 | 96S-SME-1-13-242 | 澤仁村坡地保育工程                 | 臺北分局 |
| 404 | 96S-WF-1-F25-001 | 貢寮溪整治工程                   | 臺北分局 |
| 405 | 96S-WF-1-F29-009 | 丁子蘭坑溪整治工程                 | 臺北分局 |
| 406 | 96S-WF-1-G30-001 | 東澳頂一二三坑野溪災害防治工程           | 臺北分局 |
| 407 | 96S-WF-1-G30-002 | 南山國小後方災害防治工程              | 臺北分局 |
| 408 | 96S-WF-1-G30-003 | 台七甲 11k 上方災害防治工程          | 臺北分局 |

|     |                     |                            |      |
|-----|---------------------|----------------------------|------|
| 409 | 96S-WF-1-G30-004    | 嘉蘭灣災害防治工程                  | 臺北分局 |
| 410 | 96S-WF-1-G30-005    | 碧候地區災害防治工程                 | 臺北分局 |
| 411 | 96S-WF-1-G30-006    | 碼崙溪災害防治工程                  | 臺北分局 |
| 412 | 96S-WF-1-G30-007    | 馬諾源平台野溪災害防治工程              | 臺北分局 |
| 413 | 96S-WF-1-J25-001    | 茅圃等部落排水及公共設施改善工程           | 臺北分局 |
| 414 | 96S-WF-1-J29-007    | 錦山里 18 鄰崩場地處理二期工程          | 臺北分局 |
| 415 | 96S-WF-1-J29-008    | 南山里一鄰及三鄰野溪整治工程             | 臺北分局 |
| 416 | 96S-WF-1-J30-008    | 牛欄山野溪整治工程                  | 臺北分局 |
| 417 | 96S-WF-1-J30-009    | 嘉興國小旁野溪整治工程                | 臺北分局 |
| 418 | 96S-WF-1-J30-010    | 民都有部落野溪整治工程                | 臺北分局 |
| 419 | 96S-WF-1-J30-011    | 白蘭雲杉地區災害防治工程               | 臺北分局 |
| 420 | 96S-WF-1-J30-012    | 麥樹仁地區野溪整治工程                | 臺北分局 |
| 421 | 96S-WF-1-J30-013    | 嘉樂村 5 鄰野溪整治工程              | 臺北分局 |
| 422 | 96S-WF-1-J30-014    | 新樂村 10 鄰野溪整治工程             | 臺北分局 |
| 423 | 96S-WF-1-J30-017    | 錦屏村 4 鄰野溪整治工程(             | 臺北分局 |
| 424 | 96S-WF-1-J30-018    | 梅花大橋上游段野溪整治工程(             | 臺北分局 |
| 425 | 96S-WF-1-J31-001    | 馬胎溪集水區調查規劃                 | 臺北分局 |
| 426 | 96S-WF-1-J34-001    | 大同里 2 鄰茅子埔野溪整治工程           | 臺北分局 |
| 427 | 96S-WF-1-J34-002    | 石光里 1 鄰野溪整治工程              | 臺北分局 |
| 428 | 96S-WF-1-J34-003-01 | 東平里 10 鄰野溪整治工程             | 臺北分局 |
| 429 | 96S-WF-1-J34-005    | 新力里 1 鄰野溪整治工程              | 臺北分局 |
| 430 | 96S-WF-1-J34-005-01 | 沙坑村 19 鄰 76-6 宅旁大平地坍塌地處理工程 | 臺北分局 |
| 431 | 96S-WF-1-J34-006    | 沙坑村 1 鄰野溪整治工程              | 臺北分局 |
| 432 | 96S-WF-1-J34-008    | 金山里 9 鄰壽桃橋上游野溪整治工程         | 臺北分局 |
| 433 | 96S-WF-1-J34-009    | 橫山村 22 鄰野溪整治工程             | 臺北分局 |
| 434 | 96S-WF-1-J34-010    | 民都有部落災害防治工程                | 臺北分局 |
| 435 | 96S-WF-1-O25-001    | 五平西坑野溪整治三期工程               | 臺北分局 |
| 436 | 96WS3002-001        | 康誥坑溪整治工程                   | 臺北分局 |
| 437 | 96WS3009-001        | 太平窩 11 鄰崩場地處理工程            | 臺北分局 |
| 438 | 96WS3012-001        | 福德坑溪集水區災害緊急處理規劃            | 臺北分局 |
| 439 | 96WS3012-003        | 福德坑溪上游土石災害防治工程             | 臺北分局 |
| 440 | 96WS3016-001        | 下員坑溪整治工程                   | 臺北分局 |
| 441 | 96WS3016-002        | 楓林溪護岸整治工程                  | 臺北分局 |
| 442 | 96WS3032-001        | 南坑村 7 鄰坑溝整治工程              | 臺北分局 |

|     |                   |                        |      |
|-----|-------------------|------------------------|------|
| 443 | 96WS3032-002      | 埔尾村社官橋旁野溪整治工程          | 臺北分局 |
| 444 | 96WS3032-003      | 玉桂嶺南勢坑野溪整治二期工程         | 臺北分局 |
| 445 | 96WS3032-004      | 三峽鎮白雞路 77 號旁野溪整治工程     | 臺北分局 |
| 446 | 96WS3060-001      | 潭子內橋東側野溪整治工程           | 臺北分局 |
| 447 | 96WS3060-002      | 西湖村野溪整治一期工程            | 臺北分局 |
| 448 | 96WS3060-003      | 長源村 4 鄰野溪整治工程          | 臺北分局 |
| 449 | 96WS3067-001      | 武塔部落旁環境綠美化工程           | 臺北分局 |
| 450 | 96WS3067-002      | 南澳村活動中心旁環境綠美化工程        | 臺北分局 |
| 451 | 96WS3068-001      | 大礁溪上游災害緊急復建工程          | 臺北分局 |
| 452 | 96WS3070-001      | 灰嚕子溪整治工程               | 臺北分局 |
| 453 | 96WS3070-002      | 埔頭坑溪支流野溪整治二期工程         | 臺北分局 |
| 454 | 97S-SC-1-C02-001  | 長泰野溪水土保持二期工程           | 臺北分局 |
| 455 | 97S-SC-1-F01-001  | 長源村 4 至 12 鄰旁野溪整治工程    | 臺北分局 |
| 456 | 97S-SC-1-F01-002  | 枋腳溪吉林一號橋上下游災害防治工程(     | 臺北分局 |
| 457 | 97S-SC-1-F02-001  | 丁子蘭內橋下游災害防治工程          | 臺北分局 |
| 458 | 97S-SC-1-F02-002  | 柑腳溪荖古坑野溪災害防治工程         | 臺北分局 |
| 459 | 97S-SC-1-F03-001  | 觀音坑溪上游野溪整治工程           | 臺北分局 |
| 460 | 97S-SC-1-G01-001  | 小礁溪上游坡地保育工程            | 臺北分局 |
| 461 | 97S-SC-1-G01-002  | 大礁溪上游坡地保育工程            | 臺北分局 |
| 462 | 97S-SC-1-G02-001  | 茅埔城地區坡地保育工程(           | 臺北分局 |
| 463 | 97S-SC-1-G03-001  | 新寮溪上游整治工程              | 臺北分局 |
| 464 | 97S-SC-1-G12-001  | 猴洞溪猴洞橋上游災害緊急處理工程       | 臺北分局 |
| 465 | 97S-SC-1-H01-001  | 三和村番子窩源頭等野溪整治工程        | 臺北分局 |
| 466 | 97S-SC-1-H01-0011 | 三和村番子窩源頭野溪整治工程         | 臺北分局 |
| 467 | 97S-SC-1-H01-002  | 三和村直坑尾坡地保育工程           | 臺北分局 |
| 468 | 97S-SC-1-H02-003  | 上林村四方林段野溪整治工程          | 臺北分局 |
| 469 | 97S-SC-1-H02-004  | 永寧里 1 鄰野溪及老坑溪集水區整治二期工程 | 臺北分局 |
| 470 | 97S-SC-1-H03-001  | 香沁堂野溪及其支流整治工程          | 臺北分局 |
| 471 | 97S-SC-1-H03-002  | 三水村土瓦野溪及大北坑等維護工程       | 臺北分局 |
| 472 | 97S-SC-1-J01-001  | 水坑村 1 鄰坑溝整治工程          | 臺北分局 |
| 473 | 97S-SC-1-J01-002  | 上山村 9 鄰崩場地處理二期工程(      | 臺北分局 |
| 474 | 97S-SC-1-J01-003  | 崩坡下野溪整治四期工程            | 臺北分局 |

|     |                  |                       |      |
|-----|------------------|-----------------------|------|
| 475 | 97S-SC-1-J02-001 | 照門里箭竹窩 4 鄰崩場地處理二期工程   | 臺北分局 |
| 476 | 97S-SC-1-J02-003 | 石門野溪整治五期工程            | 臺北分局 |
| 477 | 97S-SC-1-J02-004 | 倒別牛上游野溪整治二期工程         | 臺北分局 |
| 478 | 97S-SC-1-J02-005 | 倒別牛野溪災害防治工程           | 臺北分局 |
| 479 | 97S-SC-1-J03-003 | 金獅寺野溪上游復建工程           | 臺北分局 |
| 480 | 97S-SC-1-J03-004 | 三峰南坑野溪整治二期工程          | 臺北分局 |
| 481 | 97S-SC-1-J05-001 | 雞油凸小段 382 等地號坡地排水工程   | 臺北分局 |
| 482 | 97S-SC-1-J05-002 | 水坑村 5 鄰及石潭村 3 鄰野溪整治工程 | 臺北分局 |
| 483 | 97S-SC-1-J05-003 | 華龍村 8 鄰吳屋窩野溪整治工程      | 臺北分局 |
| 484 | 97S-SC-1-J05-004 | 中坑村 1 鄰野溪整治工程         | 臺北分局 |
| 485 | 97S-SC-1-O02-001 | 茄苳里及茶花區等排水改善工程        | 臺北分局 |
| 486 | 97S-SME-1-13-221 | 李棟山一號地農路旁崩場地處理工程      | 臺北分局 |
| 487 | 97S-SME-1-13-222 | 武道能敢二區崩場地處理工程         | 臺北分局 |
| 488 | 97S-SME-1-13-223 | 鎮子堡山北側第二區崩場地處理工程      | 臺北分局 |
| 489 | 97S-SME-1-13-232 | 匹亞溪上游崩場地處理工程          | 臺北分局 |
| 490 | 97S-SME-1-13-237 | 高義蘭部落二區坡地保育工程         | 臺北分局 |
| 491 | 97S-SME-1-13-238 | 羅浮村上部落崩場地處理工程         | 臺北分局 |
| 492 | 97S-SME-1-13-243 | 三民村 8 鄰野溪土石災害復育工程     | 臺北分局 |
| 493 | 97S-SME-1-13-247 | 台七線蘇樂橋下游二期土石災害復育工程    | 臺北分局 |
| 494 | 97S-SME-1-13-248 | 下文光三期土石災害復育工程         | 臺北分局 |
| 495 | 97S-SME-1-13-249 | 下田埔二區土石災害復育工程         | 臺北分局 |
| 496 | 97S-SME-1-13-250 | 義興野溪上游土石災害復育工程        | 臺北分局 |
| 497 | 97S-SME-1-13-251 | 馬美土石災害復育工程            | 臺北分局 |
| 498 | 97S-SME-1-15-273 | 三民村竹頭野溪土石災害復建工程       | 臺北分局 |
| 499 | 97S-SME-1-15-274 | 澤仁村溪口 6 鄰野溪土石災害復健工程   | 臺北分局 |
| 500 | 97S-SME-1-16-278 | 新峰里水流東溪等上游災害復育工程      | 臺北分局 |
| 501 | 97S-SME-1-16-279 | 羅浮村多腦幹道路邊坡崩塌處理工程      | 臺北分局 |
| 502 | 97S-SME-1-16-280 | 卡拉橋下游土石災害復育工程         | 臺北分局 |

|     |                     |                          |      |
|-----|---------------------|--------------------------|------|
| 503 | 97S-SME-1-16-281    | 卡拉溪下游左岸第一區崩塌地處理工程        | 臺北分局 |
| 504 | 97S-SME-1-16-282    | 卡拉溪下游左岸第二區崩塌地處理工程        | 臺北分局 |
| 505 | 97S-SME-1-16-283    | 卡拉溪下游右岸第一區崩塌地處理工程        | 臺北分局 |
| 506 | 97S-SME-1-16-284    | 台 7 線蘇樂橋下游三期土石災害復育工程     | 臺北分局 |
| 507 | 97S-SME-1-16-285    | 中高義崩塌地處理工程               | 臺北分局 |
| 508 | 97S-SME-1-16-289    | 馬美地區崩塌地處理工程              | 臺北分局 |
| 509 | 97S-SME-1-16-290    | 秀巒部落坡地保育工程               | 臺北分局 |
| 510 | 97S-SME-1-16-291    | 義盛村往打利幹溪水源頭崩塌地處理工程       | 臺北分局 |
| 511 | 97S-SME-1-16-292    | 打利幹溪 1，2 號橋護坡工程          | 臺北分局 |
| 512 | 97S-SME-1-16-293    | 庫志溪二期土石災害復育工程            | 臺北分局 |
| 513 | 97S-SME-1-16-294    | 李埔三鄰二期坡地保育工程             | 臺北分局 |
| 514 | 97S-SME-1-16-295    | 玉峰地區土石災害復育工程             | 臺北分局 |
| 515 | 97S-SME-1-16-296    | 馬里光崩塌地處理工程               | 臺北分局 |
| 516 | 97S-SME-1-16-297    | 田埔部落周邊坡地保育工程             | 臺北分局 |
| 517 | 97S-SME-1-16-298    | 秀錦地區 2-250 號土石災害復育工程     | 臺北分局 |
| 518 | 97S-SME-1-16-299    | 秀錦地區 3-150 號土石災害復育工程     | 臺北分局 |
| 519 | 97S-SME-1-16-300    | 泰崗地區 1-150 號土石災害復育工程     | 臺北分局 |
| 520 | 97S-SME-1-16-301    | 秀錦地區 6-100 號土石災害復育工程     | 臺北分局 |
| 521 | 97S-SME-1-16-307    | 秀錦地區 1-300 號崩塌地處理工程      | 臺北分局 |
| 522 | 97S-SMP-1-14-264    | 石門水庫庫區-巴陵及榮華子集水區整理治理調查規劃 | 臺北分局 |
| 523 | 97S-WF-1-G01-001-01 | 東澳南溪災害防治工程               | 臺北分局 |
| 524 | 97S-WF-1-G01-002    | 南澳北溪災害防治二期工程             | 臺北分局 |
| 525 | 97S-WF-1-G01-003    | 四季平台災害防治二期工程             | 臺北分局 |
| 526 | 97S-WF-1-J01-001    | 竹林村 5 鄰和平橋頭野溪整治工程        | 臺北分局 |
| 527 | 97S-WF-1-J01-002    | 南昌村 4 鄰野溪整治二期工程          | 臺北分局 |
| 528 | 97S-WF-1-J01-003    | 油羅溪煤源六號橋下游整治工程           | 臺北分局 |
| 529 | 97S-WF-1-J01-004    | 油羅溪煤源部落旁野溪整治工程           | 臺北分局 |

|     |                   |                     |      |
|-----|-------------------|---------------------|------|
| 530 | 97S-WF-1-J01-006  | 南新里新城溪整治工程          | 臺北分局 |
| 531 | 97S-WF-1-J01-007  | 大同里野溪整治工程           | 臺北分局 |
| 532 | 97S-WF-1-J03-003  | 庚灶瀝野溪整治四期工程         | 臺北分局 |
| 533 | 97S-WF-1-J03-004  | 油羅溪煤源七號野溪整治工程       | 臺北分局 |
| 534 | 97S-WF-1-J07-001  | 錦山里 18 鄰崩場地處理維護工程   | 臺北分局 |
| 535 | 97S-WF-1-J13-001  | 上林里 2 鄰及 7 鄰野溪整治工程  | 臺北分局 |
| 536 | 97S-WF-1-J13-002  | 南和里 7 鄰及 8 鄰野溪整治工程( | 臺北分局 |
| 537 | 97S-WF-1-J16-003  | 中坑村 5 鄰上游段支流野溪整治工程  | 臺北分局 |
| 538 | 97S-WFP-1-J01-004 | 梅花溪上游集水區調查規劃        | 臺北分局 |
| 539 | 97WS2005-030      | 備內街坑溝整治及排水改善工程      | 臺北分局 |
| 540 | 97WS2021-001      | 楓樹村 10 鄰野溪整治工程      | 臺北分局 |
| 541 | 97WS2030-001      | 那羅溪災害維護工程           | 臺北分局 |
| 542 | 97WS3001-001      | 大里地區坑溝整治工程          | 臺北分局 |
| 543 | 97WS3001-002      | 柳枝坑溪上游整治工程          | 臺北分局 |
| 544 | 97WS3001-003      | 麗水橋上游野溪整治工程         | 臺北分局 |
| 545 | 97WS3001-004      | 楓子林野溪整治工程           | 臺北分局 |
| 546 | 97WS3001-005      | 阿里磅 6 鄰野溪整治工程       | 臺北分局 |
| 547 | 97WS3001-006      | 新嶺村張厝 14 號旁邊坡排水維護工程 | 臺北分局 |
| 548 | 97WS3001-008      | 烏泥窩野溪整治五期工程         | 臺北分局 |
| 549 | 97WS3001-010      | 大湖村 6 鄰野溪整治工程       | 臺北分局 |
| 550 | 97WS3001-011      | 中興河道支流野溪整治二期工程      | 臺北分局 |
| 551 | 97WS3003-001      | 圓通寺旁護岸工程            | 臺北分局 |
| 552 | 97WS3003-003      | 埔頭坑溪上游支流整治工程        | 臺北分局 |
| 553 | 97WS3003-004      | 三和國小兩湖分校下游野溪整治二期工程  | 臺北分局 |
| 554 | 97WS3003-005      | 金圳里 7 鄰至 10 鄰野溪整治工程 | 臺北分局 |
| 555 | 97WS3003-006      | 五寮里尙義橋上游野溪整治工程      | 臺北分局 |
| 556 | 97WS3003-007      | 五寮溪自力橋下游野溪整治工程      | 臺北分局 |
| 557 | 97WS3003-008      | 員嶼大池旁野溪整治工程         | 臺北分局 |
| 558 | 97WS3003-009      | 南坑村 1 鄰野溪整治工程       | 臺北分局 |
| 559 | 97WS3003-011      | 大林村 4、8 鄰野溪整治二期工程   | 臺北分局 |
| 560 | 97WS3003-012      | 照門里箭筈窩 3 鄰崩場地處理工程   | 臺北分局 |
| 561 | 97WS3020-001      | 文山里六鄰野溪維護工程         | 臺北分局 |
| 562 | 98WS2027-004      | 福山崩塌災害復建工程          | 臺北分局 |
| 563 | 99RR01-61         | 東豐社區周邊環境改善工程        | 臺北分局 |

|     |                    |                        |             |
|-----|--------------------|------------------------|-------------|
| 564 | JG0529             | 北區土石流防災應變及混凝土試驗辦公室新建工程 | 臺北分局        |
| 565 | 98RL24-11          | 富豐農村社區周邊環境改善工程         | 宇勝工程顧問有限公司  |
| 566 | 95-WS-5-V06-004-99 | 富山野溪七期治山防洪工程           | 佳品工程顧問有限公司  |
| 567 | 95-WS-5-V09-152-99 | 鹿鳴溪二期治山防洪工程            | 佳品工程顧問有限公司  |
| 568 | 98RR03-40          | 都蘭農村再生周邊環境改善工程         | 佳品工程顧問有限公司  |
| 569 | 96S-WF-5-V30-043   | 卡卡場防砂工程                | 明碁工程顧問有限公司  |
| 570 | 97S-WF-5-V04-002   | 花固橋野溪整治                | 東典土木結構技師事務所 |
| 571 | 97S-WF-5-V13-003   | 芝田野溪整治三期工程             | 東典土木結構技師事務所 |
| 572 | 97S-SC-5-V03-001   | 初鹿水源頭野溪整治              | 東典結構土木技師    |
| 573 | 97S-WF-5-V02-004   | 的成橋野溪三期整治              | 東典結構土木技師事務所 |
| 574 | 96S-WF-5-V34-004   | 魯藤橋上游及鄰近野溪整治工程         | 東宜工程顧問有限公司  |
| 575 | 98RR03-37          | 利吉農村再生周邊環境改善工程         | 林坤層建築師事務所   |
| 576 | 98RR03-41          | 三和農村再生周邊環境改善工程         | 林坤層建築師事務所   |
| 577 | 95-WS-5-V06-005-99 | 金崙溪治山防洪工程              | 耕陞工程顧問有限公司  |
| 578 | 95-WS-5-V06-006-99 | 南田野溪加強治山防洪工程           | 耕陞工程顧問有限公司  |
| 579 | 95-WS-5-V06-007-99 | 達仁野溪治山防洪工程             | 耕陞工程顧問有限公司  |
| 580 | 95-WS-5-V06-009    | 和平及加羅板野溪坡地保育工程         | 耕陞工程顧問有限公司  |
| 581 | 95-WS-5-V09-149    | 紅石溪三期治山防洪工程            | 耕陞工程顧問有限公司  |
| 582 | 95-WS-5-V09-151    | 佳崙野溪坡地保育工程             | 耕陞工程顧問有限公司  |
| 583 | 95-WS-5-V09-154    | 拉里巴野溪治山防洪工程            | 耕陞工程顧問有限公司  |
| 584 | 95-WS-5-V09-157    | 月眉野溪坡地保育工程             | 耕陞工程顧問有限公司  |
| 585 | 97RN02-45          | 班鳩周邊環境改善工程             | 高立信土木技師事務所  |
| 586 | 98RL24-12          | 富興農村社區周邊環境改善工程         | 高立信土木技師事務所  |
| 587 | 98RR01-22          | 萬安農村再生周邊環境改善工程         | 高立信土木技師事務所  |
| 588 | 98RR03-36          | 班鳩農村再生周邊環境改善工程         | 高立信土木技師事務所  |
| 589 | 95S-WF-5-V17-027   | 電光溪七期治山防洪工程            | 國興土木技師事務所   |
| 590 | 96S-WF-5-V33-001   | 貝橋野溪土石災害五期工程           | 國興土木技師事務所   |
| 591 | 97S-WF-5-V02-007   | 白守蓮野溪整治                | 國興土木技師事務所   |
| 592 | 97S-WF-5-V04-003   | 美佐呂溪五期整治               | 國興土木技師事務所   |
| 593 | 97S-WF-5-V04-004   | 瀧乃溪整治                  | 國興土木技師事務所   |
| 594 | 98AS02-A24         | 振興 5 鄰園內道改善工程          | 國興土木技師事務所   |
| 595 | 98AS03-A48         | 東興 15-16 鄰蝕溝控制及園內道改善工程 | 國興土木技師事務所   |

|     |                     |                      |              |
|-----|---------------------|----------------------|--------------|
| 596 | 98FR3001-031        | 泰源及鄰近農路設施改善工程        | 國興土木技師事務所    |
| 597 | 98FR3002-035        | 北郡界及鄰近農路設施改善工程       | 國興土木技師事務所    |
| 598 | 98FR3003-029        | 大坡及鄰近農路設施改善工程        | 國興土木技師事務所    |
| 599 | 98FR3004-052        | 寧埔及鄰近農路設施改善工程        | 國興土木技師事務所    |
| 600 | 98FR3006-051        | 永安及鄰近農路設施改善工程        | 國興土木技師事務所    |
| 601 | 98FR3006-052        | 瑞隆及鄰近農路設施改善工程        | 國興土木技師事務所    |
| 602 | 98FR3006-053        | 桃源及鄰近農路設施改善工程        | 國興土木技師事務所    |
| 603 | 98FR3006-054        | 鸞山及鄰近農路設施改善工程        | 國興土木技師事務所    |
| 604 | 98FR3013-059        | 秀山及鄰近農路設施改善工程        | 國興土木技師事務所    |
| 605 | 98FR3013-060        | 寧埔光榮社區農路改善工程         | 國興土木技師事務所    |
| 606 | 98FR3015-024        | 愛國蒲及鄰近農路改善工程         | 國興土木技師事務所    |
| 607 | 98FR3018-015        | 岩灣及鄰近農路設施改善工程        | 國興土木技師事務所    |
| 608 | 98FR3021-028        | 歷坵農路復建工程             | 國興土木技師事務所    |
| 609 | 98FR3023-020        | 加羅板部落農路改善            | 國興土木技師事務所    |
| 610 | 95S-WF-5-V17-030    | 華源野溪治山防洪工程           | 第五工程所        |
| 611 | 95S-WF-5-V17-031    | 森永野溪坡地保育工程           | 第五工程所        |
| 612 | 96RL02-22           | 金針山農村簡易污水生態淨化池工程     | 第五工程所        |
| 613 | 96RL04-25           | 永安社區景觀綠美化工程          | 第五工程所        |
| 614 | 96RL17-45           | 老茄苳周邊環境改善工程          | 第五工程所        |
| 615 | 96RL17-46           | 金針山周邊環境改善工程          | 第五工程所        |
| 616 | 96S-WF-5-V27-003    | 利吉 15 鄰野溪整治三期工程      | 第五工程所        |
| 617 | 96S-WF-5-V34-005    | 富源 11 鄰野溪整治工程        | 第五工程所        |
| 618 | 96S-WF-5-V34-006    | 芝田野溪整治二期工程           | 第五工程所        |
| 619 | 97WS3001-034        | 北源野溪護岸加強維護工程         | 第五工程所        |
| 620 | 97S-WF-5-V02-003    | 永康野溪防砂               | 森堡工程技術顧問有限公司 |
| 621 | 97S-WF-5-V03-003    | 電光野溪八期整治             | 森堡工程技術顧問有限公司 |
| 622 | 97S-WF-5-V05-005    | 龍泉野溪防砂設施             | 森堡工程技術顧問有限公司 |
| 623 | 97S-WF-5-V03-004-99 | 崁頂溪十期整治              | 森堡工程技術顧問有限公司 |
| 624 | 98AS02-A25          | 賓朗果園水土保持戶外教室示範設施修復工程 | 森堡工程顧問有限公司   |
| 625 | 98AS03-A47          | 石川園內道及安全排水工程         | 森堡工程顧問有限公司   |
| 626 | 95-WS-5-V09-144     | 南嘉及朝庸野溪坡地保育工程        | 雲橋工程技術顧問有限   |

|     |                    |                     | 公司           |
|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| 627 | 95-WS-5-V09-145-99 | 富源 10 鄰及鄰近野溪坡地保育工程  | 雲橋工程技術顧問有限公司 |
| 628 | 96S-WF-5-V29-054   | 利吉 10 及 11 鄰治山防洪工程  | 雲橋工程技術顧問有限公司 |
| 629 | 95-WS-5-V09-141    | 鹿寮溪護岸加強二期治山防洪工程     | 雲橋工程顧問有限公司   |
| 630 | 96S-WF-5-V34-002   | 山棕寮野溪防砂二期工程         | 臺東分局         |
| 631 | 96S-WF-5-V34-003   | 北源及花固橋上游加強工程        | 臺東分局         |
| 632 | 97RL01-26          | 新興周邊環境改善工程          | 臺東分局         |
| 633 | 97RL01-27          | 永安社區周邊環境改善工程        | 臺東分局         |
| 634 | 97RN02-43          | 錦富周邊環境改善工程          | 臺東分局         |
| 635 | 97RN02-44          | 永安展售中心周邊環境改善工程      | 臺東分局         |
| 636 | 97S-WF-5-V02-006   | 半屏橋上游野溪三期整治         | 臺東分局         |
| 637 | 97S-WF-5-V04-006   | 郡界野溪整治              | 臺東分局         |
| 638 | 97S-SC-5-V02-002   | 舊斑鳩野溪二期整治           | 耀鼎工程顧問有限公司   |
| 639 | 97S-WF-5-V02-001   | 利吉野溪整治              | 耀鼎工程顧問有限公司   |
| 640 | 96RL16-11          | 金針山污水生態淨化池周邊環境綠美化工程 |              |
| 641 | 96RL18-03          | 南興社區環境綠美化工程         |              |
| 642 | 97S-WF-5-V03-002   | 鹿鳴溪治山防洪整治           |              |
| 643 | 98S-WF-6-U13-004   | 大肚滑溪上游野溪整治工程        | 山河工程顧問有限公司   |
| 644 | 98WS2015-023       | 溪口沉砂池上方崩塌處理工程       | 山河工程顧問有限公司   |
| 645 | 98RL06-033         | 光華閒置空地綠美化工程         | 太倉規劃顧問有限公司   |
| 646 | 98RL06-034         | 竹田環境改善及綠美化工程        | 太倉規劃顧問有限公司   |
| 647 | 98RL06-035         | 安通溫泉區特色環境營造工程       | 太倉規劃顧問有限公司   |
| 648 | 98RL06-036         | 東豐生態景觀維護工程          | 太倉規劃顧問有限公司   |
| 649 | 98RR03-52          | 米棧社區環境整建及綠美化工程      | 太倉規劃顧問有限公司   |
| 650 | 98RR03-53          | 豐坪社區環境綠美化工程         | 太倉規劃顧問有限公司   |
| 651 | 95-WS-6-U09-181-99 | 北坑溪土石災害防治工程         | 台典工程顧問有限公司   |
| 652 | 98FR3002-038       | 六十石山農路改善及維護工程       | 台典工程顧問有限公司   |
| 653 | 98FR3004-054       | 萬寧往六十石山農路設施改善工程     | 台典工程顧問有限公司   |
| 654 | 98FR3004-062       | 光榮農路改善及維護工程         | 台典工程顧問有限公司   |
| 655 | 98FR3004-063       | 磯崎梨山農路設施改善工程        | 台典工程顧問有限公司   |
| 656 | 98FR3004-064       | 後庄農路設施改善工程          | 台典工程顧問有限公司   |
| 657 | 98FR3005-044       | 見晴農路設施改善工程          | 台典工程顧問有限公司   |
| 658 | 98FR3007-057       | 安通玉長公路上方農路設施改善工程    | 台典工程顧問有限公司   |

|     |                  |                  |              |
|-----|------------------|------------------|--------------|
| 659 | 98FR3007-059     | 荖溪農路設施改善工程       | 台典工程顧問有限公司   |
| 660 | 98FR3007-060     | 光榮農路設施改善工程       | 台典工程顧問有限公司   |
| 661 | 98S-WF-6-U05-017 | 萬榮明利崩場地處理工程      | 台典工程顧問有限公司   |
| 662 | 98AS03-A54       | 大全村水廣頭溝治理工程      | 台典工程顧問有限公司   |
| 663 | 98RL06-003       | 太巴壠社區街道綠美化工程     | 弘郁工程技術顧問有限公司 |
| 664 | 98RL06-021       | 新興社區周邊環境改善工程     | 弘郁工程技術顧問有限公司 |
| 665 | 98RL06-029       | 山里社區環境改善及綠美化工程   | 弘郁工程技術顧問有限公司 |
| 666 | 98RL06-030       | 古風社區特色環境營造工程     | 弘郁工程技術顧問有限公司 |
| 667 | 98RL06-031       | 奇美社區景觀改善工程       | 弘郁工程技術顧問有限公司 |
| 668 | 98RL10-13        | 干城社區環境綠美化工程      | 弘郁工程技術顧問有限公司 |
| 669 | 98RL10-14        | 舞鶴簡易污水處理池及周邊美化工程 | 弘郁工程技術顧問有限公司 |
| 670 | 98RL10-15        | 迦納納社區綠美化工程       | 弘郁工程技術顧問有限公司 |
| 671 | 98RL10-16        | 東豐生態池及周邊美化工程     | 弘郁工程技術顧問有限公司 |
| 672 | 98RL10-17        | 鶴岡社區公共設施牆面彩繪工程   | 弘郁工程技術顧問有限公司 |
| 673 | 98RL10-19        | 鶴岡精神堡壘塑造工程       | 弘郁工程技術顧問有限公司 |
| 674 | 98RL18-04        | 瑞良乳之園休閒設施工程      | 弘郁工程技術顧問有限公司 |
| 675 | 98RL18-05        | 長良有機專區農水路修建工程    | 弘郁工程技術顧問有限公司 |
| 676 | 98RL18-06        | 長良有機專區濕地保育及綠美化工程 | 弘郁工程技術顧問有限公司 |
| 677 | 98S-WF-6-U05-012 | 三棧溪支流四期整治工程      | 弘郁工程技術顧問有限公司 |
| 678 | 98S-WF-6-U05-022 | 蜈蚣溪土砂防治工程        | 弘郁工程技術顧問有限公司 |
| 679 | 98S-WF-6-U05-023 | 增產橋上游土石防治工程      | 弘郁工程技術顧問有限公司 |

|     |                  |                    | 公司           |
|-----|------------------|--------------------|--------------|
| 680 | 97RL08-34        | 鹽寮環境改善及美化工程        | 地拓工程顧問有限公司   |
| 681 | 97S-SC-6-U03-002 | 景美村三棧社區土石防治工程      | 地拓工程顧問有限公司   |
| 682 | 97S-WF-6-U02-002 | 秀林鄉荖溪上游防砂工程        | 地拓工程顧問有限公司   |
| 683 | 97S-WF-6-U02-007 | 鶴岡村 24、25 鄰治山防洪工程  | 地拓工程顧問有限公司   |
| 684 | 97S-WF-6-U03-004 | 石公橋上游整治工程          | 地拓工程顧問有限公司   |
| 685 | 97S-WF-6-U03-006 | 羅山土石防治工程           | 地拓工程顧問有限公司   |
| 686 | 97S-WF-6-U04-001 | 加納納 9-12 鄰土石防治工程   | 地拓工程顧問有限公司   |
| 687 | 97S-WF-6-U05-007 | 白鮑溪土石災害防治工程        | 地拓工程顧問有限公司   |
| 688 | 97S-WF-6-U16-001 | 安通溪上游崩場地處理工程       | 地拓工程顧問有限公司   |
| 689 | 97WS3003-060     | 安通溪中游加強及維護工程       | 地拓工程顧問有限公司   |
| 690 | 98RL06-005       | 羅山地區環境改善工程         | 地拓工程顧問有限公司   |
| 691 | 98S-ADE-01-6-066 | 新興村 4 鄰安全排水二期工程    | 地拓工程顧問有限公司   |
| 692 | 98S-ADE-02-6-147 | 永豐 9 鄰蝕溝控制工程       | 地拓工程顧問有限公司   |
| 693 | 98S-WF-6-U02-001 | 瑞穗舞鶴地區土石防治二期工程     | 地拓工程顧問有限公司   |
| 694 | 98S-WF-6-U02-002 | 秀巒上游土石災害防治工程       | 地拓工程顧問有限公司   |
| 695 | 98S-WF-6-U05-002 | 安通溪中游防砂工程          | 地拓工程顧問有限公司   |
| 696 | 98S-WF-6-U05-006 | 羅山土石防治二期工程         | 地拓工程顧問有限公司   |
| 697 | 98S-WF-6-U05-008 | 清水溪土石災害防治工程        | 地拓工程顧問有限公司   |
| 698 | 98S-WF-6-U05-009 | 樂合里土石防治工程          | 地拓工程顧問有限公司   |
| 699 | 98S-WF-6-U05-010 | 觀音里土石防治工程          | 地拓工程顧問有限公司   |
| 700 | 98AS03-A56       | 舞鶴村加納納 7 鄰邊坡穩定工程   | 東宜工程顧問有限公司   |
| 701 | 98FR3005-050     | 富南村 8 鄰農路設施改善工程    | 東宜工程顧問有限公司   |
| 702 | 98FR3005-052     | 竹田村二層坪農路設施改善工程     | 東宜工程顧問有限公司   |
| 703 | 97RL01-30        | 馬立雲環境改善工程          | 花蓮分局         |
| 704 | 97RL01-31        | 羅山環境綠美化及排水改善工程     | 花蓮分局         |
| 705 | 97RL08-33        | 磯崎活動中心周邊環境改善工程     | 花蓮分局         |
| 706 | 97WS3001-035     | 大興堤防維護工程           | 花蓮分局         |
| 707 | 97WS3025-260     | 阿夜溪颱風災害緊急處理工程      | 花蓮分局         |
| 708 | 98RL23-19        | 大全社區環山道路整修工程       | 花蓮分局         |
| 709 | 98RR03-42        | 鶴岡環境改善及美化工程        | 花蓮分局         |
| 710 | 98RR03-43        | 正信路周邊環境綠美化工程       | 花蓮分局         |
| 711 | 98RR03-44        | 掃叭頂景觀改造工程          | 花蓮分局         |
| 712 | 98RR03-47        | 阿眉溪畔綠美化工程          | 花蓮分局         |
| 713 | 98S-ADE-01-6-068 | 新社 23 號橋上游土砂災害治理工程 | 都會工程技術顧問有限公司 |
| 714 | 98S-ADE-02-6-142 | 東興部落 12 鄰野溪整治工程    | 都會工程技術顧問有限   |

|     |                    |                        | 公司           |
|-----|--------------------|------------------------|--------------|
| 715 | 98S-ADE-03-6-214   | 復興部落野溪護岸整治工程           | 都會工程技術顧問有限公司 |
| 716 | 97S-WF-6-U16-002   | 樹湖溪二號橋上游復建工程           | 隆成工程顧問有限公司   |
| 717 | 98FR3003-030       | 石牌村枋仔崙頂農路改善及維護工程       | 隆成工程顧問有限公司   |
| 718 | 98FR3004-055       | 鳳義農路設施改善工程             | 隆成工程顧問有限公司   |
| 719 | 98FR3004-058       | 竹林農路設施改善工程             | 隆成工程顧問有限公司   |
| 720 | 98FR3005-045       | 光復福壽山農路設施改善工程          | 隆成工程顧問有限公司   |
| 721 | 98FR3007-053       | 山興二期農路設施改善工程           | 隆成工程顧問有限公司   |
| 722 | 98FR3007-056       | 東豐里竹林農路設施改善工程          | 隆成工程顧問有限公司   |
| 723 | 98S-SC-6-U02-001   | 樹湖溪二號橋上游土石防治二期工程       | 隆成工程顧問有限公司   |
| 724 | 98S-WF-6-U05-016   | 荖溪上游土石防治工程             | 隆成工程顧問有限公司   |
| 725 | 98S-WF-6-U05-018   | 白鮑溪土石災害防治二期工程          | 隆成工程顧問有限公司   |
| 726 | 98RL06-008         | 光華環境改善及綠美化工程           | 聯成工程顧問有限公司   |
| 727 | 98RL06-009         | 樹林腳社區道路及環境改善工程         | 聯成工程顧問有限公司   |
| 728 | 98RL08-006         | 太昌閒置空地綠美化工程            | 聯成工程顧問有限公司   |
| 729 | 98RR03-51          | 文蘭社區環境綠美化工程            | 聯成工程顧問有限公司   |
| 730 | 96S-WF-6-U30-047   | 秀林鄉秀林二號橋土石災害防治工程       | 聯達工程技術顧問有限公司 |
| 731 | 97S-WF-6-U05-005   | 馬太鞍土石防治工程              | 聯達工程技術顧問有限公司 |
| 732 | 98S-ADE-02-6-144   | 加納納土砂災害治理工程            | 聯達工程技術顧問有限公司 |
| 733 | 95-WS-6-U07-002-99 | 安通溪上游土石災害防治工程          | 耀鼎工程顧問有限公司   |
| 734 | 96S-WF-6-U33-001   | 大禹 2 鄰災害防治工程           | 耀鼎工程顧問有限公司   |
| 735 | 98S-ADE-01-6-064   | 崙山村蝕溝控制工程              | 耀鼎工程顧問有限公司   |
| 736 | 98S-WF-6-U02-004   | 崙山村防砂工程                | 耀鼎工程顧問有限公司   |
| 737 | 98S-WF-6-U02-005   | 竹田 11 鄰防砂工程            | 耀鼎工程顧問有限公司   |
| 738 | 98AS02-A30         | 大全村大農溪綠覆保育工程           |              |
| 739 | 98AS02-A31         | 鶴岡村鶴岡坑橋農塘改善工程          |              |
| 740 | 98AS02-A32         | 舞鶴村馬立雲綠覆保育工程           |              |
| 741 | 98AS03-A50         | 東富村 20 鄰水資源保育工程        |              |
| 742 | 98FR3001-033       | 吉安鄉太昌村 16 鄰山邊農路改善及維護工程 |              |
| 743 | 98FR3001-034       | 水璉村芳寮農路改善及維護工程         |              |

|     |                  |                        |            |
|-----|------------------|------------------------|------------|
| 744 | 98FR3004-057     | 鳳興橋上方農路設施改善工程          |            |
| 745 | 98FR3004-061     | 竹田村 13 至 17 鄰農路改善及維護工程 |            |
| 746 | 98FR3005-048     | 新社 2 鄰農路設施改善工程         |            |
| 747 | 98FR3005-049     | 復興二號橋上游農路設施改善工程        |            |
| 748 | 98FR3005-051     | 蚊仔山 13 鄰農路設施改善工程       |            |
| 749 | 98FR3005-053     | 吳江 11 鄰農路設施改善工程        |            |
| 750 | 98FR3026-016     | 太坪頂農路設施改善工程            |            |
| 751 | 98FR3026-017     | 萬寧村 4 鄰及 8 鄰農路設施改善工程   |            |
| 752 | 98FR3026-018     | 鹽寮農路設施改善工程             |            |
| 753 | 98FR3026-019     | 東豐 3 及 13 鄰農路設施改善工程    |            |
| 754 | 98FR3026-023     | 光復流芳谷南側農路設施改善工程        |            |
| 755 | 98FR3026-026     | 東富 2 鄰農路設施改善工程         |            |
| 756 | 98FR3026-028     | 水璉村 15 鄰農路設施改善工程       |            |
| 757 | 98WS3009-027     | 廬山段坡面排水工程              | 豐得工程顧問有限公司 |
| 758 | 98WS3009-026     | 鳳梨坑野溪整治二期工程            | 豐得工程顧問有限公司 |
| 759 | 97S-SC-3-M02-006 | 九層林野溪整治工程              | 豐得工程顧問有限公司 |
| 760 | 97S-SC-3-M02-008 | 福助野溪整治工程               | 豐得工程顧問有限公司 |
| 761 | 98WS3009-022     | 蓮花池華龍巷野溪整治工程           | 豐得工程顧問有限公司 |
| 762 | 98WS3002-034     | 長安野溪整治工程               | 豐得工程顧問有限公司 |
| 763 | 98WS3002-029     | 龍鳳野溪整治工程               | 豐得工程顧問有限公司 |
| 764 | 98WS3002-028     | 福助及分水寮崩塌處理工程           | 豐得工程顧問有限公司 |
| 765 | 98S-WF-3-M04-005 | 雙龍野溪整治工程               | 豐得工程顧問有限公司 |
| 766 | 97S-SC-3-M03-008 | 水頭巷野溪整治工程              | 豐得工程顧問有限公司 |
| 767 | 98S-WF-3-M01-001 | 阿里不動溪整治工程              | 豐得工程顧問有限公司 |
| 768 | 98S-SC-3-M07-004 | 下九芎野溪等三件災害復建工程         | 豐得工程顧問有限公司 |
| 769 | 98S-SC-3-M07-002 | 過溪城野溪災害復建工程            | 豐得工程顧問有限公司 |
| 770 | 98S-SC-3-M02-004 | 茄苳腳野溪整治工程              | 豐得工程顧問有限公司 |
| 771 | 98S-SC-3-M02-003 | 南田子野溪整治工程              | 豐得工程顧問有限公司 |
| 772 | 98S-SC-3-M02-002 | 二重野溪整治等三件工程            | 豐得工程顧問有限公司 |
| 773 | 98S-SC-3-M02-001 | 光明野溪整治工程               | 豐得工程顧問有限公司 |
| 774 | 98S-SC-3-M01-001 | 粗坑橋下游河道整治二期工程          | 豐得工程顧問有限公司 |
| 775 | 98S-ADE-04-3-230 | 合望野溪土砂災害治理工程           | 豐得工程顧問有限公司 |
| 776 | 98S-ADE-02-3-099 | 大坑巷水土保持工程              | 豐得工程顧問有限公司 |
| 777 | 98S-ADE-02-3-098 | 雙冬段野溪整治工程              | 豐得工程顧問有限公司 |
| 778 | 98S-ADE-01-3-037 | 永昌坑野溪及崩場地處理工程          | 豐得工程顧問有限公司 |

|     |                     |                   |              |
|-----|---------------------|-------------------|--------------|
| 779 | 98S-ADE-01-3-035    | 光明一路崩坍復建工程        | 豐得工程顧問有限公司   |
| 780 | 98S-ADE-01-3-033    | 咚咚南野溪整治工程         | 豐得工程顧問有限公司   |
| 781 | 97S-WF-3-M05-012-99 | 大石公野溪三期及崩塌處理等六件工程 | 豐得工程顧問有限公司   |
| 782 | 97S-WF-3-M03-006-99 | 西保野溪整治工程          | 豐得工程顧問有限公司   |
| 783 | 97S-SC-3-M02-007-99 | 吳厝野溪二期等四件野溪工程     | 豐得工程顧問有限公司   |
| 784 | 97WS3031-001        | 中興橋下游野溪復建工程       | 豐得工程顧問有限公司   |
| 785 | 97S-WF-3-M14-001    | 馬海波橋左岸崩場地處理工程     | 豐得工程顧問有限公司   |
| 786 | 98FR3005-027        | 大丘園竹坑及紅銀土坑農路改善工程  | 豐得工程顧問有限公司   |
| 787 | 98FR3004-031        | 月桃湖農路及支線改善工程      | 豐得工程顧問有限公司   |
| 788 | 97S-SC-3-M02-005-99 | 山豬溪整治工程           | 豐得工程顧問有限公司   |
| 789 | 98S-SC-3-Q07-003    | 阿拔泉坑溝災害復建工程       | 聯達工程技術顧問有限公司 |
| 790 | 98S-SC-3-N05-003    | 仁山巷野溪整治二期工程       | 聯達工程技術顧問有限公司 |
| 791 | 98S-ADE-12-3-344    | 天聖公旁崩場地處理工程       | 聯達工程技術顧問有限公司 |
| 792 | 98S-ADE-12-3-343    | 園尾溪支流整治工程         | 聯達工程技術顧問有限公司 |
| 793 | 98S-ADE-08-3-289    | 麒麟巷護岸整治工程         | 聯達工程技術顧問有限公司 |
| 794 | 98S-ADE-05-3-246    | 田坑野溪土砂災害治理工程      | 聯達工程技術顧問有限公司 |
| 795 | 98MSM2001-002       | 五育高中上方野溪整治工程      | 聯達工程技術顧問有限公司 |
| 796 | 98MSM2001-001       | 嶺興路 3 號北側野溪整治工程   | 聯達工程技術顧問有限公司 |
| 797 | 98WS3002-043        | 岩仔腳野溪護岸維護工程       | 德眾工程顧問股份有限公司 |
| 798 | 98WS2004-006        | 桃仔寮野溪整治工程         | 德眾工程顧問股份有限公司 |
| 799 | 98WS2003-8          | 大坑底野溪整治二期工程       | 德眾工程顧問股份有限公司 |
| 800 | 98WS2003-6          | 火燒寮野溪整治工程         | 德眾工程顧問股份有限公司 |
| 801 | 98S-WF-3-Q01-001    | 竹頭崎段崩場地處理工程       | 德眾工程顧問股份有限公司 |

|     |                     |                   | 公司           |
|-----|---------------------|-------------------|--------------|
| 802 | 98S-SC-3-Q02-008    | 龍山腳段 16 號旁野溪整治工程  | 德眾工程顧問股份有限公司 |
| 803 | 98S-SC-3-Q02-007    | 尖山坑野溪整治五期工程       | 德眾工程顧問股份有限公司 |
| 804 | 98S-SC-3-Q02-005    | 水仔尾橋上游野溪整治工程      | 德眾工程顧問股份有限公司 |
| 805 | 98S-SC-3-Q01-001    | 克成橋下游野溪整治工程       | 德眾工程顧問股份有限公司 |
| 806 | 98S-ADE-09-3-316    | 松林橋上下游整治工程        | 德眾工程顧問股份有限公司 |
| 807 | 98S-ADE-08-3-285    | 東眼溪整治二期工程         | 德眾工程顧問股份有限公司 |
| 808 | 98S-ADE-08-3-284    | 東眼溪上游河道整治工程       | 德眾工程顧問股份有限公司 |
| 809 | 98S-ADE-08-3-278    | 橫坑 1 號橋上游野溪整治工程   | 德眾工程顧問股份有限公司 |
| 810 | 98S-ADE-02-3-113    | 猴洞坑北支流整治工程        | 德眾工程顧問股份有限公司 |
| 811 | 98S-ADE-01-3-029    | 本部溪整治工程           | 德眾工程顧問股份有限公司 |
| 812 | 98S-ADE-01-3-028    | 上眉橋整治工程           | 德眾工程顧問股份有限公司 |
| 813 | 98S-ADE-01-3-027    | 南山橋上游整治工程         | 德眾工程顧問股份有限公司 |
| 814 | 98S-ADE-01-3-026    | 南山溪上游野溪治理工程       | 德眾工程顧問股份有限公司 |
| 815 | 98S-ADE-01-3-025    | 東眼溪整治工程           | 德眾工程顧問股份有限公司 |
| 816 | 98S-ADE-01-3-024    | 南豐橋上下游整治工程        | 德眾工程顧問股份有限公司 |
| 817 | 97S-WF-3-Q13-003-99 | 墘仔寮橋下游野溪等三件治山防洪工程 | 德眾工程顧問股份有限公司 |
| 818 | 97S-WF-3-M05-005-99 | 萬興關野溪整治工程         | 德眾工程顧問股份有限公司 |
| 819 | 97S-SC-3-Q02-007-99 | 坎仔腳野溪整治工程         | 德眾工程顧問股份有限公司 |

|     |                     |                           |              |
|-----|---------------------|---------------------------|--------------|
| 820 | 98FR3006-021        | 情人橋農路改善工程                 | 德眾工程顧問股份有限公司 |
| 821 | 98FR3006-019        | 下樟湖、內坑農路改善工程              | 德眾工程顧問股份有限公司 |
| 822 | 98FR3005-037        | 後壁坑農路改善工程                 | 德眾工程顧問股份有限公司 |
| 823 | 98FR3004-044        | 東竹湖農路改善工程                 | 德眾工程顧問股份有限公司 |
| 824 | 98FR3004-043        | 魯古石農路改善工程                 | 德眾工程顧問股份有限公司 |
| 825 | 98FR3001-024        | 龍頭農路改善工程                  | 德眾工程顧問股份有限公司 |
| 826 | 98FR3001-023        | 板仔龍農路改善工程                 | 德眾工程顧問股份有限公司 |
| 827 | 97S-WF-3-Q15-002-99 | 金鳳寮野溪整治工程                 | 德眾工程顧問股份有限公司 |
| 828 | 98S-ADE-02-3-112    | 烏水坑整治二期工程                 | 聚祥工程顧問有限公司   |
| 829 | 97S-WF-3-M13-001-99 | 茶葉改良廠魚池分場災害復建工程           | 聚祥工程顧問有限公司   |
| 830 | 97WS3031-002        | 石門觀景臺旁崩場地及溢洪道復建工程         | 聚祥工程顧問有限公司   |
| 831 | 97S-WF-3-M17-001    | 蜜月館停車場旁崩場地處理工程            | 聚祥工程顧問有限公司   |
| 832 | 97S-WF-3-M04-004    | 九份二山整治七期工程                | 聚祥工程顧問有限公司   |
| 833 | 98RL14-08           | 埔鹽鄉自行車道環境改善工程             | 睿辰工程顧問有限公司   |
| 834 | 98RL14-05           | 埤頭村環境改善及綠美化工程             | 睿辰工程顧問有限公司   |
| 835 | 98RL12-31           | 嘉寶里頭前里糖友里周邊綠美化工程          | 睿辰工程顧問有限公司   |
| 836 | 98RL12-30           | 中寮里東萊路環境改善工程              | 睿辰工程顧問有限公司   |
| 837 | 98RL12-27           | 月眉里好修里地潭里周邊環境改善工程         | 睿辰工程顧問有限公司   |
| 838 | 98RL12-24           | 好修里月眉里四張里周邊排水環境改善工程       | 睿辰工程顧問有限公司   |
| 839 | 98RL09-12           | 蚵寮村大同村什股村全興村溪底村周邊排水環境改善工程 | 睿辰工程顧問有限公司   |
| 840 | 98RL03-028          | 松竹村庄內排水渠道改善工程             | 睿辰工程顧問有限公司   |
| 841 | 98RL03-026          | 港尾庄內道路改善工程                | 睿辰工程顧問有限公司   |
| 842 | 98RL03-025          | 湳仔村排水環境改善工程               | 睿辰工程顧問有限公司   |
| 843 | 98RL03-019          | 頂庄村周邊綠美化工程                | 睿辰工程顧問有限公司   |

|     |                  |                              |            |
|-----|------------------|------------------------------|------------|
| 844 | 98RL03-017       | 中山社區活動中心周邊綠美化工程              | 睿辰工程顧問有限公司 |
| 845 | 98FR3007-042     | 村民巷、進化、崙饒、草埤圳北側等農路改善工程       | 鉅樺工程顧問有限公司 |
| 846 | 98FR3006-012     | 大丘園、惠園、十五村、水尾等農路改善工程         | 鉅樺工程顧問有限公司 |
| 847 | 98FR3006-011     | 朝興農路改善工程                     | 鉅樺工程顧問有限公司 |
| 848 | 98FR3006-010     | 雙義、橫巷、魚寮等農路及支線改善工程           | 鉅樺工程顧問有限公司 |
| 849 | 98FR3006-009     | 三潭巷、聚善、穎和、慈天等農路及支線改善工程       | 鉅樺工程顧問有限公司 |
| 850 | 98FR3005-032     | 楊光坑、後坑、崩坎、楓坑、楓林、進安等農路及支線改善工程 | 鉅樺工程顧問有限公司 |
| 851 | 98FR3005-031     | 山湖農路改善工程                     | 鉅樺工程顧問有限公司 |
| 852 | 98FR3004-040     | 安溪東路農路改善工程                   | 鉅樺工程顧問有限公司 |
| 853 | 98FR3004-039     | 望春、新興等二件農路改善工程               | 鉅樺工程顧問有限公司 |
| 854 | 98FR3004-038     | 食水坑、同安、豆仔湖、樂群、後油車坑等農路及支線改善工程 | 鉅樺工程顧問有限公司 |
| 855 | 98WS3009-032     | 柚仔宅外寮野溪整治工程                  | 源隆技術顧問有限公司 |
| 856 | 98WS3002-045     | 埔頂崩場地處理工程                    | 源隆技術顧問有限公司 |
| 857 | 98WS3002-044     | 鞍頂坑溝整治工程                     | 源隆技術顧問有限公司 |
| 858 | 98S-WF-3-Q01-004 | 半天岩下清水溪上游野溪災害復建工程            | 源隆技術顧問有限公司 |
| 859 | 98S-SC-3-Q02-004 | 湖底野溪整治等二件工程                  | 源隆技術顧問有限公司 |
| 860 | 98S-SC-3-Q02-003 | 乾坑野溪整治二期等二件水土保持工程            | 源隆技術顧問有限公司 |
| 861 | 98S-SC-3-Q02-002 | 紗帽山坑溝整治工程                    | 源隆技術顧問有限公司 |
| 862 | 98S-SC-3-Q02-001 | 農圳坑野溪整治工程                    | 源隆技術顧問有限公司 |
| 863 | 98S-SC-3-Q01-004 | 後山田野溪整治二期工程                  | 源隆技術顧問有限公司 |
| 864 | 98S-SC-3-P09-002 | 山峰 2 號橋上游災害復建工程              | 源隆技術顧問有限公司 |
| 865 | 98S-SC-3-P09-001 | 梅溪山莊前及龍頭災害復建工程               | 源隆技術顧問有限公司 |
| 866 | 98S-ADE-04-3-227 | 紫雲村紫雲段等三件土砂災害治理工程            | 源隆技術顧問有限公司 |
| 867 | 98S-ADE-03-3-190 | 沙坑村大埤及埤子坑坑溝整治工程              | 源隆技術顧問有限公司 |
| 868 | 98S-ADE-03-3-189 | 贊成橋上游野溪整治等三件工程               | 源隆技術顧問有限公司 |
| 869 | 98S-ADE-02-3-108 | 九老山野溪整治二期工程                  | 源隆技術顧問有限公司 |
| 870 | 98S-ADE-01-3-032 | 坑底野溪整治工程                     | 源隆技術顧問有限公司 |
| 871 | 98S-ADE-01-3-031 | 海豐科野溪整治等二件工程                 | 源隆技術顧問有限公司 |

|     |                     |                   |            |
|-----|---------------------|-------------------|------------|
| 872 | 97S-WF-3-Q13-002-99 | 隙頂坑溝及龍頭崩場地處理工程    | 源隆技術顧問有限公司 |
| 873 | 97S-SC-3-Q12-001-99 | 凍仔腳水蛙堀復建工程        | 源隆技術顧問有限公司 |
| 874 | 98FR3007-048        | 五越仔農路改善工程         | 源隆技術顧問有限公司 |
| 875 | 98FR3007-047        | 石壁頭農路改善工程         | 源隆技術顧問有限公司 |
| 876 | 98FR3006-020        | 山子門、沙坑、火燒片農路改善工程  | 源隆技術顧問有限公司 |
| 877 | 98FR3006-017        | 桂林村農路改善工程         | 源隆技術顧問有限公司 |
| 878 | 98FR3001-020        | 新內坑農路等 3 處改善工程    | 源隆技術顧問有限公司 |
| 879 | 98FR3001-019        | 下坑農路改善工程          | 源隆技術顧問有限公司 |
| 880 | 98RL25-07           | 復興里新南段排水及環境改善工程   | 源隆技術顧問有限公司 |
| 881 | 98RL24-02           | 西井村西井路鋪面改善工程      | 源隆技術顧問有限公司 |
| 882 | 98RL15-07           | 新民里新塭養殖魚塭區排水溝改善工程 | 源隆技術顧問有限公司 |
| 883 | 98RL14-19           | 豬母圳溝河岸護欄三期工程      | 源隆技術顧問有限公司 |
| 884 | 98RL14-01           | 棋盤社區興園聚落基礎環境改善工程  | 源隆技術顧問有限公司 |
| 885 | 98RL13-15           | 龍眼社區道路排水及人行步道改善工程 | 源隆技術顧問有限公司 |
| 886 | 98RL12-19           | 上林社區周邊環境改善工程      | 源隆技術顧問有限公司 |
| 887 | 98RL12-14           | 明華社區周邊環境改善工程      | 源隆技術顧問有限公司 |
| 888 | 98RL10-04           | 紫雲社區公園綠地及步道改善工程   | 源隆技術顧問有限公司 |
| 889 | 98RL10-03           | 板頭社區環境改善工程        | 源隆技術顧問有限公司 |
| 890 | 98RL09-01           | 崁頭厝周邊環境改善工程       | 源隆技術顧問有限公司 |
| 891 | 98RL07-028          | 鹽園社區活動中心周邊綠美化工程   | 源隆技術顧問有限公司 |
| 892 | 98RL07-027          | 港尾村周邊綠美化三期工程      | 源隆技術顧問有限公司 |
| 893 | 98RL07-003          | 溝皂里周邊水塘環境綠美化三期工程  | 源隆技術顧問有限公司 |
| 894 | 98RL03-033          | 緞繡村石壁腳、紅南坑步道改善工程  | 源隆技術顧問有限公司 |
| 895 | 98RL03-001          | 延平社區休閒環境改善工程      | 源隆技術顧問有限公司 |
| 896 | 98WS3002-046        | 盧厝 1 鄰野溪整治 2 期工程  | 新光工程顧問有限公司 |
| 897 | 98S-SC-3-Q08-004    | 佳人山野溪整治工程         | 新光工程顧問有限公司 |
| 898 | 98S-SC-3-Q08-003    | 大凍山坑溝整治等三件工程      | 新光工程顧問有限公司 |
| 899 | 98S-SC-3-Q02-006    | 板橋溪上游野溪整治工程       | 新光工程顧問有限公司 |
| 900 | 98S-SC-3-Q01-003    | 樟樹坪溪大埔上游河道整治工程    | 新光工程顧問有限公司 |
| 901 | 98S-SC-3-I02-001    | 北排水野溪整治等兩件水土保持工程  | 新光工程顧問有限公司 |

|     |                     |                     |             |
|-----|---------------------|---------------------|-------------|
| 902 | 98S-ADE-08-3-282    | 中過溪坑溝整治工程           | 新光工程顧問有限公司  |
| 903 | 98S-ADE-08-3-280    | 石弄村 5 鄰坑溝整治工程       | 新光工程顧問有限公司  |
| 904 | 98S-ADE-08-3-279    | 緞繻村一鄰 10 號前坑溝整治工程   | 新光工程顧問有限公司  |
| 905 | 98S-ADE-08-3-277    | 南鄉野溪整治三期工程          | 新光工程顧問有限公司  |
| 906 | 98S-ADE-05-3-248    | 西興村第八莊土砂災害治理工程      | 新光工程顧問有限公司  |
| 907 | 98S-ADE-05-3-247    | 南鄉野溪土砂災害治理工程        | 新光工程顧問有限公司  |
| 908 | 98S-ADE-04-3-228    | 新寮橋下游土砂災害治理工程       | 新光工程顧問有限公司  |
| 909 | 98S-ADE-02-3-119    | 麻園寮溪整治工程            | 新光工程顧問有限公司  |
| 910 | 98S-ADE-02-3-109    | 雙梅段崩場地整治二期等三件工程     | 新光工程顧問有限公司  |
| 911 | 98MSM2001-005       | 鹿寮里野溪整治工程           | 新光工程顧問有限公司  |
| 912 | 97S-WF-3-Q15-001-99 | 太平國小旁及瑞豐橋上游復建工程     | 新光工程顧問有限公司  |
| 913 | 97S-WF-3-M05-003-99 | 新鄉排水改善三期工程          | 新光工程顧問有限公司  |
| 914 | 97S-SC-3-Q03-004-99 | 圳頭坑及沙坑村坑溝整治等 3 件工程  | 新光工程顧問有限公司  |
| 915 | 97S-SC-3-M11-002-99 | 南坑野溪護岸工程            | 新光工程顧問有限公司  |
| 916 | 98FR3013-022        | 大林芎蕉山田寮農路改善工程       | 新光工程顧問有限公司  |
| 917 | 98FR3007-051        | 四維橋旁農路改善工程          | 新光工程顧問有限公司  |
| 918 | 98FR3007-050        | 灣橋村 1 鄰農路改善工程       | 新光工程顧問有限公司  |
| 919 | 98FR3007-049        | 中坑里田寮、菁埔仔、南北勢農路改善工程 | 新光工程顧問有限公司  |
| 920 | 98FR3006-025        | 東興三鄰農路改善工程          | 新光工程顧問有限公司  |
| 921 | 98FR3006-024        | 後山農路改善工程            | 新光工程顧問有限公司  |
| 922 | 98FR3005-038        | 獅埭農路改善工程            | 新光工程顧問有限公司  |
| 923 | 98FR3004-046        | 竹崎後過山及梅山內面林農路改善工程   | 新光工程顧問有限公司  |
| 924 | 98FR3004-045        | 松山、大崎村農路改善工程        | 新光工程顧問有限公司  |
| 925 | 98FR3001-022        | 昇社農路改善工程            | 新光工程顧問有限公司  |
| 926 | 98FR3001-018        | 中崙林場農路改善工程          | 新光工程顧問有限公司  |
| 927 | 98FR3001-017        | 永富農路改善工程            | 新光工程顧問有限公司  |
| 928 | 98S-SC-3-Q11-002    | 樟樹坪崩場地災害復建工程        | 富田發工程科技有限公司 |
| 929 | 98S-ADE-12-3-346    | 頂埤野溪整治工程            | 富田發工程科技有限公司 |
| 930 | 98S-ADE-08-3-283    | 溪坪段土砂災害治理工程         | 富田發工程科技有限公司 |
| 931 | 98S-ADE-08-3-281    | 水尾坑溝整治工程            | 富田發工程科技有限公司 |

|     |                     |                          |              |
|-----|---------------------|--------------------------|--------------|
| 932 | 98MSM2001-006       | 舊社野溪土砂災害治理工程             | 富田發工程科技有限公司  |
| 933 | 98WS3002-033        | 竹坑野溪整治二期工程               | 喬聯工程顧問股份有限公司 |
| 934 | 98S-SC-3-P08-002    | 地母橋上下游整治工程               | 喬聯工程顧問股份有限公司 |
| 935 | 97S-WF-3-M13-006-99 | 筍子寮及大坪林野溪整治工程            | 喬聯工程顧問股份有限公司 |
| 936 | 97S-WF-3-M10-009-99 | 古笨巷 17 號宅後崩場地復建工程        | 喬聯工程顧問股份有限公司 |
| 937 | 97S-WF-3-M04-008-99 | 成功野溪整治工程                 | 喬聯工程顧問股份有限公司 |
| 938 | 98RL14-24           | 馬鳴村眾爺祠旁周邊綠美化工程           | 創邑工程顧問有限公司   |
| 939 | 98RL14-06           | 板頭鐵道周邊環境改善工程             | 創邑工程顧問有限公司   |
| 940 | 98RL14-03           | 番路社區清水溪旁自行車道改善工程         | 創邑工程顧問有限公司   |
| 941 | 98CR3-033           | 光華社區排水環境及劍湖水土保持戶外教室綠美化工程 | 創邑工程顧問有限公司   |
| 942 | 98RL12-22           | 西屯社區排水環境改善工程             | 連鼎工程顧問有限公司   |
| 943 | 98RL12-21           | 廉使里 530 旁社區排水設施改善工程      | 連鼎工程顧問有限公司   |
| 944 | 98RL12-07           | 菸草館周邊環境改善工程              | 連鼎工程顧問有限公司   |
| 945 | 98RL10-06           | 荷苞社區基礎環境改善工程             | 連鼎工程顧問有限公司   |
| 946 | 98RL09-17           | 港尾村擋土設施興建工程              | 連鼎工程顧問有限公司   |
| 947 | 98RL09-03           | 內湖村下桂山護欄新設工程             | 連鼎工程顧問有限公司   |
| 948 | 98RL07-009          | 潭西村周邊綠美化四期工程             | 連鼎工程顧問有限公司   |
| 949 | 98RL07-008          | 山內村蔥仔寮環境改善工程             | 連鼎工程顧問有限公司   |
| 950 | 98RL07-007          | 合和村周邊環境改善工程              | 連鼎工程顧問有限公司   |
| 951 | 98RL03-032          | 社口村五虎寮休閒園區景觀綠美化工程        | 連鼎工程顧問有限公司   |
| 952 | 98RL03-027          | 新吉社區活動中心及新庄路周邊綠美化二期工程    | 連鼎工程顧問有限公司   |
| 953 | 98WS3002-042        | 樟湖崩場地水土保持工程              | 將暉工程技術顧問有限公司 |
| 954 | 98WS3002-040        | 金交椅野溪整治二期工程              | 將暉工程技術顧問有限公司 |
| 955 | 98WS3002-035        | 虎仔坑野溪整治工程                | 將暉工程技術顧問有限   |

|     |                  |                 |              |
|-----|------------------|-----------------|--------------|
|     |                  |                 | 公司           |
| 956 | 98WS2003-7       | 水蛙窟野溪整治工程       | 將暉工程技術顧問有限公司 |
| 957 | 98S-WF-3-Q04-001 | 頂湖野溪整治工程        | 將暉工程技術顧問有限公司 |
| 958 | 98S-SC-3-Q11-001 | 照東仔 1 號旁野溪整治工程  | 將暉工程技術顧問有限公司 |
| 959 | 98S-SC-3-M08-005 | 廣福村水尾吊橋上游左岸護岸工程 | 將暉工程技術顧問有限公司 |
| 960 | 98S-SC-3-M08-004 | 廣興村第 2 鄰野溪護岸工程  | 將暉工程技術顧問有限公司 |
| 961 | 98S-SC-3-M08-001 | 永樂野溪整治工程        | 將暉工程技術顧問有限公司 |
| 962 | 98S-SC-3-M07-001 | 頂新厝野溪災害復建工程     | 將暉工程技術顧問有限公司 |
| 963 | 97S-SC-3-N01-001 | 湖水坑水土保持工程       | 將暉工程技術顧問有限公司 |
| 964 | 97S-SC-3-N02-002 | 中坑及灣東野溪水土保持工程   | 將暉工程技術顧問有限公司 |
| 965 | 97S-SC-3-N02-003 | 番社口坑野溪水土保持工程    | 將暉工程技術顧問有限公司 |
| 966 | 97S-SC-3-N03-001 | 油車坑水土保持工程       | 將暉工程技術顧問有限公司 |
| 967 | 97S-SC-3-N03-003 | 湳雅大坑源頭及支流整治工程   | 將暉工程技術顧問有限公司 |
| 968 | 97S-SC-3-P01-001 | 分駐所後野溪整治工程      | 將暉工程技術顧問有限公司 |
| 969 | 97S-SC-3-P02-002 | 水井坑野溪整治工程       | 將暉工程技術顧問有限公司 |
| 970 | 97S-SC-3-P02-003 | 林北野溪整治工程        | 將暉工程技術顧問有限公司 |
| 971 | 98S-ADE-08-3-287 | 鹽土坑溪四期整治工程      | 將暉工程技術顧問有限公司 |
| 972 | 98S-ADE-08-3-286 | 大坑野溪整治二期工程      | 將暉工程技術顧問有限公司 |
| 973 | 98S-ADE-08-3-276 | 五城溪整治工程         | 將暉工程技術顧問有限公司 |

|     |                     |                     |              |
|-----|---------------------|---------------------|--------------|
| 974 | 98S-ADE-04-3-229    | 第三莊野溪土砂災害治理工程       | 將暉工程技術顧問有限公司 |
| 975 | 98S-ADE-03-3-180    | 靈巖寺前坑溝整治等三件工程       | 將暉工程技術顧問有限公司 |
| 976 | 98S-ADE-02-3-118    | 紫竹林旁野溪整治工程          | 將暉工程技術顧問有限公司 |
| 977 | 98S-ADE-02-3-107    | 阿里山寺旁坑溝整治等三件工程      | 將暉工程技術顧問有限公司 |
| 978 | 97S-SC-3-P02-006-99 | 湳仔、崁頭厝等 3 件野溪整治工程   | 將暉工程技術顧問有限公司 |
| 979 | 97WS3033-003        | 姑娘媽坑橋下游改善工程         | 將暉工程技術顧問有限公司 |
| 980 | 97WS3033-002        | 仁山巷野溪整治工程           | 將暉工程技術顧問有限公司 |
| 981 | 97WS3003-032        | 龍頭及下坪野溪等二件水土保持工程    | 將暉工程技術顧問有限公司 |
| 982 | 97WS3003-031        | 南勢埔坑野溪整治工程          | 將暉工程技術顧問有限公司 |
| 983 | 97WS3003-030        | 大彰段崩塌處理二期工程         | 將暉工程技術顧問有限公司 |
| 984 | 97WS3003-029        | 新興坑上游整治工程           | 將暉工程技術顧問有限公司 |
| 985 | 98WS3002-036        | 牛屎崎坑上游野溪整治工程        | 浦騰工程顧問有限公司   |
| 986 | 98S-SC-3-P02-005    | 大湖底及番尾坑水土保持工程       | 浦騰工程顧問有限公司   |
| 987 | 98S-SC-3-P02-003    | 苦苓腳及古坑小段水土保持工程      | 浦騰工程顧問有限公司   |
| 988 | 98S-SC-3-P02-001    | 松柏坑、山峰、石牛溪等三件水土保持工程 | 浦騰工程顧問有限公司   |
| 989 | 98S-SC-3-N02-005    | 土地公溪護岸修復工程          | 浦騰工程顧問有限公司   |
| 990 | 98S-SC-3-N02-004    | 番仔坑野溪水土保持工程         | 浦騰工程顧問有限公司   |
| 991 | 98S-SC-3-N02-003    | 湳雅大坑整治二期工程          | 浦騰工程顧問有限公司   |
| 992 | 98S-SC-3-N02-002    | 姜仔寮坑上游整治工程          | 浦騰工程顧問有限公司   |
| 993 | 98S-SC-3-N02-001    | 普興坑及清水岩上游野溪水土保持工程   | 浦騰工程顧問有限公司   |
| 994 | 98S-ADE-03-3-176    | 烏仔坑、橋仔頭坑及礦底坑整治工程    | 浦騰工程顧問有限公司   |
| 995 | 98WS3009-031        | 迴瑤坑野溪整治三期工程         | 泰禹工程技術顧問有限公司 |

|      |                     |                       |              |
|------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 996  | 98WS2004-005        | 尖山坑野溪整治工程             | 泰禹工程技術顧問有限公司 |
| 997  | 98S-SC-3-P08-004    | 雙倒水野溪災害復建工程           | 泰禹工程技術顧問有限公司 |
| 998  | 98S-SC-3-P08-003    | 內湖橋上游野溪整治工程           | 泰禹工程技術顧問有限公司 |
| 999  | 98S-SC-3-P08-001    | 魚池一號橋上游整治工程           | 泰禹工程技術顧問有限公司 |
| 1000 | 98S-SC-3-P02-007    | 石仔坑、暗坑及大樟溝等 3 件水土保持工程 | 泰禹工程技術顧問有限公司 |
| 1001 | 98S-SC-3-P02-006    | 菜公坑蝕溝整治工程             | 泰禹工程技術顧問有限公司 |
| 1002 | 98S-SC-3-P02-004    | 黃竹坑及溪埔仔野溪整治工程         | 泰禹工程技術顧問有限公司 |
| 1003 | 98S-SC-3-P02-002    | 崁頂溪萬里橋上下游段水土保持工程      | 泰禹工程技術顧問有限公司 |
| 1004 | 98S-SC-3-N05-002    | 牛埔野溪整治二期工程            | 泰禹工程技術顧問有限公司 |
| 1005 | 97S-SC-3-Q03-002-99 | 中坑野溪整治工程              | 泰禹工程技術顧問有限公司 |
| 1006 | 98FR3006-015        | 水井村水井寮仔至蔦松大排農路改善工程    | 泰禹工程技術顧問有限公司 |
| 1007 | 98FR3006-014        | 牛尿港小排(三)(四)農路改善工程     | 泰禹工程技術顧問有限公司 |
| 1008 | 98FR3006-013        | 臺西鄉海產路一段農路改善工程        | 泰禹工程技術顧問有限公司 |
| 1009 | 98FR3004-042        | 湳仔田心麻園村農路改善工程         | 泰禹工程技術顧問有限公司 |
| 1010 | 98FR3004-041        | 北港鎮扶朝里農路改善工程          | 泰禹工程技術顧問有限公司 |
| 1011 | 98RL22-19           | 崙前社區綠美化及排水設施改善工程      | 泰禹工程技術顧問有限公司 |
| 1012 | 98RL14-28           | 水尾村周邊環境景觀改善工程         | 泰禹工程技術顧問有限公司 |
| 1013 | 98RL14-12           | 港尾社區周邊環境改善工程          | 泰禹工程技術顧問有限公司 |
| 1014 | 98WS3009-030        | 轆山坑野溪整治工程             | 建磊工程顧問有限公司   |

|      |                     |                          |            |
|------|---------------------|--------------------------|------------|
| 1015 | 98WS3009-028        | 廬山吊橋上游 3.8km 崩場地處理工程     | 建磊工程顧問有限公司 |
| 1016 | 98WS3002-041        | 東碧野溪整治二期工程               | 建磊工程顧問有限公司 |
| 1017 | 98WS3002-038        | 新興坑南線上游野溪整治工程            | 建磊工程顧問有限公司 |
| 1018 | 98WS3002-037        | 後油車坑支線野溪整治工程             | 建磊工程顧問有限公司 |
| 1019 | 98S-ADE-02-3-104    | 南勢坑及卦山路野溪整治工程            | 建磊工程顧問有限公司 |
| 1020 | 97S-SC-3-P01-002-99 | 崙子溪古坑南橋上游至萬善祠段水土保持工程     | 建磊工程顧問有限公司 |
| 1021 | 97S-SC-3-N11-001-99 | 待人坑坡地保育工程                | 建磊工程顧問有限公司 |
| 1022 | 97WS3033-005        | 庵後坑上游整治工程                | 建磊工程顧問有限公司 |
| 1023 | 98FR3013-018        | 東勢、港尾等農路改善工程             | 建磊工程顧問有限公司 |
| 1024 | 98FR3013-017        | 民生路一段 300 巷及三豐等農路改善工程    | 建磊工程顧問有限公司 |
| 1025 | 98FR3013-016        | 浮圳南巷、柴坑、石筍、大峰、麒麟坑等農路改善工程 | 建磊工程顧問有限公司 |
| 1026 | 98FR3013-015        | 頂厝、頭南、草中、山崙(一)等農路改善工程    | 建磊工程顧問有限公司 |
| 1027 | 98FR3007-044        | 連交厝、埤頭段、太平等農路改善工程        | 建磊工程顧問有限公司 |
| 1028 | 98FR3007-043        | 西畔、興農、六號圳、四號圳等農路改善工程     | 建磊工程顧問有限公司 |
| 1029 | 98FR3005-030        | 黃厝及大崙(一)(二)農路改善工程        | 建磊工程顧問有限公司 |
| 1030 | 98FR3004-037        | 田洋仔(一)(二)、新興及過溝等四件農路改善工程 | 建磊工程顧問有限公司 |
| 1031 | 98FR3004-036        | 大芬及大崙等二件農路改善工程           | 建磊工程顧問有限公司 |
| 1032 | 98FR3004-035        | 茄苳農路改善工程                 | 建磊工程顧問有限公司 |
| 1033 | 98FR3003-022        | 臺西鄉和豐村草寮至海寮仔農路改善工程       | 建磊工程顧問有限公司 |
| 1034 | 98FR3003-018        | 草仔埤圳後路巷湳雅玄化等四件農路改善工程     | 建磊工程顧問有限公司 |
| 1035 | 98FR3003-017        | 石頭公三坑農路改善工程              | 建磊工程顧問有限公司 |
| 1036 | 98FR3003-016        | 犁頭厝及平和等二件農路改善工程          | 建磊工程顧問有限公司 |
| 1037 | 98FR3003-015        | 政民農路改善工程                 | 建磊工程顧問有限公司 |
| 1038 | 98FR3003-014        | 移民、陶朱及斗功等 3 件農路改善工程      | 建磊工程顧問有限公司 |
| 1039 | 98FR3002-023        | 粗坑麻竹湖農路及支線改善工程           | 建磊工程顧問有限公司 |
| 1040 | 98FR3002-022        | 二尖農路及支線改善工程              | 建磊工程顧問有限公司 |

|      |                     |                      |            |
|------|---------------------|----------------------|------------|
| 1041 | 98FR3002-019        | 大橫屏山農路改善工程           | 建磊工程顧問有限公司 |
| 1042 | 98FR3002-018        | 墘溝地區農路改善工程           | 建磊工程顧問有限公司 |
| 1043 | 98FR3002-017        | 九份二山 7 號農路周邊農路改善工程   | 建磊工程顧問有限公司 |
| 1044 | 96S-SC-3-I29-001    | 南鄉野溪整治工程             | 南投分局       |
| 1045 | 96S-SC-3-N27-002    | 金交椅、井仔坑及貓羅坑等三件野溪整治工程 | 南投分局       |
| 1046 | 97S-WF-3-Q13-013-99 | 沙坑村羌子寮及木柵寮段野溪整治工程    | 南投分局       |
| 1047 | 97S-WF-3-Q13-012-99 | 桶坪頭野溪整治工程            | 南投分局       |
| 1048 | 97S-SC-3-M02-009    | 坪地林野溪整治工程            | 南投分局       |
| 1049 | 97S-WF-3-Q13-009-99 | 凍子腳三重溪野溪整治工程         | 南投分局       |
| 1050 | 97S-SC-3-M03-002    | 茸坑支線整治工程             | 南投分局       |
| 1051 | 97S-SC-3-M03-004    | 北坑野溪整治工程             | 南投分局       |
| 1052 | 97S-SC-3-M03-006    | 南仔坑及鳳梨坑野溪整治工程        | 南投分局       |
| 1053 | 97S-WF-3-Q13-004-99 | 行好橋上下野溪整治工程          | 南投分局       |
| 1054 | 97S-WF-3-Q04-001-99 | 大窯野溪整治工程             | 南投分局       |
| 1055 | 97S-WF-3-M13-005-99 | 民眾坪野溪整治工程            | 南投分局       |
| 1056 | 97S-WF-3-M01-009-99 | 新鄉一號橋下游野溪整治二期工程      | 南投分局       |
| 1057 | 97S-WF-3-M01-008-99 | 九層坑崩場地處理工程           | 南投分局       |
| 1058 | 97S-SC-3-Q03-006-99 | 九老山及過景溝野溪整治工程        | 南投分局       |
| 1059 | 97WS3008-001        | 大埔溪支流整治工程            | 南投分局       |
| 1060 | 97WS3003-028        | 三塊厝崩場地處理工程           | 南投分局       |
| 1061 | 97WS3003-023        | 軍功寮野溪整治工程            | 南投分局       |
| 1062 | 97S-SC-3-P02-004    | 崁腳溝野溪水土保持工程          | 南投分局       |
| 1063 | 97S-SC-3-P08-001    | 六斗坑復建工程              | 南投分局       |
| 1064 | 97WS3001-020        | 石頭溪整治工程              | 南投分局       |
| 1065 | 97S-WF-3-M01-010    | 北勢溪二期整治工程            | 南投分局       |
| 1066 | 97S-WF-3-M01-011    | 柑仔堀野溪整治工程            | 南投分局       |
| 1067 | 97WS3001-019        | 濁水野溪整治工程             | 南投分局       |
| 1068 | 97S-WF-3-M03-005    | 本部溪橋上游整治工程           | 南投分局       |
| 1069 | 97S-WF-3-M03-009    | 七股及龍鳳坑野溪整治工程         | 南投分局       |
| 1070 | 97WS2024-002        | 濁水野溪整治二期工程           | 南投分局       |
| 1071 | 97WS2024-001        | 名松野溪整治工程             | 南投分局       |
| 1072 | 97S-WF-3-M04-002    | 大茅坪野溪整治工程            | 南投分局       |
| 1073 | 97S-WF-3-M05-011    | 凍頂巷崩場地處理工程           | 南投分局       |
| 1074 | 97S-WF-3-M04-009    | 成功一號橋下游整治工程          | 南投分局       |

|      |                     |                       |                |
|------|---------------------|-----------------------|----------------|
| 1075 | 97S-WF-3-M04-007    | 種瓜坑溪整治工程              | 南投分局           |
| 1076 | 97S-WF-3-M04-006    | 竹坑野溪整治工程              | 南投分局           |
| 1077 | 96S-SC-3-N23-026    | 牛糞崎野溪整治工程             | 長昇工程顧問有限公司     |
| 1078 | 96S-SC-3-N23-023    | 榕仔坑野溪整治工程             | 長昇工程顧問有限公司     |
| 1079 | 98S-SC-3-Q07-001    | 山仔門崩場地災害復建工程          | 長昇工程顧問有限公司     |
| 1080 | 98S-SC-3-N05-001    | 牛埔野溪水土保持工程            | 長昇工程顧問有限公司     |
| 1081 | 98RL21-06           | 二坪巷社區道路及景觀改善工程        | 長昇工程顧問有限公司     |
| 1082 | 98RL16-03           | 台灣葡萄產業文化園區環境改善工程      | 長昇工程顧問有限公司     |
| 1083 | 98RL14-14           | 饒平村路面及排水溝改善暨活動中心綠美化工程 | 長昇工程顧問有限公司     |
| 1084 | 97S-WF-3-M03-003-99 | 春陽野溪及崩塌處理工程           | 亞際工程技術顧問有限公司   |
| 1085 | 97S-WF-3-M03-002    | 合望野溪整治工程              | 亞際工程技術顧問有限公司   |
| 1086 | 97S-WF-3-M01-005    | 大旗村旗洞巷 9 鄰野溪整治工程      | 亞際工程技術顧問有限公司   |
| 1087 | 98S-SC-3-Q08-001    | 科尾 11 鄰野溪整治工程         | 正文工程顧問有限公司     |
| 1088 | 98S-ADE-08-3-271    | 苦瓜寮坑四號橋上游坡地保育工程       | 正文工程顧問有限公司     |
| 1089 | 98WS3009-023        | 吉利坑野溪復建工程             | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 |
| 1090 | 98WS3002-026        | 北勢溪水土保持工程             | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 |
| 1091 | 98S-WF-3-M04-004    | 夢谷支流野溪整治工程            | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 |
| 1092 | 98S-WF-3-M04-003    | 南豐村七鄰野溪整治工程           | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 |
| 1093 | 98S-WF-3-M04-001    | 二部坑福德橋上游整治工程          | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 |
| 1094 | 98S-ADE-01-3-036    | 草尾嶺野溪整治等二件工程          | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 |
| 1095 | 98WS3009-025        | 下水堀野溪水土保持工程           | 山河工程顧問有限公司     |
| 1096 | 98WS3009-021        | 長豐村二鄰崩場地復建工程          | 山河工程顧問有限公司     |
| 1097 | 98WS2030-007        | 太一野溪整治二期工程            | 山河工程顧問有限公司     |
| 1098 | 98S-SC-3-M05-004    | 下水堀野溪及支流整治工程          | 山河工程顧問有限公司     |
| 1099 | 98S-SC-3-M05-002    | 廣興及仙鹿野溪整治工程           | 山河工程顧問有限公司     |
| 1100 | 98S-ADE-03-3-186    | 東池及大林野溪整治工程           | 山河工程顧問有限公司     |

|      |                     |                     |            |
|------|---------------------|---------------------|------------|
| 1101 | 98S-ADE-03-3-183    | 涵碧蘭橋上下游護岸工程         | 山河工程顧問有限公司 |
| 1102 | 98S-ADE-03-3-182    | 成功大橋下游野溪整治工程        | 山河工程顧問有限公司 |
| 1103 | 98S-ADE-03-3-181    | 靜翠橋上下游護岸工程          | 山河工程顧問有限公司 |
| 1104 | 98S-ADE-03-3-175    | 大庄野溪整治工程            | 山河工程顧問有限公司 |
| 1105 | 98S-ADE-02-3-117    | 露尾野溪整治工程            | 山河工程顧問有限公司 |
| 1106 | 98S-ADE-02-3-115    | 籠仔坑野溪整治工程           | 山河工程顧問有限公司 |
| 1107 | 98S-ADE-02-3-110    | 加道坑野溪整治工程           | 山河工程顧問有限公司 |
| 1108 | 98S-ADE-02-3-105    | 曲冰橋上下游護岸工程          | 山河工程顧問有限公司 |
| 1109 | 98S-ADE-02-3-103    | ?下野溪整治工程            | 山河工程顧問有限公司 |
| 1110 | 98S-ADE-02-3-102    | 牛角坑 5 鄰野溪整治工程       | 山河工程顧問有限公司 |
| 1111 | 98S-ADE-02-3-100    | 隘寮野溪整治工程            | 山河工程顧問有限公司 |
| 1112 | 97S-WF-3-M03-013    | 棉仔園及乾溝九鄰野溪整治工程      | 山河工程顧問有限公司 |
| 1113 | 97S-WF-3-M04-001    | 三隻寮野溪整治工程           | 山河工程顧問有限公司 |
| 1114 | 97S-WF-3-M04-003    | 清峰橋及乾溝四鄰等二件野溪整治工程   | 山河工程顧問有限公司 |
| 1115 | 97S-WF-3-M04-005    | 葉厝及河洛瓏野溪整治工程        | 山河工程顧問有限公司 |
| 1116 | 97S-WF-3-M15-001-99 | 三廊坑溪坡地保育工程          | 山河工程顧問有限公司 |
| 1117 | 97S-WF-3-M14-002-99 | 翠巒部落野溪整治二期工程        | 山河工程顧問有限公司 |
| 1118 | 97S-WF-3-M04-010-99 | 甘泉大橋下游野溪等二件治山防洪工程   | 山河工程顧問有限公司 |
| 1119 | 97S-SC-3-M03-003-99 | 大坑野溪整治工程            | 山河工程顧問有限公司 |
| 1120 | 97WS3033-006        | 永樂崩場地處理工程           | 山河工程顧問有限公司 |
| 1121 | 98FR3013-012        | 麻竹腳八號農路改善工程         | 山河工程顧問有限公司 |
| 1122 | 98FR3013-010        | 七股林、益則坑及草坪農路改善工程    | 山河工程顧問有限公司 |
| 1123 | 98FR3013-009        | 鹽水、槌仔崎、車鼓崎及犁頭農路改善工程 | 山河工程顧問有限公司 |
| 1124 | 98FR3007-037        | 山豬湖農路改善工程           | 山河工程顧問有限公司 |
| 1125 | 98FR3007-036        | 下埔巷水尾巷過坑東勢坑農路改善工程   | 山河工程顧問有限公司 |
| 1126 | 98FR3006-006        | 三層巷農路改善工程           | 山河工程顧問有限公司 |
| 1127 | 98FR3006-005        | 大鞍瑞竹福興里農路改善工程       | 山河工程顧問有限公司 |
| 1128 | 98FR3006-004        | 安山、七鄰及 20 號農路改善工程   | 山河工程顧問有限公司 |
| 1129 | 98FR3006-003        | 東山巷農路改善工程           | 山河工程顧問有限公司 |
| 1130 | 98FR3005-029        | 新山、民和村農路改善工程        | 山河工程顧問有限公司 |
| 1131 | 98FR3004-033        | 集集、廣明、隘寮里農路改善工程     | 山河工程顧問有限公司 |
| 1132 | 98FR3002-028        | 振興鳳鳴鳳山福山永興里農路改善     | 山河工程顧問有限公司 |

|      |                  |                                  |              |
|------|------------------|----------------------------------|--------------|
|      |                  | 工程                               |              |
| 1133 | 98FR3002-027     | 水里新興玉峰村農路改善工程                    | 山河工程顧問有限公司   |
| 1134 | 98FR3002-026     | 天梯北線及烏土農路改善工程                    | 山河工程顧問有限公司   |
| 1135 | 98FR3002-025     | 大崙尾及茅埔農路改善工程                     | 山河工程顧問有限公司   |
| 1136 | 98FR3002-024     | 內興光明光輝里農路改善工程                    | 山河工程顧問有限公司   |
| 1137 | 98FR3002-021     | 仙洞坪農路及支線改善工程                     | 山河工程顧問有限公司   |
| 1138 | 98FR3002-020     | 凍鐵農路及周邊支線改善工程                    | 山河工程顧問有限公司   |
| 1139 | 98S-SC-3-Q01-002 | 德安橋下游野溪整治工程                      | 源隆技術顧問有限公司   |
| 1140 | 98S-ADE-08-3-272 | 石頭公大坑上游整治工程                      | 源隆技術顧問有限公司   |
| 1141 | 98FR3013-021     | 二坪、桃仔寮、過溪仔、山尾、下埔洋、中埔洋、竹頭崎等農路改善工程 | 源隆技術顧問有限公司   |
| 1142 | 98FR3007-046     | 公興村龍頂農路改善工程                      | 源隆技術顧問有限公司   |
| 1143 | 98FR3006-023     | 外埔、金松、福建坪農路改善工程                  | 源隆技術顧問有限公司   |
| 1144 | 98FR3006-022     | 公館坑農路改善工程                        | 源隆技術顧問有限公司   |
| 1145 | 98FR3005-036     | 水尾、雙梅、頂樟湖及樟湖農路改善工程               | 源隆技術顧問有限公司   |
| 1146 | 98FR3005-035     | 石古平及柴筍林農路改善工程                    | 源隆技術顧問有限公司   |
| 1147 | 98FR3005-034     | 溪坪、科仔腳及瑞里坪頂農路改善工程                | 源隆技術顧問有限公司   |
| 1148 | 98FR3001-021     | 永興村內坑農路改善工程                      | 源隆技術顧問有限公司   |
| 1149 | 98RL07-002       | 馬鳴村周邊環境休閒綠美化改善工程                 | 源隆技術顧問有限公司   |
| 1150 | 98RL03-029       | 海瀛社區擋土牆與社區綠美化工程                  | 源隆技術顧問有限公司   |
| 1151 | 98S-ADE-03-3-177 | 石牛溪支流坑溝整治工程                      | 森堡工程技術顧問有限公司 |
| 1152 | 98S-ADE-02-3-106 | 大丘園野溪整治工程                        | 森堡工程技術顧問有限公司 |
| 1153 | 98FR3013-014     | 長豐村農路改善工程                        | 森堡工程技術顧問有限公司 |
| 1154 | 98FR3013-013     | 崁腳村大東等 5 件農路改善工程                 | 森堡工程技術顧問有限公司 |
| 1155 | 98FR3013-011     | 瓊文巷農路改善工程                        | 森堡工程技術顧問有限公司 |
| 1156 | 98FR3007-035     | 魚池、中明、新城村農路改善工程                  | 森堡工程技術顧問有限公司 |
| 1157 | 98FR3007-034     | 石門及北港村農路改善工程                     | 森堡工程技術顧問有限公司 |

|      |                  |                | 公司           |
|------|------------------|----------------|--------------|
| 1158 | 98FR3006-002     | 青風農路改善工程       | 森堡工程技術顧問有限公司 |
| 1159 | 98FR3006-001     | 共和村中興農路改善工程    | 森堡工程技術顧問有限公司 |
| 1160 | 98FR3005-026     | 草湳農路改善工程       | 森堡工程技術顧問有限公司 |
| 1161 | 98FR3005-025     | 馬麟窟農路改善工程      | 森堡工程技術顧問有限公司 |
| 1162 | 98FR3004-030     | 愛村路及外大坪農路改善工程  | 森堡工程技術顧問有限公司 |
| 1163 | 98FR3003-023     | 臺西鄉海產路二段農路改善工程 | 森堡工程技術顧問有限公司 |
| 1164 | 98FR3003-021     | 青山坪至枋仔崙農路改善工程  | 森堡工程技術顧問有限公司 |
| 1165 | 98FR3003-020     | 鹿窟農路改善工程       | 森堡工程技術顧問有限公司 |
| 1166 | 98FR3003-019     | 石壁至豐山農路改善工程    | 森堡工程技術顧問有限公司 |
| 1167 | 98WS3002-031     | 大旗崩場地截水工程      | 聯成工程顧問有限公司   |
| 1168 | 98S-SC-3-M08-003 | 社子野溪整治工程       | 聯成工程顧問有限公司   |
| 1169 | 98S-ADE-09-3-317 | 中興街野溪整治工程      | 聯成工程顧問有限公司   |
| 1170 | 98S-ADE-08-3-275 | 永峰橋上游野溪整治工程    | 聯成工程顧問有限公司   |
| 1171 | 98S-ADE-08-3-274 | 玉屏巷崩塌整治工程      | 聯成工程顧問有限公司   |
| 1172 | 98S-ADE-04-3-224 | 中西巷土砂災害治理工程    | 聯成工程顧問有限公司   |
| 1173 | 98S-ADE-03-3-185 | 水仔尾等二件野溪整治工程   | 聯成工程顧問有限公司   |
| 1174 | 98S-ADE-01-3-034 | 小半天排水改善工程      | 聯成工程顧問有限公司   |
| 1175 | 98FR3006-008     | 骨頭坑、安溪等農路改善工程  | 聯成工程顧問有限公司   |
| 1176 | 98FR3004-034     | 內堀底農路改善工程      | 聯成工程顧問有限公司   |
| 1177 | 98FR3004-032     | 五城村 13 哩農路改善工程 | 聯成工程顧問有限公司   |
| 1178 | 98FR3004-029     | 十八份農路改善工程      | 聯成工程顧問有限公司   |
| 1179 | 98WS3002-039     | 番社口野溪整治二期工程    | 山林技術顧問有限公司   |
| 1180 | 98S-SC-3-Q08-002 | 半天岩旁野溪整治工程     | 山林技術顧問有限公司   |
| 1181 | 98S-ADE-12-3-342 | 食飯燕野溪整治工程      | 山林技術顧問有限公司   |
| 1182 | 98S-ADE-04-3-226 | 永和野溪土砂災害治理工程   | 山林技術顧問有限公司   |
| 1183 | 98S-ADE-04-3-225 | 清水湖野溪土砂災害治理工程  | 山林技術顧問有限公司   |
| 1184 | 98S-ADE-03-3-188 | 粗坑野溪整治工程       | 山林技術顧問有限公司   |

|      |                     |                       |            |
|------|---------------------|-----------------------|------------|
| 1185 | 98S-ADE-03-3-187    | 四角山野溪整治工程             | 山林技術顧問有限公司 |
| 1186 | 98S-ADE-03-3-184    | 花螺坑野溪整治工程             | 山林技術顧問有限公司 |
| 1187 | 98S-ADE-03-3-179    | 石頭溪整治二期工程             | 山林技術顧問有限公司 |
| 1188 | 98S-ADE-03-3-174    | 崁腳坑野溪整治二期工程           | 山林技術顧問有限公司 |
| 1189 | 98S-ADE-03-3-173    | 仙峰三號橋野溪整治工程           | 山林技術顧問有限公司 |
| 1190 | 98S-ADE-02-3-114    | 圓仔城野溪整治等三件工程          | 山林技術顧問有限公司 |
| 1191 | 98S-ADE-02-3-111    | 久恭野溪整治工程              | 山林技術顧問有限公司 |
| 1192 | 98S-ADE-02-3-101    | 安山路旁野溪整治工程            | 山林技術顧問有限公司 |
| 1193 | 98S-ADE-02-3-097    | 月桃巷野溪整治二期工程           | 山林技術顧問有限公司 |
| 1194 | 98S-ADE-02-3-096    | 加走寮溪整治三期工程            | 山林技術顧問有限公司 |
| 1195 | 98MSM2001-007       | 九芎坑野溪整治工程             | 山林技術顧問有限公司 |
| 1196 | 97S-SC-3-P03-006-99 | 科角溪整治二期工程             | 山林技術顧問有限公司 |
| 1197 | 97WS3033-009        | 骨頭坑、石牌坑等四件野溪整治工程      | 山林技術顧問有限公司 |
| 1198 | 98FR3013-020        | 新興寮農路改善工程             | 山林技術顧問有限公司 |
| 1199 | 98FR3013-019        | 半治-湖仔內農路改善工程          | 山林技術顧問有限公司 |
| 1200 | 98FR3007-045        | 古坑鄉農雲古 011 農路改善工程     | 山林技術顧問有限公司 |
| 1201 | 98FR3006-018        | 松山及山中農路改善工程           | 山林技術顧問有限公司 |
| 1202 | 98FR3006-016        | 棋盤村崁頂坑黃德坑溪旁農路改善工程     | 山林技術顧問有限公司 |
| 1203 | 98FR3005-033        | 棋盤村圳頭坑崁頂坑黃德坑溪旁農路改善工程  | 山林技術顧問有限公司 |
| 1204 | 99MSM2001-009       | 來吉國小旁崩坍地處理工程          | 源隆技術顧問有限公司 |
| 1205 | 99S-SC-3-P02-001    | 麻園仔野溪整治工程             | 源隆技術顧問有限公司 |
| 1206 | 99S-SC-3-Q01-002    | 安靖橋上方野溪整治工程           | 源隆技術顧問有限公司 |
| 1207 | 99S-SC-3-Q02-006    | 行運橋下游野溪處理工程           | 源隆技術顧問有限公司 |
| 1208 | 99S-SC-3-Q02-005    | 水尾坑溝整治二期工程            | 山林技術顧問有限公司 |
| 1209 | 98S-SC-3-M08-002    | 北勢坑野溪整治工程             | 聯成工程顧問有限公司 |
| 1210 | 98RL22-07           | 初鄉村周邊綠美化及排水溝改善工程      | 創邑工程顧問有限公司 |
| 1211 | 98WS3002-032        | 大旗崩場地坡面穩定工程           | 聯成工程顧問有限公司 |
| 1212 | 98FR3006-007        | 楓南、同安寮及林厝坑口等農路及支線改善工程 | 聯成工程顧問有限公司 |
| 1213 | 98FR3005-028        | 正萬坑農路及支線改善工程          | 聯成工程顧問有限公司 |
| 1214 | 98RL13-12           | 上安社區基礎環境改善工程          | 聯成工程顧問有限公司 |
| 1215 | 98RL14-10           | 初鄉社區半林仔輕便車古道維修工程      | 聯成聯合建築師事務所 |

|      |                     |                |            |
|------|---------------------|----------------|------------|
| 1216 | 98CR3-028           | 永興國小前道路改善工程    | 聯成聯合建築師事務所 |
| 1217 | 98S-ADE-03-3-191    | 瑞峰村 8 鄰野溪整治工程  | 新光工程顧問有限公司 |
| 1218 | 99WS3001-009        | 西興村第八莊野溪整治二期工程 | 新光工程顧問有限公司 |
| 1219 | 98S-WF-3-M14-002-99 | 梅峰農場坑溝治理工程     | 聯成工程顧問有限公司 |
| 1220 | 98WS2019-004        | 連先坑            | 聯成工程顧問有限公司 |