

怎樣燙好衣服？

珠瑩

燙得平整的衣服，穿在身上，顯得精神好，對別人的觀感也好。自己燙洗自己燙，並不增加很多費用，但可常保整潔。你會自己燙衣服嗎？這裏告訴你幾個要點：

電熨斗：應選擇容積或重量較大的，可吸收較多的熱量，而且重量大壓力增加，容易燙出平整的衣服。但如熨斗過大，工作時就不方便。

溫度：溫度是最主要關鍵，熨斗接觸衣服時，應該使衣服的濕氣能立即蒸乾（即有充分的水蒸氣往上冒），過低時燙衣工作慢而且燙不平，過高時就會傷布料。電熨斗有自動調節器的，應照指定溫度調節溫度。如無自動開關，應隨時切斷電源，以調節溫度。

衣服噴水：衣服噴水要適當而平均，不可過多或太少，否則將使一件衣服燙的時間延長或燙得不挺。一般家庭噴霧器都為塑膠品，是用口吹的。如認為水量太少時，可將食指按在



通氣管口，用大姆指和其餘三指施以壓力，向噴壺兩側壓縮，使裏面的水急向上湧出，噴水量可以加大。

底墊：一件衣服燙的光滑平整與否，墊在下面的東西很重要，適當的厚度約為一、五公分。底墊通常由厚布或毛氈疊成，組織空隙不可太大，否則會在衣服上印出痕跡。

漿粉：一件衣服要能筆挺，可在衣服晒乾前用漿水浸漬，乾後再熨。有些地方（如領子）必須增加硬度時，可用太白粉或樹薯粉，和水三倍充分攪拌成為漿狀，把衣領或其他部份浸入泡好的漿水中，取出擠去水分，再把漿粉集中處用手抹開均勻。

燙平：燙衣時應盡量燙的部分乾後再移動，這樣可使折痕不易消失。燙上身衣服的步骤是肩帶、前面、背後部、袖子、領子。燙褲子的方法是褲腰先燙，再燙褲管。熟悉後可以自己隨意活用。

電熨斗的保護：當我們熨好衣服後應立即存放起來。存放時注意底部有否沾上漿粉，如有應立即除去。用完後要擦拭，放於通風乾燥的地方。

熨斗插在插座上，忙著去做別的事，忘記切斷電源，這樣最危險，可能引起火災。

報相互好家用大
好一第路銷怪莫



氣清快多泡抹輕
褲衫及膚皮護保




請得攪姐小太太
用好真文雪僑南



虧吃免標商明認 多品水冒假來近
皂晶水僑南用愛請



標商明認請



司公限有份股業工學化僑南

最好洗的肥皂：
南僑水晶肥皂

▲南僑水晶肥皂是本省劃時代的產品，用全世界最新穎之意大利肥皂製造機器，配合精良的技術所生產之新穎肥皂。
▲南僑水晶肥皂保持純皂的本質與本色，輕輕抹泡沫多，絕無刺激性，去污除垢最迅速，使用中不致破碎，不起裂紋，優點特多確實好洗。
▲南僑水晶肥皂一經應市即為用戶熱烈愛顧，爭先選購。
▲近來仿水晶肥皂之製品很多，請多注意，認明南僑水晶肥皂商標，慎防假冒以免上當。