

### 歡迎行政院農業委員會

# 111年度優良農建工程評審委員

# 蒞臨指導



主辦單位

水土保持局 臺北分局

## 工作團隊

**Work Team** 



管理維護

新竹縣峨眉鄉 無負擔社區

設計監造

程泰工程技術 顧問有限公司 施工單位

皇佳營造 有限公司

# 簡報網要



工程緣起

**貳**/工程內容

參/規劃設計

建/工程特色及效益

伍/ 工程品質及三級管理特色

陸/評審基準評分指標









# 解決方案

項次	困境分析 (現況問題)	設計對策
1	農塘消失危機	<b>農塘景觀場域~</b> 蜂巢格網護坡及砌石親水池 串聯農塘營造水循環經濟效益,利 用淺山及農塘,營造水與綠環境。
2	基地排水問題	<b>完善安全排水系統明確~</b> <b>砌石及過濾景觀植物</b> ,以柔性工法,創造自然農塘地景,將家 庭污水過濾再淨化,營造生物多樣性棲地空間。





# 工程內容

### 農塘景觀場域(恢復舊有農塘文化)

	821m2
蜂巢格網護坡	348m2
警戒石	125m
砌石親水池	3座
石頭座椅	1座
	50m
植草磚鋪面	261m2
路緣石	33m

### 排水景觀設施(循環水資源)

砌石溝	50m
砌石淨化池	1座



開工日期

110年9月7日

竣工日期

工程地點

寶山鄉峨眉鄉

工程經費



# 設計理念

# 實踐友善農村、營造水與綠環境

恢復舊有水資源

體驗山城地景 農村遊程 減少擾動增加棲地 降低環境衝擊

生產面


生活面

生態面

# 工程設計(1/7)

### 柔性工法,創造自然農塘地景

- 1 鋪設皂土毯作為覆蓋之阻水層設計
- 2 蜂巢格網加速邊坡植生,緩坡化設計
- 3 營造農塘安全性種植灌木香蒲



# 工程設計(2/7)

# 蜂巢格網護坡設計











工程設計(7/7)整體安全防護全面考量,提高使用安全性










# 肆、工程特色及效益



# 工程特色

砌石排水溝、砌石淨水池等方式儲留,增加入滲機會基地保水,提供家庭污水淨水淨化功能



















### 污水清道夫 水生植物發揮淨化成效

正磷酸

檢測項目	單位	家庭污水口 (進水口)	砌石淨化池 (出水口)	灌溉水質基準 上限值
Ph值	無單位	7.9	7.2	6.0~9.0
懸浮固體	mg/L	22.0	9.1	100
化學需氧量	mg/L	83.3	<10.0	175
生物需氧量	mg/L	47.2	0.4	3.0
氨氣	mg/L	8.84	0.05	3.0
正磷酸鹽	mgP/L	0.815	0.047	200

eurofins		💸 eurofins	
上	準環	上準	:
Eurofins Su	n Dream	Eurofins Sun D	,
地址:台中市西屯區工業36	略41號	地址:台中市西屯區工業36路4	
	榜		
委託單位: 程泰工程技術顧問	有限公	委託單位: 程泰工程技術顧問有門	ě
樣品名稱: 農塘水		樣品名稱: 家庭廢水	
樣品編號: B1111006M		様品編號: B1111006N	
採樣單位: 程泰工程技術顧問有限公:		採樣單位: 程泰工程技術顧問有戶	R
採樣地點: 新竹縣峨眉鄉25號		採樣地點: 新竹縣峨眉鄉25號	
检测项目	检测	檢測項目	-
氨糖子濃度指數	7.	直維子濃度指數	
Miles of the Miles	10	MONTH OF THE STATE	

单位: 程泰工程技術》 也點: 新什縣峨眉鄉2		採樣單位: 程泰工程技術 採樣地點: 新竹縣峨眉朝
檢測項目	检决	檢測項目
濃度指數	7.	鱼雄子濃度指数
雅	10.	悬浮困难
<b>氧量</b>	13.	化學需氧量
<b>乳量</b>	1.0	生化雾氧量
	0.2	表集
0.00	NI	正磷酸鹽

は低於方法債測極限之測定以"間" 別值低於物量與最低濃度而高於IDL濃 最高非本班單位自行延接,樣品失從用 目均由本路單位條例,本報告不得隨 實檢測項目數離子濃度複數非於採獲用	備註: 1. 檢測值低於方法值測極限点測定以 2. 檢測值低於檢查線最低濃度兩高於關 3. 本模品每查玩單位負行送帳,模品未 項目的由委玩單位模仿 本本職會不得 4. 本質檢測項目直離子很定指數补於指
名稱: 上準環境科技股份有限公司	公司名稱: 上準環境科技股份有限
宝主管/報告簽署人: 孔社·	检验宣主管/报告簽署人: 夏 克

### a eurofins 上準:

上準環境科技股份有限公司

地址:台中市西屯區工業36路41號

		採樣時間:	111/10/06
委託單位: 彩	1 泰工程技術顧問有限公司		
樣品名稱: 月	化池水	收樣時間:	111/10/06 14
樣品編號: B	11110060	報告日期:	111/10/13
採樣單位; 看	!泰工程技術顧問有限公司	報告編號:	R1112312B11
经推补款: 表	分縣總局鄉25號	8胜 战人:	似子基

檢測項目	检测值	检测方法	單 位	備註
<b>氫離子濃度指數</b>	7.2	NIEA W424.53A	_	#25.0℃到得·#4
懸浮困體	9.1	NIEA W210.58A	mg/L	
化學寫氧量	<10.0	NIEA W517.53B	mg/L	MDL=7.4
生化窝氡量	0.4	NIEA W510.55B	mg/L	溶泉消耗量下限為2.0 mg/L
收集	0.05	NIEA W448.52B	mg/L	
正磷酸鹽	0.047	NIEA W427.53B	mg P/L	

19 ( ) "例值低於方法值到極限之則定以 "知" 表示,直接明真方法值到極限值及单位(即见)。 2 回倒值成分增量模型效果没有高於即即項( ) 以 《 ) 普達模型或環度值表示。 3 / 供給面查於單位於例, ( ) 表现有關係者是反称符分式, ( ) 接任時, ( ) 接他知。 / 模樣單位及檢阅 · 項目的面查於單位設例, 4 也多不得想查模型 ( ) 作用, ( ) 有一种, ( ) 参考》頁 。 / 分離使用点效。 4 《 ) 表现到用显现量体深度检查原外接度增生产物用, ( ) 推查 ( ) 和价值的多类。

公司名稱: 上準環境科技股份有限公司 檢驗室主管/報告簽署人: 見被云

依據抽測數據報告,工程完工1年後去除率

已達可灌溉標準



來源:行政院農田水利署灌溉水質基準

# 農塘蓄水量増加・有效灌溉周邊農地

農村埤塘轉型活化

|柑橘果園區

施工後

原蓄水量

520

立方

灌溉面積

0.5

公頃

受益戶

農塘景觀休憩區 0.15ha

蓄水量

2100

立方

灌溉面積

2.0

公頃

受益戶

8月

苦茶樹產業區 1.5ha I柑橘果園區

0.35ha

人文活動區

產業加工區

食農場域區

步行動線

園區動線30



# 經營效益(1/6)











### 親暴大地 関懐社會

### 農村小旅行

以故事化豐富主題性, 包裝成有趣深度體驗旅遊模式。 食農教育重新建立人與食物、人 與土地的關係

一起用實際行動體會社區生活樣 貌方式,活化農村元素,用創意 提升農村體驗價值





農村食農場域遊程,認識農業與食材,讓農村變好玩



# 經營效益(3/6)

### 交特色課程結合,跨域資源串聯

與峨眉國中食農教育課程結合 VouTube 搜尋




① ② 年度-走讀峨眉-赤柯山苦茶油工坊 🖳 🕞

觀看次數: 7次 • 2021年2月23日



● 0 → 分享 = 儲存





觀看次數: 7次 • 2021年2月23日



的肥料

1 0 ● 0 → 分享 三 儲存 …



# 經營效益(4/6) 創造加乘公典效益性



加速推動苦茶油產品產銷履歷驗證(驗證面積於110年底已達6.82公頃、今年預計新增13.27公頃)

強化苦茶油的六級產業化發展模式,在生產、加工、行 鎖上發揮相乘綜效。





#### 各大通路合作團購

















# 經營效益(6/6)新聞媒體報導

新聞媒體報導 肯定本區產業推動績效

• 》:會 宣言擬提台海安定與香港

中共被曝疫情初期做出疫苗 時間點令外界質疑

新唐人亞太台

#### 峨眉鄉成立製油廠 苦茶油生產行銷 一條龍

更新時間: 2020-10-30 21:53:20











# 工程品質及三級 管理特色

38

### 三級品管機制落實分層負責 三級品管 行政院公共工程委員會 第三級 行政院農業委員會 查核評鑑 水土保持局 第二級 水土保持局臺北分局 品質保證 設計監造單位 程泰工程技術顧問有限公司 承包廠商

皇佳營造有限公司

查核工程品質及進度

施工查核小組-工程查核

品質督導小組-工程品質及進度

品質稽查小組-工程稽查

成立品管組織-監督廠商

確保施工品質及進度掌控

成立品管組織-監督廠商

確保施工品質及進度掌控

39

品質管制

# 品管保證

計畫主持人張為傑(公司負責人、公司執業技師、水保技師)

專長 集水區治理規劃設計、水土保持土木水利工程規劃設計監造、 持土木水利工程規劃設計監造、 景觀規劃與設計、木構造工程、 長期水土保持計畫

> 程泰工程技 術顧問有限 公司

多年集水區治 □ 山防災工程經 驗

水土保持專業 人員

公共工程金質獎

優良農建

榮獲行政院公共工程委員會

事業監造 量人員


18座

專業監造、測 量人員


BERRESENDER

土木、景觀專 業設計人員


















### 相關計畫皆依規定期限完成核定

- 110年08月11日監造計畫書核定
- 110年09月06日品質計畫書核定


#### 監造計畫書核定






#### 發包前完成核定, 施工計畫開工前完成

#### 施工品質計畫書核定





### 監造技師督導檢查(3次)







#### 技師督導

	工程名稱	峨眉鄉無負擔社區苦茶體 程	松園區	周邊環境改善二期二					
- 2	监造 仮商	程泰工程技術顧問有限公司 施工 單位 皇任營造有限公司							
	Y 等人員	張為傑	督導 日期	(10年10月1月日					
	易施工 形概返	/植草群铺面村料近 2.排业运治作	湯						
督	券安 衛生	人就安告年 降內寒去淚 工褐螺冠则台随便散落							
導項	品質	人種草牌科州名園流							
M E	其他	¥.							
#1	工技 指導 示事項)	人指草碑街沒需到 2. 銷沒明獨先確很有							
缺失改善情形		Z.							
督	<b>非人員</b>	次为好							
- 6	自住								

#### 技師督導

	工程名稱	峨眉鄉無負擔社區苦茶體 程	验園區	周邊環境改善二期工						
	监造 發育	程泰工程技術顧問有限公司 - 単位 - 単位								
	計事 人員	張島傑	督導 日期	(10年(月)年						
	易施工 影概述	實確保育區施作.								
督	勞安 衛生	人材料 敢急随意强改。								
導項	品質	/ 小稅水步道民工有名圖说 2、安희明建新式一、形式二八百名圖说。								
В	其他	4								
術	工技 指導	人材料想注意 非觀 有 2、親此他从浄化池想注		·						
缺失	文善情形	光								
督司	人员	15/14								
9	§ 23.									

#### 共 師 松 3

	工程 名稱	· 峨眉鄉無負擔社區苦茶體 程	验園區	周邊環境改善二期コ						
	監造 最高	程泰工程技術顧問有限公司 単位 単位 単位								
	計導 人員	張為傑	督導 日期	(15年17月13日						
	<b>易施工</b> 砂概述	要項章制係百區的力 超新过端								
督	<b>券安</b> 衛生	人现场整门的。 2. 那谷玉永辉的寒寺谈								
導項	品質	人 模 妖 種 類 為 各 欄 以								
月目	其他	* .								
407	工技 指導 示字項)	人 在我被往後點行在後續後增頭中又也數 以, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								
缺失改善情形		2.								
督号	<b>事人員</b>	然为位								
9	自独									

#### 技師督導意見

●砌石線型稽查需弧形流暢,不得折角。



植草磚是否符合設計圖說。

# 品質督導 工程品質稽查及督導情形

#### 主管機關督導情形

- 水土保持局工程督導小組督導
  - 甲等83分

王幸隆委員、李榮春委員、田倚寧委員

水土保持局抽驗-委託土木技師公會抽驗合格



#### 主辦機關稽查並落實改善

- ●本分局辦理內部工程品質稽查1次 卓秉毅副工程司
- 主辦人員不定時辦理品質稽查3次。
- 查核、督導所列缺失,均列管追蹤,並 依限改善完成後備查。





# 陸評審基準評分指標

44

Taipei Branch, Soil and Water Conservation Bureau, COA

工程名稱: 峨眉鄉無負擔社區苦茶體驗園區周邊環境改善二期工程 日期:110 年 09 月 06 日

型錄樣品審核

樣品保存或養護地點:

混凝土澆置位置:

監工人員

(簽名)

書面審核

送樣日期:

工地現場抽驗

□其他:

試驗日期:

試驗值:

試驗值:

試驗值: 1.材料品質抽驗不合格時,填寫「

試驗報告編號

符合追蹤改善表」。

土狮平位。	门以门及亲女只言小工师行	四至 几万 问	
承包商	皇佳營造有限公司		
材料名稱	植草磚	供料廠商	天九興業(股)有限公司
進場日期		進場數量	

材料出廠應提供證明文件	公司執照、試驗報告、型錄	

材料堆置地點

抽驗方式

材料契約規範 4000PSI 以上

駐廠抽驗

□材料試驗室抽驗

取樣數量

取樣日期:

會驗人員:

試驗機構名稱

□ 如試驗報告

驗項目 □ 其他:

試驗項目:

試驗項目: 合格值:

試驗項目:

合格值:

合格值:

✓ 合格同意使用 □不合格隔離退貨

抽驗結果 □數量不足 □材料堆置場所不良

门其他: 承包商 (簽名)

監造單位品質保證(1/7)

承商提送材料供應商書面資料 (含相關文件、試驗報告等)

不合格

監造單位審查與核定

合格

承商材料進場、標示、 試驗申請

會同承商取樣、送驗 (內容、規格、有效日期) 承包商矯正及 預防措施

不合格改正

'先標示、隔離)

試驗成果評估

同意使用

運離工地

複查

### 監造單位品質保證(2/7)

材料名稱及數量	送審核定日期
預拌混凝土210kgf/cm2	110.09.27
鋼筋	110.09.27
植草磚	110.09.27
仿枕木及櫟木樁	110.09.27
皂土毯	110.10.07
蜂巢格網	110.10.07
鍍鋅隔柵板	110.10.29

#### 施工材料皆於開工前核定

應送審7類材料設備,經審查 後符合圖說及契約規範要求 同意進場

> 100% 全部合格

優質·效率·團隊 46

### 監造單位品質保證(3/7)

	抽查項目	已抽查次數	合格 次數	不合格率 ( 已改善完成 )
1	施工放樣工程	3	3	0%
2	開挖工程 土方工程	1	1	0%
3	土方工程	2	2	0%
4	模板工程	1	1	0%
5	鋼筋工程	3	3	0%
6	混凝土工程	1	1	0%
7	皂土毯工程、蜂巢格網護坡工程、太空包工程、警戒 石工程、仿枕木工程及仿枕木收邊工程	4	4	0%
8	警示牌工程及低矮解說牌工程	1	1	0%
9	PC路面敲除重鋪工程、植草磚鋪面工程、路緣石工程及石頭座椅工程	1	1	0%
10	擋土牆工程、排水溝工程、靜水池工程及既有平台基 礎修復工程	3	3	0%
	總計	20	20	0%

#### 各項工程檢查表

	土方工程施工者		退凝土力
工程方值	城层郊無負請社區芸芸體驗園	工程名稱	破罪明無者情社監告答禮
永禮最新	等機順所 美人士	符標政府	母標現面 是人名
	B1-C	核驗位置	/B tife
檢驗位置	全区	检查结线	巴拉特尔黎斯 □光工中
检查码线	□檢驗停留點 □純工中(維持	检查结果	〇檢查合格 ×有級失業
检查结果	〇檢查合格 x有缺失常改正	抽查項目	依從計劃說、規範之
抽查项目	依找計圖說、規範之抽查	自主意绘表	是否確實填寫。
	(定量定性)	北京年度	连星面 - 版板内部海湿板
自主查验表	是否確實填寫:		模板之道関技况。
交通安全维護	安全標準、號站及警示學設置	預件送收上 運輸	排合至德里完成之時間徑 (不得超過30分離)
基礎開放	地表籍的病等未清除病据检查	加州直输	预拌洗碗上外廠《不評有
Separation 1	地表達除凡在原路面以上所才 連接。	指件送缺土	設計時度: ISca · 時度 <isca 時許可差±2.5c<br="">時度≥ISca 時許可差±2.5c 時度≥ISca 時許可差±1.5 洗練上表離子查驗 · 網絡1</isca>
邊域整理	透透視器部分水面視實際室	10.0k	送荷土港里之取積和數·另
	4 -		每 200 立方公尺取1 组:
	□小型夯實機。	高宝さる	抵動機充分揭實·5-10 秒
存實器具	□小型產路機。	60 8 4 74	可稱及模板、網筋。
	□花土機・	先至其實	連盟方法,連盟順序如施 是否高於1.5公尺。
	構造物完成四填碎。四填土宝		选量後以 <b>在布·</b> 單原等度
分層田填	每層影亦不得超過 30 cm。		由克分派或状態:
	每層實力不得超過15 cm。	4:1	混凝上表面保持表面温期;
納失程查核果:			· 是 直 後 至 日 禁 止 人 貞 · 東 i
□ 巴克成改善 (	檢附改善前中後照片)	移模造道段	
	填具「缺失改善造职表」進行目	上表面检查	· 無縁窩、冷燥、孔湖產生
優查日期: 機查人員職稱:	4 д п	納夫権支持者	(機形改善症や後期に)
聖達現場人員名		□未完成改善	· 填具「助大改各边职長」
		後食日期:	
	:進行檢驗停留點 - 施工中(隨義	<b>製造主管簽</b> 名	
	-程項目,尚未使用之工程項目7		
	查工程项目可提實際需要作增係		
3. 本表由監	造工地環場人員實地檢查後農實		






混凝土取樣

#### Taipei Branch, Soil and Water Conservation Bureau, COA

### 施工品質查證

### 監造單位品質保證(4/7)





太空包尺寸查驗



材料送交經TAF認證合格或學術單位試驗,試驗結果進行判讀

### 監造單位品質保證(5/7)

#### 施工中各項停留點進行查驗留下紀錄

契約規定抽查項目	抽查次數	符合 次數	未符合 次數
施工放樣工程	11	11	0
土方工程	6	6	0
模板工程	8	8	0
鋼筋工程	3	3	0
混凝土工程	7	7	0
皂土毯工程、蜂巢格網護坡工程 太空包工程、警戒石工程、仿枕 木工程及仿枕木收邊工程	4	4	0
警示牌工程及低矮解說牌工程	5	5	0
PC路面敲除重鋪工程、植草磚鋪 面工程、路緣石工程及石頭座椅 工程	3	3	0
擋土牆工程、排水溝工程、靜水 池工程及既有平台基礎修復工程	7	7	0

#### ✓ 監造技師定時督導工地

峨眉鄉無負擔社區苦茶體驗園區

周邊環境改善二期工程

**肾**導項目:仿枕木步道鋪套

肾等结果: 尺寸合格













### 監造單位品質保證(6/7)

#### 材料進場後立即查驗與取樣送驗,拍攝建檔,併辦理材料取樣抽驗













# 監造單位品質保證(7/7)

- > 不合格事項追蹤改善5次。
- ➤ 職安及環境衛生2次、PC路面舗設改善1次、施工中安全措施改善2次。







### 施工品質管制

# 承攬廠商品質管制(1/2)



#### > 專任工程人員定時現場指導、各項自主檢查留下紀錄。

✔ 材料檢試驗


契約規定檢驗項目	檢驗 次數	符合 次數	未符合 次數
210kgf/cm2圓柱試體取 樣	1組	1組	0 組
鋼筋試驗	2組	2組	0組
土壤夯實試驗	1組	1組	0組
密度試驗	1組	1組	0組

#### 專任工程人員指導



#### ✔ 施工項目自主檢查

契約規定 抽查項目	抽查 次數	符合 次數	未符合 次數	契約規定 抽查項目	抽查 次數	符合 次數	未符合 次數
施工放樣工程	15	13	2	皂土毯工程、蜂巢格網護坡工程、太 空包工程、警戒石工程仿枕木工程及 仿枕木收邊工程	5	4	1
土方工程	10	9	1	警示牌工程及低矮解說牌工程	5	5	0
模板工程	11	9	2	PC路面敲除重鋪工程、植草磚鋪面工程、路緣石工程及石頭座椅工程	5	5	0
鋼筋工程	6	6	0	擋土牆工程、排水溝工程、靜水池工 程及既有平台基礎修復工程	10	9	1
混凝土工程	11	10	1	專任工程員人員督導	89	80	9



#### 混凝土取樣



#### 植草磚尺寸查驗



優質·效率·團隊 52



### 施工品質管制

### 承攬廠商品質管制(2/2)



#### ▶ 廠商妥善安排工序,本工程如期如質完工。

▶ 110年9月7日開工

#### 工程進度表

▶ 110年12月20日竣工

							峨	眉鄉無負擔	鲁社區苦菜	體驗園區	周邊環境改		程			,		105日曆天	Ę
項次	項目	數量	百分比	110年															
タス タス		双里	<u>н</u> ли [	9/7	9/12	9/19	9/26	10/3	10/10	10/17	10/24	10/31	11/7	11/14	11/21	11/28	12/5	12/12	12/20
				1day	5day	12day	19day	26day	33day	40day	47day	54day	61day	68day	75day	82day	89day	96day	105day
1	施工前準備	1式	100% 90%																
2	整地工程	1式	80% 70%																
3	農塘整治工程	1式	60% 50%																•
4	鋪面工程	1式	40%																
5	植栽工程	1式	30% 20%										/						
6	竣工整理	1式	10% 0%																
		預定進度	累計預定進度	0.00%	1.45%	3.14%	4.59%	6.29%	7.70%	10.20%	13.07%	17.88%	25.59%	41.86%	45.63%	44.18%	53.60%	70.14%	81.91%
	總進度	炽化進皮	預定進度	0.00%	1.45%	1.69%	1.45%	1.70%	1.41%	2.50%	2.87%	4.81%	7.71%	16.27%	3.77%	-1.45%	9.42%	16.54%	11.77%
		實際進度	累計實際進度	0.00%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	9.07%	13.91%	25.07%	25.07%	29.13%	45.63%	44.18%	93.66%	98.35%	99.00%	100.00%
		具体延及	實際進度	0.00%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	9.00%	4.84%	11.16%	0.00%	4.06%	16.50%	-1.45%	49.48%	4.69%	0.65%	1.00%
	超前(+)或落後(	-)%		0.00%	-1.38%	-3.07%	-4.52%	-6.22%	1.37%	3.71%	12.00%	7.19%	3.54%	3.77%	-1.45%	49.48%	44.75%	28.86%	18.09%

優質・效率・團隊

# 履約管理(1/4)

- 落實半月報表,定期回報施工狀況,以利主辦機關督導。
- 隨時注意工地進度滾動式調整



配合自主防疫 每日進場鐵溫量別	安衛技能建置
壹拾、會議結論:	
	形發生,待隨將掌握天候決況及現地水文情形,如
<ol> <li>近期天候不穩定,易有雷雨及陣而情; 異款請立即嶽離至安全處。</li> </ol>	
	坦韓範圍內、以維安全。
異狀請立即擬離至安全處。	
異款請立即凝糠至安全處。 2. 渠浦卓於淺重作書時,禁止進入車輛 3. 進行構造物開結鄉套作業時,翅轉半徑請 4. 構造物網絡鄉套作業時請佩戴手套。	<b>为進入,以維安全。</b>
異狀清立即凝糠至安全處。 2. 展消車於淺置作業時、蒙土進入車輛 3. 進行構造物開挖作業時,迎轉半徑請 4. 構造物鋼筋鄉套作業時請觀載手套。 5. 請各位同仁進入工區、保有危機急歲。	为進人,以雜安全。 且有發現同仁有不安全之行為、詩立即制止或提醒
異款請立即凝糠至安全處。 2. 渠浦卓於淺重作書時,禁止進入車輛 3. 進行構造物開結鄉套作業時,翅轉半徑請 4. 構造物網絡鄉套作業時請佩戴手套。	为進人,以雜安全。 且有發現同仁有不安全之行為、詩立即制止或提醒





						行	t l	完長	湯	委	員	會	水.	±1	呆	寺居	雪	中	分	局	-	工具	胡椒	3	表	(	<b>H</b>	曆:	天)	)			
工程名標	1	èĦ	3#	从水	\$1	漢	弘治	工台	98														Ŋ:							3	8	財报:	140日曆:
計畫名稱 水計畫	: 1	104	· Æ	白暗	基本	įį.	设计	1-	水堆	境对	K-	縣	学	HA	及日	統	10						LE		110	¥05	Н2	18					
B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						25	26	27	28	29	38	31	假目成 因故停工	可計工!
110/05					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
110/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		- 6	30
110/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Г	Г		Г		П									П		0	15
備註	1.1	104	105.	105	8 14	T																											
																											310	ėi	t			0	72

**上期管**控

#### 防疫檢查

生態友善措施抽查

工程進度半月報表管控各項品質

# 履約管理(2/4)

# 工程業務電子化,使資訊交流便利及完善,以利工程品質進度控管。

歡迎登入系統


程泰工程技術顧問有限

( 廠商版

#### 常 農村再生執行及管理系統









# 履約管理(3/4)

### 團隊合作 如期如質 提前完工

110.12.20完工

現場與施工單位快速討論規劃設計與實際施工互相結合、彌補,縮短建設期程,並提升工程品質。

預計工期

110.9.7開工

111.1.4預計完工

工期100日曆天

# 履約管理(4/4)

### 工程管理電子化



◆督導施工廠商傳輸數位相片,並於http://rcm.swcb.gov.tw運作「進度實績管理子系統」及「委外監造日誌回傳系統」。



委外廠商



拍攝工地貫況



回傳施工成果














- ●遠端品質回傳
- ●進度實績管理
- ●進度落後預警
- ●遠端填報進度

●三級品管電子化遠端系統-科技運用

夏質・效率・團隊

即 時維護 社區宣導維護

居民自主維護

通報維護

居民通報

社區專線通知

包括公物破損、修繕等、 由全民通報,無負擔社區 立即派工維護。

新竹縣峨眉鄉 無負擔社區

峨眉鄉無負擔社區苦茶體驗園區周邊環境改善二期工程

「公共工程管理維護操作手冊」



工程主辦機關:行政院農業委員會水土保持局臺北分局

設計監造單位:程泰工程技術顧問有限公司

施 工 廠 商 : 皇佳營造有限公司

新竹縣峨眉鄉無負擔社區不定時全區環境整 理、喬灌木及設施巡視等工作。

農村再生相關公共設施認養契約

、設施名稱:峨眉鄉無負擔社區苦茶體驗園區周邊環境 期工程(計畫編號:110RA-01-017)

二、 坐落地點:新竹縣峨眉鄉無負擔社區

三、土地所有權人: 四、認養起送期程:110年1月30日起至130年12月31日止

五、平日清潔維護及管理計畫:

足期除草維護整潔

行政院農業委員會水土保持局台出

聯絡住址:新竹栗原山光眉於门期芝村3类及25

農村再生相關公共設施認養契約

一、設施名稱: 峨眉鄉無負擔社區苦茶體驗園區周邊環境改善二 期工程(計畫編號:110RA-01-017)

二、 坐落地點:新竹縣峨眉鄉無負擔社區

三、土地所有權人: 苗子掌

四、認養起這期程:110年1月30日起至130年12月31日止

五、平日清潔維護及管理計畫:

多道定期除草 水川養護

行政院農業委員會水土保持局台北分局 (管理財產機關)

認養單位 (組織): 甘子木

(答名或蓋章)

身分證統一編號或營業登記證號碼: J[20628772 聯絡住址:新竹縣竹東金真商華里世界街 51卷 9多

聯絡電話: 0930594278

民國 110年 1月 21日

農村再生相關公共設施認養契約

一、設施名稱:峨眉鄉無負擔社區苦茶體驗園區周邊環境改善二

三、土地所有權人: 黃子仁

四、 認養起迄期程: 110年1月30日起至130年12月31日止

步道定期除草, 维護整掌。

行政院農業委員會水土保持局台北分局

身分性純一編號成誉業金紀樂號碼: フ1011月5523 棚飾住址: 新旬髪 戦闘神 湖光村 多郷赤 村山 25号 棚輪電路: 4732 9292 83

定期維護

全民共同維護環境

立即維護

優質・效率・團隊

# 節能減碳(1/2)

# 結合農塘活化與綠水生態產業營造

喬木綠碳

植栽類型

喬木(含既有喬木)

灌木

地被

串聯鄰近生態棲地、 廊道軸帶,結合具有生態教育價值

固碳量 165,740 公斤/年

農塘藍碳

農塘藍碳

CO2固定量

(kg/(株)m<sup>2</sup>)

12.61

1.51

0.25

農塘 固碳 165.741

栽植面積

3300株

980株

1,800 m<sup>2</sup>

農塘面積 806m2

> 喬木 3300株

灌木980株 草皮1,800 m²

農塘藍碳

固碳 11.23t

喬木 固碳 152.58t

灌木 固碳 1.93t

依據: 趙國容 ,水土保持樹種固碳能 力與儲碳潛力計算資料庫之建置

# 節能減碳(2/2)

### 構築材料以減碳排優先

- **減少開挖、增加綠地及透水性鋪面**
- 土方平衡無外運
- · 減碳量約83.5ton






#### 混凝土減量

- ✓本工程混凝土 55m³
- ✓採用傳統RC工法施作混凝土 385m³
- ✓減用混凝土約 330m³
- ✓每m³混凝土產生 253 kg CO<sub>2</sub> 建築物生命周期CO<sub>2</sub>減量政策(林憲德)

#### 減量前97.4t



T	程方	差報言	十松拉	丰 (	箔	1	. 2	级验言	十二帝 F	Ė

			工程友善設計檢核表	5 (第	1	2級設計	適		
エ	程執行相	幾閒	行政院農業委員會水土保持 局	<b>等局臺北</b>	分	設計單位	程		
	工程名和	Ą	峨眉鄉無負擔社區苦茶體馴 環境改善二期工程	邊	縣市/鄉鎮				
	工區		單一工區			工區坐標	x		
	災害概述	t	因農塘邊坡崩塌滑落,逐洋	听失去原	有功	能。			
			關注議題或保護對象		背	f訊來源(可複	選)		
	楼地 (保護區 關注區	或	山坡地、一級檢核區		■機關■生態團隊 □媒體□民眾 □其他				
生態青報處里與友	物種(含文4		依據水保局集水區友善環境 料庫,工區範圍涉及物種如 法定珍貴稀有野生動材 瑪家山龜殼花、彩鷸、 物(III): 鉛色水蛇、金/ 臺北樹蛙。 其他關注物種: 泰雜蛙、長腳赤蛙、日本樹蛙、 快、中華鱉、粗龜。 特生中心物種分布預測資料。 種如下: • 草花蛇(III)、崇棺龜(I)	下: b(II): 魚鷹野線 頭生 魚生 頭		機關■生態團 某體□民眾 寺生中心物種 过			
<b>*</b>		- 1	生態友善措施		\$\$ \$H	項目及說明			
<b>計</b> も	迴避 (A)	保	留既有物種棲地	以警示	带、避免	圍籬等施設相機具人員進			
	縮小 (B)	保	留既有步道既有環境	限縮開	挖新	区圍 3M 內,減 環境之破壞	少量		
	減輕 (C)	保	留工區既有大樹	在工區 護或設		「大樹樹皮包?  籬。	矍保		
	補償 (D)	エ	匹裸露處種植植生	坡面保速裸露	留房地回	土並種植地? 1復。	皮加		
			保護對象(如巨石、樹島、大 、文物等)		開挖範圍 3M 內,減少對 林之破壞				
3	F. 保留 等)	原本	陸城環境(含森林及濱溪植被		破壞	III 3M 內,減 」,迴避埤塘市			
2			水域環境(含溪床自然底質、 瀨、不整平溪床等)		本水	域範圍,恢行	复農		
	H. 工區 圖明		以最小利用為原則,並於設計 示。	带、圍避免機	籬等具人	图 3M 內,以 施設標示管 員進入干擾 樹木須包覆係	里,		
+	最小:	利用	優先利用已受干擾環境,並以 為原則。	1. 現況 2. 西側	既有塘	道路為施工作 護坡施作時 塘內部,避9	<b></b> 戶道		
5	為原	則,自	設施與河道間落差以最小化 或設置縱向動物通道(含斜坡 式、階梯式設計)	無					

	防及護岸設置橫向動物通道(含斜坡 、開口式、階梯式設計)	無
	水溝、沉砂池、靜水池等設置小動物 兒設施	親化石
M. 堤) 計	方及護岸採通透性或表面粗糙化設	無
N. 約4-1	等常流水、控制濁度	於二
0. <i>h</i> oi	整植生復育或重建相似生態環境	保蜂
P. 創新工法 作為	去或 使用礫間淨化設計並搭配水生 農塘內	植物
Q. 其他生息 善措施		皂
未列入預算 圖原因	書 尚無此工項	
保護效益	保留原本陸域 1468M°、排水 3	處

2. 本表之填報請以工區為單元,每一工區需填寫一

設計人員簽名: 生態團隊(單位/姓名): 觀察家生態顧問有

#### ※工程平面圖(請標示工區範圍、施工使道路線、生態保護



※生態保護對象照片(以特寫與全景照紀錄,欄位不)



說明:保留既有農塘周遭環境,與西側喬木、濱 水植被, 並整治與增設蜂巢格網護坡



說明:既有果樹保留,雜林與雜木處理

位置或樁號 說明:保留問

說明:保留問

SWCB-11015-07

20191030

工程友善措施抽查表 (第1、2級施工期間適用)

工程幸	<b>九行機關</b>	行政院農	業委員會水土保持局臺北分局	施工廠	商	皇色》	营进有限	と公司		
工利	呈名稱	峨眉鄉無 境改善二	兵負擔社區苦茶體驗園區周邊環 -期工程	縣市/鄉	鎮	S	听竹縣峨眉	鄉		
د	二 區	單一工區		工區坐	標	X: 2509	986 Y:	2730963		
施口	C期間		民國 110年10月 / 日	3 至 川	0年	10月3	<b> </b> B			
編號	項	目	檢查標準				檢查日期 是否符合:	Supramote 1		
						10/5	10/21			
A	保留既有	物種棲地	以警示帶、圍籬等施設標示管理, 進入千擾該區			□尚未執行	□尚未執行	□尚未執行		
В	保留既有 環境	步道既有	限縮開挖範圍 3M 內,減少對農塘 壞		こ破	□是 □否 □尚未執行	Ⅳ是 □否 □尚未執行	□是 □否 □尚未執行		
C	保留工區	既有大樹	在工區既有大樹樹皮包覆保護或訂	2置圍籬。			□是 □否 □尚未執行			
D	工區裸露 生	處種植植	坡面保留原土並種植地被加速裸罰	魯地回復。			□足 □否 □尚未執行			
檢查未符標準之原因			以上刘遻「否」時需填報							
			異常狀況處理							
異常制	失況類型		<ul><li>直超過原設計、□構造物開建</li><li>、□常流水斷流、□水質濁度</li></ul>					常、□動		
	通報人			異常狀況 發現日期	民國	年,	月日			
異常制	<b></b> <b>只況說明</b>		A	解決對策						

#### 備註:

- 本表由設計單位訂定檢查項目及標準後,併同預算書圖送工程執行機關審查,施工前由監造單位確認後,併同監造計畫書提交。施工期間,由監造單位隨純工項目追場及變動情形填寫,併同監造日誌提交工程執行機關。
- 施工期間發現異常狀況時,請註明處理方式,第一時間通報工程執行機關。
   本表之填報請以工區為單元,每一工區需填寫一張表單。

監造人員(單位/姓名):



提交日期: || (0, 1), 0 /










# 防災與安全





#### 工地防災及安全預防執行流程



零工安事故、零災害











評分指標	評審項目	參考頁面
品質管理	1.主(代)辦機關之品質督導(保證)機制	p.43
(制度/施工)	2.專案管理廠商之品質督導(保證)機制	無專案管理廠商
	3.監造單位之品質保證機制	p.45-51
	4.承攬廠商之品質管制機制	p.52-53
進度管理	1.施工進度管控合理性	p.53 · 56
	2.施工進度落後因應對策之有效性	本案無進度落後
品質耐久性與維護管理	1.規劃設計	p.12~19
	2.履約管理	p.54~57
	3.維護管理	p.58
節能減碳	1.周延性	p.59-60
	2.有效性	p.32-37
防災與安全	1.工地安全衛生	p.63
	2.工地災害預防	p.63
環境保育	1.環境維護	p.61-62
	2.生態保育	p.23-25
創新科技	1.創新挑戰性	p.64
	2.科技運用	p.64



# 報告完畢敬請指教

